

中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第 15 批 2024 年 11 月 14 日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	D3AH 202411 030060	海心路与棋枰路交叉口中环云邸西门下午5点到晚11点烧烤摊油烟扰民，晚上9点之后个别摊贩转移到石门路与海心路交叉口继续营业。	合肥市 经开区	群众身边的生态环境问题	2024年11月4日，经开区应急和城市管理局、生态环境分局、芙蓉社区服务中心沿海心路及中环云邸周边现场核实，海心路与棋枰路交口共有炒饭炒面、炸串小吃类流动商贩3户。	部分属实	整改措施落实到位，减少对周边群众生活环境的影响。	1.已对该区域流动商贩进行劝离； 2.加大巡查力度，避免问题反弹。	已办结	无
2	D3AH 202411 030059	高塘社区老粮站内长丰鑫而达节能环保科技有限公司，全天破碎废料，扬尘污染扰民。多次向有关部门反映	合肥市 长丰县	群众身边的生态环境问题	2024年11月4日，经长丰县陶楼镇、县生态环境分局现场核实，鑫而达节能环保科技有限公司位于陶楼镇高塘社区老粮站内，年产9600t生物质颗粒建设项目已履行环评审批和验收手续。现场调查时，该公司未生产，发现地面积尘较明显，粉碎上料环节传送带未落实全密闭措施，车间北侧喷淋系统损坏，部分门窗未密闭。2024年8月6日，该公司因落实环保技改、受市场影响等原因，已向	部分属实	整改措施落实到位，督促企业切实履行主体责任，减少对周边群众生活	1.陶楼镇已约谈企业负责人，要求尽快完成环保技改，严格落实粉碎上料环节传送带全封闭管理、做好车间门窗密闭、保障喷淋设施正常运行等整改措施。整改到位后方可复工复产。 2.要求企业对生产厂区内的	阶段性办结	无

		无果。			陶楼镇申请停产技改，至今未恢复生产。		环境的影 响。	积尘进行清扫，减少粉尘污染及安全生产隐患，进一步优化生产流程，落实好各项污染防治措施，最大限度减少对周边环境影响。		
3	D3AH 202411 030056	北苑社区琥珀街道长丰南路与安庆路交叉口明珠苑小区一楼门面蓝帆小厨夜间11点到12点打扫、吃饭噪音大；油烟通过管道外排，异味扰民。	合肥市蜀山区	群众身边的生态环境问题	2024年11月4日夜间11时、11月6日，经蜀山区琥珀街道、区城管局、区生态环境分局现场核实：蓝帆小厨酒店位于明珠苑小区1幢101，该楼栋1、2楼为商铺，面积1047平方米，3楼及以上为居民住宅楼。已申领营业执照和食品经营许可证，该店已安装油烟净化设施，油烟净化后通过管道外排，油烟管道设置在小区1幢201店外东侧墙壁上，营业时段油烟净化设施正常开启。11月4日夜间11时核查时，该店已停止经营，两次核查均未发现顾客就餐以及保洁人员打扫卫生产生噪声的情况。该店于2024年1月3日、8月7日两次自行委托第三方检测公司进行油烟检测，均达标排放，并建立清洗记录台账，最近一次清洗时间为2024年11月4日。	属实	1.油烟净化设施正常运行，确保油烟达标排放； 2.加强巡查管理，防止问题反弹。	1.琥珀街道要求该店合理安排营业时间，加强保洁管理，降低经营、保洁中产生的噪声，同时向顾客宣传文明就餐，避免喧哗。 2.蜀山区城管局联合区生态环境分局、琥珀街道要求该店保证油烟净化装置正常运行并定期清洗维护。 3.加大巡查管理力度，督促该店规范使用油烟净化设备，切实减少油烟对周边居民的影响。	已办结	无
4	D3AH 202411 030047	肥东机器人产业小镇周边、石塘路店埠镇到龙城社区路段两边、G329国道（双桥社区到半店社区	合肥市肥东县	群众身边的生态环境问题	2024年11月4日，经肥东县政府、县农业农村局、石塘镇、店埠镇现场核实，石塘路（店埠到龙城段）两侧存在少量加拿大一枝黄花，G329国道（双桥到半店段）两侧、和睦湖东南侧周边地块、机器人小镇周边存在加拿大一枝黄花。	部分属实	整改措施落实到位，加强日常巡查。	1.立即对一枝黄花进行铲除，确保清除到位； 2.加强常态化监管，及时发现及时铲除。	阶段性办结	无

		路段)两边、和睦湖东南侧,这四个区域内有大片政府租赁的农田,目前未开发已荒废,长满了加拿大一枝黄花。								
5	D3AH202411030042	<p>投诉人对受理编号 D3AH202410210050 信访件所反映相同环境问题的办理情况不满意:</p> <p>1.调查核实情况中的第3条中公示内:委托专业检测机构在异味反映集中的小区开展为期一个月的连续监测(监测因子为</p>	合肥市肥东县	群众身边的生态环境问题	<p>2024年11月4日,经合肥循环经济示范园管理中心、肥东县生态环境分局核实:</p> <p>1.专业检测机构于2024年6月-7月,在异味反映集中的远洋庐玥风景小区11栋顶层开展连续一个月的检测,监测中增加的甲醇因子实为精准溯源作为参考,不属于恶臭污染物,《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)中无甲醇浓度限值。针对反映的问题,再次对检测数据进行了认真核对,6项因子744个数据中仅有甲醇4个数据明显高于平均值(参照《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中甲醇无组织排放限值),认为采用“未发现明显高值”更加精准。</p> <p>2.目前夜查行动仍在持续,每天晚上有2名执法人员在园区巡查,同时安排专人在龙湖春江天越小区2栋1102室值班,核查夜间异味情况;</p> <p>3.组建了“异味投诉落实群”,进群的有肥东县生态环境分局、循环园、撮镇镇、小区群众代表</p>	部分属实	整改措施落实到位,污染物达标排放,减少对周边环境的影响。	<p>1.委托第三方检测单位对重点涉气企业开展监督性监测;</p> <p>2.督促部分重点企业废气污染防治设施进行提标改造;</p> <p>3.督促重点涉气企业开展LDAR监测工作,由原来的半年一次调整为每季度一次,发现泄漏及时修复;</p> <p>4.加强日常环境监管,加大夜查力度,严厉打击环境违法行为;</p> <p>5.积极做好群众的沟通解释工作。</p>	未办结	无

	<p>氨、硫化氢、VOC、二硫化碳、苯乙烯、甲醇），出具监测数据 744 个，未发现明显高值。举报人认为“未发现明显高值”与 2024 年 6 月检测结果公示内容、公示在合肥市 12345 平台 2024 年 8 月 8 日的信访件回复内容，以及群众代表交流会上工作人员曾提及有个别数据超标，不一致，且未向群众公示全部检测数据；2.调查核实情况中的第 5 条“持续开展</p>		<p>合计 38 人，在微信群里看到有群众反映异味问题时，相关人员通过电话和现场检查照片等方式进行回应；</p> <p>4.园区部分重点涉气企业已经进行了提标改造，提标改造未完成的企业预计于年底前完成。</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

		<p>夜查行动，利用走航设备对小区及园区周边开展检测，安排专人值班，确保接到投诉后第一时间赶赴现场”，举报人认为没有专人专点值班，并未做到接到投诉后第一时间从该小区异味值班室赶赴现场，导致赶到后认为无异味。3.处理和整改情况中的第5条“积极做好群众的沟通解释工作”，举报人认为有关部门人员未在该问题专项微信群里正面回复群</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		众问题;4.投诉人希望对产生异味的源头企业进行问题排查,督促废气提标升级改造工作。								
6	D3AH 202411 030039	功夫怪兽烧烤店、江一湖碳烤羊腿烧烤店,占道经营,噪音污染扰民,多次向有关部门反映无果。	合肥市包河区	群众身边的生态环境问题	2024年11月4日,经包河区烟墩街道、区城管局、交警包河大队现场核实,功夫怪兽烧烤店(营业执照名称:合肥市包河区狼吃草餐饮店)、江一湖碳烤羊腿烧烤店(营业执照名称:合肥市包河区江一湖炭烤羊腿店)位于西藏路与武汉路交口众悦广场一楼,证照齐全,2家餐饮店在商场外墙至人行道的店外区域设有餐桌,供食客在店外就餐,未占用城市道路经营,店外食客聊天喧哗产生噪声。	部分属实	整改措施落实到位,减少对周边群众环境影响。	烟墩街道约谈2家餐饮经营户,要求其规范经营行为,22:00前将店外就餐客人引至店内,夜间经营期间将门窗关闭,并做好客人喧哗劝阻工作。每日夜间巡查,发现噪声及时处置,避免扰民。	已办结	无
7	D3AH 202411 030033	万兴城车厢厂西侧70米处,在给一台挖掘机露天喷漆,产生刺鼻异味扰民。	合肥市肥东县	群众身边的生态环境问题	2024年11月4日,经肥东县牌坊乡、县生态环境分局现场核实,反映的挖机修理点为殷某波挖机修理点,现场发现2台挖掘机、少量油漆桶和稀释剂桶,有喷漆痕迹且有刺激性气味,未见配套废气处理设施。	属实	整改措施落实到位,防止问题反弹。	经营者提出主动搬迁,目前已搬迁到位。	已办结	无
8	D3AH 202411 030030	富华社区香溢花城8栋4单元与水家湖高铁站高铁线路相隔约40米,	合肥市长丰县	群众身边的生态环境问题	2024年11月4日,经长丰县水湖镇现场核实,富华社区香溢花城小区位于水湖镇吴山路与长淮路交口,占地面积约56.61亩,项目于2007年8月13日由原长丰县规划局审批,由合肥市佳佳房地产公司开发建设,小区各项技术指标符合设	部分属实	积极做好群众沟通引导工作,争取群众理	1.做好小区绿化带植被和隔声墙的养护,减少噪声对周边居民影响; 2.加强与群众沟通,做足做细政策解释、宣传工作。	阶段性办结	无

		全天高铁运行 和火车运输噪 音扰民。		题	计条件及相关规范要求。小区位于商合杭铁路水家湖站小里程方向咽喉区右侧，小区东侧依次有商合杭高铁、合蚌高铁和铁路。香溢花城小区涉及线路建设 30 米敏感区以内居住房屋已实行搬迁安置或功能置换；30 米敏感区以外居住房屋，根据环境保护部《关于新建商丘至合肥至杭州铁路环境影响报告书的批复》（环审〔2014〕260 号）要求，商合杭高铁在 2019 年 12 月开通前，已针对铁路噪声影响范围采取了声屏障措施，小区已增设隔声窗，满足涉及居民室内使用功能要求。		解。			
9	D3AH 202411 030035	融创城融福园 小区东北门对 面、桃花社区 的龙龙烧烤店 违规占道搭棚 经营，下午 5 点-晚上 12 点 经营噪音扰 民。	合肥市 肥西县	群众 身边 的生态 环境问 题	2024 年 11 月 4 日，经肥西县城管局、桃花镇现场核实，龙龙烧烤店每天约 17:00 开始经营，期间商家在店外搭棚、摆放桌椅占道经营，顾客店外就餐时产生噪声扰民。	属 实	整改措施 落实 到位，加 强巡查 监管，防 止问题 反弹。	1.约谈烧烤店负责人，要求自行清理店外占道堆放物品，晚间经营时不得出店经营；同时，下达《责令停止（改正）违法行为通知书》，要求其立即停止店外经营行为； 2.加大晚间巡查力度，确保占道及噪声扰民问题整改到位。	阶 段 性 办 结	无
10	D3AH 202411 030036	芙蓉社区石笋 路与金炉路交 叉口融创城融 福园小区 8 栋 一楼门面李氏 龙虾烧烤店违	合肥市 经开区	群众 身边 的生态 环境问 题	2024 年 11 月 4 日晚，经经开区应急和城管局、生态环境分局、芙蓉社区服务中心现场核实，李氏龙虾烧烤店实为“合肥经济技术开发区李乐羊肉馆”，位于石笋路与金炉路交口，2024 年 9 月开始营业，主要从事烧烤餐饮服务，已办理营业执照，店内配套设置专用油烟管道和油烟净化装置。	部 分 属 实	整改措施 落实 到位，减 少对周 边群众 生活环 境的影	1.该店目前已拆除违规搭建的大棚； 2.对经营户进行宣传教育，要求其规范经营，在 22:00 后将顾客引入店内就餐，避免噪声扰民；	已 办 结	无

		规占道搭棚经营，下午5点-晚上12点经营噪音扰民。			该店存在违规搭棚情况，在店外空地设有餐桌，营业时间至凌晨，噪声主要来源于食客喧哗声。		响。	3.加大巡查力度，避免问题反弹。		
11	D3AH 202411 030040	淮海大道东段正荣悦都荟小区附近道路交通噪音扰民。	合肥市 新站区	群众身边的生态环境问题	2024年11月4日，经新站交警大队现场核实，正荣悦都公馆小区位于大众路与淮海大道交口东北角，紧邻新站区淮海大道快速路。大型车辆行驶过程中产生轰鸣声和刹车声，新站区淮海大道（大众路以东段）属于二环以外道路，不属于禁止黄牌货车通行区域，大型货车依法可以在路面通行，高架桥禁止货车通行。	属实	整改措施落实到位，减少交通噪声对周边群众影响。	1.加大对黄牌货车驶入高架的违法行为查处力度；同时加强宣传，与物流园企业对接，告知驾驶员严禁驶入禁行区域内。 2.新站区已将安装限高杆加入2025年交通隐患整改实施计划，进一步提升监管水平。	已办结	无
12	D3AH 202411 030025	坝上街小区楼下的吾悦广场商城鼓风机噪音扰民。	合肥市 瑶海区	群众身边的生态环境问题	该问题为重复举报。经瑶海区国有资本运营控股集团有限公司、明光路街道现场核实，吾悦广场9楼楼顶处用于排烟、排气的14台消防设备，因排风需求，每日定时开启楼顶西侧1台消防风机两次，开启时间为14:30至15:00，晚上18:30至19:00；消防风机使用期间声音较大。	部分属实	整改措施落实到位，减少对群众的环境影响。	瑶海区现已停止吾悦广场消防风机开启，要求该广场楼顶距离住宅较近端的10台消防风机仅在消防测试和火灾应急时启用；对距离住宅较远端南侧4台消防风机进行降噪处理，施工完成并通过噪声检测后供平时通风使用。	阶段性办结	无
13	D3AH 202411 030017	荷叶地街道绿洲东路万象城商场与凯旋门小区之间摊贩	合肥市 蜀山区	群众身边的生态环境问题	该问题为重复举报。前期市城管局前往绿洲东路（习友路至祁门路段）实地查看流动摊点情况，发现此处摊点已全部劝离。11月4日下午，经蜀山区城管局、荷叶地街道现场核实，荷叶地街道绿	属实	继续加强巡查监管，防止问题反	1.已对流动摊贩进行了劝离； 2.蜀山区城管局、荷叶地街道对该区域定人定岗加强巡	已办结	无

		占道经营，油烟和噪声污染扰民。		境问题	洲东路万象城商场与凯旋门小区之间有流动摊贩1家。		弹。	查管控，及时劝离流动摊贩，维护周边市容秩序，防止问题反弹。		
14	D3AH 202411 030016	裕西路撮镇镇经济循环产业园，中盐红四方有限公司、风乐化肥厂、久易化工厂夜间排放废气，有异味。	合肥市肥东县	群众身边的生态环境问题	该问题为重复举报。2024年11月4日，经合肥循环经济示范园管理中心、县生态环境分局现场核实，合肥循环经济示范园内中盐红西方、丰乐农化、久易农业等公司均已履行环评、“三同时”、排污许可等手续，污染防治设施正常运行，自2024年1月份以来，合肥循环经济示范园采取一系列措施，减轻中盐红四方、丰乐农化、久易农业等公司异味对周边环境的影响：1.开展化工园区“绿色提升”行动，各级生态环境部门对循环园内农药、化工企业开展多轮次全覆盖执法检查，发现问题立行立改。2.对重点废气排放企业开展挥发性有机物泄漏检测与修复工作。3.持续开展夜查行动，利用走航设备对园区开展检测。4.督促中盐红四方、丰乐农化、久易农业等涉气企业进行提标改造。	部分属实	整改措施落实到位，污染物达标排放，减少对周边环境的影响。	1.委托第三方监测单位对园区重点涉气企业开展监督性监测； 2.对重点涉气企业开展挥发性有机物泄漏监测工作，由原来的半年一次调整为每季度一次，发现泄漏及时修复； 3.督促中盐红四方股份有限公司加快新增RTO炉项目和沸石转轮装置提标改造工程实施进度，达标排放前提下，进一步减少污染物排放； 4.加强日常环境监管，加大夜查力度，严厉打击环境违法行为； 5.拟冬季在投诉集中小区安排集中开展1个月的环境监测。	未办结	无
15	D3AH 202411 030015	投诉人对受理编号D3AH202410220055的信访件办理情况不	合肥市蜀山区	群众身边的生态环境问题	2024年11月5日，经蜀山区城管局联合蜀山区生态环境分局、南七街道前往现场核查： 1.小竹园烧烤店，该餐饮店位置符合开办条件，已申领营业执照，已安装油烟净化器。10月24日，蜀山区城管局联合南七街道对小竹园烧烤	部分属实	定期清洗维护油烟净化设施，建立清洗记录	1.南七街道督促武秀才地锅鸡将与居住层相邻的3个包厢予以封闭。目前，该店已使用石膏板和木板将3个包厢进行封闭，不进行餐饮服	未办结	无

		<p>满意: 1.蜀山区城管局于10月24日对小竹园烧烤店进行了现场核查, 现场检查时工作人员听到了噪音也闻到了油烟味, 并进行油烟和噪音监测, 但出具的是2024年8月22日的监测报告, 无法反映10月24日以后的情况; 2. 位于新华学府春天22栋商业街124室的餐饮店武秀才地锅鸡, 回复内容为“该店二楼用作仓库, 未发现包厢内喧哗的情况”, 与实际情况不</p>	<p>题</p>	<p>店进行现场核查时未听到噪声也未闻到油烟味, 8月22日的检测报告为烧烤店自行检测报告, 该店自8月份以来经营状况并未发生变化, 现场并未开展油烟和噪声检测。目前已安排检测公司于11月8日晚进行油烟和噪声检测。</p> <p>2.武秀才地锅鸡位于新华学府春天22栋商业街124室, 该餐饮店位置符合开办条件, 已申领营业执照, 已安装油烟净化器。该店二楼由4个包厢和大厅组成, 其中二楼2个包厢用做仓库, 现场未发现包厢喧哗的情况。</p>		<p>台账。</p>	<p>务; 2.已委托检测公司对两家餐饮店开展油烟和噪声检测, 根据检测结果做进一步处理。</p>		
--	--	---	----------	--	--	------------	---	--	--

		符,该店只有2个包厢改为仓库,其它包厢和大厅依然进行餐饮服务; 3.举报人认为该问题仍在处理之中,对于该信访件定为已办结件表示不满意。								
16	D3AH 202411 030013	金寨南路与紫云路交叉口名门南郡小区,居民能闻到类似烧焦的刺激气味,举报人认为异味来自附近的合锻厂。	合肥市经开区	群众身边的生态环境问题	2024年11月4日,经开区生态环境分局开展现场核实,安徽合力股份有限公司合肥铸锻厂位于合掌路98号,主要从事叉车铸件生产。该企业已申领营业执照,已履行环评审批和环保“三同时”验收手续,实行排污许可简化管理。主要生产工艺为熔炼-造型-浇注-打磨-涂装。现场检查时,该企业正在生产,废气治理设施均正常运行,熔炼工序产生的废气通过滤筒除尘器处理后高空排放,浇注工序产生的废气通过布袋除尘器+二级活性炭吸附复合一体化治理设施处理后高空排放,浇筑后冷却废气通过碱喷淋+干式过滤+活性炭处理后高空排放,涂装工序产生的废气通过水旋或水幕吸收+干式过滤+活性炭吸附+催化燃烧一体化治理设施处理后高空排放。该企业已按照排污许可证要求配套安装了废气自动监控设施,并与国家、省、市生态	部分属实	整改措施落实到位,各类污染物达标排放,减少对周边群众环境的影响。	加强对企业的环境监管,督促其切实履行主体责任,确保污染防治设施规范运行、维保,各类污染物稳定达标排放。	未办结	无

					环境部门联网,自动监测数据显示废气排放浓度满足其排污许可证规定的排放限值。通过11月4日-6日连续三天VOCs移动走航检测,企业及小区周边未发现异常高值。经开区生态环境分局已于11月4日安排第三方检测机构对企业生产废气开展监督性检测,检测结果显示未超标。					
17	X3AH 202411 030008	合肥市包河区望湖小学老校区,长期使用高音喇叭播放提示音,产生噪音扰民。	合肥市包河区	群众身边的生态环境问题	2024年11月5日,经望湖街道、包河区教体局现场核实,望湖小学东区于2012年正式启用,每天9:00-9:30开展学生大课间活动课时,广播喇叭声音对周边小区居民有一定的影响。	属实	强化校园广播管理,避免噪声扰民。	望湖小学已将校园南侧围墙紧邻滨湖春天6#楼、7#楼的3个播音设备拆除。同时,已降低操场广播音量和话筒音量,减少课间活动喇叭音响对周边居民的影响。	已办结	无
18	X3AH 202411 030007	庐阳区濉溪二村10栋楼下水煮蛙饭店,油烟直排马路和小区内部,异味扰民。	合肥市庐阳区	群众身边的生态环境问题	2024年11月4日,经庐阳区城管局、双岗街道现场核实,水煮蛙饭店位于五河路濉溪二村10栋一楼,从事油烟类餐饮,该店已申领营业执照,设置专用油烟管道,已安装油烟净化装置。该店共涉及两处门面,相邻约20米,该店自2024年7月份入驻后,自行将两处后堂油烟排口合并为一处,并将排风口位置变更到小区外。	属实	整改措施落实到位,减少对周边居民的影响。	该店拟11月15日前另选门面作为后堂,现有门面后期仅作堂食使用。	未办结	无
19	X3AH 202411 030006	1.枫琴工贸有限公司(合肥二猛托盘)厂区内有两家托盘厂,一家二手木按料回收商,两家塑料	合肥市肥东县	群众身边的生态环境问题	1.2024年11月4日,经肥东县撮镇镇、县生态环境分局、县城管局现场核实,枫琴工贸有限公司位于撮镇镇马桥社区,厂区内共有8家小型企业:(1)二猛托盘厂,从事二手托盘出售和租赁;(2)张氏托盘厂,从事二手托盘出售和租赁;(3)万海波木料回收,从事二手木料回收出租;(4)肥东县井兰废品回收站,从事废旧电线皮等回收;	属实	整改措施落实到位,加强日常巡查,防止问题反弹。	1.肥东县对宇燃新型建材有限公司,合肥芹仓建材有限公司依法取缔;要求枫琴工贸有限公司加强厂区及出入口道路保洁,加大洒水降尘频次; 2.包河区现场督促7家商户	阶段性办结	无

		回收商，一家建筑材料贩卖商和一家水泥管道生产商，其中水泥管道厂家装卸货物时产生扬尘和噪音污染扰民。厂区道路破损严重，雨天进出车辆将泥土带到路上影响环境，晴天扬尘污染严重。2.至德路上废品回收站较多，每天清晨装车产生噪音扰民。至德路红绿灯路口向左回收废铜、废品、塑料的商家，产生刺鼻异味扰民。			<p>(5) 合肥市梓铭再生资源回收有限公司，从事废旧薄膜回收打包出售；(6) 肥东县晨旭门窗加工厂，从事门窗加工；(7) 宇燃新型建材有限公司，从事检查井制作；(8) 合肥市芹仓建材有限公司，主要从事砂石红砖售卖。其中，宇燃新型建材有限公司露天生产，无污染防治设施，扬尘大；合肥市芹仓建材有限公司，部分红砖露天堆放，砂石在装运过程中无污染防治措施，扬尘大；两家企业均属于“散乱污”企业。同时，厂区道路未硬化，车辆进出扬尘大。</p> <p>2.2024年11月5日，经包河区同安街道、区市场监管局、区城管局现场核实，至德路沿线共有7家废品回收站，废品均露天堆放，现场异味较大，经营户使用机械装卸废品过程中产生噪声。</p>			清空货场内堆放的混合垃圾，保持周边环境干净整洁，不得在午间和夜间进行产生较大噪声的作业，减少对周边居民的影响； 3..加强日常巡查，发现问题及时督促整改。		
20	X3AH 202411	举报人认为合肥市有关部门	合肥市 巢湖市	群众 身边	该件为重复举报件。2024年11月4日，巢湖市主要负责同志带领巢湖市卧牛山街道、巢湖市自	不属	加大巡查管护，确	无	已办	无

	030004	违规调整整改范围红线，环保问题整改点位 GK-0041 虚假整改销号。		的生态环境问题	然资源和规划局、巢湖市林园中心负责人现场核实：GK-0041 位于巢湖市卧牛山街道龟山社区境内，为巢湖风景名胜区三级保护区，系长江经济带生态环境问题点位之一，属于逐步退出类点位，要求 2024 年年底前启动并实施退出工作。该点位原前身为东风石矿水泥厂，2007 年企业改制变更为巢湖拓巢建材有限公司。目前，该点位范围内已无生产加工行为，其中拓巢建材公司厂房设施已拆除，场地进行了平整和生态修复。未发生调整红线范围及虚假整改销号。	实	保生态修复取得实效。		结	
21	X3AH 202411 030003	合肥市包河区桐城南路 330 号新桐小区，居民楼楼下门面房兵保钣金喷漆、振皖车饰，油漆味和噪音扰民，无任何环境治理设施。羊掌柜火锅店没有油烟净化设施，油烟扰民。	合肥市包河区	群众身边的生态环境问题	2024 年 11 月 4 日，经包河区芜湖路街道、区域城管局、区生态环境分局现场核实，该处均为独立门面，检查时未发现 2 家汽修店有喷漆行为。兵保钣金喷漆服务部现场有喷漆痕迹，钣金作业时产生噪声，设置有 1 台排风扇，管道通往楼顶；振皖车饰主要经营项目为汽车贴膜装潢和清洗，已设置洗车污水沉淀池。羊掌柜火锅店已安装油烟净化装置和专用油烟管道，油烟净化装置位于 2 楼楼顶平台，根据现场清洗记录显示，最近一次清洗时间为 2024 年 10 月 22 日。	部分属实	落实污染防治措施，防止噪声、油烟扰民。	1.区生态环境分局对 2 家汽修店宣传相关法律法规，要求其禁止从事喷漆作业，不得在午间和夜间进行产生较大噪声的作业。目前，兵保钣金喷漆服务部已拆除排风扇及管道； 2.区域管局要求羊掌柜火锅店定期清洗维护油烟净化设施，同时，委托第三方检测机构对该店进行了油烟检测，将根据检测结果进一步处理。	阶段性办结	无
22	X3AH 202411 030002	巢湖市黄麓镇半岛花溪游乐园，在巢湖风	合肥市巢湖市	群众身边的生	该问题为重复举报。2024 年 11 月 4 日，巢湖市主要负责同志带队现场核实，项目区内存在部分违规临时构筑物，分别是农具堆放棚（约 30m ² ）、	部分属	整改措施落实到位，防止	巢湖市黄麓镇已责令该园拆除农具堆放棚（约 30m ² ）、射击游戏亭（约 20m ² ）、沙	已办结	无

		景名胜区内违规建设了大量建筑物，破坏了自然保护地生态环境。		态环境问题	射击游戏亭（约 20m ² ）、沙滩车乐园检票亭（约 5m ² ）、景观小品（约 10m ² ）、鹅棚（约 40m ² ）共 5 处临时构筑物。该项目远离村庄，生活污水已接入黄麓镇污水处理厂，现场无污水、噪声、大气和土壤等污染，无破坏生态环境行为。	实	问题反弹。	滩车乐园检票亭（约 5m ² ）、景观小品（约 10m ² ）、鹅棚（约 40m ² ）共 5 处临时构筑物。目前已经完成拆除。		
23	D3AH 202411 030008	牌坊乡三王村郭楼新农村小区最南端的池塘边上，自 2024 年 10 月 20 日开始污水处理设备 24 小时工作，距离居民楼过近，产生噪音扰民。	合肥市 肥东县	群众身边的生态环境问题	2024 年 11 月 4 日，经肥东县牌坊乡、县生态环境分局现场核实，该污水处理设施位于肥东县牌坊乡三王社区郭楼村，是牌坊乡政府为处理郭楼村生活污水而建设的，距离村庄最近一户人家约 30 米。污水设施运行正常，空压机运行时产生噪声。	属实	整改措施落实到位，减少对群众的影响。	1.牌坊乡政府已更换了低噪声设备，并建设了隔声墙； 2.加强日常监管，确保噪声稳定达标排放。	已办结	无
24	D3AH 202411 030003	天都路与汤口路交叉口长亨汽车饰件有限公司将厂房外租给北汽模塑科技有限公司，2 家企业喷涂油漆时未开启环境治理设施，产生刺鼻	合肥市 经开区	群众身边的生态环境问题	2024 年 11 月 4 日，经经开区生态环境分局现场核实：1.长亨汽车饰件（合肥）有限公司位于汤口路 19 号，已申领营业执照，已履行环评审批和环保“三同时”验收手续，实行排污许可简化管理。产品主要为汽车保险杠及内外饰件，项目生产工艺为注塑+涂装。现场检查时企业未生产。2.北京北汽模塑科技有限公司租赁长亨汽车公司的厂房 2 号车间，从事汽车饰件的生产加工，已申领营业执照，履行环评审批和环保“三同时”验收手续，已完成固定污染源排污许可登记。项目生产工艺为注	部分属实	整改措施落实到位，各类污染物达标排放，减少对周边群众生活环境的影响。	加强对企业的环境监管，督促其切实履行主体责任，确保污染防治设施规范运行、维保，各类污染物稳定达标排放。	未办结	无

		异味扰民。多次向有关部门反映无果。			塑+涂装。现场检查时企业正在生产，废气治理设施正常开启。注塑工序产生的废气经过二级活性炭吸附处理后高空排放，涂装工序产生的废气进入RTO废气燃烧装置处理后高空排放，该企业车间附近有明显异味。经开区生态环境分局前期接到对两家企业的异味投诉后，均及时处理，多次进行现场检查，开展走航检测和监督性监测，相关工作情况已向投诉人回复说明。通过11月4日-6日连续三天VOCs移动走航检测，两企业周边区域均未发现异常高值。现场已安排第三方检测机构对两企业生产废气开展监督性监测，检测结果显示未超标。					
25	D3AH 202411 030068	西岗组农林生态农业有限公司的养猪场将未处理的猪粪排入深坑中，影响周边村民生活环境。	合肥市 肥东县	群众身边的生态环境问题	该问题为重复举报。经肥东县白龙镇、县生态环境分局、县农业农村局现场核实：合肥强林生态农业有限公司位于肥东县白龙镇双庙社区西岗组，已申领营业执照。建设养殖棚13个，建筑面积约4500m ² ，目前11个大棚空闲、2个大棚用于生猪养殖，存栏数约180头。配套建设1座100m ³ 沼气发酵池，2座沼液储存池，已采取防渗措施，已采取防渗措施，粪污还田于种植大户农田和企业承包的林地进行综合利用。检查时未发现直排排口，前期发现的问题均已整改到位。	部分属实	整改措施落实到位，减少对周边群众环境影响。	加强日常环境监管，督促企业规范处置养殖粪污。	已办结	无
26	D3AH 202411 030069	合店路西南100米左右安徽浪强有限公司东面围墙附近有其他化工	合肥市 肥东县	群众身边的生态环境问题	2024年11月4日，经肥东经开区管委会、县生态环境分局现场核实，安徽浪强有限公司东面围墙附近共有多家生产型企业： 1.安徽晨熠线缆有限公司、合肥市瑶海区味满全调味品经营部、合肥市瑶海区张维高清大裱纸经	部分属实	整改措施落实到位，减少对周边环境的影	1.对安徽豪涂装饰材料有限公司、合肥芭比杰科技有限公司依法取缔； 2.责令合肥王记车行、安徽大松不锈钢厨具制品有限公	未办结	无

		厂的管道将污水排入小水塘最终汇入巢湖。		题	<p>营部均从事产品仓储，生活污水均接入市政污水管网。</p> <p>2.安徽豪涂装饰材料有限公司从事涂料生产，合肥芭比杰科技有限公司从事除臭剂生产，两家企业属于小化工，生产过程中的清洗废水、生活污水接入市政污水管网。由于污水管网破损，有污水溢流现象。</p> <p>3.合肥王记车行、安徽大松不锈钢厨具制品有限公司，从事金属制品生产加工，无生产废水，生活污水进入雨水管网。</p>		响。	<p>司对管网进行改造，实行雨污分流；</p> <p>3.对该区域开展管网溯源排查，找出混接、错接、漏接以及管网病害，及时修复，并开展雨污分流治理。</p>		
27	D3AH2 024110 30051	濉溪北路99号中化石油汽运加油站无环评及验收报告，无排污许可证及污染防治设施。	淮北市相山区	群众身边的生态环境问题	<p>经核：</p> <p>1.该加油站经营者现为淮北浩强加油站有限公司，所有权属于汽运公司，2022年以前租赁给中石化淮北分公司运营，期间办理了环评及验收报告。2023年7月交由淮北浩强加油站有限公司运营，2024年1月办理排污许可证。因环评及验收报告等手续未办理移交，导致淮北浩强加油站有限公司无法变更环评。</p> <p>2.该加油站内无厕所，不产生生活污水。</p> <p>3.该加油站配套安装的油气回收系统正常运行，经调阅有资质的第三方检测公司检测数据，油气达标排放。</p>	部分属实	<p>1.加强日常监管，确保各项治理设施正常运行。</p> <p>2.完善环保手续。</p>	<p>1.要求该加油站完善环保手续，加强管理，确保污染防治设施正常运行。</p> <p>2.目前，相山区政府组织淮北浩强加油站有限公司与汽运公司、中石化淮北分公司进行协商，移交环评等工作，履行相关手续。</p>	未办结	无
28	X3AH2 024110 30025	刘桥镇丰磊新型建材厂区最东头，私建的大型洗煤机和	淮北市濉溪县	群众身边的生态环境问题	<p>经核：</p> <p>1.刘桥镇丰磊新型建材厂实为濉溪丰磊新型建材有限公司，现场检查时，该公司处停产状态，厂区东部建有煤矸石分拣设施(投诉件中所述的洗</p>	部分属实	对存在环境问题整改到位，消除对周	1.要求该公司拆除煤矸石分拣设施；对厂区破损道路进行修复，以减轻运输车辆噪声及扬尘影响。	未办结	无

		水稳机无环评手续，污水乱排，噪音扰民。全天运输车辆产生扬尘扰民。多次向有关部门反映无果。		境问题	煤机），未履行环保手续，现场未发现水稳机。 2.厂区南侧有一干涸沟渠，未发现该公司污水乱排现象。 3.厂区道路有破损，车辆运输过程中产生噪声及扬尘污染。 4.经查阅，今年以来共收到3次12345政务服务便民热线投诉转办，分别于10月17日、10月22日、10月31日回复“部分属实，现场检查时该公司已停产，煤矸石分拣设施不具备生产能力”。		边群众生活的影 响。	2.目前，该公司煤矸石分拣设备已拆除，正在修复破损道路。		
29	D3AH2 024110 30021	南坪镇钱铺村杨庄南侧有一大棚，大棚内有一小型商混站，无环保手续；任圩村长安新型建材场废气直排，在场区内有一未防渗的大坑，用来沉淀煤泥水，污水渗入土壤污染周边环境。	淮北市 濉溪县	群众身边的生态环境问题	经核： 1.投诉的小型商混站实为濉溪县天和水泥制品厂，该厂车间内建有1条物料搅拌生产线，无环保相关审批手续，未配套污染防治设施，为“散乱污”企业。 2.濉溪县长安新型建材有限责任公司破碎生产线及焙烧窑均已配套安装污染防治措施，焙烧窑废气排放口安装了污染物在线监测设备。目前该公司因设备改造，于2024年10月28日停运，已在重点排污单位自动监控与基础数据库系统平台进行停产标记。现场核查时，未发现废气直排现象及未做防渗的沉淀煤泥水大坑。	部分属实	生产设备、物料清除到位，消除环境影响隐患。	1.要求濉溪县天和水泥制品厂拆除设备并清理物料。 2.目前，该厂物料已清理，生产设备正在拆除。	未办结	无
30	D3AH2 024110 30014	铁佛镇茂铺村高庄北侧5米处的绿鑫新型	淮北市 濉溪县	群众身边的生	经核： 1.濉溪县绿鑫新型建材有限责任公司环评于2022年8月通过濉溪县生态环境分局批复，未进	部分属	扬尘管控到位，减少噪声影	1.要求该公司加强扬尘管控，加大保洁力度，尽量减轻扬尘影响。	未办结	无

		建材有限公司，昼夜生产混凝土，生产时机器设备产生噪音扰民；车辆进出时产生噪音和扬尘污染；污水未做好收集，从场内流到场外空地。		环境问题	行竣工环保验收；现建有一条商砼结构物料拌合生产线，已建设密闭大棚储存物料，并安装喷淋系统。 2.车辆进出存在噪声和扬尘污染，对周边居民有影响。 3.该公司建有三格式污水收集处理池，处理后的废水循环使用，未发现有污水外排场外空地情况。	实	响。	2.要求该公司验收投产后，加强对运输车辆的管理，采取禁鸣、低速等措施，减轻交通噪声扰民。 3.目前，该公司已安排专人每日对厂区周边及道路清扫保洁，并洒水降尘。		
31	X3AH2 024110 30014	投诉人认为淮北市烈山区杨庄矿望阳路中段口腔医院，医疗危险废物未按照规定进行分类收集、未转相关资质公司转运处理，存在环境安全隐患。	淮北市烈山区	群众身边的生态环境问题	经核，杨庄街道望阳中路现有淮北小老虎口腔医院和段某某口腔诊所。淮北小老虎口腔医院正在装修，尚未经营，不产生医疗危险废物。段某某口腔诊所为杨庄街道社区卫生服务中心托管口腔诊所，医疗危险废物已按照相关规定分类收集并及时送至杨庄街道社区卫生服务中心医疗废物暂存点，暂存点按规定贮存后交由淮北市龙铁医疗废物处理有限公司进行转运处理。	不属实	无	无	已办结	无
32	D3AH2 024110 30010	朔里镇朔里矿安徽金岩高岭土公司南门东侧有片菜地，	淮北市杜集区	群众身边的生态环境问题	经核，安徽金岩高岭土新材料股份有限公司大门东侧围墙外有片菜地，未发现大粪施肥痕迹，无异味。菜地和水池之间有长亭阻隔，菜地水进不到附近水池。	部分属实	加强监管，对周边居民引导到位。	1.要求该公司立即清理菜地，目前该处种的菜已全部清除，并完成场地平整。 2.要求该公司和当地社区加	已办结	无

		大粪施肥产生异味，雨天冲刷到附近水池，污染水质。		境问题				强宣传引导，做好对周围居民的解释、说服、教育和管理工作，禁止在此处种菜。		
33	D3AH2 024110 30004	西街道五金巷体育社区孟山北路西商业局幼儿园西门对面，住宅区42号楼北侧门前道路施工工地，产生扬尘污染扰民。	淮北市 相山区	群众身边的生态环境问题	经核，孟山北路西商业局幼儿园西门对面42号楼施工工地为2024年相山区老旧小区改造项目，由淮北矿业（集团）工程建设有限责任公司进行施工，因施工期间地面裸露未完全覆盖，产生扬尘。	属实	扬尘污染得到有效管控。	1.责令淮北矿业（集团）工程建设有限责任公司对裸露地面进行全覆盖，施工期间洒水降尘。 2.目前该处工地裸露地面已采用毛毡布进行全覆盖，现场配备洒水车1辆，施工期间洒水作业，减少扬尘污染。	阶段性办结	无
34	D3AH 202411 030049	王人镇曹店村柴营自然村曹店村村委会西边1公里一处鸡鸭养殖场，粪便在该厂里随意堆放，产生异味扰民。	亳州市 利辛县	群众身边的生态环境问题	经核查，反映的鸡鸭养殖场为利辛县王人镇邵大勇家庭农场养鸭场，位于王人镇曹店社区柴营自然庄。该养殖场建有集污池及晾晒棚，已于2024年9月6日停养。该养殖场集污池内存有少量粪污，养殖场区及周边未发现粪污直排、粪污随意堆放现象，但集污池附近有轻微异味。	部分属实	粪污规范化处理；防止异味扰民。	加大对该养殖场粪污资源化利用指导，规范粪污还田；保持场区环境卫生，定期喷洒除臭剂，减少养殖异味。	未办结	无
35	X3AH 202411 030018	亳州市蒙城县小涧镇灵山行政村张庄自然村，由于地域环境及管网建	亳州市 蒙城县	群众身边的生态环境问题	经核查，小涧镇灵山村张庄自来水供水管网已建成，目前供水正常。走访当地群众，在夏季用水高峰尤其是干旱严重时，个别末梢用户会出现水压不足情况。现场对张庄3户自来水进行抽样检测，水质达标，未发现自来水浑浊现象。经查询小涧水	部分属实	加强供水管网巡查，保障供水畅通，确保	已对小涧镇灵山村张庄供水情况开展核查，制定用水高峰期供水应急预案。	未办结	无

		设不全等原因，导致出现季节性自来水供应不足、水质混浊等问题，影响群众正常生活。		题	厂日常水质检测记录、蒙城县疾控中心水质检测报告，小涧镇末梢水水质均达标。部分村民反映，如果长期未使用自来水，刚打开水龙头时会出现短时浑浊现象，随后即恢复正常。		水质达标。			
36	D3AH 202411 030038	举报人认为利辛县 100 多家砂石料厂均未采取防尘措施，均无环境审批手续，噪音和扬尘污染扰民。	亳州市 利辛县	群众身边的生态环境问题	经核查，利辛县砂石料场 130 家，其中有破碎、水洗工序，并已取得环评审批手续的 14 家；仅销售砂石的 116 家，属于环评豁免类，不需要办理环评审批手续，核查发现部分砂石料场存在夜间运输物料，物料未完全覆盖，地面有少量积尘未及时清扫，噪音和扬尘扰民现象。	部分属实	落实大气污染防治措施。	禁止砂石料场夜间（22 点至次日 6 点）运输物料；对物料采取有效覆盖措施，同时及时清扫地面积尘；由属地乡镇加强巡查检查，建立长效监管机制。	未办结	无
37	D3AH 202411 030058	宿州永兴纸业有限公司： 1. 锅炉排放不达标的黑烟，厂区周边异味刺鼻； 2. 污水未经处理排入厂区南侧 20 米的河沟内，目前河水发黑发臭。	宿州市 埇桥区	群众身边的生态环境问题	经核实： 1. 企业内污水处理池附近有异味。查阅 2024 年 7 月份检测报告，企业无组织废气排放达标。 2. 企业锅炉废气排放口装有在线联网监测设备，生产期间排放数据达标。 3. 企业产生废水经预处理，COD 浓度达到 400mg/L 以下，通过管网接入循环园区污水处理厂，无暗管外排。 4. 企业南侧约 200 米处为大张沟，经检测 COD 浓度 45mg/L，氨氮 0.812mg/L，未发现水质发黑发臭。	部分属实	加强监管，治污设施正常运行，达标排放。	1. 督促企业落实环保措施，降低气味影响。 2. 加强对企业日常监管，严格落实环保责任。	未办结	无
38	D3AH	安徽好塑多新	宿州市	群众	经核实，企业无生产废水产生，企业生活污水	部	整改措施	1. 责令企业清理垃圾杂物，	未	无

	202411030054	型材料科技有限公司，厂区内露天堆放垃圾，下雨时污水漫流至该厂北侧河内，河水发白发臭。	埇桥区	身边的生态环境问题	经管网排入园区污水处理厂。厂区内北侧堆放有垃圾杂物等，北侧河道水体内有大量浮萍，经检测，该水体 COD 浓度 12mg/L，未发现水质发黑发臭。	分属实	落实到位，减少对周边环境的影响。	整治提升厂区环境。目前垃圾已清理完毕。 2.组织对河道内浮萍进行清理。	办结	
39	D3AH202411030055	东坪路锦润浴池的两个水泵在锦润悦府小区 7 栋和 8 栋中间，机器运转噪音扰民；锦润浴池南边的大型冷库，压缩机噪音扰民。	宿州市埇桥区	群众身边的生态环境问题	经核实，锦润浴池及其南边的大型冷库确实存在机器运转噪音扰民现象。	属实	整改措施落实到位，减少对周边群众的影响。	1.锦润浴池落水管道向北侧挪移 10 米左右(远离居民窗户),加装管道弹性托架减振器,减少与墙体之间共振。 2.责令对冷库压缩机采取隔音降噪措施,同时中午(12:00-14:00)时段、夜间(19:00-21:30)时段停止冷库压缩机设备运行。	未办结	无
40	D3AH202411030045	褚兰镇谢炉村吴庄组徐某明破坏谢炉村村委会东南 3 公里处大炮山的 500 多亩生态林。	宿州市埇桥区	群众身边的生态环境问题	经核实，该地块承包人徐某明于 2024 年 9 月 10 日持林木采伐许可证采伐，采伐林权证四至范围内树木 16385 棵，采伐面积 13.2 公顷(198 亩)，无超范围采伐现象。大炮山的其他区域地类为非林地。	不属实	无	无	已办结	无
41	X3AH202411030023	宿州市城投公司的安置房“五一”花园项目，施工现	宿州市埇桥区	群众身边的生态环境问题	经核实，五一花园项目室内工作目前已完成，现场施工存在一定的扬尘及建筑垃圾未及时外运情况。项目现场回填已经基本结束，没有发现使用建筑垃圾回填场地的情况。	部分属实	规范作业，建筑垃圾按规定处置。	1.责令施工单位加强管理,严禁高空抛洒建筑垃圾。 2.责令施工单位立行立改,制定建筑垃圾处置方案,规	已办结	无

		场高空抛撒建筑垃圾产生扬尘污染，场地内建筑垃圾未按规定处置，直接用于工地回填。		境问题				范设置建筑垃圾堆放点，按规定办理外运备案手续并及时清运。		
42	X3AH 202411 030021	宿州市奥体中心项目施工现场建筑垃圾随意堆放，覆盖用的抑尘网网眼太大起不到抑尘作用，现场扬尘严重。	宿州市 埇桥区	群众身边的生态环境问题	经核实，项目现场个别建筑垃圾堆放点存在抑尘网网眼过大及抑尘网破损情况。	属实	现场设置建筑垃圾集中堆放点，对破损、网眼太大抑尘网部位采用六针或以上抑尘网重新覆盖。	责令项目现场规范设置建筑垃圾集中堆放点，对破损、网眼太大的抑尘网采用六针或以上抑尘网重新覆盖。目前抑尘网重新覆盖基本完成。	未办结	无
43	D3AH 202411 030012	栏杆镇栏东村南侧的污水管网破裂，污水流入村南侧的水塘内，污染水质。	宿州市 埇桥区	群众身边的生态环境问题	经核实，栏东村南侧水塘边架设的污水收集输送提升泵损毁，导致收集池内污水外溢至水塘。	属实	1.污水收集输送设施正常运转。 2.加强巡查监督，严防污水外溢。	1.对损毁设备进行更换。目前损毁提升泵更换已完成，污水输送正常。 2.组织实施水塘治理工程，提升水质。	未办结	无
44	D3AH 202411 030011	杜楼镇彭村所里自然村向东	宿州市 萧县	群众身边	经核实： 1.投诉反映的雷鸣采石厂实为安徽雷鸣矿业	部分	污染治理设施正常	加强环境监管，督促企业落实环境保护主体责任，降低	已办	无

		距离 100 米的雷鸣采石厂，隔三岔五产生爆炸噪音，机器粉碎石料产生噪音扰民。		的生态环境问题	<p>有限责任公司所里矿山分公司，环评及环保验收手续齐全。</p> <p>2.该企业一个月左右进行一次大规模爆破，5天左右进行一次小规模爆破；生产车间密闭，厂房安装隔音材料，机械配有减震设备。</p> <p>3.该企业按季度进行噪声监测。噪声虽然达标，但噪声确实对周围居民产生一定的影响。</p>	属实	运行，污染物达标排放。	对周边群众的影响。	结	
45	D3AH 202411 030005	土桥村小孙庄南面 400-500 米处，明阳集团建设的风力发电风机组 12、13 号，风大时噪音扰民。多次向有关部门反映无果。	宿州市灵璧县	群众身边的生态环境问题	<p>经核实：</p> <p>1.该公司因前期群众投诉噪声问题，曾于 2023 年 5 月、2024 年 6 月委托安徽湖上检测科技有限公司对灵璧县灵北风电场项目的全部 13 组风机周边 35 个敏感点进行昼夜间噪声检测，检测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中 2 类标准。</p> <p>2.虽然该项目运行期间噪声排放未超过排放标准，但确实产生了一定的环境噪声，给周边部分居民造成干扰。</p>	部分属实	加强监管，确保企业运行期间噪声不超标。	<p>1.灵璧县发改委已约谈企业负责人，要求其采取有效措施降低灵北风电场项目 12、13 号风机噪声，减轻对周边声环境的影响。</p> <p>2.明阳公司计划采取以下措施进行整改：一是在 F12、F13 号风机塔基散热风扇四周及顶部增设隔音板，降低散热风扇处产生的噪声传播；二是增加 F12、F13 号风机维护频次，对风机主轴承、偏航齿轮、变桨齿轮等关键部位增加润滑油频次，最大限度降低因润滑不畅产生的额外噪声；三是对 F12、F13 号风机分时段降功率运行，计划每日午间 12: 30—14: 00、夜间 21: 00—次日 6: 30 期间降低功率运行，减轻运行过程中产生的噪声；四是加大 F12、F13 号风机噪声</p>	未办结	无

								<p>检测频次，每季度不少于一次，精准掌握风机运行时噪声排放情况。</p> <p>3.目前该企业计划停运，正在增设隔音板、维护机械设备，待恢复运行后委托检测单位进行不同时段、不同功率运行时的噪声检测，选出日间、夜间最优运行功率并严格执行，从而有效减少对周边居民的影响。</p> <p>4.积极和附近居民沟通，做好群众思想工作。</p>		
46	D3AH 202411 030062	<p>彭庙村华胜窑厂：1.10月21日到31日生产期间，未使用除尘设备；2.夜间废水偷排至附近河道、农田，污染地下水；3.运输过程中产生扬尘扰民；4.夜间生产和运输噪音扰民。</p>	蚌埠市 怀远县	<p>群众身边的生态环境问题</p>	<p>经查，反映的华盛窑厂为怀远县华盛新型建材有限公司，法人代表陆某某。</p> <p>1.关于反映“10月21日到31日生产期间，未使用除尘设备”问题。2024年11月4日现场核查时，该公司隧道窑炉正在运行，煤矸石破碎生产线及砖坯生产线未生产，污染防治设施正常运行。经查阅10月21日到31日生产期间在线数据，窑炉废气均达标排放，根据企业负责人提供的10月21日到31日影像材料，该公司昼夜间生产作业期间喷淋除尘设施全程开启。该问题不属实。</p> <p>2.关于反映“夜间废水偷排至附近河道、农田、污染地下水”问题。经查，砖坯生产过程中不产生生产性废水，厂房内仅办公区域产生生活污水，且通过化粪池进行处理，现场未发现生产废水排污管</p>	部分属实	<p>对厂区、厂外及附近道路清理整治干净；完善防噪设施，限制夜间运输，避免噪声。</p>	<p>1.要求企业立即对厂区、厂外、附近运输道路积尘进行清理，日常生产运输过程中加大清理及洒水抑尘频次，运输车辆进出场及时冲洗轮胎，并保持常态长效。</p> <p>2.对厂区生产车间防噪设施进一步完善，主要产噪区域加装隔音护板，修复部分厂房未封闭区域。督促企业加强夜间运输车辆管理，减少车辆怠速时间，低速运输时禁止车辆大轰油门，同时限制夜间运输时间，合理安排</p>	已办结	无

				<p>道和废水违法排放行为，也未发现有污水排入沟渠现象。该问题不属实。</p> <p>3.关于反映“运输过程中产生扬尘扰民”问题。经查，厂区周围存在遗留灰尘，原料运输车辆、砖头运输车辆通行时产生扬尘。</p> <p>4.关于反映“夜间生产和运输噪音扰民”问题。经查，该公司夜间存在生产作业情况，砖头运输车辆、原料运输车辆运输过程中有噪声产生。</p>			运输时段，减少运输噪声影响。			
47	X3AH 202411 030030	1.2019年7月至2020年10月，蚌埠市怀远县淝河镇岭集村樱花宾馆对面董某安厂房，无任何手续违规用烧碱热洗固废材料亮片，加工生产的约80吨含有重金属废水和1.2吨危废，通过厂房内两个猪圈中间的一条4米宽的水沟排放至东边小沟（东经	蚌埠市 怀远县	群众身边的生态环境问题	<p>1.关于反映的第一个问题。经查，董某安厂房现为怀远宇淮生物科技有限公司，主要从事煤基费托合成粗液体蜡仓储和销售。租用怀远县淝河镇岭集村樱花宾馆对面厂区内东侧厂房、北侧厂房及厂区空地，在东侧厂房安装卧式铁储罐17个，北侧厂房内安装卧式铁储罐1个，堆放塑料储罐19个，其中7个塑料储罐内装满不明液体，2个塑料储罐内装有半罐不明液体，其它10个塑料储罐为空罐，厂区院内露天堆放塑料吨桶25个，其中12桶装满不明液体，其它13桶为空桶。经排查，发现该公司东侧厂房附近一处破损厂房地面残留部分不明物质，反映的两个猪圈中间的一条4米宽的水沟现为东侧厂房与破损厂房之间的坑塘，坑塘内有积水，积水颜色发红；东边小沟（东经117.0；北纬33.9）实际为厂区东侧院墙外沟渠（东经117.0；北纬33.1），坑塘与沟渠不相通，沟渠内水质微红，该沟渠能够流入南边淝河。蚌埠市怀远县生态环境监测站对排查异常区域水质进行取样，共取4处水</p>	部分属实	妥善贮存危险废物；涉及重金属废水和危废问题移送公安部门立案调查；对安徽百绿环境科技有限公司院内西北方厂房外原排水沟处土壤进行检测，将依	<p>1.已对淝河镇岭集村原董某安厂区及周边实施环境风险管控，妥善贮存危险废物；</p> <p>2.怀远县生态环境分局已将董某安使用烧碱热洗固废材料亮片，涉及重金属废水和危废问题移送至公安机关进行调查，公安部门已立案；</p> <p>3.怀远县生态环境分局已委托第三方公司对安徽百绿环境科技有限公司院内西北方厂房外原排水沟处土壤进行检测，将依据检测结果进一步处理。</p>	未办结	无

		<p>117.0；北纬33.9)，后流入南边淝河，现约300吨危废滞留在小沟沿沟底，4米宽的水沟中和东边中沟内仍有大量危废存在；2.2020年10月，董某安将厂房搬迁至怀远县徐圩乡329国道龙亢工业区安徽百绿环境科技有限公司院内西北方厂房内，同样将每日加工生产的约80吨含有重金属废水和1.2吨危废，直接排污至厂房后的水沟内（东经116.54，北纬</p>	<p>样，分别为厂内无名水塘、厂房东侧沟渠断面及上下游。根据怀远县环境监测站监测报告数据，淝河镇徐沟岭集村李某标厂内无名水塘断面，化学需氧量：186000mg/L，氨氮：7.52mg/L，铬：12.7mg/L，镍：8.1mg/L，锌：2.0mg/L，pH：4.6，总磷：0.10mg/L；厂房东侧沟渠下游约200米断面，化学需氧量：36mg/L，氨氮：7.86mg/L，铬、镍、锌低于检测限值，pH：7.9，总磷：0.73mg/L；厂房东侧沟渠断面，化学需氧量：72mg/L，氨氮：5.32mg/L，铬、镍、锌低于检测限值，pH：7.9，总磷：0.80mg/L；厂房东侧沟渠上游断面，化学需氧量：45mg/L，氨氮：0.906mg/L，铬、镍、锌低于检测限值，pH：8.0，总磷：0.32mg/L。</p> <p>2.关于反映的第二个问题。经查，反映的生产厂房位于怀远龙亢工业园，为安徽丽谯环保科技有限公司，经营者为韩某利。2021年9月，该公司租用中洋工贸有限公司8号粮库（现安徽百绿环境科技有限公司西北侧厂房）建设年处理5万吨非金属废料资源再生利用项目。2021年11月1日，怀远县生态环境分局现场检查时，该公司未办理环评审批手续，生产时产生的废水经沉淀后，排入厂房西侧水沟内，现场未发现有重金属废水和1.2吨危废直接排污至厂房后的水沟情况。2021年11月2日，怀远县生态环境分局对安徽丽谯环保科技有限公司下达了《查封（扣押）决定书》，并对该公司产污设备进行了查封；同日，向该公司下达了《责</p>	<p>据检测结果进一步处理。</p>		
--	--	--	--	--------------------	--	--

		33.4), 后流入北面的 329 国道大沟内, 再流入涡河内。			令改正违法行为决定书》。后该公司自行关闭, 清理了原料、产品和生产设备, 同时按要求对周边沟渠进行了清理整治。2024 年 11 月 4 日, 怀远县生态环境分局现场核查时, 反映的生产项目已不存在, 该处厂房已由安徽百绿环境科技有限公司租赁, 用于贮存一般工业固体废物。厂房后的水沟(东经 116.54, 北纬 33.4) 位于厂区安徽百绿环境科技有限公司西侧(东经 116.89, 北纬 33.0), 以前能够通往 329 国道南侧大沟内, 汇入褚家大沟, 最终进入涡河。目前, 厂区西侧沟渠已被新建设的公司使用, 沟渠已被填土并硬化。					
48	D3AH 202411 030020	唐集镇李圩村北侧 1 公里处刘 某 德 砂 石 场, 废水直排到场区西侧沟渠, 喷淋设施停用、进出车辆没有冲洗, 导致扬尘污染扰民。	蚌埠市 怀远县	群众身边的生态环境问题	经查, 反映的刘 某 德 砂 石 场 为 怀 远 县 舜 德 再 生 资 源 有 限 公 司, 法 人 代 表 邵 某 英。2024 年 11 月 4 日现场核查时, 该公司处于停产状态。厂区门口的车辆进出喷淋装置损坏无法正常工作, 厂区东侧未设置混凝土围墙, 冲洗车辆及冲洗地面产生的废水从活动板房侧溢流至东侧小沟渠, 2024 年 10 月份新建成投入使用的物料库未建设水喷淋设施, 厂区南侧地面积尘严重。	属实	维修损坏除尘设施, 厂区内清理整治干净, 督促企业严格按照环评手续要求彻底完成整改。	1.立即对损坏的水喷淋设施进行维修, 新建设投入使用的物料库安装水喷淋设施, 厂区南侧地面积尘进行清理整治, 并采取洒水抑尘措施; 2.督促企业按照环评要求, 冲洗废水循环使用, 禁止排入外环境, 未完成整改前不得生产。	未办结	无
49	X3AH 202411 030015	蚌埠市怀远县包集镇常春农机专业合作社扬尘污染扰	蚌埠市 怀远县	群众身边的生态环境	经查, 反映的为怀远县常春农机专业合作社于 2020 年在怀远县包集镇易圩村建设的秸秆收储中心, 2024 年 10 月 27 日, 接到本轮督察转办信访件后, 怀远县针对发现的问题已要求该收储中心进	部分属实	厂区内清理整治干净, 落实镇村网格	怀远县包集镇政府将加强日常巡查, 严格按照镇村网格化环境监管包保责任体系落实网格化日常监管, 防止问	已办结	无

		民，多次向相关部门反映无果。		境问题	行整改。2024年11月5日现场核查时，该收储中心已将大棚内散落的秸秆堆放整齐，加工区域加装了防尘网，大棚周边散落秸秆和地面积尘进行了清理整治；因存在消防安全隐患，怀远县消防救援大队联合包集镇政府对该收储中心的秸秆加工设备进行了拆除。2024年5月、6月、7月、8月怀远县收到12345政务服务便民热线反映过此问题，怀远县包集镇政府和怀远县农业农村局要求该收储中心对大棚周边散落秸秆和地面积尘进行清理整治，并采取喷淋等防扬尘抑尘措施。		化环境监管包保责任体系，避免问题反弹。	题反弹。		
50	D3AH 202411 030066	法姬娜大道与青年路交叉口北80米，方家熟食早8点到晚8点抽油烟机噪音较大，相关部门检测噪值音未超标，但举报人认为油烟机在举报人家卧室正下方，产生低频噪音扰民。	阜阳市界首市	群众身边的生态环境问题	经核查，信访反映的方家熟食餐馆位于法姬娜大道与青年路交叉口北，该餐馆油烟净化器和风机安装于餐馆厨房吊顶上，正上方为信访人卧室。经检测，噪声值为48.5dB，低于1类声环境功能区（居民住宅）昼间55dB标准，但现场能听到风机及管道出风响声，存在噪音扰民现象。	属实	油烟净化设施迁移点位，减少对群众影响。	餐饮店将现有油烟净化器和风机拆除，安装至餐馆外侧走廊下，减少对周边居民的噪音影响。	阶段性办结	无
51	X3AH 202411	阜阳市颍上县陈桥镇李庄村	阜阳市颍上县	群众身边	1.明乐再生资源综合利用有限公司实为颍上县明乐再生资源综合利用有限公司，从事混凝土预	部分	整改措施落实到位	1.督促颍上县明乐再生资源综合利用有限公司严格按照	阶段	无

	030022	胡海队颍利路西 100 米明乐再生资源综合利用有限公司和陈桥镇陈彭村村委会向西 200 米彭辉建材有限公司，未办相关审批手续违规生产混凝土，每天噪声和扬尘污染扰民。		的生态环境问题	<p>制房生产，2021 年 7 月 28 日取得发改委备案，2022 年 5 月 13 日通过阜阳市颍上县生态环境分局审批，2023 年 3 月通过自主验收，2023 年 2 月 27 日完成排污许可登记。现场检查发现该公司正在生产，混凝土生产线未生产，配套建设了袋式除尘器、物料大仓喷淋设施、车辆冲洗平台，厂区西侧堆放混凝土预制成品房约 20 个，厂区地面存在积尘现象。2024 年 11 月 4 日，阜阳市颍上县生态环境分局委托第三方检测机构对该公司噪声进行检测，厂区四至范围检测噪音值均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008）》确定的噪音限值“3 类声环境区~昼间 65 分贝”，符合相关法律规定。</p> <p>2.彭辉建材有限公司实为颍上县彭辉再生资源综合利用有限公司，从事水泥免烧砖生产，2019 年 9 月 9 日取得发改委备案，2020 年 6 月 28 日通过颍上县生态环境分局审批，2021 年 1 月通过自主验收；2020 年 12 月 30 日完成排污许可登记。经调阅生产记录发现，该公司自 2024 年 10 月 18 日停产至今，配套建设了旋风除尘设施、车辆冲洗平台、废水收集池、大仓喷淋设施，厂区场地无明显扬尘。经走访周边群众，企业前期生产期间存在噪音扰民现象，待该公司恢复生产时将适时开展噪声检测。</p>	属实	位，减少对周边群众的影响。	<p>环评批复要求运行污染治理设施，落实厂区常态化保洁降尘措施，消除厂区积尘现象。</p> <p>2.加强日常巡查管理力度，指导 2 家企业规范提升环保管理能力，进一步降低生产噪声和粉尘对周边环境的影响。</p>	性办结	
52	X3AH 202411 030020	界首市西城街道吕宋社区西刘庄西南方向	阜阳市界首市	群众身边的生	<p>经核查，反映问题位于界首市西城街道办事处吕宋社区大宋庄东北侧，水塘面积约 10 亩，水体表面漂浮有垃圾，水体发黑且有臭味，已委托第三</p>	属实	消除黑臭。	1.已组织人员对垃圾漂浮物进行打捞，清运到垃圾处理厂处理；对该塘进行清淤治	未办结	无

		约 150 米处，皖豫两省交界处有一水塘漂浮大量垃圾，导致水体发黑发臭，污染周边村庄地下水水质。		态环境问题	方检测机构对大宋庄 2 个地下水点位进行取样检测。			理。 2.加强监管，杜绝再次倾倒垃圾等污染物。		
53	X3AH 202411 030019	安徽太和经济开发区化工园区德信佳生物医药厂、欣奕华公司等，长期排放刺鼻性废气，尤其是晚 10 点至早 6 点；废水未经处理排入下水道，雨污混流，污染周边水环境。	阜阳市 太和县	群众身边的生态环境问题	<p>经核查，太和县经济开发区化工园区东区有 4 家企业，分别为：安徽德信佳生物医药有限公司、阜阳欣奕华制药科技有限公司、安徽盛康药业有限公司、安徽拜善晟制药有限公司，其中安徽盛康药业有限公司、安徽拜善晟制药有限公司两家企业处长期停产状态。</p> <p>2024 年 11 月 4 日，阜阳市太和县生态环境分局组织人员对 2 家在产企业开展昼间及夜间现场检查：</p> <p>1.安徽德信佳生物医药有限公司一期项目已履行环评审批和阶段性自主验收手续，已办理排污许可证，目前长期停产。二期项目已履行环评审批手续，已办理排污许可证，目前正处竣工环境保护自主验收阶段，间歇式夜间调试生产设备，配套建设的废气及废水治理设施正在运行使用，现场无明显刺鼻性异味。生产废水通过企业污水处理站预处理后经园区污水管网进入园区污水处理厂处理，排水方式为间歇式排放；建设有雨污分流管网，雨水</p>	部分属实	企业落实污染防治措施，确保污染治理设施稳定运行，污染物达标排放。	太和县生态环境分局委托第三方检测机构对 2 家企业废气、废水开展取样检测，将根据检测结果进一步处理。	未办结	无

					<p>经初期雨水收集池收集后排至园区雨水管网。现场检查时，污水排放口、雨水排放口均未排水，周边水环境无污染。</p> <p>2. 阜阳欣奕华制药科技有限公司已履行环评审批和自主验收手续，已办理排污许可证，配套建设废气及废水污染治理设施正在运行，污水处理站附近有异味。生产废水通过污水处理站预处理后经园区污水管网进入园区污水处理厂处理，排水方式为间歇式排放；该公司建设有雨污分流管网，生产区雨水经厂区雨水管网进入初期雨水池后排入污水处理站处理；非生产区雨水进入园区雨水管网。现场检查时，污水排放口、雨水排放口均未排水，周边水环境无污染。</p>					
54	D3AH 202411 030027	芦村镇枣林村村委会南侧400米处的农田上堆放大量渣土。	阜阳市界首市	群众身边的生态环境问题	<p>经核查，芦村镇枣林村村委会南侧400米农田上堆放的是芦村镇土地整治工程项目的土方，占地约1亩，后期将用于土地整治中的回填土。</p>	属实	土方清运转移到位。	对裸露的土方覆盖防尘网，并将土方清运转移。	阶段性办结	无
55	D3AH 202411 030002	肖口镇肖口工业园区内安徽天畅金属材料有限公司、太和县大华能源科技有限公司，田营镇田	阜阳市太和县	群众身边的生态环境问题	<p>因大气扩散条件较差，2024年10月31日17时至11月5日18时期间，阜阳市启动重污染天气II级应急响应减排措施。</p> <p>1. 安徽天畅金属材料有限公司拆解工段、低温熔炼工段、精炼合金工段、电解工段均未投料生产。熔炼炉正在停炉保温，熔炼废气排放口（DA011）在线数据：二氧化硫0.6mg/m³、氮氧化物</p>	部分属实	严格落实阜阳市重污染天气预警响应应急减排措施。	加强日常及应急响应期间环境监管力度，严格落实阜阳市重污染天气预警响应应急减排措施。	阶段性办结	无

		<p>管工业园区内骆驼集团再生资源有限公司，未落实安徽省生态环境厅发布的重污染天气橙色预警，期间未停产。</p>		<p>0.18mg/m³、颗粒物 0.24mg/m³；熔炼环境集烟废气排放口（DA003）在线数据：二氧化硫 0mg/m³、氮氧化物 0.16mg/m³、颗粒物 0.83mg/m³；配料排放口（DA002）在线数据：二氧化硫 0mg/m³、氮氧化物 0.1mg/m³、颗粒物 0.83mg/m³。为避免造成熔池凝固导致整个系统瘫痪无法再次开启，停炉保温期间每 10 小时加入少量原料和氧气进行升温，升温 2 小时后继续进行保温。</p> <p>2.太和县大华能源科技有限公司拆解工段、低温熔炼工段、精炼合金工段、电解工段均未投料生产。熔炼炉正在停炉保温，熔炼废气排放口（DA003）在线数据：二氧化硫 0.9mg/m³、氮氧化物 2.15mg/m³、颗粒物 0.08mg/m³；熔炼环境集烟废气排放口（DA004）在线数据：二氧化硫 1.03mg/m³、氮氧化物 3.16mg/m³、颗粒物 0.05mg/m³；精炼合金排放口（DA005）在线数据：二氧化硫 1.25mg/m³、氮氧化物 1.55mg/m³、颗粒物 0.11mg/m³。为避免造成熔池凝固导致整个系统瘫痪无法再次开启，停炉保温期间每 12 小时加入少量原料、氧气和催化剂进行升温，升温 2 小时后继续进行保温。</p> <p>3.骆驼集团（安徽）再生资源有限公司拆解车间、精炼合金车间、低温熔炼车间未生产，富氧侧吹炉停炉保温未投料生产，污染防治设施正在运行。熔炼废气排放口（DA003）在线数据：二氧化硫 2.039mg/m³、氮氧化物 9.047mg/m³、颗粒物</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					0.107mg/m ³ ；熔炼环境集烟废气排放口（DA004）在线数据：二氧化硫 0.47mg/m ³ 、氮氧化物 0.702mg/m ³ 、颗粒物 0.043mg/m ³ ；精炼合金排放口（DA005）在线数据：二氧化硫 0.258mg/m ³ 、氮氧化物 3.137mg/m ³ 、颗粒物 0.611mg/m ³ 。为避免造成熔池凝固导致整个系统瘫痪无法再次开启，停炉保温期间每 9 小时加入少量原料和氧气进行升温，升温 3 小时后继续进行保温。					
56	D3AH 202411 030001	黄岗镇高郢村黄岗镇工业园区东南方向一公里处，污水处理厂西面的柳木加工点扬尘和噪音扰民；柳木加工点南侧鸵鸟养殖点，养殖粪污未及时处理，环境较差，产生异味。	阜阳市 阜南县	群众身边的生态环境问题	<p>经核查，该信访件与 X3AH202410310018 举报内容基本一致，位于阜南县黄岗镇高郢村，举报点位东侧无居民，其他方位均为居民区。</p> <p>1.木材加工厂经营者为高某某，现场建设简易生产厂棚 1 栋，主要从事木制工艺品加工销售。该建设项目未履行排污许可登记手续，无污染防治设施，现场粉尘较明显。</p> <p>2.鸵鸟养殖场为阜南县田战畜牧养殖有限公司，主要从事鸵鸟养殖及销售。养殖场占地约 1000m²，建有鸵鸟舍 1 栋，存栏鸵鸟 64 只。该养殖场内有轻微异味，未发现粪便粪水随意堆放流淌。</p>	部分属实	消除环境污染和异味。	<p>1.木材加工企业自行对生产设备进行拆除。</p> <p>2.清理养殖场周边垃圾及杂物，对南侧鸵鸟运动场铺垫 10 公分以上砂层，严格按照消毒规程，定期对养殖场地进行消毒。</p> <p>3.建立健全巡查监管机制，发现问题立即整改到位。</p>	阶段性办结	无
57	D3AH 202411 030065	南门路与麻刀街交叉口凤凰湾 H 区 2 号楼旁边的污水管网接入雨水管	淮南市 凤台县	群众身边的生态环境问题	<p>2024 年 11 月 4 日，凤台县人民政府组织凤台县住建局、凤台县城管局和城关镇人民政府前往现场开展实地调查核实。</p> <p>经核实，群众反映点位城关镇凤凰湾 H 区位于南门路与麻刀街交叉口，系居民住宅区，其中 2</p>	属实	更换错用的污水管网、雨水管网井盖；将污	<p>1.已将南门路与麻刀街交叉口凤凰湾 H 区 2 号楼污水管网、雨水管网错用的井盖进行更换；阳台水管已重新接入污水管网。</p>	已办结	无

		网。		题	号楼位于麻刀街东侧。经现场摸排，2号楼管网存在以下问题：1.污水管网井盖错用雨水井盖，雨水管网井盖错用污水井盖；2.阳台水管接入雨水管网。		水接入污水管网。	2.凤台县人民政府将结合凤台县城区排水管网清淤改造工程，对该区域进行细致排查，如发现问题、立行立改，确保污水管网设施正常稳定运行。		
58	D3AH 202411 030006	淮南市经济开发区雨污未分流，污水经雨水管网流入国庆东路北侧500米处大洪沟，最终汇入淮河。	淮南市经开区	群众身边的生态环境问题，涉及公共利益的生态环境问题	<p>经核查，群众反映的大洪沟实际名为龙王撇洪沟，国庆东路北侧500米处为经开区北部园区雨水通道的主要排口。2023年3月，为解决园区雨水排水不畅及雨污混流问题，淮南经济技术开发区管委会实施了经开区北部园区人居环境整治提升项目，在北部园区重新建设了雨水管网，覆盖永兴路、河滨路、田东路、振兴路、湖滨路五条道路，总长约4.4公里，管涵直径为DN500-DN2000，材质为钢筋混凝土承插管。项目完工后园区排水情况已得到明显改善。</p> <p>在近期核查中发现，园区内个别污水管网存在渗漏、破损等病害缺陷，造成污水流入雨水管道的情况，对末端排口水质造成一定影响。</p>	部分属实	雨污分流到位，排口处无污水流出。	<p>1.淮南经济技术开发区管委会已对21家排水企业雨污管网进行了梳理，确保企业雨污分流，规范设置雨、污水排口，建立排口台账及标识牌，常态化监控。</p> <p>2.淮南经济技术开发区管委会针对北部园区雨水管网开展了排查，借助CCTV（管道检测机器人设备）、QV（快速检测管道潜望镜）等技术手段与人工作业相结合的方式对雨污水管网进行了深入的检测溯源，对存在错混接、渗漏等病害缺陷的管道采取了封堵、截流、CIPP修复等适当工程措施进行了处理。</p>	未办结	无
59	D3AH 202411 030063	恒大名都小区西门艾康堂，烧艾草的烟尘	滁州市琅琊区	群众身边的生	<p>经查，滁州经开区艾康堂艾灸馆于2019年开业，主营艾灸、理疗等服务。该商户排烟净化设备的风机与净化设备已完成联动，即风机开启净化设</p>	属实	解决恒大名都小区附近的滁	1.目前该商户已经完成净化设备内部配件更换保养，正在调试中，已制定保养台账。	阶段性	无

		排入小区内， 异味扰民。多 次向相关部门 投诉无果。		环境 问题	备同时开启，目前因净化设备长期未清洗维护，导致设备无法充分净化店内排出的烟雾以及艾草燃烧后产生的特殊气味。投诉人反映情况属实。		州经开区 艾康堂艾 灸馆排出 的烟雾和 气味污染 扰民问题。	2.若调试运转效果不佳，则 协调商户加装隔离棚，进一 步降低异味扩散。 3.开展常态化巡查，发现问 题及时督促整改。	办 结	
60	D3AH 202411 030037	天长市环兴再 生资源有限公 司偷排废水， 环评造假。	滁州市 天长市	群众 身边 的生态 环境问 题	<p>1.2024年11月4日现场检查，天长市环兴再生资源有限公司位于仁和镇富民南路60号，主要从事工业固体废物（不含危险废物）、生活性废旧物资回收、加工。2020年7月15日，《废弃建筑垃圾综合再利用项目环境影响报告表》通过环境影响评价审批，2021年1月，完成项目竣工环境保护自主验收。该公司破碎生产线工艺流程为：给料-一次破碎-二次破碎-筛分-出料；洗沙生产线工艺流程为：给料-筛分（水洗）-脱水筛-出料，配套建设压滤机和循环沉淀水池，生产废水不外排。检查当日该公司未生产，沿厂区边界踏勘未发现洗沙循环水外排迹象，场地堆有成品水洗砂湿料，尚未入库存放。遇雨天未及时入库的物料会随雨水流入厂区东南侧，群众反映情况部分属实。</p> <p>2.该公司编制的《废弃建筑垃圾综合再利用项目环境影响报告表》已通过滁州市天长市生态环境分局审批，该项目选址符合天长市仁和集镇总体规划，土地为工业用地。编制单位就原辅材料、生产设备及其他相关数据与业主单位充分沟通，并按照</p>	部 分 属 实	完成初期 雨水收 集、沉 淀设 施建 设。	要求企业根据生产需要增加 初期雨水收集沉淀设施，规 范物料暂存，杜绝物料随雨 水外流现象。	未 办 结	无

					相关要求编制环评报告,未发现瞒报、谎报等情况。					
61	D3AH 202411 030019	海清再生资源有限公司将生产污泥卖给水口镇秀青农业科技有限公司,秀青农业科技有限公司直接在厂区掩埋或露天堆放污泥。	滁州市来安县	涉及利益纠纷问题	<p>1.海清再生资源有限公司将生产污泥卖给水口镇秀青农业科技有限公司问题: 经查,海清再生资源有限公司实为滁州市海青环保科技有限公司,位于安徽省滁州市南谯区沙河镇金玉路88号。经营范围包括固体废物治理,海青公司无生产加工实体。2023年3月与滁州市中冶水务有限公司签订生活污水处置合同,再委托九久建材处置生活污水并支付处置费,因九久建材处置生活污水资质未通过审批,2023年7月,九久建材将接收的生活污水委托秀青农业科技有限公司处置。该反映问题部分属实。</p> <p>2.秀青农业科技有限公司直接在厂区掩埋或露天堆放污泥问题: 2024年11月5日,滁州市来安县生态环境分局会同水口镇人民政府对滁州市秀青生态农业发展有限公司进行现场检查,该公司已履行相关环评等环保手续,年产200吨蚯蚓养殖项目正常养殖,原料仓库和混料车间配套的生物除臭装置正常运行,污泥处置未建立台账,现场对厂区周边排查,使用挖机随机开挖3处,未发现掩埋污泥现象,在厂区西北侧发现有露天堆放污泥。该反映问题部分属实。</p>	部分属实	<p>1.严格按照规范贮存堆放的污泥。</p> <p>2.要求企业依法依规开展生产经营活动。</p>	<p>1.督促秀青公司立即对存在问题进行整改,严格按照规范贮存堆放的污泥。</p> <p>2.依法依规开展生产经营活动并对污泥流向、用途、用量等进行全过程跟踪、记录。</p>	未办结	无
62	D3AH 202411 030024	南谯区海清再生资源有限公司在没有处理资质的情况下	滁州市南谯区	涉及利益纠纷问题	<p>1.经查,滁州市海青再生资源有限公司(以下简称海青公司)于2022年5月12日成立,经营范围包括固体废物治理,海青公司无生产加工实体。</p> <p>2.交办件中反映的景杭农业科技实为滁州景</p>	部分属实	落实整改要求。	1.要求滁州景航农业科技有限公司严格按照环评文件及审批意见要求从事生产经营,正常运行项目配套的污	未办结	无

		收购滁州市第一污水处理厂污泥，再转卖给景杭农业科技，直接在厂区内就地掩埋或放置在大地陶粒有限公司厂区内露天堆放。			航农业科技有限公司，成立于2020年6月30日，为市本级污水处理厂污泥应急、辅助处置单位。2024年5月21日，滁州景航农业科技有限公司与滁州市第一污水处理厂签订《一般固废委托处置协议》，受委托处置污泥。2024年，滁州景航农业科技有限公司共接收滁州市中冶水务有限公司污泥118.24吨用于蚯蚓养殖。现场未发现厂区内掩埋现象。 3.经查，大地陶粒有限公司实为定远县大地陶粒有限公司，位于安徽省滁州市定远县能仁乡清水村，主要生产原料为市政污泥、一般工业污泥、河道淤泥等。检查时发现，该公司在厂区内露天堆放污泥问题属实。			染防治设施，严格落实固废管理要求，做好台账登记工作，严禁违法违规处置。 2.督促能仁乡人民政府严格落实属地责任，要求企业加强工业固体废物管理，避免对周边环境造成不良影响；定远县生态环境分局已对定远县大地陶粒有限公司存在的环境违法行为，依法依规调查处理。		
63	X3AH 202411 030009	滁州市定远县炉桥镇年东村李某刚违规在50亩耕地上建设养殖场，举报人认为养殖场未做好污染防治措施，导致周边农田受到污染。	滁州市 定远县	群众身边的生态环境问题	投诉人反映的“50亩耕地”为定远县炉桥镇年东村地块，李某刚系定远县炉桥镇年东村沟南组村民，2007年在承包土地上建设简易猪舍，猪舍占地面积约0.5亩，土地性质为设施农用地，使用土地不违法。该猪舍现有存栏生猪42头，采用人工干清粪处理工艺，未配套建设粪污处理设施，养殖生产过程中产生的干粪直接堆放在猪舍周边，尿液和少量污水直排自家农田，对周边环境有一定影响。	部分属实	落实整改要求。	1.养殖场已截污，化粪池已建设、堆粪棚基本建设完成。 2.农业农村局现场帮扶指导企业建设粪污处理设施。	阶段性办结	无
64	D3AH 202411 030044	六安市裕安区士胜建材厂，	六安市 裕安区	群众身边	经核查，裕安区士胜建材厂位于分路口镇枣树村，主要从事石料加工生产和末端石粉提砂，该厂	部分	群众投诉得到解	该厂于2021年办理临时用地手续，期限为2021年7月	阶段	无

		石子加工过程中产生扬尘和噪音污染，没有任何环保措施，清洗废水直接外排到周边的田地，投诉人认为该建材厂无环评和排污许可证。		的生态环境问题	已履行环评、排污许可手续。该企业头破、二破工段配套建设雾化除尘装置，二破筛分工段配套建设布袋除尘器，建有废水沉淀池，生产用水循环使用。现场核查时企业未生产，未发现清洗废水排入周边田地的情况，但厂区部分地面未硬化，生产车间、物料大棚密闭不全，在实际生产中存在扬尘问题。	属实	决。	至2023年7月，临时用地恢复期至2024年7月。目前企业未取得合法用地审批手续，已停止生产，后期按照法律法规要求依法处置，恢复生产前必须落实扬尘环保措施。	性办结	
65	X3AH 202411 030017	六安市裕安区新安镇兴隆养鸡厂、西乔养猪厂、李庙养鸡厂、杨庙养牛厂环境污染较重。	六安市裕安区	群众身边的生态环境问题	<p>1.新安镇兴隆村3家养鸡场。钱正福家庭农场位于新安镇兴隆村付郢组，有圈舍2栋，现存栏蛋鸡2000余只，采用垫料养殖方式，粪便和垫料作为肥料还田利用，有粪污消纳台账，场区周边未发现粪污污染现象。富郢家庭农场位于新安镇兴隆村付郢组，有圈舍3栋，现存栏蛋鸡14500只，肉鸡500只，建有化粪池约70m³，场内鸡粪通过传送带传送至化粪池内发酵后作为肥料还田利用，有粪污消纳台账，场区周边未发现粪污污染现象。龚福渠家禽养殖场位于新安镇兴隆村田油坊组，有圈舍13栋，现存栏雏鸡5000余只，采用垫料养殖方式，建有1处10m²干粪堆积棚，未落实“三防”措施，粪便和垫料作为肥料还田利用，有粪污消纳台账。</p> <p>2.新安镇西桥村2家养猪场。国锋养殖场位于新安镇西桥村新庄组，有圈舍2栋，现存栏育肥猪24只，建有干粪堆积棚约9m²，化粪池约100m³，粪污经发酵后还田利用，有粪污消纳台账，场区周边未发现粪污污染现象。和顺家庭农场位于新安镇西桥村唐楼组，有圈舍3栋，现存栏能繁母猪6头、</p>	部分属实	畜禽养殖污染得到治理，减轻对周边环境影响。	<p>1.龚福渠家禽养殖场对干粪堆积棚进行升级改造。</p> <p>2.和顺家庭农场对受污染池塘进行清理，对干粪堆积棚进行升级改造。</p> <p>3.加强粪污资源化利用，对粪污进行无害化处理，做好台账记录。</p>	未办结	无

				<p>育肥猪 87 头，建有化粪池 2 座，干粪堆积棚约 10m³，未落实“三防”要求且面积不足，粪污经发酵后还田利用，有粪污消纳台账，附近水塘内种植水浮莲，种植过程中施肥过多，水体较黑。</p> <p>3.新安镇李庙村 2 家养鸡场。晓涵家禽养殖场位于新安镇李庙村中郢组，2024 年 6 月份已停养搬迁，现剩余圈舍 2 栋，场区周边未发现环境被污染问题。宏发生猪养殖场位于新安镇李庙村，实际为养鸡场，有圈舍 2 栋，现存栏雏鸡 4000 余只，建有干粪堆积棚约 10m²，采用垫料养殖方式，粪便和垫料作为肥料还田利用，有粪污消纳台账，场区周边未发现粪污污染现象。</p> <p>4.新安镇杨庙村 1 家养牛场。富牛家庭农场位于新安镇杨庙村王庄组，有圈舍 2 栋，现存栏肉牛 230 头，建有干粪堆积棚约 230m²，化粪池 600m³。粪污发酵后还田利用，有粪污消纳台账，场区周边未发现粪污污染现象。</p>						
66	X3AH 202411 030010	六安市金寨县安徽金寨宏达矿业公司违规进行矿山开采和石子加工，车辆运输噪声和粉尘污染严重。	六安市金寨县	群众身边的生态环境问题	<p>金寨县宏达矿业有限责任公司主要从事铅锌矿开采及选矿，于 2006 年 8 月取得金寨县黄冲—庙冲铅锌矿采矿权，至 2014 年前期探明的储量已开采完后停产。2017 年 1 月，公司申请复工复产，2021 年经市县应急部门批准，地下工程开工建设，2023 年 7 月取得安全生产许可证。2022 年 12 月，省自然资源厅对其采矿权进行了延续，有效期至 2024 年 12 月底。经现场核实：1.关于“违规进行矿山开采”问题。该公司采矿权于 2024 年 12 月 31 日到期，当前仍处有效期内，且矿山目前正在井巷工程开拓及探矿，尚未开采铅锌矿，无违规进行矿山开采情况。2.关于“违规进行石子加工”</p>	部分属实	降噪、抑尘措施落实到位，减少对周边环境的影响。	<p>1.宏达矿业有限责任公司运输过程中做好全覆盖，严防“抛撒滴漏”。</p> <p>2.金寨县全军乡加强对该项目石料运输路线巡查和日常监管，督促加大路面降尘洒水和清扫频次，确保最大限度减少车辆运输过程中扬尘问题。</p> <p>3.严格控制石料运输时间，明确为早上 7:00-晚上 7:00，要求车辆进出期间减少鸣</p>	已办结	无

					问题。根据安徽省自然资源厅《关于进一步规范普通建筑石料采矿权管理加强砂石资源保障工作有关事项的通知》（皖自然资矿权〔2021〕4号）规定，经金寨县政府批准，通过公共资源交易平台依法依规对其井巷开拓产生的砂石资源进行有偿处置，同意其加工生产销售。3.关于“车辆运输噪声和粉尘污染严重”问题。该公司已与金寨全军创福发展有限公司签订道路保洁协议，定期对车辆运输线路全程进行洒水降尘。该公司10月份实际产生洞渣9205吨，平均每天进出运输车辆约10趟次，存在车辆行驶过程噪音扰民和个别车辆运输过程中未对物料进行覆盖现象。			笛、减慢行驶速度，尽量减少石料运输车辆噪音对沿途群众的影响。		
67	D3AH 202411 030009	金安区望城街道皋城东路新奥天然气加气站西边2公里左右处有片绿化区域，附近工地施工期间堵塞地下涵洞，导致排水沟内水位抬高，水流溢出淹没绿植地块，致使绿植枯萎。	六安市 金安区	涉及 利益 纠纷 问题	反映的“绿化区域”位于金安区白鹭洲办事处杭淠湾社区高堰村民组新奥天然气加气站西侧，该区域属六安市开发区收储地块，当地部分群众在该片土地种植桂花树等经济苗木。2024年8月，六安市在实施淠河总干渠东部新城段水利收尾工程时，由于施工单位施工临时排水不及时，加之当时正值主汛期，雨水较多，造成部分苗木受淹。	基本 属实	化 解 纠 纷， 达 成 补 偿 协 议。	针对信访反映的问题，金安区白鹭洲办事处、金安区生态环境分局、金安区水利局进行了现场核查，经组织施工单位与种植户协调，11月7日双方达成和解并签订补偿协议。	已 办 结	无
68	D3AH 202411	滨江大道天顺港码头对面天	马鞍山市花山	群众 身边	举报中天顺港码头对面、天顺港公交站牌东5米处无名厂房位于花山区，实际为马鞍山市华源新	部 分	进 一 步 降 低 企 业 生	花山区政府已要求企业严格按照环评要求建设，做好污	未 办	无

	030064	<p>顺港公交站台东侧 5 米，银色铁皮大门进去院内违规建设厂房（纬度 31.7139°，经度 118.4641°）：1.球磨机产生噪音和扬尘扰民；2.举报人认为厂房距离长江直线 500 米，厂内污水排放会影响长江水质；3.举报人认为长江一公里内禁止建设该类项目，怀疑该企业未办理相关审批手续；4.举报人希望公示该企业环评批复。</p>	区	的生态环境问题	<p>材料科技有限公司。该公司原建设 2 条镀锌生产线项目，后将一条镀锌生产线拆除，建设工程车辆配重块生产项目，目前正在基建施工，现场未发现球磨机等生产设备。</p> <p>该公司热镀锌生产线废水经自建污水处理站处理后交给具有危废处理资质的单位进行处理，冷却水循环使用不外排；配重块生产线目前尚在建设中，建成后生产用水循环使用，定期补充新鲜水，废水不外排。</p> <p>马鞍山市华源新材料科技有限公司工程车辆配重块生产项目行业分类为汽车零部件及配件制造及金属废料和碎屑加工处理，不属于长江 1 公里以内禁止建设的项目类型，无球磨处理钢渣生产工艺，符合《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见（升级版）》（皖发〔2021〕19 号）和《中华人民共和国长江保护法》相关规定。</p> <p>2024 年 8 月，《马鞍山市华源新材料科技有限公司工程车辆配重块生产项目环境影响报告表》已通过马鞍山市花山区生态环境分局审批。8 月 13 日，花山区生态环境分局在花山区人民政府网站上对马鞍山市华源新材料科技有限公司工程车辆配重块生产项目环境影响报告表的批复进行公示，链接如下： https://www.mashsq.gov.cn/xxgk/openness/detail/content/672841f0886688511b8b456b.html。</p>	属实	产噪声影响。	染防治设施建设工作，制定噪声防控措施。	结	
--	--------	--	---	---------	---	----	--------	---------------------	---	--

					现场检查发现,该公司热镀锌生产线生产过程中产生的噪声对周边环境造成一定影响。					
69	X3AH 202411 030028	举报人认为马鞍山市和县石杨镇 66MW 光伏发电项目未批先建, 35KV 送出线路直接跨越国家森林公园保护区, 侵占生态保护红线, 项目施工期间擅自扩大施工扰动面积, 导致水土流失。	马鞍山市和县	群众身边的生态环境问题	<p>举报中反映的石杨镇 66MW 光伏发电项目于 2022 年 11 月取得市发改委备案批复, 项目环境影响评价文件于 2023 年 1 月取得马鞍山市生态环境局批复。项目承建单位(国能神皖马鞍山发电有限责任公司)于 2023 年 3 月开工建设, 2023 年 7 月建设完成。</p> <p>经自然资源和规划部门核实: 经套合和县鸡笼山国家森林公园范围线及生态保护红线, 马鞍山市和县石杨镇 66MW 光伏发电项目的送出线路所占建设用地不在上述范围内。</p> <p>经水利部门核实: 项目施工过程中施工扰动未超过水土保持方案批复的防治责任范围, 施工现场扰动已恢复。</p>	不属实	无	无	已办结	无
70	X3AH 202411 030005	马鞍山市和县西埠镇盛家口工业园安徽钦同瓶业有限公司: 1.2022 年违规安装煤气发生炉, 2 号窑炉未履行环评手续, 在没有能源指标情况	马鞍山市和县	群众身边的生态环境问题	<p>安徽钦同瓶业有限公司 2021 年实施技改扩建, 建设内容包括新建一座玻璃窑炉、一台煤气发生炉, 淘汰原有煤气发生炉。该项目环境影响评价文件于 2021 年 4 月经马鞍山市生态环境局批复。针对“在没有能源指标情况下虚构能评等文件”问题, 经和县发改委核实, 该公司建设项目未履行煤炭消费减量替代和节能审查手续, 擅自开工建设并投入生产, 无能评文件。</p> <p>该公司自行监测报告和近期自动监测数据显示, 各类污染物均符合国家规定的排放限值要求。</p>	部分属实	完成节能审查, 规范生产, 污染稳定达标排放。	和县政府要求安徽钦同瓶业有限公司: 1.制定“煤改气”淘汰煤气发生炉方案, 完善各项审批手续后组织实施。 2.对破损的氨水储罐围堰进行修缮。规范煤焦油转移装车作业流程。 3.加强日常环境管理, 确保污染物稳定达标排放。	未办结	无

		下虚构能评等文件;2.每天排放浓烟, 气味难闻, 现场煤焦油和污水横流, 影响周边群众正常生活。			生产产生的煤焦油收集贮存在地埋式储罐内, 纳入危险废物规范管理。生产用水循环使用不外排, 现场无污水横流情况。现场检查时, 氨水贮存处围堰出现破损, 煤焦油在操作区转运时有“跑冒滴漏”现象。					
71	D3AH 202411 030061	城南公园晚间7点-11点, 露天KTV噪音扰民。	芜湖市 无为市	群众身边的生态环境问题	经核查, 城南公园为无为市无城镇一城市公园, 因场地相对开阔, 周边居民常自发组织在此开展广场舞、露天KTV活动。	属实	整改措施落实到位, 减少对周边群众影响环境。	1.无为市无城镇政府安排工作人员对现场进行劝导, 督促跳舞和唱歌人员合理调整音响音量。 2.无为市无城镇、无为市城管局、无为市文旅体局、无为市生态环境分局、无为市公安局等部门加强夜间巡查和执法, 发现违法行为及时查处。	未办结	无
72	D3AH 202411 030057	投诉人对受理编号D3AH202410210034的信访件不满意: 1、处理和整改情况第1条中“转弯处控制车速, 降低噪声。目前已关闭车	芜湖市 弋江区	群众身边的环境问题生态环境	1.经再次核查, 经过该中转站的有34路、601路和30路公交车, 部分车辆确有未关闭转弯播报音情况。发动机噪声问题, 主要是部分车辆为插电混合动力车型, 采用双电机混联模式, 电机驱动功率大, 高转速运转产生噪声。 2.经核实, 弋江区新兴路茂家山公交车中转站屋顶有一盏照射灯, 灯光较亮。	基本属实	减少噪声、灯光扰民。	1.芜湖市公交集团公司要求经过该中转站的公交车辆关闭转弯播报音, 并对发动机噪声大的车辆进行排查和测试, 加大平时检修保养工作, 以降低发动机噪声。 2.芜湖市公交集团公司安排相关人员对新兴路茂家山公交车中转站屋顶的射灯进行拆除。	未办结	无

		辆转弯播报音”与实际情况不符，仍有部分车辆没有完全关闭转弯播报音。举报人认为转弯控制车速不能解决根本问题，部分公交车（如34路）发动机噪音较大；2、新兴路茂家山公交车中转站刚做了整体改造，举报人认为灯光过亮，产生光污染，影响居民夜间休息。								
73	X3AH 202411 030027	无为市姚沟镇五洲村下穿外滩村民组王某贵养羊及狼狗，随意食组内树木树皮。	芜湖市无为市	群众身边的生态环境问题	经核查，无为市姚沟镇五洲村下穿外滩村民组王某贵共养了24只羊及1只土狗，因未合理圈养，存在羊啃食树皮现象。	属实	科学饲养，减少对周边环境的影响。	无为市姚沟镇政府责令王某贵对山羊进行圈养。	未办结	无
74	D3AH 202411 030029	融创小区和中御公馆楼下的	芜湖市弋江区	群众身边	经核查，投诉反映区域的烧烤店均已全部安装了油烟净化设备，并提供了油烟净化设备清洗记	部分	整改措施落实	弋江区马塘街道、区城管局将进一步将加强日常监管工	未办	无

		商业街有多家烧烤店，油烟未进行处理直接外排，多次向有关部门反映无果。		的生态环境问题	录。弋江区生态环境分局调取油烟在线监测系统数据，部分门店存在数据超标现象。	属实	到位，防止问题反弹。	作，督促餐饮门店做好油烟净化器使用及清洗工作并做好记录，要求油烟超标的门店及时整改，确保油烟排放达标。	结	
75	D3AH 202411 030034	1.华龙社区大部分的生活污水、工业废水、医疗废水直接排入华龙社区西街口湖；2.华龙社区菜市场西侧50米处的一家豆腐店，将污水直接排入华龙社区农村信用社后面的无名河道。	芜湖市无为市	群众身边的生态环境问题	<p>1.西街口湖位于无为市陡沟镇华龙社区西侧。经排查，华龙社区居民的生活废水部分直排湖中，部分进化粪池后尾水排入湖中。湖西侧有一家工业企业（三卓韩一精密制造（安徽）有限公司华龙工厂），该企业无生产废水产生，生活污水经处理后排入西街口湖；村卫生室建有大型化粪池，所有生活污水和厕所污水都被收集，处理后排入西街口湖。</p> <p>2.经核查，无为市陡沟镇华龙社区菜市场西侧50米豆腐店名为夜升豆腐店，该店污水已纳入华龙社区污水管网，由华龙社区污水处理站处理。</p>	属实	加强生活污水收集、处理；湖水水质明显改善。	<p>1.无为市陡沟镇政府对华龙社区居民区化粪池进行清掏维修，对污水管网进行修缮。</p> <p>2.无为市陡沟镇政府对西街口湖进行清淤治理，消除黑臭，改善水质。</p> <p>3.无为市陡沟镇政府对西街口湖周边排污口进行全面排查，并制定整改方案和实施整改到位。</p>	未办结	无
76	X3AH 202411 030016	1.芜湖市南陵县许镇镇文阁村圩旁蔡自然村东侧距205国道北距漳河水系不足40米处，约十余亩农田，该地块	芜湖市南陵县	群众身边的生态环境问题	<p>1.经查阅资料及现场勘察，该地块自2015年始被填埋大量不明垃圾不属实，2024年7月被倾倒弃土属实。弃土主要来源于205国道修路剩余废土渣（约65立方米）及南陵县许镇镇华盛混凝土公司的废土渣（约4600立方米）。弃土倾倒点不在漳河、青安江河道管理范围内，也非水源地保护范围内。原南陵县许镇镇奎湖水厂取水许可证已注销，取水设施已拆除。不存在影响居民饮用水安全。</p>	部分属实	妥善处置弃土；完成格式化粪池改造提升。	<p>1.南陵县生态环境分局邀请专家针对弃土现场进行查看并制定整改方案，规范处置弃土。</p> <p>2.南陵县生态环境分局委托第三方检测机构对许镇镇文阁村圩旁蔡自然村周边水系进行监测，持续跟踪水质。</p>	未办结	无

		<p>自 2015 年始被填埋大量不明垃圾，后被建设为水稳站直至废弃，废弃后未进行生态修复。2024 年 7 月，该地块又被倾倒入约 1 万立方米的废弃渣土进行填埋。投诉人认为影响漳河水系、居民饮用水取水点和农田环境。2.后续该地被芜湖君升金属制品有限公司违规建设为厂房，无相关环保手续，噪声、扬尘扰民，污水未经处置直接排放至周边水塘。3.圩旁蔡自然村农村污水处理站无人管护运维，虚假</p>		<p>2.经核查，芜湖君升金属制品有限公司用地现状均为建设用地，未发现该企业违法占用农用地建设厂房的问题。该公司金属制品项目（仅分割、焊接、组装的）环评属于豁免类，无需办理环评手续，排污许可管理等级为登记管理，企业已完成登记。公司主要从事金属制品制造，生产工艺为裁剪、冲压、成型、折弯、翻边、封口、检验、包装，不涉及扬尘、污水问题。</p> <p>3.经核查，南陵县许镇镇文阁村圩旁蔡自然村仅有日处理量 18 吨的三格式化粪池（无污水泵站，日常无需运维），于 2011 年建设，目前属于正常收水沉淀状态。该村常驻人口约 50 人，均已完成改厕。该点位不属于农村污水处理站，不存在无人管护运维，虚假制作运行台账问题。</p> <p>4.经核查，芜湖君升金属制品有限公司生产车间不属于防汛器材应急仓库。经对该公司厂界噪声进行检测，检测结果显示该公司厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2018）2 类排放标准限值，不存在生产和运输噪声严重问题。</p>			<p>3.南陵县许镇镇政府对文阁村圩旁蔡自然村的三格式化粪池进行修缮，改造提升为三格式化粪池+生态湿地处理。</p> <p>4.南陵县许镇镇政府、南陵县综合执法局、南陵县生态环境分局持续加强巡查管控，确保问题整改到位。</p>		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

		制作运行台账。4.圩旁蔡自然村防汛器材应急仓库被君升金属制品有限公司违规作为生产车间，生产和运输噪声严重。								
77	D3AH 202411 030052	仙霞镇盐步北路仙保大酒店往西 200-300 米的不知名砂场，没有防尘措施，扬尘和噪音扰民。举报人认为该厂没有环评手续，违规经营。	宣城市 宁国市	群众身边的生态环境问题	举报反映的“不知名砂厂”实为宁国洁城渣土运输服务有限公司“仙霞停车场风化层分拣去泥项目”，位于宣城市宁国市仙霞镇仙霞村岩山组 7 号，主要处理加工宁国市仙霞镇“G329 国道仙霞镇停车休息区项目”工程施工剥离的风化层砂石。检查发现，该公司原材料露天堆放，堆放点周边有原料流失、扬散，导致厂区道路泥泞，环境较差。项目增设破碎工序，与现状环境评估报告要求不符。反映问题属实。	属实	企业噪声排放达标，做好扬尘管理，拆除破碎工段设备。	1.属地政府加强对宁国洁城渣土运输服务有限公司日常管理，督促该企业严格执行合同约定，限期拆除破碎工段设备，对露天堆放的原材料进行有效覆盖。 2.属地生态环境部门对该公司原材料露天堆放、批建不符等涉嫌环境违法问题依法调查处理；根据该企业生产情况适时对企业噪声开展监测，并根据监测结果依法进行处理。	未办结	无
78	X3AH 202411 030029	宁国市汪溪街道办事处联合村侯村村民组侯村河，被陈某祥以开发生态旅游项目为	宣城市 宁国市	群众身边的生态环境问题	经核查，举报反映的“侯村河”“毕龙河”在解放初期（上世纪 50 年代）原为水阳江岔河河道，因自然地理及气候影响，河道逐渐干涸，现为两处坑塘，位置不在河道管理范围内，2011 年宁国水利普查资料中无“侯村河”“毕龙河”两条水系。经调查，2009 年陈某祥与他人共同出资成立宁国	属实	属地水利部门对汪溪街道侯村村民组、毕龙村村民组	属地水利部门对侯村村民组、毕龙村村民组塘沟和渠道进行疏通，利用挖掘机开展渠道清淤引水作业，确保水渠水流通畅，改善渠道过水能力，进一步修复该区域	未办结	无

		由破坏，目前毕龙河被淤泥堵塞，候村河河滩生态尚未修复。			市凯歌生态农林发展有限公司，并计划利用汪溪街道办事处联合村该区域闲置荒滩打造汀州生态旅游度假区项目，后未能实施。同年，陈某祥与当地村民（主要为连河七组、八组、山口六组以及东山村民组）协商签订租赁协议，在荒滩开挖30亩左右池塘，并在采挖过程中将部分耕作土堆积在坑塘旁。2021年1月，陈某祥因涉嫌非法采矿罪被宁国市公安局刑事拘留，2023年8月，宣城市中级人民法院作出终审判决，陈某祥因犯非法采矿罪（该区域为非法采矿点位之一），被判处有期徒刑四年四个月，并处罚金。目前该区域作为地方村民渔业养殖使用，其余部分现状为林地，种植有树木，多年来未发生过分流泄洪情况。现场发现候村村民组、毕龙村村民组部分塘沟存在淤堵现象。反映问题属实。		塘沟和渠道进行疏通，确保水渠水流通畅。	生态环境。		
79	D3AH 202411 030046	双桥街道冷链市场19号香满园面馆油烟扰民。	宣城市宣州区	群众身边的生态环境问题	经核查，信访投诉反映的“双桥街道冷链市场19号香满园面馆”，位于宣州区宣大祥街冷链市场1-19号，店内主要经营面条、快餐。现场检查时，店内已安装油烟净化设施，清洗、维护、保养记录台账健全；排烟管道出口位于店面北侧门头店招牌下方，餐饮作业时产生的油烟，经排烟管道向街面对空排放。该店正常餐饮作业时，有烟气向外排放。反映问题基本属实。	基本属实	属地城管部门督促该店定期清洗、维护、保养油烟净化设施，确保油烟持续达标排放。	1.属地城管部门已委托第三方检测公司对油烟进行检测，根据检测结果依法依规处理。 2.属地城管部门持续加强巡查监管，确保该店餐饮作业时，油烟净化设施正常使用，并督促该店定期清洗、维护、保养油烟净化设施，确保油烟持续达标排放。	未办结	无
80	X3AH 202411 030013	举报人认为宣城市宏鼎机械有限公司长期	宣城市宣州区	涉及利益纠纷	关于“宣城市宏鼎机械有限公司长期受到隔壁公司产生腐蚀性扬尘污染”问题。 经查，宣城市宏鼎机械有限公司（以下简称“宏	部分属	1.宣城高新区管委	1.宣城高新区管委会督促宏鼎公司隔壁3家公司进一步落实主体责任，强化日常环	未办结	无

		<p>受到隔壁公司产生腐蚀性扬尘污染，相关部门至今未采取任何措施。</p>		<p>问题 鼎公司”)位于宣城高新技术开发区(以下简称“宣城高新区”)竹塘路16号,于2017年7月注册成立,主要从事机械设备及零部件铸造、加工,相关手续齐全。该公司北侧与宣城吉富泰精密机械有限公司相邻,南侧与大贯纤维(宣城)有限公司相邻,东侧与宣城亨泰电子化学材料有限公司相邻,西侧为园区竹塘路。具体情况如下:</p> <p>1.宣城吉富泰精密机械有限公司主要从事冲压模具生产,环保相关手续齐全,该公司生产废气主要为机加工及打磨切割工段产生的粉尘,粉尘经旋风除尘器收集处理。该公司曾有露天打磨切割、粉尘未经收集排放的现象,目前已完成整改。大贯纤维(宣城)有限公司主要从事涤纶缝纫线生产,环保相关手续齐全,生产废气主要为锅炉废气和染料车间有机废气,均按要求配套建设了废气处理设施。现场调查时,未发现上述两家公司存在腐蚀性扬尘污染情况。</p> <p>2.宣城亨泰电子化学材料有限公司主要从事无水氟化氢、电子级氟化氢和工业级氟化氢生产,环保相关手续齐全。经查,该公司产生的危险废物主要为年产12000吨电子级氢氟酸(二期6000吨)项目产生的废石墨烯及吸附杂质,该项目于2019年试生产,因产品质量未达到质控要求,至今处于停产状态,未产生和转移危险废物;一般固废主要为氟石膏和污水处理站污泥,均按照一般工业固体废物进行管理和处置,相关台账记录完备;生产废气主要为工艺尾气、渣仓废气、回转窑、烘干炉废气和天然气燃烧废气,均按要求配套建设了废气处理设施,其中工艺尾气排放口和回转窑废气排放口</p>	实	<p>会加强企业现场常态化管理。 2.宣城高新区管委会组织亨泰公司和宏鼎公司继续协商处置矛盾,若双方仍达不成协议,引导宏鼎公司通过司法途径解决自身诉求。</p>	<p>境管理,继续规范贮存原辅料、废气收集治理、处理处置固体废物,做好台账记录。 2.宣城高新区管委会继续组织亨泰公司和宏鼎公司协商处理该矛盾,若双方仍达不成协议,引导宏鼎公司通过司法途径解决“厂区机械受到腐蚀要求赔偿”的诉求。 3.2024年11月4日,宣城高新区管委会委托第三方检测单位对亨泰公司有组织废气和无组织废气开展监测,监测结果均符合相关标准限值要求。</p>		
--	--	---------------------------------------	--	--	---	--	--	--	--

			<p>均安装有废气在线监测设施并与生态环境部门联网。经现场调查，并随机调阅亨泰公司近一个月废气在线监控数据及一般固废装卸、转运过程现场视频监控，未发现明显数据异常情况及腐蚀性扬尘污染的情况。结合日常巡查检查情况，该公司曾有氟石膏从料仓转移至贮存仓库过程中密闭管理措施落实不到位、运输过程中存在抛撒的现象，目前，该问题已完成整改。反映问题部分属实。</p> <p>关于“相关部门至今未采取任何措施”问题。2022年9月起，宏鼎公司通过电话、留言、来访等方式多次投诉亨泰公司排放污染物对其厂房及附属设施造成腐蚀，并要求亨泰公司赔偿其经济损失。宣城高新区管委会、宣城市宣州区生态环境分局均及时开展调查处理并将相关结果予以反馈。两年来，宣城高新区管委会多次组织双方通过协商进行处置，但一直无果；期间，宣城高新区管委会试图通过评估收购宏鼎公司的方式解决此矛盾，也未达成一致。</p> <p>2023年3月1日，宏鼎公司到宣城市信访部门反映“宣城市亨泰电子化学材料有限公司的化学污染造成经济损失等问题”。市、区两级部门均予以接访并处理，根据接访意见以及《信访工作条例》要求，宣城高新区管委会分别到宏鼎公司、亨泰公司进一步了解企业诉求，再次组织双方召开调解会，对现场厂房及设备实物状态的一致性进行确认，听取双方对厂房及设备腐蚀原因的陈述，明确双方对涉案厂房及设备损坏的质量争议点；就宏鼎公司列出的“赔偿清单”，分别与宏鼎公司、亨泰公司进行沟通协商，但因双方“赔偿金额”、方式</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>等分歧巨大，一直未能达成一致。</p> <p>此外，宏鼎公司多次向省、市生态环境部门反映亨泰公司存在相关环境问题。属地生态环境部门均及时开展现场调查处理，并将相关情况分别以《行政程序处理答复书》、《依法履职答复书》进行了书面反馈。2023年12月9日、12月13日，宣城市宣州区生态环境分局委托第三方检测公司对亨泰公司有组织废气和无组织废气开展监督性监测，监测结果均符合相关标准要求。2023年12月，宣州区生态环境分局检查发现亨泰公司渣仓及氟石膏库配套的废气处理设施未正常运行，已依法作出行政处罚决定罚款15万元，并将相关责任人移送公安机关实施行政拘留。反映问题不属实。</p> <p>综上，反映问题部分属实。</p>						
81	D3AH 202411 030048	建陵路拓基江南府小区和江山郡小区，夜间经常有刺鼻异味。	铜陵市义安区	群众身边的生态环境问题	<p>江南府小区和江山郡小区北侧为铜陵市循环经济工业试验园，距离较近的企业有泰富特种材料、超彩公司、华源金昌印染等工业企业。10月下旬以来，市经开区安环局会同经开区生态环境分局对超彩公司、泰富公司、华源金昌印染、美芯新材料等企业连续开展夜间检查，超彩公司厂界存在明显异味，其余企业厂界无明显异味，华源金昌印染公司污水站周边有轻微异味。</p> <p>10月23日、11月6日夜間，同步委托了第三方检测机构对江山郡等小区开展环境空气质量检测，对超彩公司厂界无组织废气开展监测，检测结果显示江山郡小区空气中异味污染因子浓度较低，超彩公司厂界特征污染因子浓度均低于排放限值。</p>	基本属实	<ol style="list-style-type: none"> 1.超彩公司实施异味深度治理，避免或尽最大可能减少异味影响； 2.泰富公司实施超低排放改造； 3.华源金 	1.铜陵经开区管委会、经开区生态环境分局约谈超彩公司相关负责人，督促超彩公司在2024年11月底前完成异味治理工作。一是对压滤工序及冲洗滤布废气进行有效收集处理；二是洗布机区域设置隔断，清洗时保持隔间密闭；三是沉降区域增设玻璃钢集气罩，废气经收集进入污染防治设施处理。治理完成前，在不利气象时及时控制生产负荷，从源头上	未办结	无

					<p>经查阅超彩公司自动监测历史数据，2024年以来的自动监测数据日均值均符合排放标准。生态环境部门执法人员在前期检查中发现超彩公司涉嫌存在环境违法行为，经开区生态环境分局已进行立案查处。</p> <p>在东风、东北风等不利气象条件下，超彩公司等企业排放的异味气体无法及时有效扩散，在达标排放的情况下，仍会对位于下风向区域造成一定影响。</p>		<p>昌印染等企业排查治理“跑冒滴漏”；</p> <p>4.环境违法行为依法查处到位。</p>	<p>减少异味影响。</p> <p>2.督促泰富公司加快废气超低排放改造。</p> <p>3.督促华源金昌印染等企业进一步开展排查治理。</p> <p>4.对超彩公司涉嫌环境违法行为依法立案查处。</p> <p>5.加强日常环境监管。</p>		
82	D3AH 202411 030041	临湖社区翠湖四路45号附近金大地滢澜公馆南门旁，滢澜公馆生活垃圾中转站产生刺鼻异味扰民。	铜陵市 铜官区	群众身边的生态环境问题	<p>11月4日下午，铜官区新城办事处、区城市管理局现场核查。经查，滢澜公馆垃圾中转站在转运垃圾或冲洗期间，由于门前道路破损导致污水存积，产生异味。</p>	属实	<p>改造路面和过滤井，加强日常管理。</p>	<p>1.铜官区环境卫生管理站加强日常管理，严格落实“一车一冲洗一压缩”措施，保持除臭喷淋设备正常运行，并安排专人加大对中转站内外的消杀、除臭、清洗保洁频率，减少异味。</p> <p>2.组织修复中转站前的路面，并改造过滤井，有效收集冲洗废水，确保污水不外溢。计划2024年12月底前完成改造。</p>	未办结	无
83	D3AH 202411 030028	临湖社区翠湖四路金大地滢澜公馆2号楼旁边的垃圾中转站和2号楼	铜陵市 铜官区	群众身边的生态环境问题	<p>11月4日下午，铜官区新城办事处、区城市管理局现场核查。经查，金大地滢澜公馆垃圾中转站在转运垃圾或冲洗期间，由于门前道路破损导致污水存积，产生异味。滢澜公馆2号楼前的部分污水井，因污泥淤积未及时清理维护，有异味。</p>	属实	<p>改造路面和过滤井，疏通污水井，加强日常</p>	<p>1.铜官区环境卫生管理站加强日常管理，严格落实“一车一冲洗一压缩”措施，保持除臭喷淋设备正常运行，并安排专人加大对中转站内</p>	未办结	无

		前的污水检查井散发刺鼻异味扰民。		题			管理。	外的消杀、除臭、清洗保洁频率，减少异味。 2.组织修复中转站前的路面，并改造过滤井，有效收集冲洗废水，确保污水不外溢。计划2024年12月底前完成改造。 3.对滟澜公馆2号楼前污水井进行疏通清理，11月10日已完成整改。		
84	D3AH 202411 030007	郊区铜山镇铜源村祥磊实业有限公司，露天堆放加工原材料，产生扬尘和噪音扰民，同时将洗砂后的工业废料埋在厂内，影响附近土壤环境。多次向有关部门反映无果。	铜陵市 郊区	群众身边的生态环境问题	<p>11月5日，铜山镇政府、郊区生态环境分局对铜山镇祥磊实业有限公司（以下简称祥磊公司）现场核查。经查：</p> <p>1.原料堆放及生产扬尘问题。该公司物料堆放及运输装卸作业工序扬尘污染防治措施不到位，郊区生态环境分局已对祥磊公司立案查处，目前正在整改中。</p> <p>2.关于夜间生产噪声问题。祥磊公司实行错峰用电，生产时段主要集中在夜间。企业最近敏感点为铜源社区，与企业直线距离约600米。2024年10月23日晚，在企业生产时，郊区生态环境分局委托第三方检测机构对敏感点（铜源社区）噪声进行监测，监测结果夜间噪声为47dB，符合声环境质量2类标准限值要求。</p> <p>3.关于一般固废（压滤泥饼）填埋问题。祥磊公司生产过程中洗砂底泥经过压滤机进行压滤，产生的泥饼外售综合利用。铜山镇政府会同郊区生态环境分局分别于2024年8月29日和10月24日在</p>	部分属实	<p>1.完善封闭原料大棚、投料口粉尘收集等扬尘防治措施；</p> <p>2.加强日常管理；</p> <p>3.环境违法行为依法查处到位。</p>	<p>1.铜山镇政府督促企业加快实施整改。企业委托第三方机构编制整改方案并实施整改，已对露天堆放的原料进行密目网覆盖，皮带输送廊道已改建为封闭输送廊道，并对落料转载点安装喷雾装置，投料口在固定喷淋的基础上增加了雾炮设施。封闭原料大棚、投料口粉尘收集等设施正在建设中。</p> <p>2.郊区生态环境分局对祥磊公司原料堆放及生产扬尘问题依法立案查处。</p>	未办结	无

					企业内部举报位置选取6个点进行开挖，暂未发现有压滤泥饼填埋情况。					
85	D3AH 202411 030053	龙山路街道龙山路上建南村小区2栋3单元一楼门面房小潘土鸡批发隔壁，养殖活禽产生异味扰民。	安庆市 大观区	群众身边的生态环境问题。	经核查，反映的商户并非从事养殖活禽，而是贩卖活禽，且已办理活禽经营营业执照。反映的异味主要来自于临时存养于门面房内的尚未出售的活禽。已督促商户在门面内安装换气设施，同时履行好“门前三包”责任，维护好环境卫生，在非经营时段不得在店铺内存放活禽。商户承诺将尽快按照要求安装换气设备，在非经营时段内不存放活禽并维持好环境卫生。	部分属实	菜市场加强规范化管理水平，保证现场环境卫生良好。	1.督促商户在门面内安装换气设施，该商户承诺将尽快按照要求安装换气设备，并对存养活禽房间的窗户进行封闭，同时减少临时存养量，在非经营时段不存放活禽，维持好环境卫生。 2.要求配备消毒液，及时开展清扫、消毒，同时履行好“门前三包”责任，维护好环境卫生。	阶段性办结	无
86	D3AH 202411 030050	华亭镇先觉村村委会北侧2公里的安庆市中意牧业有限公司养殖生猪3000-4000头，养殖粪便在该厂内随意堆放产生异味扰民。	安庆市 宿松县	群众身边的生态环境问题。	该公司已采取安装除臭装置及喷淋设施，加大生物除臭剂使用频率，降低生猪养殖密度，改善饲料配方等一系列措施来控制异味。2024年11月6日，现场检查时，该公司存栏生猪3780头，养殖粪污经沼气池发酵后开展综合利用，未发现有养殖粪便随意堆放的现象，但养殖场沼液/污水暂存池覆盖黑膜损坏。	部分属实	规范生产经营，确保养殖异味不发生扰民现象。	已责令该养殖场立即对沼液/污水暂存池加盖密封黑膜，减少恶臭气体排放；同时加强日常管理，确保粪污处理、除臭装置等设施正常运行。	未办结	无
87	D3AH 202411 030026	投诉人认为景银花园西侧50米处安庆兆丰	安庆市 大观区	群众身边的生	1.反映的安庆兆丰印染有限公司位于蔡山路71号，自2005年以来一直从事高档织物染整和印花生产，生产项目已依法办理环评审批手续并开展	属实	在污染物达标排放的基础	1.督促企业加强管理，确保环保设施正常运行，巩固前期整改成效。	已办结	无

		印染有限公司排放异味废气。		态环境问题。	<p>了项目竣工环保验收，生产车间烧毛工序废气经收集采用喷淋+除雾+静电除尘处理后排放，煮漂工序产生废气经收集采用两级水喷淋处理后排放，后整理（拉幅、定型）工序废气经喷淋、静电净化装置处理后排放，污水处理站初沉池、预酸化均质池、兼氧池末端、污泥调节池均加盖密闭，负压收集送至末端生物除臭系统+碱处理装置处理后排放。</p> <p>2.反映的“景银花园”为锦银花园小区，距离西侧的安庆兆丰印染有限公司厂界较近，但距离该公司生产车间、废气治理设施排放口、污水站等臭气产生源距离远超过50米卫生防护距离。</p> <p>3.2024年11月4日，现场检查时该公司生产车间烧毛、煮漂、后整工序废气处理设施和污水处理站除臭系统等废气治理设施正常运行，现场未发现明显异味。当日风向为东北风，锦银花园小区位于上风向，未发现异味，但厂界下风向存在轻微异味，已委托有资质第三方对排放口排放废气及无组织废气开展检测。</p>		上，进一步优化污染治理设施，最大限度降低废气对周边居民影响。	<p>2.石化路街道办结合安庆兆丰印染有限公司异味整治情况，及时向周边居民进行宣传，共同监督企业整改，营造良好舆论氛围。</p> <p>3.大观区生态环境分局将根据2024年11月4日现场环境监测情况，依法依规采取进一步处理措施。</p>		
88	D3AH202411030032	投诉人对受理编号D3AH202410220071的信访件办理情况不满意：调查核实情况中的第2条中“养殖废	安庆市怀宁县	群众身边的生态环境问题。	<p>1.反映的养殖场为怀宁县稼宁生态农业发展有限公司，该公司租赁安徽永宁投资控股集团有限公司（原怀宁县乡村建设发展有限公司）场地开展经营活动。原怀宁县乡村建设发展有限公司规模种鸡蛋鸡基地项目环境影响报告书于2021年12月16日由安庆市怀宁县生态环境分局批复。2023年12月，该公司开始养殖，目前正在组织开展项目环保竣工验收工作。</p>	部分属实	完成项目环保竣工验收，加强场区环境管理及污染防治设施运行管理，减	<p>1.要求该公司加快完成项目环保竣工验收，强化污染防治设施运行管理，确保各类污染物稳定达标排放。</p> <p>2.加强场区环境管理，产生的粪污日产日清，减少对周边环境的影响。</p>	未办结	无

		水经收集处理后用于周边农田灌溉，附近没有河流”与实际情况不符，投诉人表示该公司南侧100米处有一条河，名为长河，通向皖河入长江。			<p>2.怀宁县稼宁生态农业发展有限公司养殖粪污采用清粪带清粪工艺，并配套建设了污水处理设施，养殖废水经收集处理后用于周边农田灌溉，现场核查时无废水排放。</p> <p>3.该公司西南侧约80米处有一条河沟（当地人称土桥河）流向长河，长河与潜水、皖水汇合形成皖河干流，于安庆市西郊沙帽洲南注入长江。2024年11月6日，怀宁县生态环境分局对该河沟水质进行采样检测，检测结果显示氨氮为0.209mg/L、总磷为0.03mg/L、化学需氧量为12mg/L、pH为7.4、溶解氧为5.7mg/L，均达到《地表水环境质量标准》III类标准限值。</p>		少对周边环境影响。			
89	D3AH 202411 030023	痘姆乡易翔生物有限公司烟尘排放超标，噪音污染扰民。	安庆市 潜山市	群众身边的生态环境问题。	经核查，反映的企业为潜山市易祥炭业有限公司，该公司生物质裂解炭、气联生产线项目有关环保手续齐全。炭化废气经烘干炉燃烧后与烘干废气、制棒废气经布袋除尘器+水浴+静电除尘器处理后外排。现场检查时，该公司制棒机出口未有效封闭，有烟气逸散；制棒加工区域未封闭，且未采取有效隔音降噪措施。	部分属实	加强管理，规范建设污染治理设施，确保治理设施正常运行，污染物达标排放。	1.要求企业对烟气处理设施进行检修维护，进一步提高烟气收集率；同时靠近居民侧采取封闭隔音等措施。 2.对该企业开展监督性监测，如出现超标现象，将依法依规处理到位。	未办结	无
90	X3AH 202411 030024	黄山市黄山区甘棠镇玉河村村干部违规砍伐苏某俊承包	黄山市 黄山区	群众身边的生态环境问题。	通过调阅往年信访、投诉等相关档案材料对比后，交办信访件中“苏某俊”为玉河村白屋组村民马某珍的丈夫苏某祥（非本村集体经济组织成员，户籍地阜阳市颍上县），之前已向黄山区有关部门	不属实	无	上户做好政策宣传，协调解决其生产生活中遇到的困难和问题，引导其理性表达合理合法诉求。	已办结	无

		的几亩山地的林木，破坏自然环境。		境问题	<p>反映同一问题，并得到书面答复。核查情况如下：</p> <p>1.2009-2010年间，甘棠镇玉河村因高速出口沿线整治需建设白屋新村安置点。甘棠镇玉河村征用了玉河村白屋组村民马某静（马某珍之弟）、胡某强、胡某苟等户的山场。甘棠镇玉河村白屋组胡某苟等户依法办理了林木采伐许可证，采伐证编号：安徽省黄山市黄山区甘林采〔2009〕0073号。在征得上述村民的同意后，甘棠镇玉河村委会根据伐区调查设计文件对上述山场的林木进行了砍伐。砍伐的树木由村民自行销售，销售款归上述村民所有。后由于白屋新村安置点项目规划的调整，马某静和胡某强2户的山场采伐后未被甘棠镇玉河村征用。</p> <p>2.2013年马某静因向苏某祥（马某珍丈夫）借款，将其山场的林权证（编号：3410030605GDYMSY01025）抵押给了苏某祥（未办理林权变更）。2016年左右，苏某祥在该山场上种植了果木树和林木。之后，苏某祥多次向甘棠镇玉河村村委会提出诉求，要求村委会补偿其栽种的林木费用。甘棠镇玉河村村委会通过多次调解，认为苏某祥诉求不合理，因此未予同意补偿。通过现场调查，该处山场林木长势良好，没有发现破坏自然环境问题。</p>					
91	D3AH 202411 030022	歙县汽车站旁有异味。	黄山市 歙县	群众身边的生态环境问题	<p>收到交办件后，歙县经开区城西园区、县生态环境分局立即对汽车站附近进行了排查，没有明显异味。在对其周边进行延伸检查时，发现鼎元污水厂在进行检修作业。经询问，10月26日，鼎元污水处理厂对废气治理设施更换循环水泵，随后，该公司对废气治理配套设施进行维护，更换水管等配</p>	部分属实	做好日常管控及维护，减少废气扰民现象发生。	<p>1.要求鼎元污水厂加强检查维修作业管理，减少检修时间，对污水池加盖密闭状况进行全面排查整治，切实减少无组织排放。</p> <p>2.要求黄山泰尔新材料有限</p>	未办结	无

					套设施。11月4日，现场检查时，该企业正在更换废气治理设施计量泵。11月5日，对园区化工企业进行了全面排查，发现黄山泰尔新材料有限公司污水池未完全密闭，污水池旁有异味。			公司立即购买篷布对污水池进行覆盖，制定密闭方案，限期完成整改。 3.加强化工园区环境管理，常态化开展监督检查。		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--