

中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第 6 批 2024 年 11 月 5 日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	D3AH 202410 250053	包河大道与金阳路交叉口西侧安徽苏文贺再生环保科技有限公司，生产时异味扰民。	合肥市肥东县	群众身边的生态环境问题	2024年10月26日，经肥东经开区管委会、县生态环境分局现场核实，安徽苏文贺再生环保科技有限公司位于肥东经济开发区金阳路1号，租赁合肥恒通玻璃制品有限责任公司1#厂房，主要从事再生塑料颗粒生产，生产工艺为：上料-低温破碎-加热熔融-过滤-挤出-间接冷却-切粒-甩干-包装入库，已申领营业执照，未落实排污许可登记管理。该公司目前共有3套破碎造粒一体机，其中1套已履行环评审批和验收手续，另2套未履行环评审批手续。3套造粒机产生的废气经集气罩收集，通过管道连接至二级活性炭吸附装置处理后排放。现场调查时该企业正在生产，废气处理设施正在运行，但废气不能做到全收集，现场有明显异味。	属实	整改措施落实到位，减少对周边环境的影响。	1.完善排污许可登记管理手续，对2套破碎造粒一体机未履行环评审批手续的违法行为依法立案查处； 2.制定整改计划，进一步完善废气收集措施； 3.对废气开展监督性检测并根据检测结果依法处理。	未办结	无
2	D3AH 202410 250044	塘溪津门雅韵园38栋2单元西侧有一处垃圾中转站，臭	合肥市包河区	群众身边的生态环境问题	2024年10月26日，经包河区万年埠街道会同区住建局、区城管局现场核实，塘溪津门雅韵园小区位于华山路与南昌路交口，物业管理单位为安徽省文一智慧社区服务有限公司滨湖新区分公司。	部分属实	整改措施落实到位，减少对周边环	加强垃圾分类投放点周边环境提升，维护生活垃圾分类收集容器，增备除臭剂，保持现场环境卫生整洁。	已办结	无

		味扰民。		境问题	群众反映的垃圾中转站为标准化的生活垃圾分类投放点，现场未发现明显臭味。		境的影 响。			
3	D3AH 202410 250051	泰来尚品农贸市场东侧门面进货时噪音扰民。	合肥市 肥西县	群众身边的生态环境问题	2024年10月28日，经肥西县城城市管理局、上派镇现场核实，泰来尚品农贸市场内蔬菜、水产品及肉禽类商户每天早上4点至5点使用电车、三轮车从市场东侧门进出货，车辆行驶过程中产生噪声，影响周边居民生活。	属 实	整改措施落实到位，减少对周边群众的影响。	物业服务企业已将进出货通道调整为北门和西门，原东门通道予以关闭。要求商户上下货时轻拿轻放，禁止鸣笛。督促物业加强日常监管，确保整改到位。	阶 段 性 办 结	无
4	D3AH 202410 250049	裕园小区南侧有一个废品收购站，冲洗废水直排外环境，粉尘污染扰民。	合肥市 瑶海区	群众身边的生态环境问题	2024年10月26日，经瑶海区商务局、区城东街道现场核实，投诉所指废品回收站位于裕园小区南侧安百驾校内，主要经营塑料制品、废旧纸箱的回收。现场未发现废水直排，装卸废品作业时，有扬尘污染。	部 分 属 实	整改措施落实到位，杜绝问题反弹。	该废品回收站已停止经营活动，现场堆放的作业设备、废品等均已清离。下一步瑶海区将持续加大巡查力度，落实长效监管措施，杜绝该问题反弹。	已 办 结	无
5	D3AH 202410 250048	夏阁镇建华行政村云海公司经营的青苔山化工厂开采矿山，产生粉尘和噪音扰民。废弃石料下雨冲刷产生的废水流入巢湖夏阁湖段。	合肥市 巢湖市	群众身边的生态环境问题	2024年10月26日，经巢湖市夏阁镇、自然资源和规划局现场核实，云海公司实为巢湖云海镁业有限公司，中埠镇建华村距离巢湖云海镁业有限公司矿山开采现场约2000余米。公司编制的《安徽省巢湖市青苔山整合矿区冶镁用白云岩冶金用白云岩矿300万吨/年扩建项目环境影响报告书》经合肥市生态环境局审批并通过竣工验收，申领了排污许可证和采矿许可证，服务年限27.02年。矿山开采作业范围内，严格落实扬尘、噪声及废水污染防治措施，露天采矿采用湿式作业、喷雾洒水、增设防风抑尘网等措施控制采矿粉尘，工业场地破	部 分 属 实	整改措施落实到位，减少对周边环境的影响。	1.加强对公司的日常监管，待恢复生产后，常态化督促公司对矿山开采过程中的粉尘、噪声及矿区雨水管控措施的落实； 2.已责令该公司及时清运厂界周边余料，临时堆放必须落实“三防”措施。	未 办 结	无

					碎系统、投料口、各转载点均设置喷淋抑尘系统；废水自流至沉淀池后回用，厂区冲洗、洗车废水经沉淀后回用；厂界噪声采用低噪设备等措施降噪处理。现场核查时该公司未生产，未见粉尘和噪声排放；矿区开采，不产生废水，未见废水外流，发现厂界周边堆放部分余料，未完全覆盖。					
6	D3AH 202410 250034	1.中粮美好时代小区东北方向荒地焚烧秸秆。2.中粮美好时代小区东边合肥市三十埠天然气门站偷排废气。	合肥市瑶海区	群众身边的生态环境问题	2024年10月26日，经瑶海区龙岗街道筹备组现场核实，投诉所指荒地属于已征收地块，现处于闲置状态，现场存在焚烧杂草、树枝痕迹。经瑶海区园林绿管中心现场核实，投诉所指燃气门站为合肥合燃华润燃气三十埠门站，承担西气东输天然气的接收、输送工作，主要涉及管道天然气过滤、计量、调压、加臭以及液化天然气的存储、气化，工艺全流程仅有天然气，不涉及化学反应，无废气产生。	部分属实	加强动态巡查监管，做好群众沟通解释工作。	现场荒地的杂草、树枝等易燃物已全部集中清理，下一步，瑶海区将持续开展动态巡逻，切实加强源头管控和火点应急处置，防止类似事件再次发生。	已办结	无
7	X3AH 202410 250021	合肥市庐江县高新区内多家企业直接将工业固废丢弃在附近垃圾桶内或周边空地上，康洁科技集团有限公司违规将生活垃圾与工业固废	合肥市庐江县	涉及公共利益的生态环境问题	2024年10月26日，经庐江县高新区、县供销社、县生态环境分局现场核实，未发现庐江高新区范围内企业直接将工业固废丢弃在垃圾桶或附近空地的情形。康洁科技集团有限公司位于庐江县庐城镇五里南路和左慈路交叉路口东20米，在2022年8月20日至2024年8月19日期间负责城区环卫工作，运营期间可能存在将少量工业固废与生活垃圾混装清运处置行为。2024年8月20日开始由阳光朗洁环境科技集团有限公司中标运营。合肥飒东物资回收有限公司、合肥航穗物资回收有限	部分属实	加强日常监督管理，规范化处置工业固废，废品物资回收企业按证经营。	加强对园区内相关企业和废旧物资回收单位在固体废物产生、收集、贮存、转运、处置过程中的监督管理，严格依照法律法规和合同约定履行污染防治要求。	已办结	无

	<p>混装清运处置。举报人认为高新区3公里内违规进驻了6家废品物资回收企业（合肥立风东物资回收有限公司、合肥航穗物资回收有限公司、合肥市华海废弃物回收有限公司、合肥市金方胜物资回收利用有限公司、山东源一再生资源回收有限公司、安徽勋桂再生资源回收有限公司），均无固废处置资质，违规与产废企业签订合同处</p>		<p>公司、合肥市华海废弃物回收利用有限公司、合肥金方胜物资回收利用有限公司、山东源一再生资源回收有限公司、安徽勋桂再生资源回收有限公司6家公司均已取得营业执照，均为收集后分拣，不加工处理。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》要求，仅分拣不需要办理环评手续。6家公司与园区内企业按要求签订了回收协议，无违规现象。</p>					
--	---	--	--	--	--	--	--	--

		置固废。多次向相关部门反映无果。								
8	D3AH 202410 250041	青翠路与天都路交叉口东北侧招商璟园小区一期临近高速公路，噪音扰民。	合肥市 经开区	群众身边的生态环境问题	该件为重复投诉，经经开区生态环境分局、区建设发展局现场核实，招商置地中海璟园小区项目位于天都路与芙蓉路交口东北侧，其中一期项目位于青翠路北侧，预计将于2024年12月开始交付。小区附近高速公路为合肥绕城高速南环段，于2009年完成“四改八”扩建，由安徽省交控集团下属合肥管理处负责运营管理。该段高速公路已针对环境影响评价批复文件中的噪声敏感点落实了防噪降噪处理，并于2015年通过了环保验收。璟园小区距离合肥绕城高速南环段约80米，开发商已在一期北侧紧邻绕城高速的住宅（1-G7#、1-G8#、1-G9#、1-G10#）居住功能空间采用“三玻两腔”隔音外窗；开发商前期在与购房业主签订《商品房买卖合同》的同时签订了《客户告知书》，明确了项目红线外不利因素：“小区北侧紧邻合肥绕城高速可能会对临近楼栋住户产生噪声等不利影响”。	部分属实	降噪整改措施落实到位，减少交通噪声对小区业主的生活影响。	2024年10月23日，经开区有关部门约见璟园小区一期项目开发商合肥启盛房地产开发有限公司，督促其落实社会责任，进一步采取措施降低环境噪声影响。开发商正在制定整改计划。市交通运输局将积极做好与合肥绕城高速公路南段经营管理单位的协调工作。	未办结	无
9	D3AH 202410 250018	小古村组西南角修建陶卫线4号高压电塔，投诉人认为距离房屋5米，存在辐射污	合肥市 长丰县	群众身边的生态环境问题	2024年10月26日，经长丰县生态环境分局、陶楼镇政府现场核实，4号高压电塔位于陶楼镇古城社区小古城组，涉及的陶卫线实为省送变电公司实施的合蚌客运专项罗集牵引站用电220kV变电线路项目。该项目于2010年12月17日获得《安徽省环境保护厅关于安徽电网220千伏罗集等输	部分属实	加强沟通，做好解释宣传，争取群众理解。	属地乡镇联合生态环境保护部门，加强辐射安全宣传，做好群众沟通理解工作。	已办结	无

		染。			变电工程建设项目环境影响报告表的批复》，已履行环评审批手续，2017年9月28日获得竣工环境保护验收审批。根据环评批复要求，220kV高压电线下导线最低弧垂处与民房房顶的净空距离应大于14米，投诉的房屋屋顶离导线最低挂高处约30米，大于安全距离。2024年10月27日，陶楼镇委托安徽创新检测技术有限公司对现场进行电磁辐射检测，数据显示监测点位工频电场强度在24.52—150V/m之间，工频磁感应强度为0.44uT，在控制限值4000V/m、100uT以内，符合规定要求。					
10	X3AH 202410 250031	举报人认为合肥市二水厂深度处理工艺环境影响评价报告公示阶段未公开编制单位和人员信息，无公众参与意见，未征求周边广利花园南区等小区群众和附近学校意见，建设过程噪声扰民。	合肥市蜀山区	涉及邻避效应问题	该件为重复投诉，2024年10月28日，经合肥市蜀山区生态环境分局核查，合肥市二水厂报送的《关于合肥市二水厂深度处理工程环境影响报告表》可见，编制人员、撰写人、公章等要素齐全，并不缺少编制单位盖章、编制人员信息。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》以及《环境影响评价公众参与办法》规定。编制环境影响评价报告表的建设项目，相关规定不要求开展公众参与。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》规定“自来水和供应工程”应编制环境影响评价报告表。根据《建设项目环境保护管理条例》《安徽省生态环境厅关于强化生态环境保障和服务助力稳经济若干措施的通知》（皖环发〔2022〕34号）《安徽省建设项目环评告知承诺制审批改革试点实施方	部分属实	整改措施落实到位，做好沟通解释工作，争取得到群众理解。	督促项目建成后规范履行环保验收等相关手续。加强与广利花园小区业主沟通对接，及时回应诉求，争取群众理解。施工单位中铁四局有限公司已按要求在施工现场与广利花园小区交界处设置隔音屏障，严格控制作业时间，减少施工噪声对周边影响。	已办结	无

				<p>案》（“自来水生产和供应工程”属于告知承诺制办理的范围）的规定和文件要求，蜀山区生态环境分局于2023年11月23日依法依规做出建设项目审批，下发《关于合肥二水厂深度处理工程环境影响报告表审批意见的函》，并在蜀山区人民政府网站进行公示公告。</p> <p>2024年10月29日，蜀山区住建局对合肥市二水厂深度处理工程进行现场核查，目前并未正式开工，施工单位已完成设置围挡、车辆冲洗平台、喷淋系统、声屏障搭设、建设临时用房等准备工作，对周边声环境有一定影响。</p>						
11	X3AH 202410 250006	合肥市高新区南岗科技园内大陆马牌轮胎（中国）有限公司、合肥融捷能源材料有限公司、安徽华隆塑料有限公司夜间至凌晨排放刺激性气体，影响周边群众生活；举报人认为高新区内目前新	合肥市高新区	群众身边的生态环境问题	<p>该件为重复投诉，经高新区生态环境分局现场核查：1.大陆马牌轮胎（中国）有限公司位于高新区大别山路1588号，主要从事乘用车子午胎和两轮轮胎加工制造，该企业已申领营业执照，已履行环评审批和环保“三同时”验收手续，实行排污许可重点管理。密炼工序产生的废气通过2套蓄热式焚烧炉处理后通过排气筒高空排放，硫化工序产生的废气通过低温等离子和微凝胶喷雾装置废气治理设施处理后，接入120米马牌塔高空排放。配套安装了有机废气自动监测系统，并与国家、省、市生态环境部门联网，监测系统显示废气排放浓度满足企业排污许可证规定的排放浓度限值。通过VOCs移动走航监测，企业内部及周边未发现异常高值。企业在污染物达标排放的基础上，持续对废气收集</p>	部分属实	<p>整改措施落实到位，污染物排放达标，减少对周边环境的影响。</p>	<p>1.待监测结果出来后作进一步处理；</p> <p>2.要求企业在厂区外公开废气排放监测数据等环境管理信息，接受公众监督；</p> <p>3.加强对企业的环境监管，督促其切实履行主体责任，确保污染防治设施规范运行、维保，各类污染物稳定达标排放。</p>	未办结	无

		<p>建的安徽壹石通材料科技股份有限公司和安徽星川新能源科技有限公司，环评公示期间未采纳群众意见；举报人认为合肥市高新区南岗科技园与周边居民区、学校、医院等点位距离过近，不符合要求。</p>		<p>和治理设施进行提标改造，目前已完成改造项目包括：建设 RTO 蓄热式燃烧炉、引进进口低温等离子设备、增加微凝胶喷雾组合异味处理设施、加强主要工序烟气精准收集、建设 120 米高的马牌塔等。合肥融捷能源材料有限公司位于高新区响洪甸路 1750 号，主要从事电池正极材料生产，已申领营业执照，履行环评审批和环保“三同时”验收手续，实行排污许可简化管理。项目产生废气主要工艺为磷酸铁锂车间的烧结工序，均配套安装了废气治理设施，并于 2024 年 7 月份完成对烧结工序废气收集和治理设施的提标改造。安徽华隆塑料有限责任公司位于高新区磨子潭路 1788 号，主要从事塑料制品生产，该企业已申领营业执照，已履行环评审批和环保“三同时”验收手续，实行排污许可简化管理。项目产生废气工艺为注塑。现场检查时，上述企业均处于生产状态，现场废气治理设施正常运行中，通过 VOCs 移动走航监测，企业内部及周边未发现异常高值，同时安排第三方检测机构对企业生产废气开展监督性监测。</p> <p>2.安徽壹石通材料科技股份有限公司固体氧化物能源系统建设项目（公示期 2023 年 9 月 25 日-10 月 1 日）和安徽星川新能源科技有限公司项目（公示期 2023 年 1 月 11 日-1 月 16 日）环评公示期间，高新区生态环境分局未收到群众反馈意见，亦未收到其他信访渠道转办的群众反馈意见。</p>					
--	--	---	--	---	--	--	--	--	--

					3.经高新区建设发展局核实，南岗科技园工业、居住、公服等用地布局符合《中华人民共和国城乡规划法》《安徽省城乡规划条例》《合肥市控制性详细规划通则》等法律法规及技术规范，涉及到的单元规划和街坊控规方案均按照相关要求履行论证、公示等程序后上报市政府批复。					
12	D3AH 202410 250027	黄麓镇芦溪湿地被破坏，芦苇被砍伐，湿地进行土方施工，目前，湿地因被水漫，施工暂停，在芦溪湿地的防汛大坝上新建了一个茶馆，对外营业，破坏了芦溪湿地的生态环境。	合肥市 巢湖市	群众身边的生态环境问题	2024年10月26日，经巢湖市负责同志带领黄麓镇、林园中心现场核实，芦苇被砍伐区域为巢湖内湖芦溪咀，芦苇为多年生植物，枯萎腐烂易导致水体污染，定期清理枯萎芦苇是湿地维护日常工作，芦溪咀湿地无土方施工项目。反映的“茶馆”实为架空式、可移动服务亭，位于芦溪湿地合理利用区范围。根据《环巢湖“近水”“亲水”便民配套设施布点工作方案》有关要求，芦溪村经济合作社设置该服务亭，主要为监测及打捞蓝藻、应急防汛、秸秆禁烧等工作提供综合服务和方便游客及群众休憩，无破坏生态行为。	部分属实	常态化开展日常巡查，确保湿地得到长期有效保护。	巢湖市黄麓镇已将该可移动服务亭撤离。加大半岛湿地巡查力度，确保湿地得到长期有效保护管理。	已办结	无
13	X3AH 202410 250019	滨湖时光小区内未设置建筑垃圾堆放点，建筑垃圾随意丢弃且清运不及时导致绿化	合肥市 经开区	群众身边的生态环境问题	2024年10月26日—27日，经合肥经开区海恒社区、区应急城管局现场核实，滨湖时光小区由安徽皖鞠物业公司提供物业管理服务，小区现设置1处建筑垃圾临时堆放点，位于B1幢北侧，物业公司根据建筑垃圾堆放量适时安排清理，因目前小区正在进行雨污管网整体改造施工，存在少量建筑	部分属实	整改措施落实到位，规范物业管理行为，小区环境整	1.督促物业公司规范建筑垃圾的堆放和清理，加强对小区生活垃圾收集点的日常管理，要求收运单位按时、规范收运； 2.经开区城管执法部门对小	未办结	无

		植被被破坏；生活垃圾堆放点设置不合理，清运不及时导致恶臭及污水横流，冲洗废水流入小区雨水管网；小区物业随意砍伐乔木，且卫生环境很差。			垃圾清理不及时，小区内部观感较差，现场未见绿化植被破坏现象。小区物业按照 300-500 户设置一处生活垃圾投放站点的规定，在考虑风向、位置合理、便于投放、利于收运的基础上制定垃圾投放点建议选址方案，经业委会同意，由区应急城管局统一实施，目前小区内共有 3 处生活垃圾分类投放站点，均具备全密闭除臭、雨污分流等环保功能。生活垃圾每日正常清运，冲洗废水接入污水管网。B6 幢南侧有一棵仅保留树干的香樟树，因该树距离居民楼较近，业主多次投诉遮挡光线，故对树枝进行修剪。		洁。	区内涉嫌砍伐树木行为进行调查处理。		
14	D3AH 202410 250007	贵阳路荣盛华府小区无垃圾临时堆放点，部分业主将建筑垃圾随意倾倒在地下车库，主要集中在 1-13 号楼地下车库。	合肥市包河区	群众身边的生态环境问题	2024 年 10 月 26 日，经包河区烟墩街道、区住房和城乡建设局现场核实，发现该小区未规划设置建筑垃圾堆放点，地下车库施工及部分业主装修时产生的建筑垃圾均倾倒至地下车库，2024 年 10 月初，原物业公司对该处垃圾进行了清理。10 月 15 日，业委会选聘的新物业公司进场后，因疏于管理，仍有部分业主将建筑垃圾随意倾倒在地下车库。	属实	建筑垃圾规范有序投放，地下车库保持环境卫生整洁。	1.物业已对地下车库堆放的建筑垃圾进行了清理，并安排专人在小区巡查，发现有零星建筑垃圾及时清理，保持小区环境卫生整洁。 2.在充分征求小区业主意见的前提下，按照程序选定建筑垃圾堆放点。	已办结	无
15	X3AH 202410 250023	合肥市肥西县置地栢悦湾商业街餐饮店油烟污染和夜间	合肥市肥西县	群众身边的生态环境	2024 年 10 月 27 日，经肥西县城管局、上派镇现场核实，置地栢悦湾商业街现有在营业餐饮店 26 家，均已申领营业执照，均已配套设置专用油烟管道，安装油烟净化设施，餐饮油烟经处理	属实	整改措施落实到位，减少对周边群	1.督促餐饮店定期清理维护油烟净化设施并建立台账，确保油烟净化设施正常运行，油烟达标排放。	阶段性办	无

		商铺外放音乐噪声扰民。		境问题	后高空排放。其中：鹅府土菜、聚源茶楼2家餐饮店油烟净化设施功率与实际经营规模不匹配；西乡别院、欢喜火锅、岚慕荣火锅3家餐饮店未定期清洗油烟净化设施，餐饮油烟未得到完全净化，导致油烟影响周边居民。噪声来源主要为来优品、小汪烧烤、小竹签烧烤3家商户经营时使用音响喇叭宣传，及1处抖音直播和1个流动点歌，夜间产生噪声扰民。		众生活环境的影 响。	2.下达责令改正通知书5份，责令鹅府土菜、聚源茶楼更换油烟净化设施，责令欢喜火锅、西乡别院、岚慕荣火锅清洗油烟净化设施。 3.委托第三方检测公司对置地栢悦湾商业街13家重油烟餐饮店进行油烟检测，将根据检测结果做进一步处理。 4.要求来优品、小汪烧烤、小竹签烧烤3家商户负责人和抖音直播人员，降低设备音量，并于22点后必须关闭音响设备，避免噪声扰民。	结	
16	X3AH 202410 250005	合肥市高新区乐富强悦湖山院小区地下车库堆放建筑垃圾，掺杂生活垃圾，气味难闻，渗滤液外流，运输过程中扬尘较大。	合肥市高新区	群众身边的生态环境问题	2024年10月26日，经高新区长宁社区服务中心、祥湖社区现场核实，乐富强悦湖山院小区地库19幢楼下设有围挡密闭的建筑垃圾临时堆放点，存有临时堆放的装修垃圾，且混有少量生活垃圾，产生异味，现场无渗滤液，堆放点外地面有冲洗水渍。	部分属实	整改措施落实到位，加强巡查监管，防止问题反弹。	1.物业已清理地下车库内所有垃圾； 2.安排专人值守，及时劝导制止将生活垃圾混入建筑垃圾； 3.加大垃圾清理频次，清理运输时采用洒水降尘，保持干净整洁。	已办结	无
17	X3AH	合肥市新蚌埠	合肥市	群众	2024年10月26日，经瑶海区、新站区核实，	部	加强宣传	1.瑶海区将持续加大宣传	已	无

	202410 250004	路沿线至北二 环段，每天清 晨殡仪送葬车 队电子鞭炮和 演奏哀乐噪声 扰民，影响周 边群众生活。	瑶海 区、新 站区	身边 的生态 环境问 题	现场未发现殡仪车队播放电子鞭炮或演奏哀乐造成噪声扰民现象。但在走访过程中，有居民反映清晨偶尔会出现此类情况。	分 属 实	引导，避 免噪声扰 民。	《合肥市噪声污染防治条例》，推动社会共治，积极引导辖区群众文明治丧和祭祀。 2.新站公安分局巡警大队在新蚌埠路至北二环路骑行巡逻，发现有电子鞭炮和演奏哀乐响声第一时间引导其调小音量，避免影响周边群众生活。	办 结	
18	D3AH 202410 250004	井岗镇长江西 路新开发的绿 城咏溪云庐小 区向新加坡花 园城小区排放 污水，新加坡 花园城小区绿 植遭砍伐破 坏。	合肥市 蜀山区	群众 身边 的生态 环境问 题	2024年10月26日，经蜀山区市政管理处和井岗镇现场核实，绿城咏溪云庐小区系在建工地，工地职工临时生活区与新加坡花园城小区西北角毗邻。该工地生活污水未正常接入市政污水管，日常生活污水通过吸粪车调运。用水高峰期存在吸粪车转运不及时，间断性导致职工生活区化粪池冒溢后通过工地围挡渗流至新加坡花园城小区。浙江森科市政园林工程有限公司为绿城咏溪云庐小区项目的前期施工单位，该公司为修建临时施工便道，在未领取采伐证的情况下对新加坡花园城小区西侧地块上的杂树进行砍伐。	属 实	1.整改措施落实到位，加强日常巡查，防止问题反弹。 2.制止砍伐行为，并依法处理。	1.已将该工地临时生活区污水接入樊洼路市政污水管，彻底解决工地污水问题。 2.蜀山区井岗镇会同区农林水务局、区城市管理局对砍伐行为进行调查处理。已委托第三方专业机构对砍伐树木情况进行勘查鉴定，待勘查鉴定报告出来后进一步处理。	阶 段 性 办 结	无
19	X3AH 202410 250003	合肥市肥东县 白龙镇双庙社 区西岗组强林 生态园林有限	合肥市 肥东县	群众 身边 的生态 环	2024年10月26日，经肥东县白龙镇、县农业农村局、县自然资源和规划局、县生态环境分局现场核实，合肥强林生态农业有限公司位于肥东县白龙镇双庙社区西岗组，已申领营业执照。该公司	部 分 属 实	整改措施落实到位，减少对周边群	对未能均匀还田的零星田块进行深耕，使沼液均匀分布。加强日常监管，确保粪污均匀还田，积极做好群众的沟	已 办 结	无

		公司违规建设养殖大棚，在农田内填埋未经处理的猪粪，影响周边群众生活。		境问题	于2012年10月流转双庙社区沈塘埂、李大户、西岗等村民组承包地共283亩，主要用于苗木栽培，纳入林业管理，2013年至2018年期间，在林地范围内，利用林间陆续建设养（种）殖棚共计13个，占地约15亩，用于养鹅项目，符合林下经济相关政策，不属于违建。后因部分苗木枯死，经国土云调查系统查询，目前该养（种）殖棚三调地类性质属设施农用地。该公司于2019年改为发展养猪项目，目前11个大棚空闲、2个猪棚饲养，存栏数约180头。整个养殖场建筑面积约4500m ² ，配套建设1座100m ³ 沼气发酵池，2座沼液储存池，均采取防渗措施，粪污还田于种植大户和企业承包的林地。近期粪污消纳的林地因地势不平整，低洼处零星粪水积存，有部分不均匀现象，现场未发现粪污填埋现象。		众环境影响。	通解释工作。		
20	X3AH 202410 250002	合肥市长丰县双凤经济开发区金珠路（阜阳路和凤巢路段）北侧商住楼一楼多家餐饮店油烟直排；该路段生活垃圾清运不及时，环卫车	合肥市 长丰县	群众身边的生态环境问题	2024年10月26日，经长丰县公安局、双凤经开区管委会现场核实，双凤经开区金珠路（阜阳路和凤巢路段）共有20家餐饮店，均申领营业执照，其中产生油烟的餐饮店有15家，11家配套设置有专用油烟管道、安装油烟净化装置并有清洗台账，另有4家餐饮店未安装油烟净化装置。该路段环卫保洁单位为合肥市美辰保洁清运有限公司，垃圾清运时间为夜间12点左右。反映的双凤晓红鲜肉经营部位于双凤经济开发区金珠路南侧，早上6点30分开始对猪肉、猪骨等进行刀切	部分属实	整改措施落实到位，做好群众解释沟通工作。	1.责令未装油烟净化装置的4家经营户安装净化装置，已安排对15家餐饮店开展油烟检测，检测结果待出。 2.要求环卫公司规范作业，将垃圾清运时间由夜间12点左右调整至晚上10点左右，减少对周边环境的影响。 3.与长丰县双凤晓红鲜肉经营部沟通，将木质砧板改为	阶段性办结	无

		辆凌晨作业噪声扰民；该路段南侧一猪肉铺每天清晨作业噪声扰民。			分块、劈砍，产生噪声扰民。			塑料砧板；合理调整作业时间，降低噪声对周边群众的影响。		
21	X3AH 202410 250014	巢湖市南淝河河口，马家渡大桥距离巢湖20米的位置有人违法下网捕鱼。	合肥市包河区	群众身边的生态环境问题	2024年10月26日，经包河区农林水务局、义城街道现场核实，群众反映位置位于南淝河泄洪道湖北路马家渡桥北侧，不属于巢湖禁捕范围，工作人员进行实地走访排查，未发现下网捕鱼现象。	部分属实	加强巡查，确保禁捕范围无撒网捕鱼行为。	区农林水务局、义城街道落实巡查主体责任，沿湖护渔网格员加强对入湖河道南淝河泄洪道段以及巢湖水域上的巡查力度和频次，杜绝撒网捕鱼等行为。	已办结	无
22	D3AH 202410 250005	五里墩街道潜山北路与史河路交叉口凤凰城家家景园二期33栋西侧2米一处箱式变压器，全天产生低频噪音，影响周边居民生活，希望采取有效隔音措施。	合肥市蜀山区	群众身边的生态环境问题	2024年10月26日，经合肥市供电公司蜀山分公司现场核实，该变压器主要为周边用户提供用电服务保障，容量为800kVA。10月29日，蜀山区生态环境分局对该变压器进行昼夜噪声检测，检测结果为：白天46.2分贝、夜间44.0分贝。根据合肥市区声环境功能区划分，凤凰城家家景园二期属于二类区域，该变压器噪声值符合2类声环境功能区的声环境质量标准（白天60分贝、夜间50分贝）。	部分属实	整改措施落实到位，进一步降低噪声对群众影响。	供电公司蜀山分公司要求负责该变压器的高压运检班组制定整改方案，采取措施降低噪声。	未办结	无
23	D3AH 202410	长江路与枫林路交叉口东南	合肥市高新区	群众身边	2024年10月26日，经高新区生态环境分局、城管大队、蜀麓社区服务中心现场核实，制砖厂已	部分	整改措施落实到	厂内废品回收点正在自行搬离，依法依规清理整顿制砖	未办	无

	250008	角一家制砖厂，破碎作业扬尘严重，废水未经处理直排到污水或雨水管网内。		的生态环境问题	于2024年6月拆除生产设备，现场无破碎等生产活动。制砖厂内现有1家废品回收点，主要进行废纸盒等压缩打包，无生产废水。制砖厂周边另有1家机械零部件组装生产点、2家废品回收点（废纸盒等压缩打包）和1家砂石临时堆放点，砂石未完全覆盖，存在一定扬尘污染。	属实	位，加强巡查监管，防止问题反弹。	厂周边的机械零部件组装生产点、废品回收点和砂石临时堆放点。	结	
24	D3AH 202410 250031	小庙镇高速时代书院居民凌晨能闻到烧焦的气味，居民认为该气味来自小区东侧1公里处小庙工业园，工业园内有安徽贝尔合成革有限公司等企业。	合肥市蜀山区	群众身边的生态环境问题	该件为重复投诉。经蜀山区生态环境分局现场核实，安徽贝尔合成革有限公司位于蜀山区小庙工业聚集区青龙路9号，该公司已于2022年12月31日起永久停产。安徽贝尔合成革有限公司注册所在地，目前正在经营公司为安徽贝尔环保科技有限公司，该公司主要经营范围为DMF废液收集、贮存、处置及利用等，已办理环评审批及环保“三同时”验收手续，已申领排污许可证，安装有废气及废水治理设施。公司属于间歇性生产，每月生产约4-6天（10月份生产时间为10月12日-17日），特征污染物有VOCs、苯系物、二甲基甲酰胺、臭气等，目前处于停产状态。小庙工业园规划用地面积485.39公顷，园区内共入驻企业约80家，现有产业类型包括：食品加工、合成革制造、机械加工、建材生产、塑料制品制造等，环境监管重点单位6家，其中涉气环境监管重点单位1家。	部分属实	整改措施落实到位，企业废气稳定达标排放。	1.已委托环境检测公司对园区内涉气企业有组织和无组织废气进行了取样检测，目前已完成4家检测，将根据检测结果进一步处理。 2.要求安徽贝尔环保科技有限公司在停产期间对生产设备及污染防治设施开展全面检修，杜绝跑冒滴漏现象发生。 3.将加强对涉气企业的监管，确保达标排放，同时要求相关企业建立健全污染防治设施运行维护台账。	未办结	无
25	D3AH 202410 250030	韩村镇小湖村新生活购物中心向东300米	淮北市濉溪县	群众身边的生	1.经核，投诉的煤炭加工点为淮北市卓益新材料有限责任公司，该公司成立于2021年10月19日，位于淮北市濉溪县韩村镇小湖孜行政村村委会	部分属	1.加强日常巡查监管，减少	1.要求该公司在煤矸石装载、转运过程中做好洒水抑尘等措施。	阶段性	无

		处煤炭加工点粉碎煤矸石，存在粉尘和噪音污染。		态环境问题	<p>南 1500 米，目前的经营状态为存续。</p> <p>2.该公司建有钢构大棚约 5800 平方米，大棚内存有水洗煤矸石约 1000 吨，未发现煤矸石粉碎迹象，无煤矸石粉碎设备，但存在道路积尘现象。经现场检测，厂界昼间噪声为 55.4dB(A)，未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)2 类功能区标准 60dB(A) 限值。</p>	实	<p>噪声扰民现象。</p> <p>2.落实扬尘管控措施。</p>	<p>2.责令该公司对出入大棚的道路进行硬化，加装进出车辆冲洗装置。</p> <p>3.该公司已加强煤矸石破碎、转运等扬尘管控工作，减少扬尘污染。</p>	办结	
26	D3AH 202410 250017	孙疃镇孙疃大桥北侧原孙疃镇社会客运站院内的露天搅拌机，冲洗水泥罐车的污水直排汉沟，汇入浍河，污染河流和地下水；存在粉尘、扬尘污染；半夜至凌晨生产时噪音扰民。	淮北市 濉溪县	群众身边的生态环境问题	<p>1.经核，投诉的露天搅拌厂为淮北万惠商贸有限公司，无环保手续和治污设施，为“散乱污”企业。2024 年 9 月 9 日，孙疃镇环保站日常巡查发现该公司存在露天堆放物料及搅拌预制品材料，已对其下达责令整改通知书，要求停业停产清理场地。该公司自 2024 年 9 月 9 日停产至今。</p> <p>2.2024 年 10 月 26 日现场核查时该公司未生产，未发现冲洗水泥罐车的污水直排汉沟，汇入浍河的现象。但厂区内地面未硬化，存在扬尘污染。</p>	部分属实	<p>生产设备、物料清除到位，消除环境影响。</p>	孙疃镇政府已于 2024 年 10 月 30 日完成企业设备拆除和物料清理工作。	阶段性办结	无
27	D3AH 202410 250016	铁佛镇崔楼行政村中国石油岳集加油站南侧 100 米，陈	淮北市 濉溪县	群众身边的生态环境问题	<p>经核，投诉的混凝土加工店为陈某某个人经营，无营业执照、环保手续和治污设施，为“散乱污”企业。现场存在露天堆放原料（石子和黄沙）和扬尘污染现象，未发现清洗废水随意倾倒、渗入</p>	部分属实	<p>生产设备、物料清除到位，消除</p>	铁佛镇政府已于 2024 年 10 月 30 日完成企业设备拆除和物料清理工作。	阶段性办	无

		楼废弃铁矿内有一处混凝土加工点，露天堆放原料，扬尘严重，清洗废水随意倾倒，渗入地下。		境问题	地下的现象。		环境影响。		结	
28	D3AH 202410 250029	韩村镇韩村村沟东庄东南200米的安徽阳源热能科技有限公司：1.没有固废台账，约一千吨固废填埋在该厂前后；2.生产废水洒在路面；3.脱硫脱硝数据不达标，举报人认为在线监测数据作假。	淮北市 濉溪县	群众身边的生态环境问题，涉及利益纠纷问题	安徽阳源热能科技有限公司与淮北市永顺纸业有限公司于2022年9月签订合作协议，安徽阳源热能科技有限公司主要生产设备是两台生物质锅炉（分别为30蒸吨、20蒸吨），该公司环评审批、在线监测设施均使用淮北市永顺纸业有限公司资质。经核，该公司已于2024年6月22日停产至今，该公司于2023年12月17日与淮北市开瑞路桥工程有限公司签订了灰渣外运合同，企业提供了2023年4月至2024年5月固废管理台账。对投诉人现场指认的填埋点进行开挖，未发现有填埋固废现象。厂区西侧露天堆放污泥等固废2吨。现场未发现生产废水洒在地面现象。在线设备已停运（已在国控重点污染源自动在线监控系统备注），目前未发现在线数据造假行为。	部分属实	1.环境违法行为查处到位； 2.环境问题整改到位。	1.督促该公司加强环保管理，确保各项污染物达标排放。 2.责令该公司对厂区西侧露天堆放的固废依法进行处理。	未办结	无
29	D3AH 202410 250003	濉溪开发区白杨路16号雅特包装有限公司	淮北市 濉溪县	群众身边的生	1.经核，雅特包装有限公司与淮北金资塑料制品有限公司共用濉溪开发区白杨路16号厂区。 2.雅特包装有限公司年产50万条吨包，生产	部分属	1.环境违法行为查处到位。	1.要求雅特包装有限公司封堵排口，并将生活污水排至开发区污水管网。	未办结	无

		司:1.将未经处理的废水排入白杨路旁边河道,且通过暗管将废水排到窨井;2.夜间生产噪音、灰尘扰民。举报人多次向相关部门投诉无果。		态环境问题	<p>工艺:原料-裁剪-缝纫-水性染料印刷,生产过程中不产生废水,现场核查时该公司正常生产,存在将生活污水排入白杨路旁边河道迹象。</p> <p>3.淮北金资塑料制品有限公司年产1000吨聚丙烯基布,原料为聚丙烯,生产工艺:配料-热熔-拉丝-织布。现场核查时该公司正在生产,公司无环评审批手续,未配备建设污染防治设施。生产过程中产生的冷却水通过直径约75cm的PVC管道连接至开发区污水管网,未发现未经处理的废水排入旁边无名河道的情况。</p> <p>4.2024年10月26日夜间核查时,两家企业均未组织生产,未发现夜间生产噪音、灰尘扰民现象。</p> <p>5.经查阅,该件已于2024年10月23日通过淮北12345热线平台和网络平台举报,举报内容与信访交办问题一致,已对企业存在的违法行为依法依规查处,该信访件核查处理情况已于10月28日反馈举报人。</p>	实	2.环境问题整改到位。	2.对淮北金资塑料制品有限公司的环境违法行为依法依规进行查处。		
30	D3AH 202410 250023	十八里镇于集村鲍庄,有村民家养殖30多只狗,卫生环境差,噪音、异味扰民,从附近餐馆运来厨余垃圾喂	亳州市 谯城区	群众身边的生态环境问题	<p>经谯城区十八里镇人民政府、区生态环境分局现场核查,十八里镇于集村鲍庄村村民张某成在自家院中养殖了13条大狗和4条小狗,从周边餐饮店回收厨余垃圾喂养。现场环境卫生较差,喂养过程中造成较大气味,存在噪声、异味扰民现象。</p>	属实	立行立改,切实维护群众身边的生态环境利益,防止异味、噪声扰民。	经谯城区十八里镇、村干部与该养殖户协调沟通,张某成已将养殖犬只全部售卖,家中庭院卫生已彻底打扫、清理。下一步强化监管举措,防止问题反复反弹。	已办结	无

		食，异味扰民。								
31	D3AH 202410 250013	天静官街道马套楼村广源运输公司，运输产生大量扬尘，路边露天堆放煤矸石、煤渣灰。	亳州市 涡阳县	群众身边的生态环境问题	经涡阳县交通局和天静官街道现场核查，广源运输有限公司部分司机在运送煤矸石过程中，在天静官街道马套楼村附近找空闲场地倾倒煤矸石再配载运输。装卸和运输过程中，存在扬尘污染和违规配载问题。	基本属实	强化监管，依法严厉打击露天堆放煤矸石、粉煤灰和车辆违规运输扬尘污染问题。	涡阳县交通局已约谈广源运输有限公司相关人员，责令该公司立即改正违规配载和露天堆放煤矸石行为，在装卸和运输过程中，严格落实车辆冲洗、物料覆盖等扬尘防治措施；涡阳县天静官街道和县交通局正在对马套楼周边煤矸石堆放点以及同类运输公司进行全面排查整治。	未办结	无
32	X3AH 202410 250029	亳州市蒙城县马集镇李老汉薯业科技有限公司存在大气污染和固废随意堆放问题；蒙城县王集乡桂花村后何大队与前何大队交界处有一污泥收集坑，散发异味影响环境；蒙城县第	亳州市 蒙城县	群众身边的生态环境问题	<p>1.10月26日，蒙城县生态环境分局、马集镇组织人员赴现场调查。经查，蒙城县李老汉薯业科技有限公司位于蒙城县马集镇马庙村，从事淀粉、粉丝生产，已履行环评手续并申领排污许可证。厂区配套建有污水处理站，锅炉配套安装除尘设施。现场检查发现，厂区异味系薯渣收集池内薯渣发酵后散发，厂区环境较差，厂区内无固废随意堆放现象。</p> <p>2.10月26日—29日，蒙城县生态环境分局、王集乡组织人员赴现场调查。经查，王集乡无桂花村，但王集乡许寨村有后何村民组、前何村民组，通过对前何、后何村民组区域内水塘、水沟及周边区域摸排和走访当地群众，未发现污泥收集坑。进</p>	部分属实	<p>1.企业规范经营，治污设施正常运行，厂区及时清扫。</p> <p>2.养殖小区规范养殖，喷洒除臭剂，防止异味扰民。</p>	<p>1.已督促李老汉薯业公司及时清理薯渣，喷洒除臭剂，做好厂区日常环境管理。</p> <p>2.已督促加大场区除臭频次，降低养殖气味对周围群众生活的影响。</p> <p>3.西怀德明渠正在进行清淤，东怀德明渠水面漂浮物已打捞，水体黑臭治理方案正在制定中。啄沟污水提升泵站正常运行。</p>	未办结	无

		二人民医院后方四有巷小区南边河道、嵇康中路创新中学院内大门东侧涡河入口、庄子大道一中西红绿灯至县生态环境局段，三处河道水体发黑发臭。			<p>一步排查发现“污泥收集坑”应为王集乡许寨村后何村民组西北方向约 500 米处的肉鸭养殖小区黑膜氧化塘。该养殖小区共有笼养棚 5 个（不在禁养区内），每棚肉鸭存栏量约 1.9 万只，均配套建设粪污资源化利用设施，已履行环保手续，并与周边农户签订《粪污消纳协议》，建有粪污资源化利用台账。目前肉鸭存栏量较大，现场有一定养殖异味。</p> <p>3.10 月 26 日，蒙城县住建局、城管局、水利局、城关街道组织人员赴现场调查。经查，（1）“蒙城县第二人民医院后方四有巷小区南边河道”为西怀德明渠，该渠南至蒙城二院北墙、北至西怀德涡河泵站，为独立水体，长约 550 米，宽约 10 米，近期水位低，沟底淤泥暴露，水质不佳，有异味。目前正在清淤；（2）“嵇康中路创新中学院内大门东侧涡河入口”为东怀德明渠，该渠长约 70 米，最宽处约 30 米。末端建有涵闸节制，同时建有污水截流井将污水导流至市政管网。现场发现，东怀德明渠水面有少量漂浮物、水体感官不佳，存在一定异味；（3）“一中西红绿灯至县生态环境局段”为啄沟暗渠，长约 1.1 公里，末端建有涵闸节制，同时建设一座污水提升泵站将暗渠内污水提升至市政管网。</p>		3. 西怀德、东怀德明渠段消除黑臭现象，啄沟暗渠污水收集处理。			
33	X3AH 202410 250017	1.亳州市利辛县“增减挂钩”和“新增耕地”	亳州市利辛县	群众身边的生	1.经利辛县自然资源和规划局核查：增减挂钩方面。2023 年以来，利辛县以乡镇为基本单元，充分尊重农民意愿，选择农村旧住宅、废弃宅基地、	部分属	1.规范增减挂钩和新增耕地	1.加强项目审查，进一步规范增减挂钩和新增耕地项目实施；推进林地湿地保护利	未办结	无

		<p>项目填埋湿地 10000 亩,破坏林地 13000 余亩,滥伐林木约 30 万立方米。2.利辛县 365 家养牛场没有环评手续,产生的牛粪直接倒到田间地头,下雨导致牛粪横流,气味难闻。</p>	<p>环境问 题</p>	<p>空心村和零散村庄等农村闲置低效建设用地,大力推进土地增减挂钩项目实施,累计组织实施土地增减挂钩项目 13938.37 亩,其中 2023 年项目 13458.70 亩、2024 年项目 479.67 亩。以上地块均属于建设用地,严格按照选址要求,选取“空心村”以及散乱、废弃、闲置、低效利用的农村建设用地作为拆旧地块,由县级依据国土空间总体规划和专项调查,编制项目区实施规划,并严格按照“县级填报、市级审核、省级复核”的程序取得实施规划批复,竣工后严格按照“县级初核、市级审核、省级复核”的方式取得验收批复,全部地块必须通过安徽省国土空间用途管制监管系统质检,必须是农村建设用地,不存在填埋湿地、破坏林地问题。新增耕地项目方面。2023 年以来,为保障淮北至宿州至阜阳城际铁路等重点项目建设,我县以乡镇为基本单元,因地制宜,实施并入库新增耕地项目 1517.05 亩。其中:实际使用林地 145.26 亩,人工湿地 226.95 亩,不属于自然湿地范畴。不涉及公益林、河湖管理、自然保护地、生态保护红线范围。以上地块严格按照“县级填报、市级审核、省级复核”的程序取得立项批复,竣工后严格按照“县级初核、市级审核、省级复核”的方式完成验收备案,全部地块必须通过全国耕地占补平衡动态监管系统质检,已取得县林业主管部门审查同意,符合《中共中央办公厅 国务院办公厅关于加强耕地保护提升耕地质量完善</p>	<p>实</p>	<p>项目实 施; 编制 规划, 促 进林地湿 地保护。 2. 畜禽粪 污规范处 置, 粪污 不外排。</p>	<p>用规划编制,促进林地湿地保护; 建立健全长效机制, 加强林地湿地常态化监督管理。 2.加快 25 家规模养殖场的环评手续办理; 对 1 家因高铁占地未办理环评的养殖场进行搬迁; 加大养殖场粪污资源化利用指导力度, 确保养殖场粪污规范还田; 加大粪污处理企业招引, 进一步提升畜禽粪污处理能力; 对利辛县畜禽养殖场开展常态化排查, 对发现的问题能立行立改的立行立改, 不能立即整改的, 督促限期整改。</p>		
--	--	---	------------------	---	----------	---	--	--	--

				<p>占补平衡的意见》（2024年2月5日）改革占补平衡管理方式要求，不是违规占用。2024年9月以来，利辛县自然资源和规划局对未办理林木采伐证的砍伐树木行为立案处罚23起，累计罚款99420元。同时对涉及管理监督不到位、履职尽责不力的责任人进行追责，累计问责12人。现已调查处理完毕。</p> <p>2.经利辛县农业农村局、利辛县生态环境分局核查：截至目前，利辛县肉牛规模养殖场（50头以上）共328家，已办理环评报告书9家，已办理环评备案293家，在建设项目系统备案待审批22家，正在办理环境影响评价报告书3家，还有1家因高铁占地未办理手续待搬迁。举报反映养牛场均没有环评手续与实际不符。2024年1月以来利辛县在日常巡查中，发现牛粪随意倾倒9处。同时，利辛县生态环境分局对随意倾倒牛粪的9家养殖场实施行政处罚，累计罚款34018元。目前均已整改完成。</p>						
34	X3AH 202410 250020	蒙城县源兴利报废机动车拆解企业存在非法处置、销售、转移铅酸蓄电池、汽车三元催化器等危险	亳州市蒙城县	群众身边的生态环境问题	<p>10月26日，蒙城县商务局、县生态环境分局、开发区管委会组织人员赴现场调查。经查，该公司有汽车拆解资质和环评手续。调阅该公司危废委托处置合同、危废转移联单和危废管理台账发现，该公司分别与蒙城县戎硕再生资源有限公司（有相应处置资质）、安徽优环工业固体废物处置有限公司（有相应处置资质）签订废铅酸蓄电池、汽车三</p>	部分属实	企业规范经营，治污设施正常运行，危废处置、转移规范。	该企业已密闭废矿物油储存间，正在完善危废登记台账。	未办结	无

		废物行为。			元催化器等危废委托处置合同并转移处置。现场发现该公司存在废矿物油暂存间未完全密闭，废旧汽车三元催化器危废管理台账记录不规范问题。					
35	D3AH 202410 250047	杨楼镇新楼村鑫部商混建材有限公司西500米，有一无名石料加工厂，夜间22时-凌晨5时生产，原材料露天堆放未覆盖，噪音及扬尘严重，多次向相关部门投诉无果。	宿州市 萧县	群众身边的生态环境问题	经现场核实：信访反映的杨楼镇一无名石料加工厂实为萧县锦华建筑垃圾处理有限公司，环评及环保验收手续齐全。该公司南侧、西侧均为农田，北侧距离居民区约400米，东侧距离居民区约600米。现场检查时该公司未生产，厂区贮存的物料存在覆盖不完全情形。经询问企业负责人，该公司近期确实存有夜间生产现象。	属实	1. 整改措施落实到位。 2. 加强日常巡查，防止问题反弹。	1. 经协商，公司调整生产时间，避免在夜间（22:00至06:00）进行生产。 2. 采取降噪措施，对生产设备进行隔音处理。 3. 贮存物料采取有效覆盖等防扬尘措施，减少对周围环境的影响。	未办结	无
36	D3AH 202410 250012	灵璧县园艺二场1.5公里范围内，多家畜禽养殖场养殖粪便通过沟渠排入镇政府后侧的河流，河水呈酱油色，异味明显。	宿州市 灵璧县	群众身边的生态环境问题	经现场核实： 1. 投诉人反映的位置位于朝阳镇，实为园艺一场； 2. 投诉人提到“多家畜禽养殖场养殖户”，经现场排查共9户，7家养殖户均配套建有粪污处理设施，现场无污染物外排外溢情形。2家养殖户粪污处理设施不全，其中1家未实现雨污完全分离，1家无治污设施，养殖粪污外排污染门前小沟。 3. 朝阳镇政府后侧为孟家沟，目测水质观感较	部分属实	1. 督促指导2家养殖户配套建设粪污处置设施，确保正常使用。 2. 落实常	对未实现雨污完全分离及无治污设施的养殖户，督促按要求再建设污水收集池，杜绝污水外排；做到圈舍定期消毒，保持周边环境清洁。	未办结	无

					正常，水体颜色正常，无明显异味。10月26日，委托第三方公司对孟家沟上段、中段等4处点位取水样检测。10月28日，监测公司出具监测报告显示，其中2个达到地表水IV类标准，2个达到V类标准，4处水样均符合一般地表水体要求指标（非劣V类水质）。		态化机制，加强对孟家沟沿岸养殖场（户）日常监管，规范运行粪污处理设施，防止粪污流入外环境。			
37	D3AH 202410 250019	夹沟镇夏刘寨村村委会西南侧约400米处无名加工厂，污水未经处理直排入村委会东侧400米两条水沟，污水发黑发臭，影响附近村民水井用水。	宿州市埇桥区	群众身边的生态环境问题	经现场核实，该加工厂实为宿州华瑞有机食品有限公司，建设有污水处理设施，污水经沉淀后进入污水管网。目前该厂已停产。夏刘寨污水处理站部分污水管网老旧、破损，存在污水外溢情况，导致下游村东沟河水受到影响。	部分属实	1.整改措施落实到位。 2.加强监管，建立长效机制。	1.对污染水体进行截留处置。 2.对污水管网进行排查整治。 3.对受影响河段进行清淤治理。	未办结	无
38	X3AH 202410	怀远县兰桥镇茨河支流养殖	蚌埠市怀远县	群众身边	1.投诉反映“怀远县兰桥镇茨河支流养殖有上千亩珍珠蚌”问题。经查，怀远县兰桥镇茨河支流	部分	督促企业自觉遵守	怀远县农业农村局、蚌埠农业科技园管委会和兰桥镇人	已办	无

	250016	有上千亩珍珠蚌，部分位于饮用水水源二级保护区内。		的生态环境问题	<p>养殖珍珠蚌的公司为蚌埠市芡河之珠生态养殖有限公司，该公司于2021年11月2日注册了营业执照，经营范围水产养殖，水产养殖珍珠购销，珠宝首饰制造，法人代表詹某。该公司2022年9月22日办理了项目环境影响登记表备案（备案号：202234032100000136）。经怀远县招商引资招才引智暨项目投资工作领导小组研究同意，于2023年9月签订了项目合同并按要求建设实施。现场核查时，该公司正常养殖，营业执照、滩涂养殖证齐全，采取生态养殖模式，不投放饵料。该公司自行登记备案建设项目环境影响登记表符合《建设项目环境影响评价分类管理名录》的要求。</p> <p>2.投诉反映“部分位于饮用水水源二级保护区内”问题。蚌埠农业科技园管委会经实地测绘，与饮用水水源地保护区矢量图套图定点比对，确定养殖区域位于饮用水水源二级保护区外。投诉人反映该问题不属实。</p>	属实	水产养殖相关法律法规，严格按照合同约定从事养殖经营。	民政府已督促企业自觉遵守水产养殖相关法律法规，严格按照合同约定从事养殖经营。	结	
39	D3AH 202410 250021	沫河口开源大道30号安徽瑞辰植保工程有限公司生产除草剂、杀虫剂，2号厂房一楼生产时噪音大，污水排入	蚌埠市淮上区	群众身边的生态环境问题	<p>1.反映“该公司2号厂房一楼生产时噪音大，污水排入雨水池后进入叁布大沟，气味刺鼻”问题。经查，该公司2号厂房为液体制剂车间，该车间噪声源为泵、釜及风机，均已安装基础减振设施，其中除1台废气处理设施风机外，泵、釜等其他噪声源均安装于厂房内，厂房窗、门均已关闭。2024年10月26日，委托安徽众诚环境检测有限公司对该公司厂界噪声进行监测，监测结果昼间厂界噪声</p>	部分属实	企业对废气、废水、噪声等产排污环节进行彻底梳理，进一步提升企业污染	<p>1.对存在的问题，要求该公司立即进行整改。同时，责令该公司对废气、废水、噪声等产排污环节进行彻底梳理，进一步提升企业污染物收集处理效果，减少污染物排放。</p> <p>2.下一步，淮上区政府将组</p>	未办结	无

		<p>雨水池后进入叁布大沟，气味刺鼻；2-3层固体车间异味重，生产时粉尘大，导致路边植被死亡；北大门东南侧液体车间有恶臭味，除草剂、杀虫剂存在跑冒溢漏现象；危险化学品异丙胺、甲醇、乙醇无固定储存场所，危化品容器处理不当。</p>		<p>值为 52.6-56.6dB(A)，公司夜间不生产，符合《工业企业厂界噪声排放标准》中 3 类标准昼间≤65dB(A)的要求。该公司实行雨污分流，各涉水车间均有污水收集池，通过泵和明管输送至污水处理站进行处理后，排入园区架空污水管网；雨水总排口进行可视化改造，并安装水质实时监测设备。2024 年 10 月 26 日，委托安徽众诚环境检测有限公司对雨水排口水质进行取样监测，监测结果 pH7.7、化学需氧量 28mg/L、氨氮 1.74mg/L、总磷 0.08mg/L、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯均未检出，根据监测结果分析，公司外雨水管网内水质满足《地表水环境质量标准》V 类水标准中 pH6-9、化学需氧量 < 40mg/L、氨氮 < 2.0mg/L、总磷 < 0.4mg/L 的要求。经核实，2 号厂房内部有轻微气味，2024 年 10 月 26 日已委托安徽众诚环境检测有限公司对厂界无组织废气进行监测，监测结果为总悬浮颗粒物 187-258μg/m³、非甲烷总烃 1.14-1.68mg/m³、臭气浓度 10、间二甲苯、对二甲苯和邻二甲苯均未检出，厂界无组织废气可满足《大气污染物综合排放标准》中颗粒物 1.0mg/m³、非甲烷总烃 4.0mg/m³ 以及《恶臭污染物排放标准》中臭气浓度 20 的要求。该问题不属实。</p> <p>2.反映“2-3 层固体车间异味重生产时粉尘大，导致周边植被死亡”问题。经查，该公司固体车间为 1 号、3 号车间，车间内作业区域已设置密闭分</p>		<p>物收集处理效果，减少污染排放。</p>	<p>织淮上经开区管委会、淮上区生态环境分局继续加大对该公司的环境监管力度，督促企业落实各项污染防治措施，履行环保主体责任，若发现环境违法行为，依法依规查处。</p>		
--	--	--	--	---	--	------------------------	---	--	--

			<p>隔,检查时发现生产作业的相关楼层已开启负压收集装置,废气收集处理设施正常运行,未发现企业周边植被不正常死亡现象。2024年10月26日委托安徽众诚环境检测有限公司对厂界无组织废气进行监测,监测结果为总悬浮颗粒物187-258$\mu\text{g}/\text{m}^3$、非甲烷总烃1.14-1.68mg/m^3、臭气浓度10、间二甲苯、对二甲苯和邻二甲苯均未检出,厂界无组织废气可满足《大气污染物综合排放标准》中颗粒物1.0mg/m^3、非甲烷总烃4.0mg/m^3以及《恶臭污染物排放标准》中臭气浓度20的要求。该问题不属实。</p> <p>3.反映“北大门东南侧液体车间有恶臭味,除草剂、杀虫剂存在跑冒溢漏现象”问题。经查,该企业液体车间为2号厂房,该车间主要产品是液态除草剂、杀虫剂、杀菌剂,废气处理工艺为布袋除尘器+水喷淋+除尘器+光氧催化+活性炭吸附。检查时,罐装工序未生产,现场正在进行上料、混拌作业,上料混拌区域密闭作业,现场有轻微异味,废气收集和处理设施正常运行,上料区域地面有轻微物料遗撒情况,地面有黏性,作业区域已按环评要求设置导流沟,地面滴漏清洗废水通过导流沟收集至车间废水收集槽后,明管输送至污水处理站。生产车间有轻微异味,存在轻微跑冒溢漏现象。</p> <p>4.反映“危险化学品异丙胺、甲醇、乙醇无固定储存场所,危化品容器处理不当”问题。经查,</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

					<p>该公司已建设一座甲类仓库位于厂区西南侧，仓库内存放有异丙胺、甲醇，已按照危化品存放示意图进行放置，该公司不使用乙醇，厂区内除甲类仓库及使用点外未发现危化品储存，厂区道路上有暂存的产品及悬浮剂、乳油等物料、中转料，设置有移动式雨棚防护，存在不规范储存的问题。异丙胺使用后空桶由原厂家回收，已在购买合同中约定包装桶退回厂家。甲醇厂家发货是散装，无包装物，公司自己购买包装桶并循环使用。</p>					
40	D3AH 202410 250022	<p>双墩路工业园区2336号灵泰科技有限公司生产废水排入雨水管网，举报人认为氰化物、镍超标。</p>	蚌埠市 淮上区	<p>群众身边的生态环境问题</p>	<p>投诉反映的是蚌埠市灵泰科技发展有限公司，该公司已履行环评审批手续并取得排污许可证，生产废水经污水处理设施处理达标后排入污水管网，按照排污许可证要求安装自动监测设备并与生态环境部门联网。2024年10月26日现场核查时发现，该公司污水处理站东侧道路雨水管网内有少量污水渗漏现象，经检测含有氰化物、总镍污染物，雨水排放口设置有隔墙和闸阀，厂区雨水未进入外环境，对该公司外周边水体检测，未检出氰化物、总镍。对该公司污水总排口检测，氰化物浓度为0.02 mg/L、总镍浓度为0.02 mg/L，氰化物、总镍均未超过《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008)表3中污染物特别排放限值(氰化物浓度为0.02 mg/L、总镍浓度为0.1mg/L)。</p>	部分属实	<p>公司厂区内“雨污分流”到位，修复渗漏管网。雨水管网内的水体全部回抽至污水处理站处理达标排放，按照排污许可证要求排放污染物。</p>	<p>1.蚌埠市生态环境局负责同志对该公司负责人进行约谈，要求对厂区内环境问题立即全面排查，对雨污管网渗漏问题找出原因，及时修复破损雨污管网，严禁出现“雨污混流”现象。 2.该公司已对破损管网进行修补，并将厂区雨水管道积存污水和雨水收集池暂存污水回抽至污水处理站进行处理达标后排放，同时对公司及租赁企业开展排查，对氰化物进行溯源。 3.蚌埠市生态环境局对存在的环境违法问题进行调查，</p>	未办结	无

								依法依规处理。		
41	D3AH 202410 250020	淮滨街道花园路和永安路，洒水车作业时播放大音量音乐，噪音扰民。	蚌埠市淮上区	群众身边的生态环境问题	经查，洒水作业车辆在此路段行驶作业，未在某处长时间停留并播放音乐的情况，但现场核查中发现确实存在洒水作业车辆经过时音乐声音较大产生噪声影响到居民生活的情况。	属实	降低噪声，杜绝扰民情况发生。	根据具体工作要求及实际情况调整洒水作业标准，开启警示灯的同时关闭特效音乐，杜绝扰民情况发生。	已办结	无
42	D3AH 202410 250014	荆山镇涡南村西侧约50米，光大生物能源（怀远）有限公司24小时生产，噪音扰民，扬尘严重。	蚌埠市怀远县	群众身边的生态环境问题	经查，反映的光大生物能源（怀远）有限公司位于蚌埠市怀远县白莲坡工业园区。该公司主要从事生物质发电和生活垃圾焚烧发电（一期、二期），属于重要的民生保障行业，需要24小时连续生产。该公司主要噪声源为中低频声源，噪声污染防治设施采用自带隔声罩、厂房隔噪、基础减振等。项目配套建有锅炉烟气治理及烟气排放在线监测设施。根据该公司出具的2024年9月、10月的无组织废气、厂界噪声监测报告，厂界处颗粒物检测结果为0.396mg/m ³ ，监测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）限值要求（1.0mg/m ³ ），噪声监测结果为昼间55.8dB、夜间45dB，符合《工业企业厂界环境排放标准》（GB 12348-2008）三类标准（昼间65dB、夜间55dB）。2024年10月26日现场核查时，该公司正常生产，配套的污染防治设施正在运行，污染源自动在线设施正常运行，数据已联网传输至国发平台。环境监测人员对该公司产生的扬尘、厂界噪声和居民敏感点噪声开	部分属实	厂区燃料库外及草料库北侧空地清理整治干净，将燃料库喷淋设施列入改造计划并加快实施进度；对周边相关区域居民上门开展宣传解释工作，达到群众满意效	该公司已将厂区燃料库外堆放的生物质燃料清理入库，对草料库北侧空地洒落的零碎秸秆和地面灰尘进行收集清理，将燃料库喷淋设施列入改造计划并加快实施进度。根据荆山镇政府组织开展的现场测绘结果来看，光大生物能源（怀远）有限公司核心生产区距离最近居民房305米，公司院墙距离最近居民房73米。目前，荆山镇政府正在对上述区域居民上门开展宣传解释工作。	未办结	无

					展监测，厂界处颗粒物为 0.924mg/m ³ ，监测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）限值要求（1.0mg/m ³ ），噪声监测结果为昼间 53.9dB、夜间 53.5dB，符合《工业企业厂界环境排放标准》（GB 12348-2008）三类标准（昼间 65dB、夜间 55dB）。核查时发现该公司厂区燃料库东侧和南侧临时堆放有少量生物质燃料，未及时入库；草料库北侧空地上洒落有零碎秸秆，地面灰尘未及时清理；燃料库喷淋设施设置不合理。		果。			
43	D3AH 202410 250006	小蚌埠镇淮上大道与淮畔路交叉口向北 100 米路东侧窞井内的污水外溢。	蚌埠市淮上区	群众身边的生态环境问题	2024 年 10 月 26 日，经淮上区市政园林有限公司现场核查，造成污水外溢的主要原因是窞井内堵塞，导致排水不畅。	属实	疏通清淤，确保污水不外溢。	现已对该窞井内淤泥进行了清理，路面已无漫溢积水。淮上区正在对淮畔路进行全路段彻底检查，根据检查结果制定相对应的整改措施。	已办结	无
44	D3AH 202410 250035	食品大商城西侧垃圾中转站臭味难闻，影响附近居民生活。	阜阳市颍东区	群众身边的生态环境问题	经现场核查，该垃圾中转站为幸福路中转站，位于市场西路西侧绿化带内，毗邻铁路高架桥，对面为颍东区食品城沿街商铺（距离中转站约 30 米），周边无居民区，由颍东区人民政府建设，市城市管理局管理，于 2020 年 6 月投入运行，运行时间为早上 5:30 至 7:30，生活垃圾日产日清。生活垃圾收运过程中有一定异味产生，车辆运输时有发动机运行声音。	属实	消除垃圾中转站异味，加强日常巡查。	1.对该站进行升级改造，并加装一套生物喷淋除臭设备，中转站接收垃圾设备运行时，同步开启喷淋除臭和人工喷洒除臭。目前已安装完毕投入使用。 2.加强站内外环境卫生管理，随时冲洗地面，做到“车走地净”。 3.加强车辆调度，做到“车满	阶段性办结	无

								即走”，减少运输车辆在站内停留时间。 4.市城市管理局会同属地社区与周边商户座谈交流，持续改进生活垃圾转运管理，力争以优质服务赢得群众的理解和满意。		
45	X3AH 202410 250025	阜阳市临泉县白庙鲁阁天邦养猪厂卫生防护距离不达标，恶臭异味扰民，影响群众正常生活。多次向相关部门反映无果。	阜阳市临泉县	群众身边的生态环境问题	群众反映的白庙鲁阁天邦养猪厂实为安徽汉世伟食品有限公司，位于白庙镇鲁阁村，统一社会信用代码为 91341221MA2RWCR98U，租赁临泉古沈牧业有限公司的生猪养殖产业化项目场地运营，建设规模年出栏 302400 头商品猪项目，于 2019 年 5 月通过环评审批，2021 年 11 月竣工验收，运营期间年存栏生猪约 7 万头。该项目配套建设污水处理站一座，污水处理能力 800m ³ /d，猪舍养殖废气在排风口处设置除臭设备喷雾处理后外排，堆肥车间、污水处理站恶臭气体经过除臭塔处理后通过 15m 高排气筒有组织排放。猪粪便经干湿分离后场内暂存，定期处置。该项目边界距离周边最近居民住宅均在环评批复 300 米卫生防护范围外（东西南北分别是 340 米、350 米、400 米、490 米）。经查，2023 年 4 月，2023 年 8 月，2024 年 4 月 3 日、5 日存在多次群众反映该项目臭气扰民问题。临泉县委、县政府成立工作专班、技术专家组，指导该项目改造臭气减控技术，临泉县相关部门驻点监督	部分属实	完成技术升级改造，加强日常监管，防止问题反弹。	进一步技术升级改造，主要包括黑膜池改造、增加除臭间高压喷雾、除臭间土建改造。	阶段性办结	无

					指导企业落实整改。为进一步技术升级改造，2024年7月该项目申请暂停生猪养殖，存栏商品猪已自行清空。2024年10月26日现场检查，该项目处于停养状态，无生猪存栏。					
46	X3AH 202410 250013	阜阳市颍东区 乌江东湖湿地 有人违规搭建 养殖大棚和光 伏设施，养殖 粪便随意堆 放，污染环境。	阜阳市 颍东区	涉及 规划 政策 方面 问题	<p>1.涉及颍东区乌江东湖湿地范围内养殖大棚有5处，其中3处位于湿地生态恢复区，分别为：刘某治养牛场存栏23头，粪污堆肥处置；张某婵养鹅大棚，存栏1700只；王某云养牛场存栏72头，建设化粪池、晒粪棚处理粪污；2处位于湿地合理利用区，分别为：李某伟养猪场，存栏1300头，建设化粪池、晒粪棚处理粪污；李某刚养鸡场，存栏16000只鸡，配有垫料收集粪污。此外，在乌江居周老庄南地和关寺村刘小庄西地排查发现2处养殖畜禽粪污堆到田间地头，已督促群众及时旋耕播种，消除环境影响。</p> <p>2.涉及颍东区乌江东湖湿地范围内存在1处光伏设施，为皖能颍东新能源有限公司光伏发电项目，占地197.65亩。经颍东区自然资源与规划分局、颍东区林业局组织现场勘测地界，并套合东湖湿地矢量图，该项目占用湿地2917平方米(约4.27亩)。</p>	属实	将乌江东湖湿地范围养殖大棚全部拆除或者清退，光伏设施全部拆除，属地加强日常巡查，确保不再出现养殖粪便随意堆放现象。	<p>1.制定养殖大棚问题整改方案，对位于湿地生态恢复区的3处进行拆除，位于湿地合理利用区的2处逐步完成退养。在完成拆除或退养前，加强对养殖场监管，督促各养殖单位严格落实粪污处理措施，及时清理粪污，采取上下覆膜（防雨防渗防溢）堆积发酵还田。</p> <p>2.指导皖能颍东新能源有限公司已按照整改方案，加快完成湿地范围内的光伏设施迁移工作。</p> <p>3.设立巡湖工作站，安排专职巡湖员，制定巡湖制度，建立巡湖台账，坚持人防技防相结合，动态监测湿地范围内违法乱搭乱建、倾倒粪污等违反湿地管理相关规定的行为，及时报告、及时制</p>	未 办 结	无

		汽车车厢，无环评手续，每天进行喷漆，污染严重。						毕。		
49	X3AH 202410 250027	阜阳市临泉县滑集镇安徽宇通防水材料厂常年散发难闻的沥青味，污染地下水，影响周边群众正常生活。	阜阳市临泉县	群众身边的生态环境问题	群众反映为安徽宇通防水材料有限公司，统一社会信用代码为 913412210967340751，排污许可证编号为 913412210967340751001U，位于滑集镇高寨村委会陶庄东北角，该公司年产 1000 万平方米复合防水材料生产线建设项目于 2016 年 11 月 30 日通过环评审批，2017 年 1 月通过验收。该公司以沥青、聚酯布、无纺布、滑石粉为原料，生产 SBS 防水卷材，生产工艺为沥青加热—搅拌—贴面—冷却—压制成型，企业前期配套建设活性炭吸附+水喷淋+布袋除尘废气处理设施，2024 年 3 月升级为三床式蓄热燃烧设备，挥发性刺激性气体经活性炭吸附后通过 15 米排气筒排放，生产过程中不产生生产废水，冷却水循环利用不外排。2024 年 10 月 26 日现场检查，该公司部分厂房出现破损现象，生产废气收集管道密闭不严、出现破损，废气收集不完全，生产时存在异味。	部分属实	废气收集设施密闭，废气收集完全，加强日常管理，确保治污设施稳定运行，达标排放。	加强无组织排放管控，生产车间厂房破损处限期完成修复，废气收集管道完全密闭，废气收集处理后达标排放。	阶段性办结	无
50	X3AH 202410 250024	安徽晋煤中能化工股份有限公司:1.老厂区搬迁后土壤和地下水污染监	阜阳市临泉县	群众身边的生态环境问	安徽晋煤中能化工股份有限公司，统一社会信用代码为 91341200705081189C，位于临泉县临化路 2 号。总生产能力为：合成氨 95 万吨/年、甲醇 25 万吨/年，双氧水 48 万吨/年。 1.该公司老厂区（西厂区）占地面积 87246 平	部分属实	初期雨水收集处置到位，治污设施稳定运行，	1.第三方检测机构于 2021 年 10 月出具检测报告，安徽晋煤中能化工股份有限公司老厂区土壤和地下水检测结果符合《建设用地土壤污染风	未办结	无

		<p>测弄虚作假。 2.新厂区雨天通过于王沟偷排未经处理的黑色污水，汇入泉河。3.新厂区周围可闻到刺激性气味。</p>		<p>题 方米，2021年6月完成搬迁，2021年10月委托有资质的第三方检测机构依据《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ 25.2-2019）和《地下水环境监测技术规范》（HJ/T 164-2020）对土壤和地下水污染开展检测；委托安徽省地质调查院对老厂区开展地块土壤污染状况调查，编制《安徽晋煤中能化工股份有限公司（西厂区）项目地块土壤污染状况初步调查报告》，报告显示土壤状况符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第二类用地标准，地下水污染物不超过《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）IV类水相应限值，并于2021年12月28日通过阜阳市生态环境局、阜阳市自然资源和规划局组织的专家评审，结论为不属于污染地块，并于2022年3月14日出具备案函（阜环函〔2022〕67号），目前该地块已绿化。</p> <p>2.该公司配套建设有800立方米/时污水处理系统，处理量500-600立方米/时，初期雨水经管网排入收集池，引至污水处理系统，处理达标后排放至临泉县工业园区污水处理厂，15分钟后雨水经截流阀转换正常外排，符合《化工建设项目环境保护工程设计标准》（GB/T 50483-2019）要求。经查，该公司厂区及周边道路存在煤灰积尘，雨天易随雨水排入周边水体。</p> <p>3.2024年10月26日现场检查，该公司治污设</p>		<p>达标排放，建立长效监管机制，防止问题反弹。</p>	<p>险管控和修复监测技术导则》（HJ 25.2-2019）和《地下水环境监测技术规范（HJ/T 164-2020）》规范。</p> <p>2.对该公司初期雨水收集处理设施问题进行全面排查整改，增加初期雨水收集时间，定期对雨水沟清淤，进一步完善雨污分流、管网升级改造；加强运输车辆管理，避免物料撒落，加强道路日常保洁。</p> <p>3.该公司液氨储罐搬迁改造项目调试试生产管道阀门进行更换，计划11月份完成调试更换。</p>		
--	--	---	--	--	--	------------------------------	---	--	--

					<p>施正常运行，该公司4个废气总排口安装了在线监测装置（二氧化硫、氮氧化物、烟尘），并与国家、省、市联网。在线监测仪表显示氮氧化物、烟尘、二氧化硫符合《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）表2大气污染物特别排放限值要求。该公司液氨储罐搬迁改造项目于2024年9月底建成，目前，正在调试试生产，计划90日完成，调试过程存在管道阀门密封渗漏点，产生气味，采取喷淋水吸收措施，现场存在异味。</p>					
51	D3AH 202410 250046	拓基鼎元公馆 东侧东盛友邦 制药有限公司 周围气味难 闻。	淮南市 田家庵 区	群众 身边 的生态 环境问 题	<p>安徽东盛友邦制药有限公司前身为淮南市第四制药厂，1991年在现址投产，2003年改制，现状环境影响评估报告于2019年4月22日通过原淮南市环境保护局批复，2019年9月完成建设项目环保竣工自主验收，2020年8月9日获得最新排污许可证。该公司主要生产抗病毒口服液，板蓝根颗粒，脑力静糖浆。生产工艺为：以中药材为原料，将其经适当的清洗、切制、轧扁、干燥、粉碎等，加工成具有一定质量规格的中间品或半成品。该公司现有3个车间，分别为提取车间，灌装车间，固体车间，均已按照环评及批复要求落实各项污染治理措施。经现场核查，投诉反映的异味应为提取车间产生的气味。</p>	属 实	<p>落实环境监管责任，加强对企业的现场管理要求确保各类污染物达标排放，同时属地政府督促企业尽快完成搬迁，减少对周边群众的影响。</p>	<p>1.该公司已制定提取车间搬迁计划，现已将提取车间部分设备拆除转移至亳州厂区；该公司已消减产能，将原有4台双效浓缩器减少为3台；该公司已将生产时间自行调整为7点至19点。 2.2024年10月27日，田家庵区生态环境分局已委托第三方检测公司对该公司有组织废气及无组织排放废气（臭气、硫化氢、氨、非甲烷总烃）开展监督性监测，截至目前检测报告尚未出具。 3.督促该公司进一步优化整</p>	未 办 结	无

									改措施，在提取车间未完成搬迁前，减少污染物外排，最大可能减小对周边居民的影响。		
52	X3AH 202410 250026	淮南德邦化工安装使用的75蒸吨燃煤锅炉实际参数为130蒸吨，举报人认为该公司批建不符，实际大气污染排放量与环评批复要求不一致。	淮南市田家庵区	涉及利益纠纷问题	<p>经核实，“淮南德邦化工”实际为安徽德邦化工有限公司，该公司建有60万吨/年联碱技术改造项目，该项目于2009年10月通过原淮南市环境保护局环评审批。该公司现实际使用1台75蒸吨/小时中温次高压循环流化床锅炉，另有1台35蒸吨/小时循环流化床燃煤锅炉作为备用。目前该公司正在新建1台75蒸吨/小时循环流化床锅炉，建成后将淘汰35蒸吨/小时锅炉，届时2台75蒸吨/小时锅炉一用一备。</p> <p>1.在用锅炉情况：2台在用锅炉在该公司60万吨/年联碱技术改造项目环评报告中进行了环境影响评价并通过批准，载入排污许可证。现场调阅近期锅炉负荷情况，并调取淮南市特种设备监督检验中心近几年出具的检测报告，明确该锅炉为济南锅炉集团有限公司制造，型号：YG-75/3.82-M10，额定蒸发量75蒸吨/小时。新建锅炉情况：新建的1台75蒸吨/小时循环流化床锅炉，属于公司在建的联碱安全环保节能提质改造项目（一期工程），项目于2023年7月通过淮南经济技术开发区生态环境分局审批通过。锅炉设计总图已于2023年8月通过江苏省特种设备安全监督检验研究院特种设</p>	不属实	无	无	已办结	无	

					<p>备设计文件鉴定和节能审查，额定蒸发量 75 蒸吨/小时。新建 75 蒸吨/小时锅炉工程于 2023 年 10 月开工建设，目前仍处于建设期间。大气污染排放量：公司 60 万吨/年联碱技术改造项目环评报告中建议总量控制指标为：二氧化硫 800 吨/年、烟尘 160 吨/年，氮氧化物无总量控制要求。在用排污许可证载明总量控制指标为：二氧化硫 242.94 吨/年、氮氧化物 280.28 吨/年、颗粒物 45.78 吨/年。经调阅该公司烟气自动监测数据，2023 年二氧化硫排放量 16.157 吨、氮氧化物排放量 38.810 吨、颗粒物排放量 3.836 吨。2024 年 1 月至 9 月份，二氧化硫排放量 15.532 吨、氮氧化物排放量 29.675 吨、颗粒物排放量 2.766 吨。</p> <p>2.综上所述，投诉人反映的“该公司批建不符，实际大气污染排放量与环评批复要求不一致”问题不属实。</p>					
53	X3AH 202410 250015	寿县堰口镇双楼村上郢队刘某昌养猪场养殖污水直排附近水渠沟塘内产生刺鼻异味。	淮南市 寿县	群众身边的生态环境问题	<p>经核实，该养殖场位于寿县堰口镇双楼村上郢村民组，养殖场全称：寿县昌源生猪养殖有限责任公司，法定代表人：刘某昌。现存栏生猪 1400 头，共有猪舍 13 栋，配套建设有黑膜沼气池两个共 2415 立方米，堆肥棚 216 平方米，场区粪污处理设施符合要求，设施设备运行正常。通过在养殖场周边现场进行排查，未发现有污水外排到附近水渠沟塘情况，在该养殖场的下风向 30 米处可闻到气味。</p>	部分属实	<p>落实属地监管责任，倒逼养殖场优化养殖模式减少养殖异味扰民。</p>	<p>1.要求养殖场加强饲养管理，使用环保饲料，或加入发酵剂（如：枯草芽孢杆菌等），加快养殖废弃物发酵分离，减少养殖臭气产生。 2.控制饲养密度，达到出栏标准的生猪要及时出栏，减少压栏生猪。 3.加强对养殖场环境监管和</p>	未办结	无

					2024年10月26日，寿县生态环境分局委托第三方检测公司对该养殖场厂界的无组织废气(臭气浓度)进行现场采样检测，在上风向采集1个点位、下风向采集3个点位，检测结果分别为12、13、14、12。未超过《恶臭污染物排放标准》中规定的二类区排放标准(臭气浓度<20)。			粪污处理指导，督促定期对黑膜沼气池、干粪堆场进行维护，确保设备正常运行，减少气味产生。 4.村委会积极开展沟通，化解邻里矛盾。		
54	X3AH 202410 250028	滁州市明光市石坝镇津里村有一黄土加工厂无任何手续违规生产，晾晒黄土污染耕地，扬尘异味扰民，影响周边群众正常生活。	滁州市明光市	群众身边的生态环境问题	<p>1.交办件反映滁州市明光市石坝镇津里村黄土加工厂为明光市宏意新型材料有限公司，位于明光市石坝镇津里村新华片区，与最近的居民住处相距约150米。该公司《年产2万吨环保猫砂项目环境影响报告表》于2024年3月14日通过审批，项目厂房已建成，建设安装10台制粒机、1台破碎机、1台烘干窑炉，部分配套治污设施仍在建设，尚未投产。交办件反映无任何手续违规生产问题不属实。</p> <p>2.明光市宏意新型材料有限公司主要生产原料为秸秆粉末、高岭土(蒙脱石)等，均为外购成品，不产生异味。排查未发现该公司厂界及周围晾晒黄土占用污染耕地的情况。</p> <p>3.现场检查发现，粉料贮存管理不规范，存在一定扬尘影响，已督促企业规范建设物料贮存设施等污染防治设施，严格落实环评要求。</p>	部分属实	督促企业全面规范污染防治设施建设，确保投产前符合环评设计标准，实现达标排放。	责令企业清运不规范堆存物料，目前已清理完毕。下一步督促企业严格按照环评要求建设污染防治设施，经验收合格后方可正式投产。	未办结	无
55	D3AH 202410 250015	金佩集团天长缸盖有限公司，夜间19时	滁州市天长市	群众身边的生	1.天长缸盖有限公司位于天长市炳辉路，主要从事内燃机气缸盖、汽车配件等制造、销售，项目环评、验收、排污许可手续齐全，生产工艺均涉及	部分属	1.有组	1.督促指导该公司加快推进铝合金浇注线配套废气处理设施的升级改造工作，在确	未办结	无

		-凌晨 3 时直排工业废气，异味刺鼻，影响周边居民，多次向相关部门投诉无果。举报人认为提供监测服务的安徽爱弥尔检测有限公司相关证书处于撤销状态，不具备检测资质。		态环境问题	<p>废气排放，喷漆工序、铸造工序有部分集气罩收集漆气、烟尘效果不佳，群众反映情况属实。前期属地已受理群众相关举报，10月24日再次组织执法人员对该公司开展现场检查，该公司处于生产状态，各类防治污染设施处于运行状态，现场开展了监测采样，其中无组织点位包含祥生昌建金麟府等2个小区。10月27日，执法人员对该公司开展突击夜查，同步对周边敏感点开展走访，均未发现异常情况。10月30日，《检测报告》结果显示有组织、无组织废气浓度均符合规定标准。</p> <p>2.安徽爱弥尔检测有限公司实为安徽爱弥儿检验检测有限公司，该公司相关环境检测资质齐全有效，具备提供检测服务的资质和能力。</p>	实	<p>度符合规定标准。</p> <p>2.完成铝合金浇注线废气处理设施提升改造工作。</p>	<p>保稳定达标排放的前提下进一步提升处理效率。</p> <p>2.收集整理安徽爱弥尔检测有限公司相关资质材料，及时回应群众关切，消除误解。</p>		
56	D3AH 202410 250050	徐集镇黄岳村长岗店组1号附近，乡村振兴农技(农事)服务中心正在建设烘干机房，建设噪音及扬尘扰民，向相关部门投诉无果。	六安市裕安区	群众身边的生态环境问题	<p>经核实，反映问题系裕安区乡村振兴衔接资金项目中的乡村振兴农事服务中心，位于徐集镇黄岳村长岗组，项目投建单位为裕安区供销社，总投资4250万元，立项批准文号：裕发改审批备〔2023〕112号，用地性质为农村社区服务设施用地，总面积1.171公顷，用地预审文号：裕自然资函〔2023〕136号，符合裕安区土地利用总体规划。</p> <p>该项目建设内容包括粮食周转仓库、烘干房(用电加热)、机具车间、办公楼等，属于环评豁免类。现场核查时主体工程已建成，厂房道路及附属工程正在施工，预计2024年11月底建成。施工期产生的噪声和扬尘对外环境有影响。</p>	基本属实	<p>落实施工期污染防治措施，减少对周边的环境影响。</p>	<p>1.严禁午间、夜间施工，减少噪声污染。</p> <p>2.落实建筑施工扬尘管控措施，减少扬尘污染。</p> <p>3.加强日常监管力度，按照要求做好日常环境管理。</p>	阶段性办结	无

57	D3AH 202410 250028	九德路与龙舒路交叉口安徽工匠超纤新材料有限公司、安徽振禹新材料有限公司等多家企业，夜间排放刺鼻异味，影响周边居民正常生活。多次向有关部门反映无果。	六安市经济技术开发区	群众身边的生态环境问题	<p>安徽工匠超纤新材料有限公司位于六安经济技术开发区九德路和龙舒路交叉口东侧，年产量1200万米超纤合成革，主要原料为聚乙烯，生产工艺为纺丝线—基布—浸渍—减量—干法—后处理—成品。该企业超纤合成革项目环境影响报告书于2018年11月8日通过六安市生态环境部门批复，2020年8月申领了排污许可证，2022年4月完成项目阶段性竣工环保自主验收。该企业配套建设有水喷淋设施、精馏回收塔采用喷淋+活性炭处理设施、1座污水处理设施。</p> <p>安徽振禹新材料有限公司位于六安经济技术开发区九德路和龙舒路交叉口西侧，年产量1800万米PU合成革生产线项目，生产工艺为以无纺布为基材，将聚氨酯浆料涂刮在经预处理的基材上，在凝固槽中进行凝固成膜处理。该企业PU合成革生产线项目环境影响报告书于2012年12月通过六安市生态环境部门批复，2021年5月申领了排污许可证，2022年9月完成项目阶段性竣工环保自主验收。该公司建设有2套5级喷淋废气收集处理设施、1座污水处理设施。</p> <p>2024年省生态环境保护督察期间，该两家企业均有相关异味信访举报问题。六安市经济开发区管委已要求安徽振禹新材料有限公司对精馏塔进行升级改造并加装二甲胺尾气酸洗设施；要求安徽工匠超纤新材料有限公司对污水处理池进行全封</p>	部分属实	企业污染防治设施正常运行，异味得到有效控制。	安徽工匠超纤新材料有限公司对原来的8.5KW电机风机风量为9945—16000m ³ /h提升到37KW电机风机风量22100—30590m ³ /h。	阶段性办结	无
----	--------------------------	---	------------	-------------	---	------	------------------------	--	-------	---

					<p>闭，污水池尾气处理采取三级酸洗喷淋加活性炭吸附的工艺。目前2家企业均按照要求完成整改。</p> <p>2024年10月26日，现场核查发现安徽工匠超纤新材料有限公司污水处理池尾气收集设施功率负荷不足，未做到完全收集。</p>					
58	D3AH 202410 250009	淠阳湖社区漫水河路与花园南路交叉口向北160米鑫港花园小区，别墅区部分居民随意堆放建筑垃圾，侵占小区公共绿化。	六安市霍山县	群众身边的生态环境问题	<p>霍山县鑫港花园小区是2023年12月交房的商品房小区，反映的别墅区有部分别墅业主正在装修，有建筑垃圾随意堆放，少部分侵占绿化带，系正在装修的业主临时垫平路面，便于装修人员通行，未按要求及时将装修垃圾送至规定的集中暂存场所。</p>	基本属实	小区建筑垃圾定点堆放、及时清运。	霍山县立即安排车辆对该区域的建筑垃圾进行清运，目前垃圾已全部清理完毕。10月28日现场复查未发现反弹现象。	已办结	无
58	X3AH 202410 250032	安徽朗迅建筑工程有限公司在六安市金安区“公园世纪项目”（寿春路桥东南侧紧邻淠河）中盗采私售砂石13万余吨，违规抽取地下水资源。	六安市金安区	涉及利益纠纷问题	<p>经调查，安徽朗迅建筑工程有限公司前期在承建金安区淠河北路与清水河路交叉往北50米的帝景公园世纪项目中，将施工工地中挖出的砂石对外售卖，存在盗取国家矿产资源行为，未发现违规抽取地下水。</p>	部分属实	生态环境问题得到查处。	2024年3月金安区人民检察院将该案移送至金安区法院审理。2024年8月金安区法院下达刑事判决书，被告单位安徽朗迅建筑工程有限公司六安分公司犯非法采矿罪，处罚金人民币一百万元；被告人张某、唐某某犯非法采矿罪，分别判处有期徒刑四年六个月并处罚金六十万元、四年并处罚金十万元。	已办结	无
60	D3AH 202410	金家庄街道马鞍山上红义	马鞍山市花山	群众身边	<p>投诉反映2021年非法盗采马鞍山山石行为属实，花山区人民法院已于2021年9月对该违法行</p>	部分	加强巡查，严防	由花山区政府落实坑洞周边安全防护措施，待项目施工	已办	无

	250038	山庄小区西侧，2021年非法盗采马鞍山山石，形成一个约50米深的坑洞。	区	的生态环境问题	为实施人判处有期徒刑并处罚金。 举报反映形成一个约50米深的坑洞情况不属实，根据现场核实，该坑洞位于红艺山庄小区用地范围内，是用于住宅建设的基坑，深度大约为7米，将继续用于住宅建设。	属实	非法盗采出售马鞍山山石。	方案调整后，尽快组织实施。同时加强基建项目监管，坚决杜绝盗采事件的再次发生。	结	
61	D3AH 202410 250052	西湾园区成都航天模塑有限责任公司芜湖分公司，无排污许可证，废气直排，排污设备损坏。	芜湖市 鸠江区	群众身边的生态环境问题	成都航天模塑有限责任公司芜湖分公司位于安徽省芜湖市鸠江区汤沟镇西湾园区纬一路1#6号，该公司共有三个建设项目（分批建设），分别是：1.年产20万套汽车尾门项目，于2023年履行环评及验收手续；2.汽车零部件生产加工项目，于2024年3月5日通过环境影响报告表批复，正在组织竣工环境保护验收，目前处于生产调试阶段；3.汽车内饰件生产项目，2024年5月31日通过环境影响报告书批复，正在组织竣工环境保护验收，目前处于设备调试阶段。 经核查：1.年产20万套汽车尾门项目和汽车零部件生产加工项目共建有12台注塑机，生产注塑废气经两级活性炭废气处理设施处理后排放，已完成排污许可登记。2.汽车内饰件生产项目，因正在筹措涂装生产线（尚未投入生产），排污许可正在申请。3.现场检查时该企业正在生产，废气治理设施正在运行，未发现设备损坏情况。	部分属实	完善相关手续，污染治理设施正常运行。	1.督促企业尽快完成竣工环境保护验收和排污许可申领。 2.企业正常生产或调试时，确保污染防治设施正常运行。 3.加大对企业的日常帮扶，发现环境违法行为，将依法予以处理。	未办结	无
62	D3AH 202410	碧桂园镜湖世家小区南区南	芜湖市 镜湖区	群众身边	经核查，碧桂园镜湖世家小区于2020年12月31日建成，位于芜湖市镜湖区弋江路与北京路交	属实	整改措施落实到	1.通过在小区临近铁路一侧增加绿植密度，尽量降低噪	未办	无

	250042	侧皖赣铁路线噪音扰民		的生态环境问题	<p>口，其南门附近的火车道为芜铜铁路（投诉人称皖赣铁路）建于1958年，小区单元楼与铁路相距最近的距离约60米。该小区住宅楼在销售时已与购房者签订“房屋情况告知书”，明确告知该商品房存在临近火车道等不利因素情况。</p> <p>该路段铁路噪声为多次投诉，属地政府也曾向上海铁路局集团有限公司去函反映相关问题，并收到中国铁路上海局集团有限公司环境保护委员会办公室的复函。</p> <p>居民反映铁路噪音问题确实存在。</p>		位，减少对周边居民的影响。	<p>声。</p> <p>2.属地政府加强与铁路管理部门对接，做好问题的沟通与反馈。</p>	结	
63	D3AH 202410 250037	平铺镇杨山村10号东南方向100米左右，汉世伟畜牧养殖厂散发异味，多次向有关部门反映效果甚微。	芜湖市繁昌区	涉及邻避效应问题	<p>经核查，该企业已履行环境保护相关手续，配套建有生物除臭塔处理系统处理异味问题，现场检查时该设施正在运行。根据企业自行监测和相关部门委托监测的结果，该企业特征污染物指标均满足相关排放标准，但在特定气象条件下，可能存在异味扰民现象。</p>	部分属实	进一步提升改造，减少异味对周边居民的影响。	<p>1.要求企业进一步提升改造，提高废气收集效率，在12月底前完成改造。</p> <p>2.按照相关规定，生态环境部门定期开展监督性检测，确保达标排放。</p> <p>3.加强对企业的帮扶指导，督促企业依法排污，若发现违法行为，依法严肃处理。</p>	未办结	无
64	D3AH 202410 250011	涧李村卢（音）发茶厂上方黄龙桥林场内无名河道水体发黄	芜湖市无为市	群众身边的生态环境问题	<p>经核实，群众反映的无名河道为无为市绿发茶厂门口的一条雨水泄洪沟，该沟渠自山顶沿山沟向下，途径黄龙桥林场后汇入村庄泄洪渠道，平时处于干涸状态，雨后山水自山顶向下汇集而形成水流。现场检查时，水体呈黄色浑浊状，初步判定为雨水冲刷地表浮土后，汇入山沟，导致水体浑浊泛</p>	属实	加强植被保护，维护好生态环境。	<p>属地加强常态化巡查，保护林区植被。</p>	未办结	无

					黄。					
65	D3AH 202410 250010	红庙镇派出所 对面堆存大量 生活垃圾和建 筑垃圾	芜湖市 无为市	群众 身边 的生态 环境问 题	经核查，因负责属地垃圾转运环卫公司的转运车容量较小，导致转运不及时，出现垃圾堆积问题。	属实	现场垃圾 清运完 毕，后续 做到日产 日清。	1.加大宣传教育，引导居民 定点、区分投放生活垃圾和 建筑垃圾。 2.要求环卫公司加大转运频 次，及时清扫，做到日产日 清。 3.属地政府立即开展镇域范 围内生活垃圾乱堆放整治行 动。	已办 结	无
66	D3AH 202410 250002	籍山镇惠民路 龙港壹号院附 近 318 国道交 通噪音、扬尘 扰民。	芜湖市 南陵县	群众 身边 的生态 环境问 题	群众反映的位置为龙港壹号院小区靠 G318 国道段，该路段线于 1999 年形成，龙港壹号院小区于 2022 年 5 月开始交付。现场核查发现，该区域确有车辆颠簸产生的异响，道路车流量较大，存在轻微扬尘。	属实	加强该路 段通行车 辆的管理 及道路管 养工作， 减少噪 音、扬尘 对周边居 民的影 响。	1.及时修复该路段坑洼处， 平整路面，减小车辆通行时 的异响声。 2.科学调整该路段绿灯通行 时间，设置绿波时速，挂贴 禁鸣标志。 3.增加该路段清扫、洒水频 次，减少扬尘。 4.继续推进 G318 城区段改 线项目，减少重型货运车辆 通行对周边群众的影响。 5.日常工作中，对运输企业 加强关于改善噪声方面的宣 传。	未办 结	无
67	D3AH	绩溪县部分的	宣城市	涉及	经核查绩溪县现存 1 家红砖厂，企业为绩溪县	部	宣城市绩	1.督促鼎立新型建材有限公	已	无

	202410 250055	红砖厂企业环保排放在线监控设备未联网。	绩溪县	规划政策方面的问题	<p>鼎立新型建材有限公司（以下简称“鼎立公司”），位于临溪镇雄路村。该企业从事页岩烧结砖（折标砖）烧制，已办理环保手续（2012年5月项目通过环评审批、2013年1月通过环保设施竣工验收、2020年6月申领排污许可证）。企业已按环评及排污许可要求配套建设了各项污染防治设施。</p> <p>生态环境部办公厅《关于做好重点单位自动监控安装联网相关工作的通知》（环办执法函〔2021〕484号）明确在线自动监控方面管理规定，“按照生态环境法律法规要求，应纳入自动监控范围的重点单位包括列入本年度最新重点排污单位名录的水、大气环境重点排污单位，以及实行排污许可重点管理且在排污许可证中明确应实施自动监测的排污单位”。对照《2024年宣城市环境监管重点单位名录》（宣环函〔2024〕95号），鼎立公司不属于涉气重点排污单位，依法无需安装污染源在线监测设备并联网。按照排污许可证管理要求，鼎立公司定期对隧道窑开展手工监测，符合相关技术规范。</p> <p>因此，鼎立公司未安装在线监控设备并联网暂不违反国家法律法规和相关技术规范。</p>	分属	溪县生态环境分局对鼎立新型建材有限公司依法依规管理。	<p>司严格执行安徽省《砖瓦行业大气污染物排放标准》（DB 34/4362-2023），加强对该企业的日常环境监管，同时将该企业纳入宣城市用电监管单位名录。</p> <p>2.鼎立新型建材有限公司加强员工日常培训，切实提高企业环境管理水平。</p>	办结	
68	X3AH 202410 250011	宝城路中梁小区对面的鑫鸿公司每天排放异味废气，晚	宣城市经开区	群众身边的生态环境	<p>1.关于“排放异味废气”问题。现场检查时，鑫鸿交通工业（安徽）有限公司1条电泳生产线（灰漆线）和涂胶烘干生产线正在生产，另1条电泳生产线（原黑漆线）停产改造，喷漆房未作业。电泳</p>	属实	宣城市生态环境局经开区分局督促企	<p>1.要求企业加强废气治理设施的运行维护，确保废气稳定达标排放。对电泳烘干生产线和涂胶烘干生产线进行</p>	未办结	无

		<p>上生产噪音扰民。</p>		<p>境问题</p> <p>和涂胶烘干废气共用的1套RCO催化燃烧装置正在运行。经调阅企业2024年废气自行监测报告，挥发性有机物排放浓度符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 12/524-2020）表1中限值要求。针对异味扰民问题，该公司前期已采取如下措施：一是对电泳槽顶端进行密封、在生产线进出口安装软帘、延长烘道口集气罩，减少挥发性有机物无组织排放；二是更换碘值不低于800毫克/克的活性炭，做到足量添加、及时更换，提高活性炭吸附效率；三是进行源头替换，更换了膨胀胶及电泳漆原料。但现场仍能闻到异味，初步判断异味主要为电泳烘干及涂胶烘干过程中散发的挥发性气味。反映的“排放异味废气”问题属实。</p> <p>2.关于“晚上生产噪音扰民”问题。经现场核查，该公司成品仓库及装货区靠近中梁宣督府小区一侧，装货时间为上午8时至次日凌晨1时左右，夜间装运货时，叉车行驶会产生噪声，叉车运送产品时金属货框落地也会产生噪声。针对噪声扰民问题，该公司前期已采取如下措施：一是在靠近小区一侧安装加厚隔音板；二是将部分柴油叉车更换为电力叉车；三是在厂区北侧卸料区域安装全封闭式隔音房，尽量降低对周边环境造成的影响。经调阅企业2024年噪声自行监测报告，噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准限值。但随着夜间周围背景噪声的降低，</p>		<p>业加强无组织废气收集治理，安装隔音设施，确保废气、噪声达标排放，减少对周边环境的影响。</p>	<p>全面排查，对产生挥发性有机物的点位进行密闭，收集的废气通过污染防治设施处理后达标排放。合理安排装货时间，在装货作业区加装隔音设施，确保噪声稳定达标排放。</p> <p>2.组织对该公司开展废气和噪声监测，根据监测结果，依法依规处理。</p>		
--	--	-----------------	--	--	--	--	---	--	--

					生产噪声的影响可能更加凸显。反映的“晚上生产噪声扰民”问题属实。					
69	D3AH 202410 250025	郎溪县部分的红砖厂企业环保排放在线监控设备未联网。	宣城市 郎溪县	涉及规划政策方面的问题	<p>经调查，此信访件涉及郎溪县3家红砖厂，分别为郎溪常乐新型建材有限公司、郎溪县新盛新型建材厂和郎溪县恒盛新型墙体材料有限公司。</p> <p>1.郎溪常乐新型建材有限公司位于郎溪县梅渚镇工业园，该公司固废回收再利用年产1.5亿块节能砖项目环境影响报告表于2021年6月22日通过宣城市郎溪县生态环境分局审批，2021年11月23日完成项目自主竣工环境保护验收。该公司已申领排污许可证。现场未安装自动监测设施。排污许可证自行监测要求：炉窑废气每半年监测一次，破碎废气每年监测一次。</p> <p>2.郎溪县新盛新型建材厂位于郎溪县新发镇官桥村，该公司自保温砌砖生产线技改项目环境影响报告表于2023年9月5日通过宣城市郎溪县生态环境分局审批，2024年6月12日完成项目自主竣工环境保护验收。该公司已申领排污许可证。现场未安装自动监测设施。排污许可证自行监测要求：炉窑废气每半年监测一次，破碎废气每年监测一次。</p> <p>3.郎溪县恒盛新型墙体材料有限公司位于郎溪县建平镇精忠村，该公司年产1.5亿块页岩煤矸石烧结砖技改项目（一期）环境影响报告表于2015年8月19日通过原郎溪县环境保护局审批并通过</p>	部分属实	宣城市郎溪县生态环境分局对郎溪常乐新型建材有限公司、郎溪县新盛新型建材厂和郎溪县恒盛新型墙体材料有限公司依法依规管理。	1.督促郎溪常乐新型建材有限公司和郎溪县新盛新型建材厂严格执行安徽省《砖瓦行业大气污染物排放标准》（DB 34/4362-2023），加强企业的日常环境监管，同时将正在生产的2家企业纳入宣城市用电监管单位名录。 2.督促企业加强员工日常培训，切实提高企业环境管理水平。	已办结	无

				<p>环保竣工验收。现场未安装自动监测设施。经核实，该公司已于2022年11月停产至今。</p> <p>经核查，根据生态环境部文件《关于做好重点单位自动监控安装联网相关工作的通知》（环办执法函〔2021〕484号）要求，3家公司均不在宣城市生态环境局印发的《2024年宣城市环境监管重点单位名录》（宣环函〔2024〕95号）内，且环评审批文件和排污许可证均未提出3家公司安装废气自动在线监控设备和联网的要求。反映的“郎溪县部分的红砖厂企业环保排放在线监控设备未联网”问题部分属实。</p>						
70	D3AH 202410 250045	钟鸣镇金龙村长郑组金宏伟饭店大门旁小路左拐约1.5公里有一无名白土厂无相关环保手续，露天晾晒白土，粉尘扰民；雨天雨水冲刷厂区，白土随雨水流入农田及河沟；全天生产噪音扰民。	铜陵市 义安区	群众身边的生态环境问题	<p>10月26日，钟鸣镇政府会同区生态环境分局、区自然资源和规划分局现场核查。经查，群众反映的白土厂实为姚某膨润土原料货场，地点位于义安区钟鸣镇金龙村长郑村民组，现场暂未发现生产加工设备，无需办理环评手续。现场检查发现约2000吨膨润土堆放在货场，未覆盖到位，扬尘污染管控不到位。群众反映的噪声主要来自货车运输和装载作业。当日降雨，货场有少量淋溶水进入周边沟渠，钟鸣镇政府委托有资质的第三方检测公司对附近的河沟开展采样检测，检测结果显示pH、COD、氨氮及其它特征污染物达到地表水IV类标准。</p>	部分属实	膨润土全部清运入棚，规范贮存。	<p>1.截至11月1日，已将膨润土全部入棚，规范贮存；完成了货场周边水沟清理工作。</p> <p>2.清运过程中，禁止午间和晚间运输作业，确保对周边群众生活不造成影响。</p> <p>3.钟鸣镇政府继续加大该区域常态化巡查监管，严防问题反弹。</p>	阶段性办结	无

71	D3AH 202410 250036	学苑社区国际华城小区内绿化带、步道上宠物粪便，臭味扰民。	铜陵市 铜官区	群众身边的生态环境问题	10月26日上午，铜官区东郊办、学苑社区现场核查，国际华城小区绿化带、路面存在零星宠物粪便，未及时清理。	属实	加强小区保洁管理，提升小区居住环境。	1.10月26日，小区物业公司清理了绿化带、路面残留的宠物粪便，并进行了全面检查。 2.加强宣传引导，已增加文明养宠宣传牌，引导小区居民文明养宠，及时主动清理宠物粪便。 3.下一步，学苑社区将督促小区物业公司加大日常保洁力度，建立小区清扫保洁巡逻长效机制。	已办结	无
72	D3AH 202410 250039	大通镇水桥湖与义安区天门镇交界处，珍珠养殖场污染水桥湖水质，致使水体发黄发黑。	铜陵市 郊区	群众身边的生态环境问题	10月27日，郊区农业农村局、区生态环境分局、区自然资源和规划分局组成专班，会同大通镇政府进行现场核查。经查： 1.水桥湖位于郊区大通镇和义安区天门镇结合部，权属系郊区和义安区共有，由铜陵市景润养殖管理有限公司承包经营，承包面积5798亩（其中郊区大通镇光荣经合社1666亩、新建村1666亩，义安区蟠龙村2466亩）。湖内存在珍珠养殖现象，养殖面积约420亩。 2.现场未发现发黄、发黑水体。	部分属实	1.2025年3月底前完成水桥湖420亩珍珠养殖清退工作； 2.规范养殖行为。	1.制定整改措施：2024年11月5日前约谈养殖主体，下达《限期退养通知书》；2025年3月底前完成420亩珍珠退养工作；定期开展水质检测；加强日常巡查监管；查明原因，厘清责任，追责问责。 2.整改工作进展：10月28日郊区制定了《水桥湖珍珠养殖退养实施方案》；11月1日对养殖经营主体进行约谈，同时下达《限期退养通	未办结	无

				题	和外运，拆除水洗机制砂生产线，存在噪声问题。		低。	作专班，驻厂对整改情况进行督导。 2.10月28日，该公司已拆除用于水洗机制砂生产的设备部件，场地内露天堆放原料已完成清运，噪声扰民问题已消除。		
75	D3AH 202410 250040	1.太湖县工业园区企友有限公司凌晨1-3点排放废气，有刺鼻性气味。2.太湖县文博园世纪缘酒店附近晚上有商贩经营，油烟扰民。	安庆市太湖县	群众身边的生态环境问题	<p>1.关于“太湖县工业园区企友有限公司凌晨1-3点排放废气，有刺鼻性气味”问题。经核实，信访人反映的“企友有限公司”实为“安徽集友新材料股份有限公司”。10月27日0点-2点，安庆市太湖县生态环境分局执法人员突击开展调查核实：该公司电化铝生产线未生产，烟标生产线烫金工序正在生产，车间废气经UV光氧装置+活性炭吸附装置处理后排放；现场使用手持挥发性有机物检测装置开展监测，未发现明显异常。27日上午，电化铝生产线涂布工序正常生产，蓄热式氧化炉（纸品RTO）正常运行，电化铝生产线涂布工艺废气经蓄热式氧化炉处理后排放，烟标生产线未生产。调阅10月份自动监控数据，未发现超标排放情形。该公司废气收集管道设置3个应急排放口，未铅封、电池阀呈关闭状态，现场未排放有机废气。</p> <p>2.关于“太湖县文博园世纪缘酒店附近晚上有商贩经营，油烟扰民”问题。10月27日晚，经核实，晋湖路世纪缘酒店门口有违规占道经营的夜宵</p>	属实	<p>1.根据安徽集友新材料股份有限公司废气执法监测报告结果，如超标再进一步处理。</p> <p>2.对世纪缘酒店门口夜宵商贩违规占道经营情况加强监管。</p>	<p>1.10月27日，太湖县生态环境分局委托安徽海恒检测技术有限公司对安徽集友新材料股份有限公司厂界无组织废气和有组织废气排放口开展执法检查；针对现场发现的应急排放口未铅封环境管理问题，太湖县生态环境分局下发了《关于安徽集友新材料股份有限公司环境问题执法的通知》。</p> <p>2.10月27日，太湖县城管局对晋湖路世纪缘酒店门口4户夜宵商贩进行了劝离，地面油污进行了清理，分别下达了《责令改正通知书》，要求立即停止违规占道经营违法行为。</p>	未办结	无

					商販 4 户，油烟未经收集处理直接排放。					
76	D3AH 202410 250032	程岭乡凿山村五桃公路旁的矿山修复工程，施工时扬尘污染和噪音污染扰民。	安庆市宿松县	群众身边的生态环境问题	反映问题位于宿松县韭菜山凿山区域矿山地质环境整治工程范围。宿松县韭菜山凿山区域矿山地质环境整治工程按照转型利用、边开采边修复的总体思路，以短期消除视觉污染和分年度逐步修复为整治目标，分 6 个片区实施治理。工程治理措施包括危岩清理、削坡减载、场地平整、绿化、旱地复垦、排水沟、配套设施、养护等。目前，宿松县韭菜山凿山区域矿山地质环境整治工程 2#-6#片区已完工，1#片区正在施工，爆破、削坡和转运石料仍在进行，工程预计 11 月上旬结束。铲装运卸等环节确实产生了扬尘和噪声污染。	属实	治理工程尽快完工，消除扬尘噪声污染。	宿松县自然资源和规划局和兹元公司已督促施工单位做好安全文明施工，积极采取覆盖、洒水降尘等措施，施工时严格控制噪声，控制炮锤作业时间，最大限度降低工程影响，保障群众的合法权益，施工单位已按要求落实。	未办结	无
77	X3AH 202410 250018	安庆市少年官东路垃圾站散发的刺鼻异味扰民。	安庆市	涉及公共利益的生态环境问题，涉及规划政策方面的问题，	青少年官生活垃圾转运站 1981 年建成投入运行，担负城区约 8.5 平方公里区域的生活垃圾转运任务，每天转运约 100 吨生活垃圾。随着城市建设发展，垃圾转运站所处区域周边居民楼房日渐增多，期间安庆市环卫处对垃圾站内机械和设施组织多次升级改造，加装了喷淋除臭等设施。目前该站能满足现行环保管理要求。	部分属实	确保垃圾日产日清及加强场地及周边消杀、除臭，消除和减少异味影响。	1.日前安庆市环卫处已组织对该站进行改造，主要是对站内坑洼地面平整修复和更换破损管道，改善了场地环境，减少气味对周边居民影响。 2.市、区环卫部门持续强化督查力度，督促该站运管单位安庆京环公司进一步加强日常运行管理，强化站内、外地面冲洗、垃圾日产日清以减少异味影响，严格落实场地及周边消杀措施，保持	已办结	无

				涉及邻避效应问题				站内、外环境卫生整洁。 3.安庆市城市管理局与迎江区政府积极谋划推进该转运站迁移替代项目。目前，正在组织开展项目规划选址、地形测绘、建设方案研究等前期工作。		
78	D3AH 202410 250024	老峰镇方兴路方兴苑北苑居民经常能闻到类似液化气的异味。	安庆市迎江区	群众身边的生态环境问题	<p>1.对方兴苑北苑小区进行排查，未发现有燃气泄漏情况和类似液化气的异味。</p> <p>2.在方兴苑北苑小区西面和北面的空气有居民开垦种地的情况，菜地里有使用农家肥的异味。</p> <p>3.方兴苑北苑小区北面的元山沟因水质恶化，存在异味。</p>	部分属实	小区周边无明显异味。	<p>1.加强宣传，要求方兴苑北苑小区西面和北面种菜居民加强农家肥管理，不要露天堆放，减少异味。</p> <p>2.正在对元山沟沿线雨污管网、方兴苑小区及周边企业开展排查。</p>	未办结	无
79	D3AH 202410 250054	1.上丰乡政府门口存在建筑垃圾随意倾倒至丰源河情况，导致河水变脏，水体发绿；2.上丰乡政府至功（音）村一公里处河岸边的农田上挖出3-5亩的	黄山市歙县	涉及公共利益的生态环境问题	<p>反映问题1位于上丰村屯田桥边，系胡某在日常建房和房屋修缮时，擅自将弃砖弃瓦和渣土等约20吨建筑垃圾倾倒在河边，上丰乡也及时进行了制止和清理，但由于清理难度较大，没有清理彻底，留下部分弃砖弃瓦，存在随意倾倒建筑垃圾的问题。</p> <p>反映问题2处位于上丰村采花屯，系上丰村宋某某水塘（面积约1300平方），前几年因养鱼经济效益不好，宋某某想将此处恢复平整，于是将公路塌方的渣土以及群众将建房和房屋修缮的弃砖弃瓦等约1000吨建筑垃圾倾倒入此，进行回填并</p>	基本属实	建筑垃圾清理并进行规范化处置。	<p>处理措施：1.立即将建筑垃圾运输至黄山市飞布资源再生利用有限公司建筑垃圾消纳场进行处置；2.对宋某某擅自设立弃置场受纳建筑垃圾的行为和胡某、鲍某等人随意倾倒建筑垃圾的行为进行处罚；3.加强宣传教育和巡查管控，巩固整改成效。</p> <p>整改情况：1.上丰村屯田桥边建筑垃圾已基本清理完</p>	阶段性办结	无

		坑用于填埋建筑垃圾，表面覆盖黄土。			恢复平整。存在宋某某擅自设立弃置场接纳建筑垃圾的行为和群众随意倾倒建筑垃圾的问题。			毕，目前正在补缺补差；2.上丰村采花屯处建筑垃圾目前已制定整改方案并进场施工清理。		
80	D3AH 202410 250033	富堨镇青山村乔山组滑坡治理工程施工打桩后存在水土流失问题。	黄山市 歙县	涉及公共利益的生态环境问题	歙县富堨镇青山村乔山组滑坡治理工程为地质灾害治理国债项目，本项目旨在对发生的滑坡、建筑边坡进行工程治理，确保群众的生命财产安全。治理工程采用微型桩板墙治理形式进行滑坡支挡，微型桩位于滑坡坡脚处，微型桩采用潜孔钻成孔，孔径300mm，孔深4-6m，地灾治理工程大部分为隐蔽工程，建好后仅宽约40cm支挡板墙外露。10月27日上午，经县相关部门现场勘查，该工程治理微型桩基本建好，未发现明显水土流失痕迹。	部分属实	地质灾害隐患治理完成后，清理痕迹。	进一步加强监管，督促施工方做好水土保持工作：1.对已经集中堆放的表土进行遮盖，坡脚进行拦挡；对洒落的渣土进行清理，集中堆放或及时回填。10月28日上午已整改到位。2.待工程完工后，做好表土回覆，土方回填等综合利用，并清理痕迹。	阶段性办结	无
81	X3AH 202410 250007	投诉人认为黄山市华惠科技有限公司生产的副产品“甲醇釜残”应为危险废物，前期环境影响评价报告对该物质的认定过程存在弄虚作假问题。	黄山市 徽州区	涉及规划政策方面的问题	经查，黄山华惠科技有限公司生产过程中环化、蒸馏、结晶工艺产生的母液经过离心，提取甲醇后形成六代醇。2019年，根据该公司委托安徽皖欣环境科技有限公司编制的《年产10000吨电子化学品-电子级TGIC技改扩建和搬迁升级绿色智能化项目环境影响报告书》中评价内容，江苏微谱检测技术有限公司于2019年1月29日-30日对华惠公司现有TGIC产品生产产生的六代醇进行了取样和浸出毒性试验，对照《危险废物鉴别标准-腐蚀性鉴别》（GB 5085.1-2007），六代醇不属于具有腐蚀性的危险废物，对照《危险废物鉴别标准-	不属实	无	无	已办结	无

				<p>浸出毒性鉴别》（GB 5085.3-2007）》，六代醇不属于具有浸出毒性的危险废物，判定六代醇属于一般工业固体废物，可以进行资源再利用。2022年，该公司委托安徽皖欣环境科技有限公司编制了《电子级TGIC产品技术升级改扩建环境影响报告书》。2021年，生态环境部发布《关于加强危险废物鉴别工作的通知》（环办固体函〔2021〕419号），进一步规范了危险废物鉴别工作，2022年改扩建项目环评批复中要求，对生产产生的六代醇、多元醇在国家或行业标准颁布前，进行危险废物鉴定或按照《国家危险废物名录》（2021年版）规定，在环境风险可控的前提下，根据省级生态环境部门确定的方案，实行危险废物“点对点”定向利用，危险废物鉴定前或“点对点”定向利用前按危险废物管理；对六代醇、多元醇在国家或行业标准颁布后进行检测，符合国家或行业产品标准的作为副产品出售，不符合的作为危险废物处置或“点对点”定向利用。</p>					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--