

中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第 32 批 2024 年 12 月 1 日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	D3AH202411200075	<p>投诉人对受理编号 D3AH202411090008 信访件办理情况不认可:</p> <p>1.调查核实情况中的“核定噪声影响并积极落实整改措施”，举报人认为未有具体整改措施，没有实际整改行动；</p> <p>2.处理和整改情况中的第 1 条“委托第三方检测机构对噪声进行检测，核定噪声影响”举报</p>	合肥市庐江县	群众身边的生态环境问题	<p>该件为重复举报件。2024 年 11 月 21 日，经庐江县发改委铁路建设办公室现场核实，庐铜铁路建设单位为安徽省投资集团控股有限公司下属安徽庐铜铁路有限责任公司，运营管理部门为中国铁路上海局集团有限公司，于 2019 年 3 月开通运营。目前，庐铜铁路日常开行客运列车 1 对，不定期开行少量货运列车，因客货运量不足，暂未达到设计开行标准（设计为客车 2 对/日，货运 25 对/日）。经现场查看，该段铁路桥上已按环评相关要求设置声屏障。合铜黄高速来往车辆多，与投诉人房屋距离近，且没有任何隔声措施。庐江县交通运输局已与高速公路主管部门安徽省交通控股集团有限公司对接，核定噪声影响并按要求制定整改方案认真落实。具体噪声检测和整改方案正在制定中。</p>	部分属实	落实各项整改措施，减少铁路、高速公路交通噪声对居民生活的影响；做好群众的沟通解释工作。	积极与中国铁路上海局集团有限公司和高速公路主管部门安徽省交通控股集团有限公司对接，委托第三方对噪声进行检测，核定噪声影响，制定整改方案并积极落实。	阶段性办结	无

		人认为检测报告结果未公示。举报人希望有具体的整改措施并且切实整改。								
2	X3AH 202411 200099	投诉人对受理编号D3AH202411040051信访件处理和整改情况不认可。投诉人认为，一是没有实事求是，回避主要问题。二是回复内容主观猜测，不讲科学。三是没有实际整改措施，只采取临时措施应付。	合肥市蜀山区	群众身边的生态环境问题	<p>2024年11月21日，蜀山区住建局对航鑫家苑小区进行现场核查：</p> <p>1.航鑫家苑小区位于丁香路与石台路东北侧，小区共有28栋住宅，小区地势北高南低，地面标高39.6-35.9米，小区目前存在南北两个出口，其中北出口为望江西路，19#以北区域雨水接入望江西路雨水管网，在北出口位置有雨水管、污水管各一条排入望江西路市政雨污管网，2024年汛期，小区北出口未发生积涝情况；南出口为丁香路，其中小区19#南侧区域接入丁香路雨水管网，由于小区南侧19#-28#地势较低，小区南侧出口D800雨水管管内底标高34米与丁香路雨水箱涵标高一致，小区不具备自排能力，依靠小区南门两侧雨水调蓄池进行排水，急暴雨期间，调蓄池排涝不及时导致小区积涝。</p> <p>2.经与中铁大桥局核实，地铁六号线在望江西路施工时，航鑫家苑所在的区间不涉及管线迁改。匡河处修建的排涝设施为休宁路下穿西二环的雨水迁改通道，距离小区直线距离550米，且有匡河相隔，并非紧邻小区南门。</p>	部分属实	2025年5月汛期前积涝整治工程完工。	蜀山区住建局已将航鑫家苑积涝点纳入整改计划，已完成立项、方案审查和初步设计，预计12月底进场施工，2025年5月汛期前积涝整治工程完工。整改方案采用小区封闭泵排方案，设置雨水排涝泵站，规模采用0.9m ³ /s，设水泵4台，2大2小，采用直径4.5m沉井作为泵池，以解决小区积涝问题。	未办结	无

					<p>3.航鑫家苑小区积涝主要原因是小区地势较低，雨水管无法自排接入丁香路雨水箱涵，极端天气和超城市防洪标准降雨使丁香路雨水箱涵及路面雨水倒灌导致小区积涝。今年汛期期间，小区物业已将小区入口处垫高5厘米，减少丁香路雨水倒灌小区风险，蜀山区市政处安排泵车值守，降低小区积涝风险，南七街道、丁香社区、航鑫家苑小区物业安排汛期专人值守。</p>					
3	X3AH 202411 200098	2021年7月15日下午，合肥市包河区骆岗街道退耕还林工作领导小组杜某动用挖掘机毁坏房屋宅基地上的80株林木，其中48株成材香樟树。	合肥市包河区	群众身边的生态环境问题	<p>2024年11月21日，经包河区骆岗街道、区农林水务局现场核实，群众反映的地块现为神州数码公司建设用地，现场无树木种植及砍伐迹象。通过调阅征迁算账补偿材料、走访问询相关经办人员，沈某荣房屋宅基地上的80株成材林木被征迁后移除，并补偿到位，具体情况为：</p> <p>1.2013年7月，骆岗街道办事处启动施河社区岗勇郢征迁工作，已对沈某荣户房屋及相关附属物进行登记在册（包含沈某荣所述的苗木80棵，杆径10公分，为原农村集体建设用地（宅基地）房前屋后自行种植的苗木，不属于“三调”退耕还林及相关林业图斑范围内的林地）。该地块于2013年12月被征为国有土地，现该土地已出让供给神州数码公司。</p> <p>2.2020年11月，骆岗街道施河社区启动拆迁安置算账工作，沈某荣已按照相关政策安置</p>	部分属实	做好群众解释工作。	骆岗街道将做好群众解释工作。	已办结	无

					结算完毕（补偿已给到该户），包含所述苗木等附属物补偿。后期社区组织平整场地，现场只有部分杂生类树木和零星不成材苗木（含屋前少量的香樟树）。					
4	X3AH 202411 200097	蜀山区樊洼西路天青臻境小区施工噪音扰民，影响周边居民正常生活。	合肥市蜀山区	群众身边的生态环境问题	2024年11月21日，蜀山区住建局对井岗镇樊洼西路天青臻境项目进行现场核实，观湖路（樊洼路-创业路段）路面正在施工，挖掘机破碎原有路面混凝土，产生噪声对周边居民造成影响。目前，原有路面破碎已接近尾声。	属实	整改措施落实到位，减少对周边居民的影响。	要求施工单位加强对施工现场的噪声管控、避开周边居民休息时段。加强后续施工管理，合理调整施工作业时间，减少对周边居民生活的影响。	已办结	无
5	D3AH 202411 200072	裕溪路高架在肥东县撮镇镇合肥湘元工程机械有限公司门前路段有发霉异味，举报人希望能够对该异味进行溯源。	合肥市肥东县	群众身边的生态环境问题	2024年11月21日，经肥东县撮镇镇、县生态环境分局现场核实，反映的异味来源主要是合肥市包河区华顺睿井盖经营部、合肥亮阳商贸有限公司、合肥钻盈道路设施有限公司、合肥丰华汽车零部件有限公司，均已申领营业执照。其中，华顺睿井盖、亮阳商贸、钻盈道路设施公司主要从事睿井盖销售，核查时其销售的金属睿井盖露天堆放，表面涂料异味明显。11月7日，撮镇镇已向上述三家企业下达了整改通知，目前三家企业正在清理中。合肥丰华汽车零部件有限公司电泳工序产生有机废气，焊接工序存在废气收集不到位现象。	属实	整改措施落实到位，污染物达标排放，减少对周边环境的影响。	1.合肥市包河区华顺睿井盖经营部、合肥亮阳商贸有限公司、合肥钻盈道路设施有限公司清理露天堆放异味严重的睿井盖。 2.督促企业进一步完善焊接工序烟气收集净化设施。	未办结	无
6	D3AH 202411 200071	投诉人对受理编号为D3AH202411030042的信访件	合肥市肥东县	群众身边的生态环境问题	2024年11月21日，经肥东合肥循环经济示范园管理中心、县生态环境分局现场核实： 1.合肥循环经济示范园内共有中盐红四方股份有限公司等9家涉及农药生产企业，2024	部分属实	整改措施落实到位，污染物排放达	1.要求重点涉气企业开展LDAR监测工作，由原来的半年一次调整为每季度一次，发现泄漏及时修复。	未办结	无

		办理情况不认可：举报人认为该件回复内容并未解决问题，并未对农药异味进行溯源（即未找出异味产生的企业），举报人希望找出哪家企业产生出农药异味，并制定整改措施和落实整改措施。		境问题	<p>年11月初已对重点农药生产企业开展监督性监测，监测结果达标。</p> <p>2.中盐红四方股份有限公司、安徽久易农业股份有限公司、合肥星宇化学有限责任公司、安徽丰乐农化有限责任公司等重点农药企业已进行提标改造。</p> <p>3.持续开展对重点化工农药企业的夜查行动。</p> <p>4.自2024年1月份以来，对重点废气排放企业开展挥发性有机物泄漏检测与修复工作（LDAR），监测点位21000个，发现泄漏点位63个，已全部修复完毕。</p>		标，减少对周边环境的影响。	2.加强日常环境监管，加大夜查力度，严厉打击环境违法行为。		
7	X3AH 202411 200096	蜀山区社岗路（长江西路至创大道段，梁岗路至金色池塘三期西门）流动餐饮、烧烤太多，油烟刺鼻，烧烤油和泔水直接排入雨水管道。	合肥市蜀山区	群众身边的生态环境问题	<p>2024年11月21日，经蜀山区城管局、井岗镇现场核实，社岗路（长江西路至创大道段，梁岗路至金色池塘三期西门），有流动摊贩30余家，现场有烧烤摊点，产生油烟扰民。现场核查时未发现烧烤油和泔水直接排入雨水管道现象。</p>	属实	整改措施落实到位，继续加强巡查监管，防止问题反弹。	蜀山区城管局联合井岗镇对摊贩进行宣传教育并劝离，将加强定岗巡查，发现流动摊贩及时劝离。	已办结	无
8	D3AH 202411 200069	建华新村二期兴港路，肥东县荣华废纸分拣中心，安徽鸿昊钢	合肥市肥东县	群众身边的生态环境问题	<p>2024年11月21日，经肥东县撮镇镇、县生态环境分局现场核实：</p> <p>1.肥东县荣华废纸分拣中心本身无生产经营活动，其将厂房租赁给4家小型企业：安徽</p>	部分属实	整改措施落实到位，减少对周边环	1.督促未办理排污许可的4家企业尽快完善手续； 2.开展周边环境噪声检测，根据检测结果做进一步处理。	未办结	无

		结构彩板公司，生产过程中扬尘及噪音严重扰民。		境问题	<p>熙运再生资源有限公司（从事废旧物品回收出售）、合肥凯旋再生资源回收有限公司（从事废旧物品回收出售）、李光纳（塑料堆放），以上三家为仓储企业，无需办理环评手续。合肥纳宇消防工程有限公司，主要从事通风管道制作，环评豁免，未履行排污许可手续。</p> <p>2.安徽鸿昊钢结构彩板公司本身无生产经营活动，其将厂房租赁给8家小型企业：合肥耘隆玻璃有限公司（从事玻璃加工、储备）、安徽鑫金玮装饰建材有限公司（从事铝材加工）、安徽日历通风设备有限公司（从事通风管道加工）。以上3家生产加工企业环评豁免，未履行排污许可手续。安徽塞拉摩农业科技有限公司（从事蔬菜配送）、安徽鲜买菜农业发展有限公司（从事蔬菜配送）、安徽国武粮油有限公司（从事大米存储销售）、合肥盘木建筑装饰材料有限公司（从事木地板仓储销售）、安徽木永装饰建材有限公司（从事木地板仓储销售）5家为仓储企业，无需办理环评手续。</p> <p>3.两家厂区内企业均在厂房内生产和仓储，厂区地面已硬化，无明显扬尘。县生态环境分局11月22日已对两个厂区附近开展噪声检测，检测结果待出。</p>		境的影响。			
9	D3AH 202411 200044	合肥工业大学北门附近，流动小摊贩占道经营，	合肥市经开区	群众身边的生	2024年11月22日，经开区芙蓉社区服务中心、区应急和城市管理局、公用事业发展有限公司现场核实，反映的区域为临时设立的餐	部分属	整改措施落实到位，减少	1.已督促5家未安装油烟净化设施的摊贩安装油烟净化设施，并要求所有产生油烟	阶段性	无

		下午5点-凌晨2点，油烟和噪音扰民，油污泔水直接倒进下水道，路面油污堆积。		环境问题	饮流动摊贩集中区，营业时间为下午5点至第二天凌晨2点左右。现场共有70个流动摊点，主要为麻辣烫、炸串等各式小吃，其中涉及油烟产生的共有24个，19个已安装油烟净化设施，5个未安装。流摊产生的油烟及经营噪声对周边有一定影响。现场发现路边雨水篦及附近路面有少量油污存在。	实	对周边群众生活环境的影响。	的摊贩保持油烟净化设施正常运行。 2.已对路边雨水算及路面进行清理。 3.对周边商户及食客进行教育劝导，避免大声喧哗，并要求商户规范处理油污泔水，禁止直接倒入雨水篦。 4.加大对该区域的巡查力度，避免问题反弹。	办结	
10	D3AH 202411 200040	1.新华公学东侧空地，有人养了十几头牛，养殖异味和噪音扰民；2.创新大道与大别山路，燕庄油脂夜间生产异味扰民。	合肥市高新区	群众身边的生态环境问题	<p>2024年11月22日，经高新区塘岗社区服务中心、区社会发展局、区生态环境分局现场核实：</p> <p>1.新华公学东侧地块属新城社区，有一养殖户，现场养殖8头牛。养殖户大门南侧露天堆放牛粪，散发异味，现场未发现噪声扰民行为。</p> <p>2.合肥燕庄食用油有限责任公司位于高新区创新大道2799号，主要生产精品食用油，该企业已申领营业执照，已履行环评审批和环保“三同时”验收手续，实行排污许可简化管理。项目主要产生废气工艺为热榨工序，配套安装了废气治理设施。企业在污染物达标排放的基础上，对热榨工序废气收集和治理设施开展了提标改造工作：一是更换升级炒锅生产设备，减少废气排放量，目前已完成更换并投入使用；二是对热榨工序废气治理设施进行升级改造为</p>	部分属实	1.整改措施落实到位。 2.加强巡查监管，防止问题反弹。	1.现场对养殖户进行宣传教育，禁止牛粪露天堆放，要求其依法依规处置粪污。目前露天堆放的牛粪已清理完毕。 2.督促企业对废气收集和治理等环节采取提标改造措施；要求企业在厂区外公开废气排放监测数据等环境管理信息，接受公众监督；加强对企业的环境监管，督促其切实履行主体责任，确保污染防治设施规范运行、维保，各类污染物稳定达标排放。	已办结	无

					“旋风除尘+高压静电除油+三级喷淋”废气治理设施，目前已完成治理设施安装并投入使用。现场检查时，企业处于生产状态，废气治理设施正在运行中。通过 VOCs 移动走航监测，企业内部及周边未发现异常高值。前期对企业生产废气开展监督性监测，根据 11 月 15 日出具的检测报告数据显示，企业热榨工序有组织废气和厂界无组织废气排放浓度均符合企业排污许可证规定的排放浓度限值。					
11	X3AH 202411 200055	店埠镇西山驿社区钱某初在原轮密厂三五 0 车间生产再造塑料颗粒，大量污水排放到周边河道，污染水体，导致周边农户 100 亩秧苗枯死、河道内鱼虾死亡。	合肥市 肥东县	群众身边的生态环境问题	2024 年 11 月 21 日，经肥东县店埠镇、石塘镇、县生态环境分局、县农业农村局、县水务局现场核实，反映的厂房已废弃多年，无颗粒生产线，现场无生产经营痕迹，周边未发现秧苗和鱼虾死亡。在排查过程中，发现该厂区后有一条废弃洗沙生产线和部分未完全覆盖的物料。	部分属实	整改措施落实到位，减少对周边环境的影响。	物料已覆盖。	已办结	无
12	D3AH 202411 200029	雅亮活动板房厂、美伦泡沫厂、新鑫泡沫加工厂等周边十几家企业，噪音和异味扰民。	合肥市 肥东县	群众身边的生态环境问题	该件为重复举报件。2024 年 11 月 21 日，经肥东县店埠镇、县生态环境分局现场核实，雅亮活动板房厂、合肥美伦泡沫厂、肥东县新鑫泡沫材料加工厂周边共有 12 家企业： 1.安徽雅亮彩钢结构安装有限公司、安徽创元工程有限公司、肥东县祥业金属制品铺、肥东县视界通风管道加工厂等 4 家企业在生产过	部分属实	整改措施落实到位，严格监管，减少对周边环境的影响。	1.对肥东县新鑫泡沫材料加工厂、合肥准标商贸有限公司违法行为立案查处。 2.林某聪废旧塑料破碎厂已完成搬迁。 3.要求产生异味、噪声企业加强环境管理，减少对外环境	未办结	无

				<p>程有噪声或异味产生，经检测达标排放。</p> <p>2.检查时合肥美伦环保泡沫制品厂不在生产。</p> <p>3.肥东县新鑫泡沫材料加工厂已申领营业执照，已履行环评、“三同时”和排污许可等手续。10月27日肥东县生态环境监测站对企业厂界噪声进行监测，监测结果超标，责令整改后复测达标。</p> <p>4.合肥宏安泰建筑劳务有限公司内有6家企业，分别是林某聪个体户、合肥立宏装饰材料有限公司、蒋某霞个体户、合肥准标商贸有限公司、合肥金利环保科技有限公司（已履行环评、“三同时”和排污许可等手续）、合肥华亿钢结构有限公司（已履行环评、“三同时”和排污许可等手续）。现场检查时，林某聪废旧塑料破碎厂正在搬迁；合肥立宏装饰材料有限公司生产时有噪声产生，经检测噪声达标；蒋某霞个体户无明显噪声和异味产生；合肥准标商贸有限公司正在进行污染防治设备改造；合肥金利环保科技有限公司有噪声和异味产生；合肥华亿钢结构有限公司不在生产。</p>			影响。			
13	D3AH 202411 200035	投诉人对受理编号为D3AH202410280073的信访件办理结果不认	合肥市 高新区	群众身边的生态环境问	2024年11月22日，经高新区城市管理行政执法大队、柏堰社区服务中心、柏堰湖社区现场核实，中海嶺湖湾小区共有1216户，依据《合肥高新区居民小区生活垃圾分类实施细则》中相关规定，小区拟规划建设生活垃圾分类	部分属实	加强群众沟通交流，争取群众理解支持。	为使生活垃圾分类投放点选址更加科学、合理、便民，高新区城市管理行政执法大队将联合社居委根据小区实际情况，充分听取居民诉求，	未办结	无

	<p>可。调查核实情况为“依据《合肥市生活垃圾分类管理条例》《合肥市生活垃圾分类管理条例实施细则》有关生活垃圾分类投放点建设规定，经过现场勘察，该处符合生活垃圾分类投放点的建设要求，符合水电接入及排污等建设条件”。举报人认为，1.9栋9成的居民不同意在此设点，居民前期已通过微信、电话、发函等方式向政府反映建点不合理；</p> <p>2.根据上述条例和细则内容，原文表述为“要求小区生活垃圾分类</p>	<p>题</p>	<p>类投放点3处，目前9栋后方商业地块的投放点正处于公示阶段，尚未进行施工。为实现选址更加科学、合理、便民，高新区城市管理行政执法大队督促柏堰社区中心联合社居委结合小区实际情况，充分听取居民诉求，另行选址。</p>		<p>另行选址。</p>		
--	---	----------	--	--	--------------	--	--

	<p>类通常设置在楼栋之间，既要考虑风向，又要考虑位置便于投放。”该处是9栋和商业楼中间，仅离居民楼栋不足30米，环境较为封闭，又是堆放商业垃圾，通风差；3.上述条例和细则主要是服务合肥市生活垃圾分类，该点的服务对象为商业，且影响居民生活；4.该点不是仅此一处可供选择，社区考虑其他因素（包括资金、城管部门审批用地），而选择一个最方便社区的选址，但是影响居民生活。</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

14	X3AH 202411 200077	合肥市温氏畜牧有限公司袁氏种猪场：1.养殖粪污未经处理直排外环境，多处渗坑未进行防渗处置，污染周边水体和农田；2.未建设污染防治设施，散发恶臭扰民。	合肥市肥西县	群众身边的生态环境问题	<p>2024年11月21日，经肥西县柿树岗乡、县生态环境分局现场核实，袁店种猪场位于柿树岗乡袁店村境内，占地面积约489亩，项目为种猪繁育，设计规模为父母代种猪常年存栏量2950头。该项目已履行环评审批和环保“三同时”验收手续，落实了排污许可登记管理。</p> <p>1.袁店种猪场配套建有污水处理系统、堆肥发酵车间、多级生物氧化塘等环保设施，其中污水处理系统设计处理能力为400m³/d，堆肥发酵车间容积约1500立方米，生物氧化塘容积约45000立方米（2022年6月铺设）；固体猪粪采用干清粪方式，猪粪通过人工作业清理集中并打包密封，经堆肥发酵车间翻堆处理成有机肥半成品，销售至附近有机肥厂；液态污水采用“固液分离+预处理+厌氧+两级AO+多级氧化塘净化”工艺，处理达到畜禽养殖业污染物排放标准和农田灌溉水质标准后进入覆膜多级生物氧化塘储存（末端生物氧化塘安装了液位仪和在线监控系统），用于粪沟冲洗、绿化浇灌及资源化还田利用。</p> <p>2.袁店种猪场按照环评要求建设污染防治设施，堆肥发酵车间采取“全方位密闭+降解菌种+翻耙发酵+喷洒除臭剂”措施，养殖圈舍采取“猪舍严密闭+喷洒除臭剂+变频式风机+风机端挡网”措施，固体猪粪采取“集中收集+袋装打包”措施，液态污水采取密闭管网导流。现</p>	部分属实	整改措施落实到位，污染物达标排放，减少对周边环境的影响。	<p>1.要求种猪场严格按照环评批复要求落实各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放。</p> <p>2.督促种猪场提升污染防治设施的运行管理水平，定期进行维护保养，保证污染防治设施稳定运行，减少对周边环境的影响。</p> <p>3.持续加大对养猪场的监管力度，实施定期检查，对发现的环境违法行为将依法依规严肃处理。</p>	阶段性办结	无
----	--------------------------	--	--------	-------------	--	------	------------------------------	--	-------	---

					场检查时，种猪场周边存在轻微臭味，根据第三方检测机构出具的检测报告，场区上风向和下风向臭气浓度值符合环评批复的标准。					
15	X3AH 202411 200081	合肥市肥西县山南镇温氏杨桥猪场，污水处理设施不正常运行；粪污堆积处未密闭臭味扰民；养殖粪污储存池未采取防渗措施，污染周边水体，导致水质发黑发臭。	合肥市肥西县	群众身边的生态环境问题	<p>2024年11月21日，经肥西县柿树岗乡、县生态环境分局现场核实，杨桥种猪场位于柿树岗乡杨桥村境内，占地面积约346.5亩，项目为种猪繁育，设计规模为父母代种猪常年存栏量2900头。该项目已履行环评审批和环保“三同时”验收手续，落实了排污许可登记管理。</p> <p>1.杨桥种猪场配套建有污水处理系统，设计处理能力为400m³/d，采用“固液分离+预处理+厌氧+两级AO+多级氧化塘净化”工艺，处理达到畜禽养殖业污染物排放标准和农田灌溉水质标准后进入覆膜多级生物氧化塘储存，用于粪沟冲洗、绿化浇灌及资源化还田利用，氧化塘废水不外排。现场配置4名环保专员24小时在岗，污水处理站运行正常，运行记录台账完善。杨桥种猪场配套建有堆肥发酵车间，容积约1250立方米，采取“全方位密闭+降解菌种+翻耙发酵+喷洒除臭剂”措施，固体猪粪采用干清粪方式，猪粪通过人工作业清理集中并打包密封，处理过程喷洒降解菌种和除臭剂，经堆肥发酵车间翻堆处理成有机肥半成品，销售至附近有机肥厂。现场检查时，种猪场周边存在轻微臭味，根据第三方检测机构出具的检测报告，场区上风向和下风向臭气浓度值符合环评</p>	部分属实	污染防治措施落实到位，污染物达标排放，减少对周边环境的影响。	<p>1.要求种猪场严格按照环评批复要求落实各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放。</p> <p>2.督促种猪场提升污染防治设施的运行管理水平，定期进行维护保养，保证污染防治设施稳定运行，减少对周边环境的影响。</p> <p>3.持续加大对养猪场的监管力度，实施定期检查，对发现的环境违法行为将依法依规严肃处理。</p>	阶段性办结	无

					<p>批复的标准。</p> <p>2.杨桥种猪场于2022年6月启动氧化塘清淤修整和铺设防渗膜工程，涉及三口氧化塘和一口应急塘，铺设防渗膜面积24706.82m²，并通过合肥市农业农村局组织的专家组验收；生产线粪污经管网进入污水处理系统，采用“固液分离+预处理+厌氧+两级AO+多级氧化塘净化”工艺，处理达到畜禽养殖业污染物排放标准和农田灌溉水质标准后进入覆膜多级生物氧化塘储存（末端生物氧化塘安装了液位仪和在线监控系统），用于粪沟冲洗、绿化浇灌及资源化还田利用，现场未发现周边水体被污染。</p>					
16	D3AH 202411 200062	和庄别墅小区有业主砍伐小区内公共绿化树木（30年树龄）；小区北侧围墙外有垃圾堆放。	合肥市高新区	群众身边的生态环境问题	<p>2024年11月21日，经高新区城市管理行政执法大队和天乐社区服务中心现场核实，未发现该小区有业主砍伐树木行为，发现7棵树木存在过度修剪情况，目前正在恢复生长。北侧围墙外存在零星垃圾。</p>	部分属实	<p>1.整改措施落实到位。</p> <p>2.加强巡查监管，防止问题反弹。</p>	<p>1.责令物业公司对修剪过度的树木进行复壮。</p> <p>2.清理零星垃圾。</p> <p>3.区城市管理行政执法大队联合社区服务中心督促物业公司遵守《合肥市居住区乔灌木修剪技术指引》开展修剪工作。</p>	已办结	无
17	X3AH 202411 200080	合肥市温氏畜牧有限公司胡岗种猪场和合肥温氏畜牧有限公司郭庄种猪场：1.养殖粪污未经处理	合肥市肥西县	群众身边的生态环境问题	<p>2024年11月21日，经肥西县山南镇、肥西县生态环境分局现场核实，胡岗种猪场位于山南镇金牛社区境内，占地面积约479亩，项目为种猪繁育，设计规模为父母代种猪常年存栏量2900头。郭庄种猪场位于山南镇金牛社区境内，占地面积约456亩，项目内容为种猪繁</p>	部分属实	<p>整改措施落实到位，污染物达标排放，减少对周边环</p>	<p>1.督促2家种猪场安装空气过滤系统，改善猪舍空气质量，降低舍内臭气浓度，目前该项目已在县发改委立项备案，预计2024年12月底前施工完毕。</p>	阶段性办结	无

		<p>直排附近沟渠，导致附近水体发黑发臭；2.猪粪乱堆乱放，散发恶臭气味扰民。</p>		<p>育,设计规模为父母代种猪常年存栏量2900头。两处种猪养殖项目已履行环评审批和环保“三同时”验收手续,落实了排污许可登记管理。经查,胡岗种猪场和郭庄种猪场环保区配套建设有污水处理系统、堆肥发酵车间、多级生物氧化塘等环保设施,其中胡岗种猪场污水处理系统设计处理能力为400m³/d,堆肥发酵车间容积约1900立方米,生物氧化塘容积约45000立方米;郭庄种猪场污水处理系统设计处理能力为350m³/d,堆肥发酵车间容积约1350立方米,生物氧化塘容积约40000立方米。固体猪粪采用干清粪方式,猪粪通过人工作业清理集中并打包密封,经堆肥发酵车间翻堆处理成有机肥半成品,散装销售至附近有机肥厂;液态污水采用“固液分离+预处理+厌氧+两级AO+多级氧化塘净化”工艺,处理达到畜禽养殖业污染物排放标准和农田灌溉水质标准后进入覆膜多级生物氧化塘储存(末端生物氧化塘安装了液位仪和在线监控系统),用于粪沟冲洗、绿化浇灌及资源化还田利用。</p> <p>现场检查时,胡岗种猪场和郭庄种猪场现场周边存在轻微臭味,臭味来源主要是生产线人工打包猪粪和环保区固液分离猪粪。所有猪粪由铲车转运至密闭的堆肥发酵车间储存,处理过程喷洒降解菌种和除臭剂,经堆肥发酵车间翻堆处理成有机肥半成品,销售至有机肥厂。</p>	<p>境的影 响。</p>	<p>2.针对产生异味的工艺环节进行密闭和除臭,强化过程管控,减少臭气产生。 3.11月22日已委托第三方环境检测机构对2家种猪场场界及周边敏感点位进行臭气浓度检测,后续将根据检测结果做进一步处理; 4.加强日常巡查监管,对发现的环境违法行为将依法依规严肃处理。</p>	
--	--	---	--	--	-------------------	---	--

18	D3AH 202411 200049	无岳高速兆河特大桥没有安装隔音墙，噪音扰民。	合肥市 庐江县	群众身边的生态环境问题	2024年11月21日，经市交通运输局、庐江县现场核实，反映的高速公路为庐江县盛桥镇境内 G4221 上海-武汉高速高速无为至岳西段。项目于 2018 年开工建设，2023 年 12 月 28 日建成通车，现由安徽省交控集团下属合巢芜管理处负责经营管理，目前正处于通车试运营期。盛桥镇神墩村协南组目前三户住在无岳高速兆河特大桥附近底下约 10 米地方，车辆经过桥梁连接处产生振动噪声回声较大。	部分属实	整改措施落实到位，措施处置到位，让群众满意。	1.庐江县与无岳高速建设项目办对接，因过桥下坡采用横向减速带导致噪音较大，已联系高速交警部门，计划将横向减速带更换为纵向减速带，2025 年元旦后由无岳高速建设方组织实施。 2.市交通运输局积极做好与所涉高速公路经营管理单位的协调工作，协助推进整改落实。	阶段性办结	无
19	D3AH 202411 200017	2009-2012 年，当地政府和开发商在庐柯路与庐桐路之间的田地上建设住房，填埋了北侧 50 米处的水塘，改变了叶桥村灌溉用水水系，影响了北侧村民生活生产用水。	合肥市 庐江县	群众身边的生态环境问题	2024 年 11 月 21 日，经庐江县柯坦镇政府现场核实，2009 年，为了满足群众的住房需求，柯坦镇对叶桥村板房村民组的部分土地进行了征收，征地范围包含举报人反映的水塘，后期在建设住房过程中，施工方与该村民组村民协商，预留北侧部分水塘，用于村民生产生活用水，并未改变灌溉用水水系。由于现存水塘主要水源为雨水，近期降雨量减少，导致水塘没有蓄水，给举报人的菜园用水造成不便。	部分属实	整改措施落实到位，建立健全巡查管理机制，发现问题及时整改到位。	1.对叶桥村板房村民组灌溉用水水系开展疏通，恢复周边的水系；对水塘开展清淤治理，及时清除水塘周边的杂草，确保雨期蓄水功能，满足村民的生产生活用水。 2.全面排查该区域灌溉用水问题，对水塘和沟渠开展清淤治理，确保群众的生产生活用水。	阶段性办结	无
20	D3AH 202411 200063	合作化路西园新村 24 号楼 3 单元居民长期受附近道路交通噪音影	合肥市 蜀山区	群众身边的生态环境问题	2024 年 11 月 21 日，经高架桥交警大队、蜀山区城管局现场核实： 1.合作化路高架桥是南北向重要交通干道，连通一环线与二环线，并可与金寨路高架桥、	属实	提高道路通行效率，降低车辆拥堵	1.高架桥大队通过加强对合作化路高架桥途经车辆鸣笛劝导、闯禁大型车辆驱离、改装炸街车辆查处等措施，	已办结	无

		响，尾气、扬尘污染严重。		境问题	<p>南二环高架桥互通直达，属于快速路枢纽，交通流量较大且高度集中。其中往西一环路方向受五里墩立交现有道路条件影响，存在5车道汇流后向2车道通行的“漏斗口”状道路特点。合作化路高架桥是原合作化南路扩宽重建道路，高架桥两侧已建设有相应声屏障设施。</p> <p>2.合作化路辅路（贵池路—长江西路段）由合肥盈晟环境公司负责清扫保洁，合作化路高架路段由市城管局招标的合肥客运公司负责清扫保洁，现场部分路段存在沙灰，过往车辆行驶后引起扬尘污染。</p>		等候时间。	<p>降低车辆方面异常发声影响；通过合理利用道口红绿灯提升路段通行效率，改良道路地面标线渠化降低路段事故率，稳定维持整体车流不间断通行，减少路段拥堵时间。同时，加强和市政部门沟通对接，研究根据道路实际情况可采取的其他降噪措施。</p> <p>2.蜀山区城管局督促合肥盈晟公司认真落实道路清扫保洁作业质量标准，加强合作化路辅路（贵池路—长江西路段）道路冲洗洒水降尘频次，提高机械化湿扫作业力度，严控路面扬尘问题。</p>		
21	X3AH 202411 200087	合肥市东华大道与新合马路交叉口安徽博融红旗4S店，洗车污水直排。	合肥市肥东县	群众身边的生态环境问题	<p>2024年11月21日，经肥东县撮镇镇、县生态环境分局现场核实，合肥市东华大道与新合马路交叉口安徽博融红旗4S店洗车污水未收集，直排外环境。</p>	属实	整改措施落实到位，减少对周边环境的影响。	已下达整改通知书，要求该店其收集洗车污水并统一排入附近污水管网。	未办结	无
22	X3AH 202411 200064	合肥市瑶海区诚发水岸花园小区，有人私自砍	合肥市瑶海区	群众身边的生	<p>该问题为重复举报。2024年11月21日，经瑶海区大兴镇、区城市管理局、区生态环境分局、区园林绿化管理中心现场核实，诚发水</p>	基本属	整改措施落实到位，防止	瑶海区已对堵塞的污水管道进行清淤疏通，现场地面已冲洗干净。下一步，瑶海区	已办结	无

		伐树木、损毁绿化,修建停车位;小区门面房前道路环境卫生差,污水横流。		态环境问题	岸花园小区内未见私自砍伐树木情况;该小区目前无物业,由业委会代管,2024年6月22日为解决停车难问题,曾通过临时业主大会表决,对小区内未绿化空地进行硬化用作停车;小区门面房道路上未见垃圾遍地,现场发现19栋门面房有一处污水管道堵塞,存在污水外溢现象。	实	问题反弹。	持续开展巡查监管,加强宣传,提高小区业主对小区范围闲置地块设施改造利用的知晓率和认可度。		
23	X3AH 202411 200083	合肥市经开区繁华世家小区东南角垃圾收集点,距周边环境敏感点过近,全小区垃圾桶都汇聚此处,异味扰民;此垃圾收集点清晨5点开始清运噪声扰民。	合肥市经开区	群众身边的生态环境问题	<p>2024年11月20日,经开区莲花社区服务中心、区应急和城管局现场核实:</p> <p>1.繁华世家小区位于繁华大道与金寨路交口,该小区现有一处生活垃圾收集点,位于小区7栋东南角,于2021年建成投入使用。该封闭式垃圾收集点原为小区露天垃圾收集点,建设位置未超出原有规划范围。现场核查时未发现明显异味。</p> <p>2.经调取垃圾清运路线图发现,该小区垃圾清运时间为每天早上6点左右。垃圾清运时间是由小区物业公司申报,经区应急和城管局、社区批准后设置,符合相关要求。垃圾清运受整条收集线路垃圾量及交通因素等影响,开始时间或上下浮动。该小区垃圾清运时长15分钟左右,除车辆正常挂桶机器产生的声音外,“倒车请注意”、“转弯请注意”等喇叭提示音均已关闭。</p>	部分属实	整改措施落实到位,减少对周边群众生活环境的影响。	<p>1.已督促物业公司定期对垃圾收集点进行清洗,保持周边环境干净整洁,避免产生异味。</p> <p>2.已协调垃圾清运单位调整收集线路,将该小区设置为收集线路的最后一站,收集时间由早上6点延至早上7点半左右。收集过程中要求环卫作业人员轻拿轻放。</p>	已办结	无
24	D3AH 202411	佳源花海雅居小区顺丰丰泰产业	合肥市蜀山区	群众身边	该问题为重复举报。2024年11月21日,经蜀山区生态环境分局、蜀山经济技术开发区	属实	加强监管,督促	1.蜀山区生态环境分局约谈顺丰公司运营部负责人,要	阶段	无

	200057	园夜间作业噪音扰民。		的生态环境问题	管委会现场核实，反映的“顺丰丰泰产业园”实为“安徽顺丰速运有限公司”，位于蜀山经济开发区振兴路666号，于2021年投入使用，主要从事快递、物流中转服务。“佳源花海雅居小区”实际为安徽顺丰速运有限公司东侧的“佳源花海印象小区”，该小区与安徽顺丰速运有限公司以雪霁路相隔。现场核实发现噪声源来自装车区和卸车区的车辆行驶、装卸作业、设备运输等产生的噪声影响佳源花海印象小区居民正常休息。蜀山区生态环境分局于2024年10月10日委托第三方检测公司对该企业东北角、西北角、悠然居19栋和12栋正南方围墙厂界、佳源花海印象13栋及7栋西侧围墙厂界昼、夜间噪声进行检测，检测结果超标，已对该公司立案调查。		企业采取降噪措施，减少噪声扰民。	求公司加强对厂区车辆运输过程中的管理，采取禁止厂区汽车鸣笛，限速行驶等措施降低噪音。 2.下达责令改正违法行为决定书。目前，该公司采取的降噪措施为：一是在卸货处铺设塑料垫子，让车辆尾钢板与卸货口软连接，降低噪音；二是加强对传送带进行巡检，发现故障及时进行维修，减少传送带作业时产生的噪声；三是安排人员合理疏导车辆通行，拆除减速带，减少车辆运输过程中产生噪声。 3.公司已制定整改方案，拟建设一座总面积超1万平米的隔声大棚，项目已完成立项和地勘，正在办理消防审批手续，待审批通过，即可开工建设。	性 办 结	
25	X3AH 202411 200063	合肥市新站区原红星机电公司东边围墙外一处用人工树木遮挡的	合肥市新站区	群众身边的生态环境	2024年11月21日，经新站区应急和城市管理现场核实，原红星机电公司东边围墙外确有堆放垃圾现象，为上家公司遗留和周边住户倾倒形成。	属实	加强日常巡查，及时制止随意倾倒垃圾	新站区城运公司已将现场垃圾清理完毕，并安排保洁人员对此区域全面消毒。	已 办 结	无

		区域内，堆放有大量垃圾。		境问题			圾行为。			
26	X3AH 202411 200088	合肥市蜀山区名门首府小区东侧集贤路快速路和西二环匝道，交通运输噪声扰民；举报人认为小区北侧合欢路高架匝道项目建成后，噪声污染严重。	合肥市蜀山区	群众身边的生态环境问题	2024年11月22日，经交警公巡一大队、市城乡建设局现场核实，集贤路快速路和西二环为连接庐阳、蜀山、高新区的重要环线 and 主要货运通道，是群众日常出行、货车运输的重要道路，车流量大，车辆行驶形成一定噪声。文一名门首府小区位于集贤路与合欢路交叉口西南角，共约2200户，小区业主认为合欢路上新建匝道会增加噪声污染及出行负担，影响小区居住环境，要求取消匝道修建。南二环西延项目已充分考虑对沿线小区的环境影响以及出行需求，取消了该段原高架方案。在南二环主线下穿西二环后，采用以隧道形式下穿合欢路的方案。该处修建的为连接西二环与合欢路北向西、西向北的两条匝道，匝道最南侧距离小区北侧门面房约32米，距离第一排住宅约50米，匝道将通过有关工程措施减少行车噪声，进一步降低对周边居民生活带来的影响。	部分属实	整改措施落实到位，减少噪声对周边群众的影响。	1.加强道路管养巡查，发现道路坑洼对接管养部门及时修复，减少因车辆颠簸引发的噪声，加强路侧绿植补种，增强绿化隔声效果。 2.加强路段巡逻，指挥车辆有序通行，对车辆的交通违法行为进行查处。 3.充分考虑群众意见，取消该段高架方案，改为下穿方案，降低对居民的影响。	阶段性办结	无
27	D3AH 202411 200016	投诉人认为唐田埠村村民蒋某生私自在农田上建造厂房，占地约3000平方米，未批先建。	合肥市巢湖市	涉及利益纠纷问题	2024年11月21日，经巢湖市夏阁镇、市自然资源和规划局现场核实，蒋某生系巢湖市夏阁镇国胜村委会唐田埠村民小组村民。蒋某生现有房屋占地面积2200余平方米，建筑物面积约1000余平方米，房屋用于家庭居住和开设瓷砖厂。其中上世纪80年代在老宅基地上建设住房，建设面积295平方米；1993年在老宅基	部分属实	加强巡查和监管，问题整改到位。	巢湖市夏阁镇、市自然资源和规划局将就蒋某生违规建房问题，尽快核查认定违规建房面积，并予以妥善处理。就蒋某生超占宅基地问题，待有关部门出台历史遗留的超占宅基地问题相关实施细	未办结	无

					地东侧申请建房用于开设米厂，宅基地使用证明书登记建设面积 192 平方米，实际新建住房约 150 平方米，米厂仓库约 280 平方米；2004 年在米厂房屋南侧建房用于加工厂房，规划许可证登记建设面积 120 平方米，实际新建仓库约 400 平方米；2007 年巢柘路拓宽，对 1993 年老宅基地新建区域予以部分拆除；2008 年未办理相关手续，私建房屋面积约 300 平方米；2019 年 G329 修建对 2008 年新建区域予以部分拆除；2019 年未办理相关手续，将剩余部分房屋翻新、翻建和装修。经查阅全国第三次土地（国土）调查结果，蒋某生房屋位置图斑地类为集体建设用地，非耕地。经现场核查并与自然资源影像图比对，蒋某生存在违规建房，具体违建面积待核查认定。2020 年 4 月 20 日省农业农村厅、省自然资源厅印发《关于进一步加强农村宅基地审批管理的实施意见》，明确 2020 年 1 月 1 日之前历史形成宅基地面积超标等问题，按照宅基地占用时国家和地方有关法规政策分类认定，妥善处理。目前，上级暂未就历史遗留的超占宅基地问题出台实施细则明确如何处置，暂无处理依据。针对蒋某生违规建房问题，巢湖市资规局、夏阁镇依照《中华人民共和国城乡规划法》予以妥善处理。			则后，按要求执行。		
28	X3AH 202411	安徽省胸科医院 (肥西路)院内	合肥市 蜀山区	群众 身边	2024 年 11 月 21 日，经蜀山区生态环境分局、三里庵街道现场核实：	部分	加强巡查 监管，防	1.蜀山区生态环境分局将根据噪声检测结果做进一步处	阶段	无

	200082	改造,砍伐大树,破坏绿化。院区有一堆大约 60 平方米的白色垃圾长期堆放,无人清理。院内绿色棚子(停车场旁)里有一设备,晚上持续发出噪音扰民。与合肥市第四人民医院交界处,深夜倒垃圾,异味和噪音特别大。		的生态环境问题	<p>1.安徽省胸科医院,位于合肥市绩溪路 397 号,反映的“院内绿色棚子”是位于安徽省胸科医院东南角的制氧机房,面积约 80 平方米,该制氧机房中设有两套医用分子筛中心制氧系统(包括两台空压机,两台冷干机,两台分子筛),用于医院病房病人吸氧使用。该制氧系统自 2017 年 3 月开始投入使用,24 小时运行。蜀山区生态环境分局委托第三方检测公司在制氧机房南侧厂界对机房产生的噪声进行昼、夜间噪声检测,检测结果待出。</p> <p>2.经现场核查,反映砍伐的大树实际为胸科医院家属区 7 栋旁危树移除,已履行相关手续。院内白色堆积物为胸科医院家属区老旧小区改造项目堆积建筑材料,胸科医院与第四人民医院交界处有一垃圾房,每晚 21 点左右生活垃圾转运公司清理垃圾产生噪声、异味。</p>	属实	止问题反弹,做好群众沟通解释工作。	理。 2.医院已将堆积的建筑材料转运处理,并要求生活垃圾转运方提前至每天晚上 8 点前转运完毕,同时做好清洁减少异味。	性办结	
29	X3AH 202411 200043	肥东县第三中学(梁园路校区)的每天广播音量太大,影响其休息。	合肥市肥东县	群众身边的生态环境问题	<p>2024 年 11 月 21 日,经肥东县教体局、县生态环境分局现场核实,学校通常在上课、下课时使用广播提醒,在大课间、中午放学、下午放学时播放音乐,中午播放时间至 12:20 前,广播时音量较大。</p>	属实	整改措施落实到位,减少对周边群众环境影响。	1.安排专业人员调低广播音量。 2.做好学校周边群众沟通解释工作。	未办结	无
30	D3AH 202411 200026	紫云路与庐州大道交叉口西北滨湖世纪城徽杰苑小区 5 栋楼下四	合肥市包河区	群众身边的生态环境	<p>2024 年 11 月 21 日,经包河区滨湖世纪社区、区住建局现场核实,徽杰苑小区 5 栋楼下停放了三辆电动三轮车,均堆放了废旧电风扇、电饭锅、塑料瓶以及纸壳等杂物,为该小区 5</p>	部分属实	整改措施落实到位,防止问题反	1.已督促居民对三辆电动三轮车上的废旧物品、纸壳进行了清理,保持小区环境干净整洁。	已办结	无

		辆垃圾车堆放有大量生活垃圾，无人清理，曾多次向有关部门反映无果。		境问题	栋居民平时捡拾废品产生，待堆积满后居民会送至废品回收站进行回收处理，并非生活垃圾，楼栋四周未发现其他垃圾。		弹。	2.滨湖世纪社区和徽杰苑物业管理公司将加大巡查力度，引导电动三轮车规范有序停放，防止此类现象再次发生。		
31	X3AH 202411 200053	合肥市生态环境局对安徽永兴楼食品有限公司于2020年12月17日取得排污许可证，2023年5月因公司内部原因导致证件过期未及时申报延续，2024年8月16日办结排污许可证重新申请事项，有效期为2020年12月17日至2025年12月16日。2024年9月29日收到合肥市生态环境局下发的《责令整改违法行为决定书》《行政处	合肥市 肥东县	群众身边的生态环境问题	<p>2024年11月21日，经肥东县生态环境分局核实：</p> <p>1.该企业2024年8月申领排污许可证属重新申请领证，根据《排污许可管理办法》第二十五条规定，其发证有效期自审批部门作出重新申请审批决定之日起计算。排污许可证上所列的有效期起止时间为2020年12月17日至2025年12月16日，系审批人员工作疏忽所致，不存在“合肥市生态环境局已对该公司的排污许可证进行了追认及延续”的说法，亦不能作为企业“不存在无证排污的情况”的证据。</p> <p>2.根据安徽省生态环境厅办公室发布的《关于2023年排污许可证质量和执行报告内容规范性复核有关情况的通报》要求，审批部门在排污许可证申领质量核查中发现，安徽永兴楼食品有限公司所申领的排污许可证遗漏了污染因子、废气排放无组织管控不符合要求、监测频次不合规、台账记录要求不合规，审批部门工作人员在现场踏勘、现场告之企业排污许可证申领存在问题的前提下，修正该企业排污许可证部分内容，是审批部门工作人员正常履行行</p>	部分属实	做好沟通解释工作。	积极与该企业沟通协调。	已办结	无

	<p>罚事先（听证）告知书》，2024年10月25日举行听证会。投诉人认为：1.该公司从排污许可证信息管理平台打印的排污许可证正本及系统信息显示，排污许可证有效期起止时间为2020年12月17日至2025年12月16日，说明合肥市生态环境局已对该公司的排污许可证进行了追认及延续，不存在无证排污的情况；2.在此情况下相关部门要求该公司重新提交排污许可证或注销排污许可证，不合理；3.第三方公司合</p>		<p>为。</p> <p>3.2024年11月5日，全国排污许可证管理信息平台上，合肥华奕环境科技有限公司工作人员的申请行为和审批部门工作人员的审批行为，均已告知该公司负责人。</p>						
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

		肥华奕环境科技有限公司工作人员等人于2024年11月5日私自操作该公司管理系统，重新申领排污许可证，非公司自身行为。								
32	X3AH 202411 200095	投诉人对受理编号为D3AH202411040051的信访件办理情况不认可：1.调查核实情况中“小区共有28栋住宅，地势北高南低，地面标高35.9-39.6米，其中19栋以北区域雨水接入望江西路雨水管网，19栋以南区域接入丁香路雨水管网。因小区排水管网标高问题，航鑫家	合肥市蜀山区	群众身边的生态环境问题	<p>2024年11月21日，经蜀山区住建局现场核实：</p> <p>1.航鑫家苑小区位于丁香路与石台路东北侧，小区共有28栋住宅，小区地势北高南低，地面标高39.6-35.9米，小区目前存在南北两个出口，其中北出口为望江西路，19#以北区域雨水接入望江西路雨水管网，在北出口位置有雨水管、污水管各一条排入望江西路市政雨污管网，2024年汛期，小区北出口未发生积涝情况；南出口为丁香路，其中小区19#南侧区域接入丁香路雨水管网，由于小区南侧19#-28#地势较低，小区南侧出口D800雨水管管内底标高34米与丁香路雨水箱涵标高一致，小区不具备自排能力，依靠小区南门两侧雨水调蓄池进行排水，急暴雨期间，调蓄池排涝不及时导致小区积涝。</p> <p>2.经和中铁大桥局核实，地铁六号线在望江西路施工时，航鑫家苑所在的区间不涉及管线</p>	部分属实	2025年5月汛期前完成积涝整治工程。	蜀山区住建局已将航鑫家苑积涝点纳入整改计划，已完成立项、方案审查和初步设计，预计12月底进场施工，2025年5月汛期前积涝整治工程完工。整改方案采用小区封闭泵排方案，设置雨水排涝泵站，规模采用0.9m³/s，设水泵4台，2大2小，采用直径4.5m沉井作为泵池，以解决小区积涝问题。	未办结	无

	<p>苑小区部分区域不具备雨水自排能力，导致急暴雨期间小区南侧出口处附近发生内涝。”与实际不符，举报人认为 2021 年小区开展了雨污分流改造工程，小区应该具有排涝能力；2.调查核实情况中“航鑫家苑小区积涝问题与望江西路维护雨污管网以及旁边匡河修建排涝排污环保设施无直接关系。”与实际不符，举报人认为望江西路维护雨污管网建设紧邻小区北门，旁边匡河修建排涝设施紧邻小区南门，一个</p>		<p>迁改。匡河处修建的排涝设施为休宁路下穿西二环的雨水迁改通道，距离小区直线距离 550 米，且有匡河相隔，并非紧邻小区南门。</p> <p>3.航鑫家苑小区积涝主要原因是小区地势较低，雨水管无法自排接入丁香路雨水箱涵，极端天气和超城市防洪标准降雨使丁香路雨水箱涵及路面雨水倒灌导致小区积涝。今年汛期期间，小区物业已将小区入口处垫高 5 厘米，减少丁香路雨水倒灌小区风险，蜀山区市政处安排泵车值守，降低小区积涝风险，南七街道、丁香社区、航鑫家苑小区物业安排汛期专人值守。</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		小区南北方向的雨水、排涝设施都在维修，不能正常运行，且也没有任何应急措施；3.调查核实情况中“2024年汛期，南七街道、丁香社区、航鑫家苑小区物业公司安排人员实行24小时值班，确保及时发现积涝及时处置，蜀山区市政管理处抽调1台泵车随时待命，用于临时处置小区的积涝问题。”没有实际整改措施，举报人认为前期小区被淹没时，无人理睬，现有的整改措施无法从根本解决问题。								
33	D3AH	万年埠街道云谷	合肥市	群众	2024年11月21日，经包河区万年埠街道、	部	加强垃圾	1.已要求物业公司落实站点	已	无

202411 200025	路临湖苑小区 D 区 22 栋 101 商铺的侧面紧挨着建了一个垃圾中转站,位置不合理,且非法,气味扰民。	包河区	身边的生态环境问题	<p>区住建局、区城管局现场核实,反映的垃圾中转站距离 22 栋 101 商铺约 18 米,为合肥市统一建设的住宅小区生活垃圾分类投放点,现场未发现明显异味。该垃圾分类投放点严格按照市投放点建设标准,由社区、物业和施工单位会议协商并现场勘查,以“方便投放、利于收运、美观环保”的要求为原则,综合考虑公共利益和个人利益,包括小区燃气管道设施、消防安全设施、小区绿化、垃圾清运路线等因素,结合多方意见确定。小区建立生活垃圾投放站前,依法依规对具体事项和选址过程在街道、物业、小区内部进行全面公示,坚持公开公平公正,依法办理,程序合法,保障了公众的知情权,并于 2021 年 4 月 23 日在云华社区“一米阳光”党群服务中心召开业主代表恳谈会,就公示期间临湖苑 D 区小区业主反映的相关问题进行了商讨,并达成一致,最终完成了该垃圾分类投放点选址工作。</p> <p>前期,临湖苑 D 区 22-101 商铺业主就该垃圾分类投放点相关问题向合肥市包河区人民法院提起行政诉讼,提出“22 幢商 101 商铺旁搭建垃圾房的行政行为违法;停止在该地垃圾房倾倒垃圾;立即拆除案涉的垃圾房,并恢复该地原状”等行政诉求。2024 年 11 月 13 日,法院判决该业主败诉,驳回全部诉求。</p>	分属 事实	<p>分类投放点日常管理,消除垃圾分类投放点周边异味影响。</p> <p>投放管理责任,加强垃圾分类投放点周边环境提升,并按照规定设置、清洁和维护生活垃圾分类收集容器,增备除臭剂,加大投放点内外保洁和消杀频次。</p> <p>2.已加强对该垃圾分类投放点的日常管理及巡查频次,发现问题及时处理处置。</p>	办 结			
34	X3AH	1.巢湖市四三宴	合肥市	群众	2024 年 11 月 21 日、22 日,经巢湖市凤凰	部	问题整改	1.要求酒店对油烟净化器进	未	无

202411 200024	江南大酒店经营过程中产生的油烟和食客喧哗噪音扰民，饭店后门通往小区的道路随意堆放餐厨余垃圾桶，环境脏乱，厨余污水直接排入下水道，导致管道堵塞，异味较大，雨天污水溢出，污水横流；2.巢湖市四三宴江南大酒店正门向后的巷子，连接三中路建材大市场的地面有大量粉尘及污水，场内因多家店面违规加工板材、石膏线，扬尘和噪音扰民，加工废水直排外环境，影响新都华庭小区居民正常生活。	巢湖市	身边的生态环境问题	<p>山街道、市城管局、市生态环境分局现场核实：</p> <p>1.四三宴江南大酒店位于巢湖市三中路新都华庭5号，厨房作业产生的油烟经集气罩+管道收集后引至楼顶处装有的1台油烟净化设施处理后排放，但油烟净化设施管道存在接口未完全密封、部分软接口处塑料布破损情况，有油渍滴至地面现象。现场未发现垃圾脏乱和厨余污水直接排入下水道，导致管道堵塞、异味较大的情况。经了解，今年上半年酒店边的巷子存在下雨天下水道流通不畅的情况，8月份，巢湖市住建局已对周边雨污水管网进行改造，现已无管道堵塞和污水溢出现象。</p> <p>2.酒店正门向后的巷子有8家板材售卖店面，主要从事装潢用板材、石膏板等销售，各店面配备一台移动式电锯和一台小型移动式切割机，在经营过程中偶尔切割作业，有少量的木碎屑产生，经营者对产生的木碎屑都及时进行清扫，有一定的切割噪声产生，无加工废水产生。现场检查时未发现巷子地面有大量粉尘和加工废水直排外环境现象。</p>	分属实	到位，减少对周边环境的影响。	<p>行维护，并对管道密封不全及破损情况立即进行修复，在经营时关闭包厢门窗，劝导客人不大声喧哗。</p> <p>2.要求各家板材售卖店立即整改，板材切割等加工活动一律室内进行，对产生的少量木碎屑及时清理，切割作业需避开中午休息时间（晚上不经营），减少噪声对周边住户的影响。</p>	办结	
------------------	--	-----	-----------	--	-----	----------------	--	----	--

35	D3AH 202411 200015	柘皋镇星火路郭塘新村小区主道上堆放大量建筑垃圾,无人清理; 312国道旁滨河家园小区主道上堆放大量建筑垃圾,无人清理。	合肥市 安巢区	群众身边的生态环境问题	2024年11月21日,经安巢经开区现场核实,柘皋镇星火路郭塘新村小区、滨河家园小区两个安置小区临时堆放建筑垃圾5处约82吨。	属实	问题整改到位,减少对周边环境的影响。	1.将堆放的建筑垃圾运至城管部门指定消纳点处理,目前已全部清理完毕。 2.对滨河家园、郭塘新村小区主干道堆放的建筑垃圾全部清理干净。	已办结	无
36	X3AH 202411 200016	徽州大道江汽一村小区: 1.道路施工噪声扰民; 2.垃圾站点未分类,清运不及时,散发恶臭; 3.小区东大门徽州大道路边大型车辆、南侧围墙外清和园小区内部道路行驶车辆夜间噪声扰民; 4.小区东侧围墙绿化带内堆满垃圾,无人清理,异味扰民。	合肥市 包河区	群众身边的生态环境问题	2024年11月21日,经包河区常青街道、区住建局、区城管局、交警包河大队现场核实: 1.该小区目前正在雨污混接改造,自2024年8月1日开工,计划2024年12月初结束,破路等施工过程存在噪声。 2.该小区建设有4座垃圾分类站点,目前站点都已配备垃圾督导员指导居民分类,日产日清,保证垃圾每日及时清运。站点开启时间6:00-9:00; 18:00-21:00,部分小区居民在站点门口随意丢弃垃圾,造成异味。 3.小区东侧为徽州大道快速路,存在大车通行情况,通行过程中产生交通噪声; 小区南侧为内部道路,已设置减速带及警示提示牌,噪声较小。 4.小区东侧围墙绿化带由物业公司进行管养,存在少量垃圾,未发现明显异味。	部分属实	1.整改措施落实到位,减少对周边居民的影响。 2.加强监督管理,建立长效管理机制。	1.已要求施工单位合理安排作息时间,禁止在午间、夜间进行产生较大噪声的作业。 2.已督促物业公司加强宣传和管理,引导小区居民自觉分类,同时小区物业加强巡查,发现垃圾要及时清理,避免因垃圾放置时间过长产生异味。 3.交警包河大队已加大该区域夜间巡逻频次,对恶意鸣笛行为进行劝导,督促驾驶人规范文明驾驶。 4.已督促管养单位对绿化带垃圾进行清理,并加强巡查,做到及时发现及时清理。	阶段性办结	无
37	X3AH	举报人认为合肥	合肥市	群众	1.2024年11月21日,经合肥市生态环境	不	无	无	已	无

	202411 200009	市生态环境局、合肥市城管局办公区未进行垃圾分类；雨污管网混接，生活污水流入南淝河。		<p>身边的生态环境问题</p> <p>局现场核实，合肥市生态环境局属于经开区芙蓉社区辖区，垃圾分类按照经开区辖区管理，由第三方负责清运，合肥市生态环境局涉及垃圾以厨余垃圾和生活垃圾为主，每日由物业服务公司保洁人员和食堂服务第三方专人进行严格分拣，清运公司每日上门按照分类进行回收清运，不存在未进行垃圾分类情况。合肥市生态环境局院内有办公楼一幢，主要生活污水来源为厨房和卫生间，雨水为正常雨后排水。经核查，院内有专门雨污分流管道，污水管道接入繁华大道与松林路交口市政污水管网，管道通畅，无淤积、渗漏等情况，合肥生态环境局定期对污水管道进行清污处理，没有雨污管网混接情况。</p> <p>2.2024年11月21日，经市城管局现场核实，市城管局办公区生活垃圾实行四分类，分为可回收物、有害垃圾、厨余垃圾和其他垃圾，分类收集容器基本齐全。办公区食堂的餐厨垃圾由合肥客运公司定时收集，直收直运至厨余垃圾处理厂处置。11月22日，合肥市城市管理局委托第三方检验检测机构对办公区排水管网进行排查溯源检测。依据《城镇排水管道检测与评估技术规程》（CJJ 181-2012）、《合肥市分流制地区雨污混接及排水管道状况调查指导手册》标准，对办公区采用管道CCTV机器人检测、管道潜望镜检测等方法，对24段雨污水</p>	属实			办结	
--	------------------	---	--	---	----	--	--	----	--

					管道进行了评估。经检查未发现雨污混接、错接、漏接现象，满足雨污水分流功能。					
38	X3AH 202411 200021	合肥市包河区太湖路18号省门窗公司宿舍楼二号院小区：1.小区卫生环境脏乱，露天堆放建筑材料，扬尘扰民；2.楼道内废旧物品无人清理；3.垃圾存放点清运不及时，异味扰民；4.小区绿化被人为损坏，用于种菜或建成停车位。	合肥市包河区	群众身边的生态环境问题	<p>2024年11月21日，经包河区芜湖路街道、区住建局、区农林水务局现场核实：</p> <p>1.该小区2024年10月进行了污水管网改造工程施工，导致小区内灰尘较多，部分建筑材料暂时堆放在5号楼三单元处。</p> <p>2.物业前期已对楼道内堆放的废旧物品多次进行了清理，对居民进行了劝导，但效果不明显。</p> <p>3.该小区垃圾存放点每天固定时间清运，生活垃圾日产日清。</p> <p>4.因小区存在停车难问题，该小区在污水管网改造工程中对小区坑洼以及可用空间进行硬化处理，以缓解停车难问题，现场未发现毁绿种菜、毁绿改停车位现象。</p>	部分属实	<p>1.整改措施落实到位，减少对周边群众生活环境的影响。</p> <p>2.加强巡查监管，防止问题反弹。</p>	<p>1.物业公司已将所有建筑材料、楼道内废旧物品搬离。下一步，将继续对居民进行宣传、劝导，减少楼道内堆放物品现象。</p> <p>2.已督促物业公司加强垃圾回收点及周边的保洁力度，确保环境卫生整洁。</p>	已办结	无
39	X3AH 202411 200008	商合杭高铁经过方庙街道银领时代花园8栋附近，火车24小时噪音震动大。	合肥市瑶海区	群众身边的生态环境问题	<p>2024年11月20日，经市发改委、瑶海区发改委、方庙街道现场核实，投诉所指银领时代花园小区南侧铁路为新客线，非商合杭铁路，新客线铁路于1997年通车运营；前期铁路已按《铁路边界噪声限值及其测量方法》（GB12525-90）等有关规定编制环境影响报告书并报批准，实施阶段已落实环评措施并通过环评验收。银领时代花园小区2008年开工建设，2010年竣工验收，小区靠近铁路一侧围墙已安装隔</p>	部分属实	<p>整改措施落实到位，做好群众沟通解释工作。</p>	<p>1.瑶海区生态环境分局已委托第三方检测公司进行噪声监测，结果待出。下一步，瑶海区将持续做好群众沟通解释工作。</p> <p>2.加快合肥西站建设，分担经停合肥站车次，减少列车经过的噪声影响。</p>	阶段性办结	无

					声屏障。现场铁路噪声来源主要为夜间铁路检修、极少量火车鸣笛以及普速列车运行声音等。					
40	D3AH 202411 200008	怀远路与珠城路交叉口光太小区北侧100米处有一个废品收购站，噪声和扬尘扰民。	合肥市 新站区	群众身边的生态环境问题	2024年11月21日，经新站区生态环境分局、区应急和城市管理局、站北社区现场核实，反映的废品收购站为合肥新越塑胶制品有限公司，露天随意堆放废品，现场管理不规范，压缩打包废铁时产生机械噪声和扬尘污染。	基本属实	整改措施落实到位，加强日常巡查，防止问题反弹。	现场堆放废旧金属已全部清理；约谈企业负责人，责令停止经营，避免对周边群众影响。	已办结	无
41	X3AH 202411 200015	长丰县富华嘉园小区环境脏乱差，绿化严重缺失，下雨天污水、泥水乱流。	合肥市 长丰县	群众身边的生态环境问题	2024年11月21日，经长丰县水湖镇、县生态环境分局现场核实，该小区建于2004年，属于老旧小区，存在部分乱堆乱放现象，影响小区环境。小区内存在居民毁绿种蔬菜行为，导致部分绿化缺失。该小区已于2022年7月进行了雨污管网改造提升工程，但暴雨天气可能存在雨水排水不畅。	部分属实	恢复小区绿化，清理乱堆乱放杂物，还小区居民舒适的生活环境。	1.水湖镇责令物业公司加强小区日常环境管理。 2.要求物业公司限期清理乱堆乱放问题，尽快恢复小区绿化。 3.做好小区雨污管网排查整治。	阶段性办结	无
42	D3AH 202411 200007	华地森林语锦园小区距离合肥绕城高速近，车辆通行，噪音扰民。	合肥市 长丰县	群众身边的生态环境问题	2024年11月21日，经长丰县双墩镇、县交通局现场核实，双墩镇华地森林语锦园小区位于长丰县双墩镇章华台路与月牙沟路交叉口，2016年开工建设，2019年12月交付。反应的合肥绕城高速是合肥绕城高速北环段，于2007年11月建成通车。小区最南侧建筑距离合肥绕城高速约170米；其距离符合《合肥市控制性详细规划通则》相关技术要求：小区其它各项技术指标均符合设计条件及相关规范要求。高	部分属实	积极做好群众沟通、解释工作，措施处置到位，减少对周边群众环境影响。	1.长丰县双墩镇将同县交通管理等相关单位，针对群众反映的高速噪声扰民情况做好解释等相关工作。 2.市交通运输局积极做好与合肥绕城高速公路北环段经营管理单位的协调工作，协助推进整改落实。	阶段性办结	无

					速行驶的车辆产生噪声，对居民生活产生一定的影响。据了解，华地森林语锦园小区楼房外窗玻璃已采取中空双层玻璃窗等相应隔声降噪措施，最大程度减少噪声影响。目前，双墩镇正在开展噪声检测，待结果出来进一步处理。					
43	X3AH 202411 200006	肥东温氏八斗养猪场除臭设施未正常运行，臭气难闻；养殖废水无足够消纳场地，利用软管过度消纳，涉嫌渗坑排污。	合肥市 肥东县	群众身边的生态环境问题	2024年11月21日，经肥东县八斗镇、县农业农村局、县生态环境分局现场核实：肥东温氏畜牧有限公司（八斗镇生猪养殖项目）位于肥东县八斗镇盛岗社区，已申领营业执照，履行环评、“三同时”和排污许可等手续。该公司占地面积约304亩，现建有猪舍5栋，存栏数约42000头。公司目前没有污水排口，养殖过程中的粪污通过粪道进入粪污收集池后进行固液分离。沼渣通过挤压干燥处理后进入3台立式发酵罐进行发酵，做有机肥半成品外运再次综合利用，分离后的液态粪污送入UASB罐体进行厌氧发酵，发酵的沼液进入自建的污水处理设施，处理达到农田灌溉水标准后暂存于场内5座约10万m ³ 的氧化塘（均已采取防渗措施）中暂存，后回用猪舍冲洗、场内绿化和消纳田地的灌溉。目前该场已配套流转消纳土地约801亩，在灌溉季节使用泵站将氧化塘中的灌溉水通过1条输送管道输送至田间进行分区域灌溉，并安装流量计进行管控。在核查过程中未发现渗坑排污现象。该企业产生恶臭气味的环节主要为粪污固液分离处理车间、无	部分属实	整改措施落实到位，减少对周边群众环境影响。	1.要求企业污染防治设施正常运行，确保废气收集处理环节全密闭，减少恶臭气体产生。 2.加强对沼渣处理的管理，按规范综合利用，避免对外环境造成影响。	未办结	无

					害化处理车间、沼液调节池、污泥池等。目前均已采取加盖密闭措施，经生物除臭塔收集处理后高空排放。核查过程中生物除臭塔正在运行，少部分区域密闭不全。县生态环境分局已委托第三方检测机构对该公司进行有组织、无组织的废气监督性监测，结果待出。					
44	X3AH 202411 200001	巢湖市天河街道三合社区望城村正处闸东北方200米，大量废品回收站和打色站，紧挨周边居民区，环境脏乱差，雨天污水直排巢湖，影响周边群众正常生活。	合肥市 巢湖市	群众身边的生态环境问题	2024年11月21日，经巢湖市天河街道、市生态环境分局、市城管局、市市场监督管理局现场核实，反映的区域内存在1家垃圾废品回收打包站，位于天河街道三合社区巢湖闸大桥下原编织厂内，该废品回收站于2024年6月份搬迁至此区域从事回收打包业务，未办理营业执照。核查时未在作业，不涉及生产废水，无露天作业痕迹。	部分属实	问题整改到位，减少对周边环境的影响	责令该废品回收站立即停止违法生产行为，未取得相关审批手续前，不得擅自生产经营，同时对环境进行整治。	未办结	无
45	X3AH 202411 200011	合肥市包河区九华山庄小区周边，串小院东北烧烤王、618牛肉炒饭、巴斯的串油烟污染扰民。	合肥市 包河区	群众身边的生态环境问题	2024年11月21日，经包河区芜湖路街道、区城管局现场核实，串小院东北烧烤王、618牛肉炒饭、巴斯的串证照齐全，均已安装油烟净化装置，其中，串小院东北烧烤王、618牛肉炒饭油烟净化设施清洗正常，巴斯的串未对油烟净化设施进行清洗。	部分属实	整改措施落实到位，确保油烟达标排放，减少对周边群众生活影响。	1.已委托第三方检测单位对3家饭店进行油烟检测，待检测结果做下一步处理。 2.督促3家餐饮店定期清洗维护油烟净化设施。	未办结	无
46	X3AH	为华墙材在大门	淮北市	群众	经核，投诉提及的大坑面积约4亩，坑内	属	加强日常	1.要求吴某某对坑内煤矸石	阶	无

	202411 200075	正前方约六七百米的地方田地里挖了一个大坑，堆存大量煤矸石，污染水体。	濉溪县	身边的生态环境问题	约 200 吨煤矸石，为濉溪县韩村镇胜利村吴某于 2017 年存放，2023 年韩村镇政府要求吴某对坑内煤矸石进行清理，当时未清理完全。濉溪县生态环境监测站于 2024 年 11 月 21 日对坑内水体进行取样检测，检测结果不超标。	实	监管，防止类似问题再次发生。	进行清理。 2.目前，煤矸石清理完毕。	阶段性办结	
47	X3AH 202411 200062	淮北市烈山区绿金花园 11 栋西单位电梯电机运行噪声扰民。	淮北市烈山区	群众身边的生态环境问题	经核，淮北市烈山区绿金花园 11 栋西单位（三单元）电梯电机运行时产生异响。	属实	整改措施落实到位，减少对周边环境的影响。	要求物业公司对电梯进行全面检查，查明异响并消除；同时，加强日常维保，确保电梯电机正常运行。目前，已对电梯进行维保。	已办结	无
48	D3AH 202411 200004	经济开发区淮北鑫丰建材科技有限公司门口没有冲洗设备，生产废水进入雨水管网，存在扬尘污染。	淮北市濉溪县	群众身边的生态环境问题	经核，淮北鑫丰建材科技有限公司大门南侧存在车辆冲洗设备，但部分出水口存在堵塞现象；现场生产废水经沉淀池沉淀、压滤机压滤后循环使用，未发现生产废水进入雨水管网情况；该公司门外道路有积尘，车辆经过时存在扬尘污染。	部分属实	1.加强日常监管，确保车辆冲洗设备等治污设施正常运行。 2.加强道路清扫，减少扬尘污染。	1.要求濉溪经济开发区督促该公司加强环保管理，对车辆冲洗设备进行维护，确保正常使用；严格落实降尘抑尘措施，做好道路清扫。 2.目前，该公司已对车辆冲洗设备进行维修，正常使用；对道路积尘进行清扫，洒水降尘。	阶段性办结	无
49	X3AH 202411 200039	安徽磊航环保科技有限公司生产时噪音、粉尘严重扰民，产生的	亳州市利辛县	群众身边的生态环境问题	经核查，安徽磊航环保科技有限公司位于孙集镇纪小庙村，法定代表人施某飞，主要利用垃圾发电焚烧炉渣为原料经滚笼筛选、磁选、破碎、湿式磁选、跳汰重选、非金属尾砂沉淀	部分属实	污染防治设施正常运行，污染物达标	1.责令该公司加强精细化管理，及时清扫积尘，更换损坏的油烟净化器。 2.责令提供污染设施运行台	未办结	无

		废水渗透地下污染环境。		境问题	等生产工序制成建筑用沙。该公司手续齐全，并按照环评审批要求，建设布袋除尘器、喷淋设施、车辆冲洗平台等污染防治设施，生产时污染防治设施均能正常运行。现场核查发现，该公司建设有采取防渗措施的生产废水循环利用池，未发现生产废水外排现象；生产设备、物料均在密闭厂房内，但该公司存在大门口有少量积尘未及时清扫、职工食堂油烟净化器损坏不能正常使用、未提供污染防治设施运行台账等问题。经调查，该公司东侧两户居民均反映该公司夜间生产的噪声对他们有影响。		排放。	账，并常态化规范记录。 3.该公司负责人已承诺夜间不再生产，解决噪声扰民问题。 4.由属地乡镇政府、县生态环境分局加强日常巡查，若发现环境违法行为，依法依规及时查处。		
50	X3AH 202411 200040	阚疃镇鑫天门业内多家小企业，玻璃厂、门厂、沙发厂、定制家具厂、夹心板厂均未办理环保相关手续，存在粉尘、噪音污染。	亳州市利辛县	群众身边的生态环境问题	<p>经核查，阚疃镇鑫天门业内有5家企业，分别是：利辛县荣诚玻璃有限公司、安徽利辛鑫天门业有限公司、利辛县阚疃顺发家具厂、利辛县鑫诚尚品家具制造有限责任公司、利辛县钢钢好钢结构工程有限公司。</p> <p>1.利辛县荣诚玻璃有限公司年产50万平方米钢化玻璃、夹胶玻璃、中空玻璃生产建设项目于2022年8月26日通过县生态环境分局审批，2022年10月24日完成自主验收，2022年10月25日申领了排污许可证。该公司建有三条生产线，分别是钢化玻璃、中空玻璃、夹胶玻璃生产线，均建在密闭大棚内，安装有活性炭吸附废气处理设施，产生的危废交蒙城蒙展再生资源回收有限公司回收。但该公司在生产时，有机废气处理设施活性炭吸附装置未开启。</p>	部分属实	污染防治设施正常运行，污染物达标排放。	<p>1.责令利辛县荣诚玻璃有限公司立即开启活性炭吸附装置，同时对该公司的环境违法行为依法依规查处。</p> <p>2.责令安徽利辛鑫天门业有限公司及时更换布袋。</p> <p>3.责令利辛县鑫诚尚品家具制造有限责任公司及时清理布袋除尘器下方积尘。</p> <p>4.责令利辛县钢钢好钢结构工程有限公司补充缺少的活性炭。</p> <p>5.由属地乡镇政府、县生态环境分局加强日常巡查，若发现环境违法行为，依法依规</p>	未办结	无

				<p>2.安徽利辛鑫天门业有限公司年产 20 万平方米不锈钢钢门建设项目于 2013 年 8 月 14 日通过原县环境保护局审批，2017 年 6 月经泰科检测科技泰州有限公司对该项目环评进行验收，2019 年 11 月 29 日办理排污许可证。该公司主要从事不锈钢门窗生产、销售机动车燃油，用外购的冷轧薄板为原料经冲压、折弯、氩焊接、胶合、焊门板、封边、饰面后装配成品外售，建有密闭大棚，安装有布袋除尘器及吸尘管道，但该公司的布袋除尘器的布袋未及时更换。</p> <p>3.利辛县阚瞳顺发家具厂使用电锯切割木材，裁剪沙发套，切割海绵然后组装沙发，不涉及化学处理、喷漆工艺，属于环评豁免类。</p> <p>4.利辛县鑫诚尚品家具制造有限责任公司生产工艺为切割，包边，组装家具，不涉及化学处理、喷漆工艺，属于环评豁免类。该公司安装有布袋除尘器收集粉尘，但该公司布袋除尘器下方有积尘未及时清理。</p> <p>5.利辛县钢钢好钢结构工程有限公司年产 8 万平方米彩钢复合板建设项目于 2021 年 12 月 27 日通过县生态环境分局审批，2022 年 3 月 19 日完成自主验收，用彩涂层钢板、岩棉芯、粘接剂为原料经压制板材、涂胶、复合、切割成型等生产工序生产彩钢复合板，安装有废气处理设施活性炭吸附箱，但活性炭收集箱内活</p>			及时查处。		
--	--	--	--	---	--	--	-------	--	--

					性炭填充量不足。					
51	X3AH 202411 200031	亳州市涡阳县火葬场，排放刺鼻性废气扰民。	亳州市 涡阳县	群众身边的生态环境问题	经核查，群众反映的涡阳县火葬场，系位于天静官街道胡溜村的涡阳县殡仪馆，现有5台捡灰炉、1台平板炉用于火化尸体，配套安装有风冷全干法火化炉尾气净化处理设施，能够正常使用。核查发现，有个别逝者家属在殡仪馆露天焚烧逝者衣物，造成异味散发扰民。	部分属实	禁止露天焚烧衣物等产生异味行为，废气处理设施正常运维，污染物达标排放。	已责成该殡仪馆加强环境管理，禁止在殡仪馆内露天焚烧逝者衣物，加强火化炉废气处理设施运行维护，定期更换尾气防尘布袋等耗材，确保达标排放。	未办结	无
52	D3AH 202411 200047	举报人认为谯城区赵桥乡乡政府在赵桥五七农场填埋建筑垃圾和生活垃圾。	亳州市 谯城区	群众身边的生态环境问题	经核查，投诉问题位于谯城区赵桥乡“五七”农场东南角，为一废弃坑塘，面积约200多平方米，内有秸秆、塑料泡沫、杂草、砖块等生活和建筑垃圾。	属实	清理填埋垃圾并妥善处置，填土复耕，减少对环境的影响。	1.及时清理清运坑塘内填埋的垃圾。 2.对废弃坑塘二次利用，填土复耕。 3.加强巡查管护力度，杜绝垃圾倾倒现象发生。	未办结	无
53	D3AH 202411 200046	涡阳县辉煌搏击俱乐部噪音扰民。	亳州市 涡阳县	群众身边的生态环境问题	经核查，涡阳县辉煌搏击俱乐部在城关街道、天静官街道、龙山镇、义门镇、马店集镇、青疃镇、涡南镇、花沟镇、石弓镇、高炉镇等10个镇（街道）均开设有经营场所，一般是在周末上午、下午开展教学训练，经营时确有一定声响产生。	部分属实	各经营场所规范经营，防止噪声扰民影响。	已责成涡阳县辉煌搏击俱乐部总负责人许某华加强各培训点管理，做到规范经营，防止噪声扰民。建议信访人通过拨打12345热线，反映出问题点位的具体位置，以便相关部门进一步依法查处并督促整改。	未办结	无
54	D3AH	311国道建宏汽	亳州市	群众	经核查：群众反映的亳州市建宏汽车修理	部	保持焊接	要求该汽修厂对作业车间后	未	无

	202411 200055	车修理厂，切割时气味、噪音严重扰民，当地相关部门曾对其作出过处罚决定，但企业拒不执行。	高新区	身边的生态环境问题	厂营业执照为亳州鑫玖顺汽车服务有限公司，位于亳州高新区第六社区管理中心汤东社区蔡夏庄，主要从事柴油货车箱体焊接组装工作，加工工序主要为焊接、切割。现场检查时该公司切割工序未开展、焊接工序正在作业，焊接车间未完全封闭，配备的移动式焊烟收集装置正常运行，现场无明显异味。经调查，高新区生态环境分局、高新区交通运输综合行政执法大队均未对该企业做出过相应处罚的决定。	分属属实	车间密闭作业；减少切割工序噪声排放。	面墙体、窗户漏洞进行封堵，密闭作业；建造密闭作业棚，并要求切割等产生噪音工序在棚内进行以减少噪音对周边群众的影响。	办结	
55	X3AH 202411 200032	亳州市涡阳县晟丰新型建材有限公司，生产废水废气长期超标排放，在线数据造假，遇到检查就停产。	亳州市 涡阳县	群众身边的生态环境问题	经核查，涡阳县晟丰新型建材有限公司位于涡阳县天静官街道工业园区A区，主要生产工艺系以煤矸石为原料，生产粉煤灰砖、煤矸石砖，建设有两套原料破碎生产线、两条隧道窑生产线。其生产工序不涉及废水排放，生活污水经化粪池预处理后排入市政管网。其原料破碎生产线配套安装了脉冲布袋除尘设施，隧道窑生产线配套建设了脱硫除尘设施，该公司烟气在线监测系统委托第三方（亳州市国澄环境科技有限公司）运维，监测站房内安装有视频监控，监控视频和监测数据均实时上传至生态环境部门监管平台并即时预警，近年来，在各级生态环境部门组织专项检查、“双随机、一公开”检查和省生态环境厅组织的四方核查中，均未发现有在线监测数据造假，但确存在烟气小时数据超标问题。因该公司隧道窑生产工艺和窑炉结构限制，其正常停炉停产约需	部分属实	污染防治设施正常使用，污染物达标排放。	根据安徽省《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB34/4362-2023）排放限值要求，该公司正在进行窑炉烟气脱硫湿电除尘设施提标改造。	未办结	无

					2-3 天时间，难以做到“遇到检查就停产”。					
56	D3AH 202411 200042	亳州市高新技术产业开发区三巽壹号院：1.小区内垃圾乱堆乱放；2.下雨天 19 栋楼北侧路面积水严重；3.部分窨井盖向外溢污水，异味难闻。	亳州市 高新区	群众身边的生态环境问题	经核查： 1.小区垃圾乱堆乱放的问题为该小区 17 栋 3 单元业主将收购的废品杂物堆放在楼前。 2.下雨天 19 栋楼北侧路面仅夏天雨季时存在小部分积水。 3.经对小区下水道进行全面排查，未发现部分窨井盖向外溢污水，异味难闻问题。	属实	小区公共区域内禁止堆放杂物废品、及时清理打扫污水。	已要求该户业主将收购的废品进行清理，目前已清理完毕，并要求小区物业对雨季积水点及时清理打扫。	已办结	无
57	D3AH 202411 200013	许疃镇矿西工业园区卓顺商砼扬尘和噪声扰民，生产废水排到厂区西南侧的田地。	亳州市 蒙城县	群众身边的生态环境问题	经核查： 1.厂区和进出道路采取洒水降尘措施，进出大门安装有车辆冲洗平台，并能正常使用；物料大棚内喷淋设施、投料口配套安装的集气罩+布袋收尘设施、车辆冲洗平台均正常使用。未发现扬尘现象。 2.2024 年 11 月 15 日蒙城县环境监测站夜间对该公司生产噪声进行监测，监测结果未超标。夜间生产时车辆进出会产生一定噪音。 3.厂区冲洗废水循环使用，沿厂区西南侧农田排查，未发现生产废水排放迹象。	部分属实	治污设施正常运行。	已督促卓顺商砼公司加强厂区环境和车辆管理。	未办结	无
58	D3AH 202411 200076	银河绿苑北区，西门两侧 6-7 家餐饮店：1.油烟往小区内排放，严重扰民；2.餐	宿州市 泗县	群众身边的生态环境问题	经现场核实，银河绿苑北区涉及餐饮油烟的餐饮 9 户，均安装餐饮油烟净化器，部分餐饮店油烟净化器出口朝向小区内，产生的油烟经净化后排放。未发现餐饮店晚上搭棚在店外经营现象。	属实	整改措施落实到位，减少对周边群众的影响。	1.督促商家按时清洗油烟净化器，确保净化效果。2.强化日常监管，发现问题及时处置。	未办结	无

		饮店晚上搭棚在店外经营，噪音扰民。		题			响。			
59	X3AH 202411 200091	宿州市钱营孜煤矿在运输煤矸石途中，抛洒滴漏严重，目前任然有大量煤矸石露天堆放。	宿州市 埇桥区	群众身边的生态环境问题	<p>11月21日、11月23日通过现场核查、随机跟踪运输车辆查看运输途中是否存在抛撒滴漏现象、调阅近期煤矸石堆场及该矿运输矸石出入口视频监控和查看制度台账的方式，11月22日、11月24日，通过对钱营孜煤矿运输车辆及周边矿属道路现场视频调度的方式进行核查，结果如下：1.钱营孜煤矿3座煤矸石大棚均正常使用，矿区内未发现煤矸石露天堆放问题；</p> <p>2.矿内运输路线及矿属道路现场地面无洒落矸石；</p> <p>3.矿内运输车辆均覆盖完全，进出矿区洗轮机使用正常，运输途中无煤矸石洒落现象。</p> <p>4.钱营孜煤矿发运三种煤矸石公司，均为招标确定，三家单位均具有处置资质，证照齐全，车辆行驶路线已进行备案。</p> <p>5.钱营孜煤矿每笔煤矸石流向均登记在册，从煤矸石储存、运输、车辆冲洗、覆盖等方面制定了煤矸石污染防治管理制度，制度较为健全。</p>	不属实	无	无	已办结	无
60	D3AH 202411 200032	西关街道浚水路与馨云路交叉口的光彩美庐花园小区西门两侧有5家经营不锈钢门窗店铺（如：	宿州市 埇桥区	群众身边的生态环境问题	<p>经现场核实，美庐花园小区西门两侧5家不锈钢门窗商户分别为双兴不锈钢、希斯不锈钢、晶鑫系统门窗、健录门窗、刘玉分门窗。店铺营业期间个别时段从事切割加工时，有噪音产生。</p>	部分属实	整改措施落实到位，减少对周边群众的影响。	<p>1.强化隔音降噪措施，严禁露天切割。</p> <p>2.强化日常监管，发现问题及时处置。</p>	已办结	无

		双兴不锈钢店、希斯不锈钢店等),早上5点至7点、中午12点至14点切割不锈钢噪音大,扰民。								
61	X3AH 202411 200085	泗县墩集镇街道群众生活污水污水处理厂不运行,水怎么进怎么出。全县126个堆草场清理不干净,下雨时从草场都会流出大量污水,进行附近的沟河。黄为镇工业集中区许某利板材加工、村部南面的木饰品公司噪音扰民、气味刺鼻。瓦坊镇老窑厂存在加工水泥、石块企业,粉尘污染严重。全县还有136个散养鸭棚,没有粪污处理设施,粪污直排,臭味	宿州市 泗县	群众身边的生态环境问题	<p>1.经现场核查,墩集镇生活污水处理厂于2022年12月实施提标改造,2023年7月提标改造完成,由苏州首创嘉净环境工程有限公司按照《城镇污水处理厂运行监督管理技术规范》进行运维管理,一直正常运行,同时建立运维台账。污水处理厂收集处理墩集镇项沟路及石龙岗路以西镇区范围内包括沿街商户、住户、学校、医院、镇政府等单位的生活污水。经污水处理厂处理后,出水水质符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)要求。</p> <p>2.县农业农村局组织各镇、街道现场核查辖区内秸秆收储场的实际情况。经核查,全县共157个秸秆收储场,其中有22个草场存在秸秆无序堆放问题,场区环境零星秸秆堆不能及时清理,不存在下雨时流出污水,进入附近沟河问题。</p> <p>3.经核查,群众信访反映许某利板材加工,实际是许某利家厂房,2017年被本村村民陆某亮租用经营板材加工,后因厂房租金过高,生意不景气,于2018年4月停产。目前,该厂房仍处于闲置状态。目前黄圩镇工业园区里没有木饰品公司,曾有名为安徽木制师工艺品有限</p>	部分属实	整改措施落实到位,减少对周边环境的影响。	<p>1.墩集镇镇区污水处理厂信访情况不属实。持续加强对污水处理厂的监管,确保正常稳定运行。</p> <p>2.组织农技人员制定草场整改方案,按照行业标准规范指导开展整改工作。</p> <p>3.许某利板材加工等信访情况不属实。</p> <p>4.加强监管,督促瓦坊镇政府南堆场业主落实防扬尘措施,对堆放的石料使用防尘网进行全覆盖,避免出现扬尘污染周边大气环境。目前堆场业主已对堆放的石料进行全覆盖。</p> <p>5.对养鸭大棚问题,一是组织人员开展逐户排查、逐个梳理,摸清问题底数,找准原因。二是针对每个养殖户存在的问题,制定“一户一策”,按照行业标准指导养殖户有</p>	未办结	无

		难闻。			<p>公司，位于武圩村南面，成立于2019年1月，但在2022年8月就已被注销。</p> <p>4.经核查，距离瓦坊镇政府南1公里处有一石料堆放场，主要堆放建筑用石头、石子，均覆盖防尘网。该石料堆场无石料加工机械设备，不进行石料加工。现场发现部分石料堆边角处防尘网破损，不能完全覆盖，石料裸露造成扬尘现象。</p> <p>5.据统计，全县原有肉鸭养殖场（户）103个，211个养殖大棚，目前已停养24户，正在从事肉鸭养殖的有79户，共165个养殖大棚，存栏肉鸭138.37万只。经全面核查，全县共有22个肉鸭养殖场（户）不同程度的存在臭味难闻、粪污外溢、粪污堆放场棚破损，集污池渗漏；周边环境脏乱差等情况，涉及7个乡镇。</p>			序开展整改，确保养殖粪污不外排，较少异味扰民现象，达到畜禽养殖环保要求。三是加强日常监管，规范养殖行为，确保各项污染防治措施落实到位。		
62	X3AH 202411 200027	砀山县周寨镇张老家园区原超达门业有限公司院内，存在多家“散乱污”企业。其中一家海绵工厂，排放大量刺鼻气体，无任何收集治理设备，2024年10月9日已被县环保局查封，但目前该企业白天停工，晚上偷偷生产，	宿州市 砀山县	群众身边的生态环境问题	<p>经查：</p> <p>1.该问题为今年10月9日的网络举报件，10月12日阶段性办结（当时调查情况：院内有砀山县超达门业有限公司、砀山成成生物质燃料有限公司和厂区北侧海绵加工作坊。砀山成成生物质燃料有限公司已停产5个月）。10月份责令超达门业严格按照环评要求自查自纠，确保污染物达标排放方可生产；对海绵加工机器进行查封，要求该项目负责人完善相关环保审批手续，经第三方验收通过后方可生产。10月22日，周寨镇政府、生态环境分局执法人员再次现场查看，超达门业正在拆除生产设备，经询问企业负责人，企业准备升级改造，安装先进设备，待验收合格后重新生产。海绵加工作</p>	部分属实	1.整改措施落实到位，减少对周边群众的影响。2.加强巡查，严防问题反弹。	截至11月24日，超达门业将成品、生产原料清出厂房。海绵加工作坊将原料、产品及设备清出厂房。完成整改。	已办结	无

		曾向相关部门反映无果。			坊无人在现场。 2.11月21日接到此次信访举报件后，周寨镇政府、生态环境分局执法人员立即到达现场进行调查，发现超达门业厂房内仅存部分原料和产品。现场打电话询问海绵加工作坊负责人是否可以办理环评手续，该负责人答复无法办理，周寨镇政府执法人员当场要求该企业负责人自行取缔海绵加工作坊。					
63	D3AH 202411 200019	埇桥区锦润悦府小区南侧东坪路两侧的餐饮店、流动摊点，占道经营，油烟、噪音严重扰民。	宿州市 埇桥区	群众身边的生态环境问题	经现场核实，锦润悦府小区南侧东坪路两侧涉及油烟餐饮店共10家，经营期间产生的油烟经油烟净化器处理后排放。东坪路存在个别餐饮店出店经营及游商占道经营行为。	部分属实	整改措施落实到位，减少对周边群众的影响。	1.督促餐饮商户定期对油烟净化设施进行清洗保养，确保净化效果。 2.加大巡查力度、频次，规范管理出店经营及游商占道经营行为。	未办结	无
64	D3AH 202411 200021	萧县千竹能源有限公司存在扬尘污染。	宿州市 萧县	群众身边的生态环境问题	经现场核实，萧县千竹能源有限公司，生产正常，生产期间各项污染治理设施运行正常；生物质燃料在装卸过程中有时会产生扬尘，对周围环境造成了一定的影响。	部分属实	整改措施落实到位，减少对周边环境的影响。	加大环境监管力度，督促企业加强环境管理，减少燃料装卸过程的扬尘污染。	已办结	无
65	D3AH 202411 200020	玄庙镇蒋集村梅庄唯一一家无名制塑厂无证经营，异味扰民。	宿州市 砀山县	群众身边的生态环境问题	经对蒋集村梅庄的细致排查，未发现制塑及相关企业。扩大到对周边七个自然庄实地摸排，在梅庄西北方约2公里处的华楼自然庄一民房院内发现了一处空置厂房。据走访群众了解，该厂房曾于2023年6月临时生产塑料筐，目前该厂房内无生产设备和原料，仅作为居民生活场所使用。	部分属实	1.整改措施落实到位，减少对周边群众的影响。 2.加强巡查，杜绝	该加工点已于2023年12月将生产设备全部拆除清出厂房。	已办结	无

							类似问题发生。			
66	D3AH 202411 200018	唐寨镇光明大队戴楼村村内水塘发臭，丢弃有大量生活垃圾。	宿州市砀山县	群众身边的生态环境问题	经现场核实，唐寨镇光明行政村戴楼自然村内有一池塘，南北长10米，东西宽10米，池塘里有浮萍、有生活垃圾漂浮、无臭味。	部分属实	整改措施落实到位，加强日常巡查，防止问题反弹。	1.打捞漂浮物、生活垃圾。 2.抽水清淤。 3.平整池塘边角、护坡。 4.设立“禁止倾倒垃圾”标识牌。截至2024年11月24日，已整改完成。	已办结	无
67	X3AH 202411 200019	宿州市泗县启泰特种设备检验检测服务有限公司：1.该企业无环保审批验收手续，散发刺鼻异味，粉尘和噪声污染扰民； 2.该企业安全及卫生防护距离不达标。	宿州市泗县	群众身边的生态环境问题	经现场核实，宿州市泗县启泰特种设备检验检测服务有限公司主要从事液化气瓶检测，尚未正式生产，无环评审批手续。该企业在对液化气瓶抽取残液，对旧钢瓶进行打磨时产生液化气挥发性气味和粉尘。该企业安全及卫生防护距离不达标，目前正在进一步确定。	属实	完善环评审批手续，建设污染防治设施。	1.责令企业停产整改，在未取得环评审批手续前不得生产。 2.进一步核实企业的安全及卫生防护距离，确保符合国家相关规定。	未办结	无
68	X3AH 202411 200007	宿州市安徽屹墩科技股份有限公司：1.RTO焚烧炉DA001排口未按照《排污许可证申请与核发技术规范制造业——原料药制	宿州市埇桥区	群众身边的生态环境问题	经现场核实： 1.该企业RTO焚烧炉废气排放口高度为25米，不满足“《排污许可证申请与核发技术规范制造业——原料药制造》（HJ 858.1-2017）7.4条中排放烟囱超过45米的高架源应安装污染源自动监控设备”的要求，企业排污许可证规定二氧化硫、氮氧化物、颗粒物的监测方法均为手工；经查阅企业自行检测报告和11月17日	部分属实	1.氯甲烷回收装置正常运行。 2.开展LDAR检测	已下发整改通知书，责令企业进行整改。企业已于2024年11月23日，开展LDAR检测。	已办结	无

		造》 (HJ858.1-2017)要求设置自动监测设备,氮氧化物、二氧化硫、颗粒物超标排放; 2. RTO 焚烧炉在运行过程中,废气中的氯甲烷经过焚烧会产生光气,现场无光气处理设施,未对该污染因子进行监测直排外环境; 3. 该企业甲硫醇钠装卸及取样过程中产生大量恶臭气体扰民; 4.该公司生产过程产生的氯甲烷未正常回收收集,直排外环境。			委托资质检测公司检测,均未发现氮氧化物、二氧化硫、颗粒物存在超标排放现象。 2.该企业对氯甲烷进行回收。现场检查时回收装置运行正常,企业建立回收台账记录,氯甲烷废气处理工艺及排放方式与排污许可证要求一致,未经过 RTO 焚烧炉进行处理。 3.该企业甲硫醇钠装卸环节已安装尾气平衡气管,防止废气外逸,采样环节使用密闭采样器,储存环节储罐呼吸废气已接入 RTO 进行处理,现场核查时未发现企业存在明显异味。 4.企业已于资质公司签订 LDAR 检测合同,但尚未开展 LDAR 检测。					
69	D3AH 202411 200003	085 乡道合成革园区 2 期安徽省德豪合成革有限公司颗粒物、氮氧化物排放量超	宿州市 萧县	群众身边的生态环境问	1.经调阅资料,安徽省德豪合成革有限公司排污许可年排放总量颗粒物 28.8 吨、氮氧化物 49.91 吨。截至 11 月 20 日,在线自动监测数据颗粒物总排放量为 2.718 吨、氮氧化物总排放量为 28.052 吨,均未超过许可年排放总量。	部分属实	加强常态化管理,减少对周边环境影响。	责令企业生产期间车间密闭作业,污染治理设施规范运行。	已办结	无

		标, 排放黑烟, 有异味。		题	2.检查时发现, 该公司生产车间有轻微气味, 厂区未发现明显异味; 生物质锅炉在启停或添加燃料时, 有时会短暂出现黑烟现象。					
70	D3AH 202411 200056	安徽易捷天下广告牌制作有限公司(一层商铺从西向东数第6间厂房), 距离附近幼儿园较近, 油墨味刺鼻。	蚌埠市 高新区	群众身边的生态环境问题	经查, “安徽易捷天下广告牌制作有限公司”位于蚌埠高新区友谊路948号, 名为“安徽易捷天下广告牌制作有限公司”, 法人代表孙某。该广告公司主要从事广告设计、广告制作等, 现场经营设备UV喷印机6台, 亚克力雕刻机2台。其中, 现场未提供环评等审批手续, 未配备相关污染防治设施, 按照“散乱污”整治原则, 属于取缔类。	属实	按照“散乱污”依法予以取缔。	责令该公司限期将场地所有生产设备搬离, 逾期未搬离的, 蚌埠市高新区将依法清理取缔。	阶段性办结	无
71	X3AH 202411 200084	蚌埠市禾泉农庄在风景区内违规建设, 一路之隔的花博园拆了, 但禾泉农庄没拆。	蚌埠市 禹会区	群众身边的生态环境问题	经查, 禾泉农庄于2020年11月建设并运营的好大一个乐园项目, 该项目已于2024年8月拆除并于9月29日通过市联合验收组验收通过。	部分属实	依法拆除违规建设项目。	1.督促涂山风景名胜区管委会对拆除的项目开展生态修复, 确保种植的树木成活率和地面复绿。 2.严格落实《风景名胜区条例》, 加强日常管理, 常态化开展巡查巡护, 及时发现、制止风景名胜区范围内违法违规问题。	已办结	无
72	X3AH 202411 200012	蚌埠市循环经济产业园未办理任何环保手续, 擅自将垃圾渗滤液外运至该市第一、第二污水处	蚌埠市 龙子湖区	群众身边的生态环境问题	1.委托污水厂处理的为雨季雨水和渗滤液混合的废水, 非垃圾堆体日常产生的浓水; 雨污混合的废水仅委托第一污水厂处理, 从未委托第二污水处理厂进行处理; 委托蚌埠市污水处理厂应急处置经蚌埠市政府专题会议研究同意。	部分属实	加强垃圾渗滤液处理设施运行管理, 规范实施垃圾渗滤	进一步加强常态化管理, 落实主体责任, 按照环保要求实施常态化环境监测。	已办结	无

		理厂按生活污水处理。生活垃圾堆非法堆存焚烧飞灰，至今约有2万吨飞灰未清理。园区原干化污泥填埋区整改不彻底，垃圾渗滤液调节池以西地面下2至3米处仍存在3万吨污泥未处理，严重污染环境。			<p>2.经核实，堆存在生活垃圾堆体上的飞灰于2022年4月份全部转运至飞灰填埋库区填埋，并于2022年11月29日通过安徽省生态环境厅核查验收。</p> <p>3.经核实，园区临时堆放的污泥已于2020年期间全部转运生活垃圾堆体妥善填埋，并于2020年12月通过安徽省住建厅会同省生态环境厅、省政法委，组织的专家核查验收，设置的监测井日常检测及监督性检测均未发现污染环境环境问题。</p>		液处理，严格履行环保责任。			
73	D3AH 202411 200060	龙王乡合胜村合胜家具卫浴有限公司将大量废弃油漆桶等危废乱扔在该厂门口左转50米的街道垃圾收集点；该厂生产时厂房未做封闭处理导致刺鼻废气外溢，且长期不开环保设备。	阜阳市 阜南县	群众身边的生态环境问题	<p>信访件反映问题位于阜南县龙王乡工业功能区东侧，合胜家具卫浴有限公司年产6000套卫浴用品生产项目已取得相关环保审批手续，配套建设2套中央集尘脉冲布袋除尘器，2套布袋除尘器，1套水帘柜+喷淋塔+千式过滤棉+二级活性炭吸附装置，1座27m³废水沉淀池。现场检查时，治污设施正常运行，产生有机废气的岩板台盆涂胶工段作业场所未密闭，未发现该公司危险废物随意丢弃行为。</p>	部分属实	消除环境风险隐患。	<p>1.对岩板台盆涂胶工段进行密闭作业并建设废气收集设施。</p> <p>2.加强企业精细化管理，确保污染治理设施稳定运行。</p> <p>3.加强巡查监管，发现问题及时整改到位。</p>	已办结	无
74	X3AH	阜阳市临泉县南	阜阳市	群众	1.经核查，该小区沿街饭店13家（交通路	部	餐饮饭店	1.督促“鸡丝烩面”按要求安	阶	无

	202411 200092	街道沈苑小区沿街饭店，部分商户未安装油烟净化设施，部分商户不正常使用油烟净化设备；小区附近垃圾堆放点清运不及时，有人焚烧垃圾。	临泉县	身边的生态环境问题	西侧 7 家、幸福路北侧 6 家），其中，4 家早餐店（点）主要产生水蒸气，无油烟排放；8 家饭店已安装油烟净化设施，并正常使用和清洗维护；1 家“鸡丝烩面”未安装油烟净化设施。 2.该小区沿街投放垃圾桶 9 个，无露天垃圾堆放点，环卫公司每日清运 2 次，日产日清，未发现垃圾清运不及时和焚烧垃圾现象。	属实	油烟净化设施正常运行维护。垃圾清运处置及时。	装油烟净化设施，加强巡查，督促沿街 9 家饭店正常使用油烟净化设施，定期清洗维护。 2.加强环卫保洁力度，提升保洁质量，生活垃圾日产日清，严禁焚烧垃圾。	段性办结	
75	D3AH 202411 200031	阜临河两侧居民将生活污水直排河道，导致河水常年发黑发臭，特别是程集镇、九龙镇两镇镇中心的河段最为严重。	阜阳市 颍州区	群众身边的生态环境问题	经核查，阜临河颍州段全长约 30 公里，流经颍州区马寨乡、九龙镇、西湖镇、程集镇、颍西街道办事处，汇入七渔河。颍州区生态环境分局委托第三方检测公司，按月对阜临河沿岸乡镇街道交界点水质进行监测，监测数据显示，阜临河颍西街道—程集镇交界点、程集镇—西湖景区、西湖镇—九龙镇、九龙镇—马寨乡，断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）IV 类水体。现场巡查发现，程集镇、九龙镇河段部分接户管网损毁，存在污水溢流现象。	部分属实	阜临河沿岸生活污水得到有效收集处置。	对阜临河沿岸污水管网进行排查，及时维修损毁管网，确保沿岸生活污水经处理后排放。要求第三方运维单位建立健全巡查机制，发现污水管网溢流及时维修。	未办结	无
76	X3AH 202411 200079	临泉县鲟城皮革产业园隆信皮革厂生产中有刺鼻气味，该厂未通过三同时验收，属未验先投；环	阜阳市 临泉县	群众身边的生态环境问题	该信访件与受理编号 D3AH202411110053、X3AH202411150085 举报内容基本一致。经核查： 1.隆信皮革有限公司环评手续、废水和废气收集处理设施齐全。鲟城社区自来水厂为临泉县鲟城镇李某某自来水厂，原计划 2023 年 6 月	部分属实	切实落实异味管控措施。按要求完成项目竣工验收	1.按要求完成项目竣工验收。 2.加强废水收集，并委托第三方机构加大地下水监测频次，根据地下水动态监测结果采取相应预防措施，防止	未办结	无

		<p>评批复明确要求该公司在鲟城社区自来水厂停用前不得投入生产，但该厂自今年5月开始违规生产至今，在线设备10月才联网。举报人认为相关部门未按规定给予处罚。</p>			<p>停止使用，因临泉县“引江济淮”工程暂未完成，该水厂暂未停止使用。为充分考虑水厂用水安全，临泉县隆信皮革有限公司环评批复中对该公司生产作出了“鲟城社区自来水厂停用前，该项目不得投入运行”的建议要求。2024年4月22日，安徽临泉经开区管委会向阜阳市生态环境局提交该公司正式投产申请，阜阳市生态环境局复函要求明确“鲟城社区自来水厂停止使用时间和提高该公司地下水监测频次”，并于2024年6月5日核发排污许可证。</p> <p>2.现场检查时，该公司污水处理设施已加盖密闭正在运行，异味收集处理设施正常开启，在线监控设施已安装，于2024年10月25日与生态环境部门联网，该公司正在委托第三方机构正在开展项目竣工环保验收工作。临泉县生态环境部门将对该公司联网相关问题立案调查。</p>		收。	<p>污染地下水，确保安全。</p> <p>3.临泉县委托第三方对该公司厂区内外废气检测，根据检测结果，做好问题整改工作。</p>		
77	X3AH 202411 200066	<p>安徽康源药械有限公司无环保审批手续，生产的废弃物常年不处理，偷偷丢弃。</p>	阜阳市 太和县	群众身边的生态环境问题	<p>经核查，安徽康源药械有限公司位于太和县城关镇工业园区东区，该公司环保审批手续齐全。现场检查时，该公司筋骨疼痛贴生产线正在生产，生活垃圾、废包装材料由企业集中收集后交由环卫公司处理；废固体热熔胶、边角料由企业集中处理后交由太和县凯璇环保科技有限公司处理；废活性炭、含油抹布手套等危险废物交由阜阳通环环保科技有限公司处理，未发现固体废物随意丢弃行为。检查发</p>	部分属实	<p>企业严格落实污染防治措施，污染治理设施稳定运行，污染物达标排放。</p>	<p>太和县生态环境分局要求该公司规范建设危险废物暂存间，完善危险废物管理台账，及时更换活性炭。</p>	未办结	无

					现该公司危险废物暂存间建设不规范，危险废物管理台账不规范，活性炭未及时更换。					
78	X3AH 202411 200093	颍泉区界首路农贸市场内经营户把没经过处理的污水直排到老泉河。	阜阳市 颍泉区	群众身边的生态环境问题	该信访件与受理编号 D3AH202411190039 举报内容基本一致，经核查，界首路农贸市场位于颍泉区老泉河西路与界首路交口东北角，始建于 2013 年，占地面积约 6000 平方米，共建有经营用房 91 间约 1000 平方米，钢构棚 9 个约 900 平米。市场内污水主要来源于活禽和鲜鱼售卖宰杀过程，污水全部汇入内部下水道后排入老泉河西路市政污水管网，进入阜阳市泉北污水处理厂处理，现场未发现界首路农贸市场污水直排老泉河问题。	不属实	界首路农贸市场污水全部排入市场污水管网。	中市街道办事处和颍泉区城市管理局加强界首路农贸市场监管工作，督促市场管理人员做好市场内活禽和鲜鱼宰杀废水收集和管网疏通工作，确保市场内污水全部排入市政污水管网。	已办结	无
79	X3AH 202411 200029	临泉县睿新窑厂内长年积尘严重，硫味熏人，在线监测前几年刻意不联网，数据为零。	阜阳市 临泉县	群众身边的生态环境问题	经核查，临泉县睿鑫建材有限公司已办理环评相关手续，规范安装废气收集处理设施，在线监控设备于 2021 年 6 月 30 日安装并与生态环境部门联网。现场检查发现，该公司在线监测设备正常运行，污染物排放浓度数据均在限值内并正常上传至生态环境部门联网的监管平台，物料库通行地面积尘、窑体助燃口未及时密闭。该公司 2024 年以来 3 次执法监测和 1 次企业自行监测结果均满足污染物排放标准。	部分属实	落实大气污染物有组织和无组织排放管控要求；在线监测正常运行。	1.该公司物料库通行地面积尘已及时清理，窑体助燃口已及时密闭。 2.加强日常监管，确保治污设施正常运行，污染物达标排放。	阶段性办结	无
80	X3AH 202411 200068	1.阜阳市颍上县颍上君喜悦养猪场，污水处理设施运行不正常，	阜阳市 颍上县	群众身边的生态环境问题	经核查： 1.信访反映的“君喜悦养猪场”实为颍上县君喜悦农牧有限公司，位于颍上县耿棚镇万庄 2020 年 10 月 28 日进行固定污染源排污许可登	部分属实	加大对企业生产期间日常监督管理力	加大对颍上县君喜悦农牧有限公司日常巡查力度，督促企业严格按照环评批复要求落实污染防治措施，做到粪	未办结	无

	<p>养殖粪污、冲消废水等下雨时直排淮涡河内和周边农田，猪粪未经处理直接填埋至农田中，影响水质和土壤环境；2.颍上县红星镇卓通铁粉厂，生产车间地面未硬化，洗砂污水和含机油废水直接流入土壤中；洗砂污泥和洗铁粉尾砂掩埋在厂区地下，未作防渗措施；夜间车辆超载运输，跑冒滴漏，扬尘污染扰民；选矿废水直排周边农田；厂区南侧鱼塘未经审批被建成尾矿库，洗砂污泥和尾砂直排其中；西侧</p>	<p>境问题</p> <p>记，2023年12月投入养殖经营。经2024年11月21日现场核实，颍上县君喜悦农牧有限公司正在养殖，现存栏种猪约500头，经调阅粪污综合利用台账，该养殖场粪污均暂存于场内沼液池内，未发现粪污及冲消废水直接外排痕迹。</p> <p>2.信访反映的“卓通铁粉厂”实为颍上县卓通工贸有限公司，位于颍上县红星镇鲁庄村，公司法定代表人刘某江。2024年11月21日现场核实时，该公司未生产，铁选车间部分地面及新建物料大仓路面未硬化，生产时选矿废水经配套的循环沉淀池收集沉淀后综合利用，现场未发现洗砂污水和含机油废水外排周边农田痕迹；因该公司处于停产状态，无法核实运输车辆载运情况，经对周边进行走访，该厂周边1000米范围内无居民居住；在2016年5月至6月期间，因建厂及生产需要，与颍上县红星镇鲁庄村签订土地租赁合同，取用位于厂区南侧沟塘内水体作为生产用水，并使用约4万方尾砂对沟塘进行填平后交由鲁庄村作为农作物种植使用，该地块未建设尾矿库；经调阅比对2022年4月份公布的国土三调图显示，该公司西侧沟塘为坑洼地，属工业用地，系该公司与颍上县红星镇大新庄签订租赁合同明确的用地范围，用约5千方原料矿石进行填平后，作为停车场使用。</p>	<p>度，消除环境污染隐患。</p>	<p>污规范还田利用。督促颍上县卓通工贸有限公司严格按照环评批复要求规范运行污染治理设施，并对尾砂填放厂区南侧沟塘内平整后土地进行《生态环境损害评估报告》，严格落实各项修复措施。加强日常巡查管理力度，指导企业规范提升环保管理能力。</p>		
--	---	--	--------------------	---	--	--

		紧挨 105 国道鱼塘，未作防渗措施被堆放废矿渣，下雨时淋溶水污染周边土壤和地下水。								
81	D3AH 202411 200043	李集村大乔庄内占地约 1 亩的大塘及南侧的沟里被用于填埋从阜阳市拉来的建筑垃圾，用土覆盖。投诉人曾向有关部门反映无果。	阜阳市 阜南县	群众身边的生态环境问题	经核查，信访件反映问题位于阜南县朱寨镇李集村大乔庄，问题发生在 2024 年 7 月，因大乔庄村民韩某填埋自家沟塘复垦土地进行耕种，联系杨某使用小型渣土车分两次从阜阳市运输建筑垃圾倾倒在沟塘，阜南县城管局根据举报于 2024 年 7 月 26 日责令韩某对已倾倒的垃圾进行分类处理，并监督将生活垃圾运输至阜南县垃圾发电厂进行焚烧，建筑垃圾运送至阜南县环全再生资源有限公司进行规范处置，对杨某作出罚款 200 元的行政处罚。现已覆土并耕种小麦。	属实	消除环境风险隐患。	加强巡查监管，发现问题及时整改到位。	已办结	无
82	X3AH 202411 200086	阜阳市太和北站货运站内，露天堆放大量砂石料，货物装卸产生的扬尘和噪声扰民。	阜阳市 太和县	群众身边的生态环境问题	经核查，阜阳市太和北站货运站属于漯阜铁路有限责任公司管辖，位于太和县旧县镇漯阜线中心里程 K156+595 米处。漯阜铁路有限责任公司与太和县源鑫隆建材购销有限公司签订太和北站货场经营协议，有效期为 2022 年 11 月 1 日至 2027 年 10 月 31 日。现场检查时，该货运站内堆放有 3 堆黄沙和部分砂石物料未完全覆盖，建设有进出口车辆冲洗装置、两台雾炮喷淋设施和一辆洒水车，但进出口车辆冲洗	部分属实	砂石堆场符合用地要求、依法依规经营、治污设施齐全和防治措施落实到位。	督促该货场将堆放的砂石物料进行覆盖清理，场区路面保持清洁，进出口车辆冲洗装置正常使用，装卸货物车辆进出时落实防尘抑尘措施。	未办结	无

					装置未正常使用；该货场北侧、东侧和南侧为太和县经济开发区工业园区，西侧为太和火车站客运站，货场方圆1公里内无居民区；未发现货物装卸产生的扬尘和噪声问题。					
83	D3AH 202411 200064	有人在泉河（西三环段）打捞红虫的过程中抽水，致使河水浑浊。	阜阳市 颍泉区	涉及 公共 利益 的 生 态 环 境 问 题	接到信访件后，颍州区、颍泉区农业农村局、中市街道2024年11月21日白天和夜晚沿泉河进行巡查，未发现有捕捞红虫的行为。颍泉区把“红虫”等水产品保护作为常态化工作开展，2024年以来，农业农村部门牵头开展联合执法检查12次，2023年至2024年，颍泉区查处2起非法捕捞“红虫”等水产品行政案件并下达行政处罚决定书，目前处罚决定已履行完毕。颍州区农业农村局会同颍泉区农业农村局、阜阳市海事局多次开展泉河水域“打击非法捕捞红虫”巡航执法，对非法捕捞红虫持续高压态势。2024年1月，颍州区农业农村局对杨某某“使用破坏渔业资源方法进行捕捞红虫”的违法行为予以罚款3万元。	属 实	加大宣传力度，引导居民自觉保护水生生物，加大执法检查频次、严厉打击非法捕捞水产品的行为。	常态化抓好“红虫”等水产品保护工作，不定期开展渔政巡河巡查，在禁渔期加大执法检查频次对发现的问题立查立改，对涉嫌犯罪的及时移送公安机关查处。	阶 段 性 办 结	无
84	D3AH 202411 200045	中岗镇天城搅拌站生产时扬尘、噪音扰民。	阜阳市 阜南县	群 众 身 边 的 生 态 环 境 问 题	经核查，信访件反映问题位于阜南县中岗镇S328公路南侧、经二路西侧，建设项目已取得相关环保审批手续。现场检查时，该搅拌站处于停产状态，周围150m范围内无环境敏感点，现场发现搅拌站厂区路面清洁不到位，排水沟及三级沉淀池未及时清理，部分运输车辆未安装防滴漏装置，部分废渣露天堆放等问题。	部 分 属 实	消除环境风险隐患。	1.对厂区路面进行冲洗，及时清理排水沟及三级沉淀池淤泥。 2.运输车辆安装防滴漏装置。 3.对露天堆放废渣进行清理。 4.强化封闭生产管理，降低噪声对周边环境影响。	已 办 结	无
85	D3AH	阮桥镇 X003 乡	阜阳市	群 众	经查，阮桥镇政府办理中央环保督察组反	部	采取有效	经属地政府与受损群众协	已	无

	202411 200034	道东侧的河沟清理秸秆和垃圾的过程中，破坏了夏楼村、游桥村、谢庄等处村民的麦苗和杨树苗。	太和县	身边的生态环境问题	馈的第一批信访件过程中，对白玉港阮桥镇段6.8公里河道内秸秆、垃圾进行清理，转运施工中确有车轮碾压白玉港两侧小麦地现象，举报人反映损坏村民杨树苗不属实，实际为清理了河道内自发生长的杂树（包括杨树）。	分属实	措施弥补群众损失。	商，已由村委会负责对碾压的地块开展旋耕并补种小麦，目前已旋耕补种完成，小麦已出苗。	办结	
86	X3AH 202411 200018	阜阳市颍东区龙运快洁餐具消毒配送中心：1.该厂无污水处理设施，生产污水未经处理直排外环境，影响村民庄稼生长；2.该厂日常生产异味和噪声扰民。	阜阳市 颍东区	群众身边的生态环境问题	经核，阜阳市颍东区龙运快洁餐具消毒配送中心位于阜阳市颍东区新华街道任海村王西庄188号。厂房内设有烘干机、精洗机、洗箱机、初洗机、出渣机、分拣机等设备，主要从事餐饮器具集中清洗消毒，配套安装污水处理设施，设备正在调试。11月21日现场核查时未生产，车间内、污水处理间存在异味，排查厂区周围未发现污水直排。	部分属实	完善治污措施，确保各类污染物稳定达标排放。	1.督促企业完善废气、废水、噪声防治措施，调试完成前，不得投入生产。 2.加强企业治污设施运行管理，督促企业落实环境保护主体责任，确保各类污染物稳定达标排放。	阶段性办结	无
87	D3AH 202411 200014	花园村柴庄（龙鑫驾校西边路口往南800米）安徽大山混凝土外加剂有限公司废水直排到附近的水沟，沙石露天堆放，水泥罐未封闭。	阜阳市 颍上县	群众身边的生态环境问题	经调查，安徽大山混凝土外加剂有限公司位于阜阳市颍上县十八里铺镇花园村周柴队，该公司环保审批手续齐全，建设混凝土生产线1条、5000平方米物料大棚1个、砂石分离机1台、水泥筒仓2个、粉煤灰筒仓2个、压滤机1套，配套建设了物料大棚自动喷淋、筒仓布袋除尘器、车辆冲洗平台等污染治理设施，并配备了高压洒水车1辆、雾炮机3台。2024年11月21日现场核查发现，该公司未生产，场内部分沙石在物料大仓外露天堆放，水泥罐未落实	部分属实	加强监管，督促整改到位。	1.督促安徽大山混凝土外加剂有限公司严格按照环评批复要求落实环境管理措施，清理露天堆放物料，对水泥罐落实封闭抑尘措施。 2.加强日常巡查管理力度，指导企业规范提升环保管理能力。	未办结	无

					封闭措施；冲洗废水经场内沉淀池收集、沉淀后进行回用，现场未发现废水直排附近水沟现象。					
88	D3AH 202411 200012	投诉人对受理编号 D3AH202411030066 的信访件办理情况不认同：该餐馆抽风机管道仍然在厨房吊顶上，产生噪音。	阜阳市 界首市	群众身边的生态环境问题	界首市城市管理局与界首市生态环境分局于 2024 年 10 月 21 日到反映人家中进行噪声监测，检测分值 48.5dB，噪音不超标，为了消除影响，要求方熟食饭店的油烟净化器从反映人的卧室下方拆除，迁移到饭店门前的走廊上，2024 年 11 月 15 日油烟净水器改装完毕，经再次检测，噪声分值 37.7dB，低于 1 类声环境功能区（居民住宅）昼间 55dB 标准。	属实	油烟净化设施安装合理，减少对周边居民生活影响。	积极与反映人联系，做好沟通和调解工作，同时对方家熟食饭店进行整改指导，优化布局，消除环境影响。	未办结	无
89	D3AH 202411 200009	耿棚镇新店村高盼望养猪场臭气扰民。	阜阳市 颍上县	群众身边的生态环境问题	该信访件与受理编号 D3AH202411130015 举报内容基本一致，经核查，信访反映的朱家翠养殖户现仍有存栏生猪 10 头，养殖粪污排入猪圈外临时化粪池内暂存，现场存在异味，对周边环境造成影响。	属实	养殖污染问题整改到位。	责令该养殖户不得在居民居住区从事生猪养殖活动，清理周边环境。目前，该养殖户正在联系买家对接生猪售卖事宜。	未办结	无
90	D3AH 202411 200011	黄沟(仁和村段)沟里水体颜色异常，水质不好。	阜阳市 颍上县	群众身边的生态环境问题	经核查，信访反映的水沟为柳沟，位于颍上县西三十铺镇仁和村最南侧，属于流动水体，水流走向为自西向东，该沟仁和段全长约 2400 米，宽约 23 米，深约 4 米。2024 年 11 月 21 日现场核查，该沟水体感官浑浊段为彭桥两侧大约 300 米，无明显异味。2024 年 11 月 21 日县生态环境分局已对该沟渠水体水质进行取样送检，结果待出。	部分属实	水质得到有效改善。	根据检测结果采取进一步整改措施。	未办结	无

91	D3AH 202411 200010	建颖乡沈某砂石场露天堆放砂石，没有环评手续，噪音、扬尘污染扰民。	阜阳市 颍上县	群众身边的生态环境问题	经核查，信访反映沈某砂石场位于颍上县建颖乡祁庙社区，占地面积约1000平方米，无环保手续。现场堆有砂石物料未覆盖，经营过程中存在噪声、扬尘扰民现象。	属实	加强监管，督促整改到位。	责令该堆场按照规范要求清理整治到位。	未办结	无
92	D3AH 202411 200001	中市街道颖河路奇乐园火锅使用劣质木炭，污染大气。	阜阳市 颍泉区	涉及利益纠纷问题	经核查，颍泉区明彦酒店用品店销售的竹炭系由江西京辉碳业有限公司生产，颍泉区市场监管局已依法对颍泉区明彦酒店用品店销售的竹炭进行了抽样送检，并向江西京辉碳业有限公司所在地市场监督管理部门发出协助调查函。	部分属实	奇乐园火锅燃料符合标准要求。	颍泉区市场监管局已依法对颍泉区明彦酒店用品店销售的竹炭进行了质量监督抽检工作，根据检测结果进行依法处置。	阶段性办结	无
93	X3AH 202411 200074	淮南市大通区上窑镇亚华制药公司，废气异味严重，高浓度污水未经有效处理排入管网。	淮南市 大通区	群众身边的生态环境问题	经核查，群众反映的“亚华制药公司”全称为安徽亚华医药化工有限公司，该公司年产200吨贝螺杀可湿性粉剂项目环境影响报告书于2005年8月10日获原淮南市环境保护局批复（淮环秘〔2005〕62号），于2006年10月19日通过建设项目环保设施竣工验收（淮环监验〔2006〕03号），于2020年12月31日延续排污许可证。 该公司制剂加工（粉碎、混合）工序废气采用布袋除尘+水喷淋工艺处理后高空排放，精制工序废气采用水吸收+光氧催化工艺处理后高空排放；其中精制工序缩合工段2022年8月份停产至今。该公司建有污水处理站，生产废水为地面冲洗水、罐体清洗废水，已与大通区	部分属实	督促企业依法规范运行污染防治设施，确保污染物达标排放。	1.大通生态环境保护综合行政执法大队督促该公司将污水处理站厌氧池、曝气池池口盖严封闭。截至目前该问题已整改完成。 2.督促该公司进一步加强污染防治设施运行维护，依法规范运行，确保污染物达标排放。	已办结	无

					<p>上窑镇工业集聚区污水处理厂签订《工业废水接管处置协议》，生产废水经自建污水处理站处理后（芬顿氧化+水解酸化+接触氧化处理），再集中排入上窑镇工业集聚区污水处理厂。该公司污水处理站和废气处理设施建立有运行维护管理台账，现场未发现有生产废水、废气污染防治设施不正常运行的情形；调阅该公司今年以来自行监测报告，未发现生产废水或生产废气（包括厂界无组织废气）存在超标排放的情形。</p> <p>现场检查发现，该企业存在污水处理站厌氧池、曝气池池口未盖严封闭，管理不规范问题。</p>					
94	X3AH 202411 200070	<p>投诉人对受理编号为X3AH202411040038的信访件办理情况不认可：1.举报人认为处理和整改情况中“物业公司已将照明灯数量由每晚开启4盏减至开启2盏，照明强度也已调整至最低状态，</p>	淮南市田家庵区	<p>群众身边的生态环境问题</p>	<p>览山名苑小区4号楼和6号楼之间建有羽毛球场等运动场地，场地内装有照明灯。该羽毛球场系小区建设公司（淮南市远宏房地产开发有限公司）依据市规划委员会研究审批通过的规划图建设，为小区居民锻炼活动场地。</p> <p>经核查，每天晚上有小区业主在羽毛球场等场地内进行锻炼，部分业主在锻炼期间发出的声音引发4号楼部分居民不满，认为晚间灯光照明和活动场地声音对其构成噪声污染和光污染，坚决要求关闭运动场灯光或者拆除该运动场地。</p> <p>根据群众前期反映问题，物业公司已通过减少照明灯数量、降低照明强度、提前关灯时</p>	部分属实	<p>加强日常巡查监管，积极沟通，化解邻里矛盾。</p>	<p>督促物业公司常态化开展日常巡查和文明劝导工作，引导居民选择多种健身方式，向其他区域分流，减少人员聚集；加强与居民的沟通交流，最大限度降低影响。</p>	已办结	无

		运动场所关灯时间由每晚 20:30 提前至 20:00。”适得其反，由于只有一盏灯，造成人员聚集，噪声更大；2. 举报人认为处理和整改情况中“物业公司工作人员在巡逻中对锻炼居民进行劝导和温馨提示，到点及时关灯并安全疏散锻炼活动人员。树立温馨提示栏，提醒居民文明健身运动，不要大声喧哗，影响他人。”措施无实际作用，无法从根本上解决问题。			<p>间等各项措施，信访反映的问题得到明显好转。</p> <p>1. 通过查看近一周内的人员聚集活动情况看，照明灯减少、光线变暗后，锻炼人员相对减少，并未发现人员聚集的现象。</p> <p>2. 小区居民大多听从物业公司工作人员的劝导，选择在小区其他地方进行锻炼活动分流，尽量不聚集、不扎堆。</p> <p>3. 物业公司巡查发现，有个别居民夜间偶尔在场地内逗留聊天，20:00 关灯后自觉离开，未发现有大声喧哗现象。同时属地街道、辖区派出所和田家庵区城市管理局多次开展夜间巡查劝导，较好地维护了锻炼活动秩序。</p>					
95	X3AH 202411 200089	淮南市朱集东矿、潘三矿，大量煤矸石、原煤、	淮南市 潘集区	群众身边的生	1. 经核查，朱集东矿煤矸石暂存在矿外西北侧煤矸石临时周转场，占地约 1.5 万平方米，场地内全部硬化，四周建有防风抑尘网，场内设	部分属	加强对潘集区境内煤矿企业	1. 潘集区生态环境分局督促淮南市朱集东矿、东辰集团创大公司加强对矸石周转堆	已办结	无

		<p>煤泥和工业固废露天堆放，粉尘污染严重；厂区雨污未分流，下雨时煤泥水直排外环境。</p>		<p>环境问题</p> <p>置落矸仓封闭大棚，场地内配套自动喷淋防尘装置，防尘雾炮机二台，场地内建有导流沟，废水收集池二处，进出口处设置有车辆自动冲洗装置两套（一用一备），该周转场为东辰集团创大公司负责日常管理。检查时，周转场内存有少量矸石，采用防尘网覆盖。检查发现，矸石堆底部未严密覆盖。</p> <p>该矿建有原煤仓封闭大棚一处，原煤产品仓4个，原煤经朱集选煤厂洗选后通过专用封闭皮带廊道输送至产品仓和原煤封闭大棚，后经专用封闭皮带廊道输送至火车运煤专线外运至目的地。现场未发现有原煤露天堆放。</p> <p>该矿建有封闭煤泥大棚，所有煤泥全部暂存封闭煤泥大棚内。干燥煤泥经专用封闭皮带廊道输送至原煤仓封闭大棚，掺配到原煤对外销售。现场未发现煤泥露天堆放。</p> <p>该矿建有井下杂物分拣封闭大棚一处，废旧物资封闭大棚一处，工业固废在封闭大棚内分拣、暂存后，交有资质公司合规处置。</p> <p>该矿建有一座矿井水污水处理站，用于矿井水、地面冲洗废水、雨水等收集处理，处理能力9000立方/天，采用“初沉+加药+絮凝+澄清”处理工艺。同时，该矿后场建有一座3000立方高浓含煤废水池，配套管网和闸阀，主要用于收集路面冲洗废水和初期雨水。检查时，矿井水污水处理站正常运行，处理达标后的水</p>	<p>实</p> <p>的监管，督导其做好煤系固废管控、处置及污水处理工作，污水达标排放。</p>	<p>场的巡查检查，对堆场内堆放的矸石进行严密覆盖，同时装卸时全面开启喷淋设施，防治扬尘污染。</p> <p>2.潘集区生态环境分局督促潘三矿、潘三实业有限公司对洗选矸大棚周边加强清扫保洁，同时加强装卸管理，做好车辆密闭和喷淋，防止抛洒。</p> <p>3.潘集区生态环境分局加大对朱集东矿、潘三矿日常监管力度，发现环境违法行为将依法查处。</p>		
--	--	--	--	---	---	--	--	--

				<p>主要用于井下生产、选煤厂生产补水、地面灌浆、车辆冲洗、喷淋降尘、路面冲洗、职工宿舍冲厕等，多余部分通过污水排口进行外排。</p> <p>厂区内建有一座生活污水处理站，用于生活污水处理，处理能力 2000 立方/天，采用“生物接触氧化法”处理工艺。检查时，生活污水处理站正常运行，处理后生活污水达标外排。</p> <p>现场检查发现，淮南市朱集东矿煤矸石临时周转场存在矸石堆底部未严密覆盖问题。</p> <p>2.潘三矿于 2018 年对原有矸石山进行了覆土绿化。厂区内已建成选矸密闭大棚、岩矸密闭大棚、新系统落矸点密闭大棚等设施，装卸点配有雾炮车、运输道路配备喷淋系统、出口安装有车辆冲洗装置。该矿已与潘三实业公司签订煤矸石处置协议，严格执行环保措施，煤矸石销售给备案终端客户且跟踪管理；原煤经筛选后由皮带机输送至电厂或通过储煤仓漏斗放煤装火车外运，应急时有 10 万吨级封闭式储煤大棚；煤泥直接输送至潘三电厂掺烧发电；工业固废在专门分拣大棚处理后，由矿用绞车运输至翻车机房封闭大棚，交予有资质公司合规处置。检查发现该厂洗选矸大棚入口处存在少量矸石碎渣。</p> <p>潘三矿于 2022 年投资 1450 余万元实施雨污分流工程，该工程于 2022 年 11 月 16 日开工，于 2023 年 6 月 30 日通过项目竣工验收。2024</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

					<p>年7月该矿委托淮南市宜青环境检测有限公司组织专家针对雨污分流工程开展了效果评估，评估结果达标。经现场查看，该矿施行雨污分流制，生活污水通过管网输送至芦集镇污水处理厂处理。矿区建有雨水仓及泵房（收集前场雨水），并在后场建有初期雨水（含煤废水）收集系统，排矸系统喷淋废水、道路冲刷废水、洗车装置废水、固废翻车机房废水、后场初期雨水均能够有效收集，输送至厂区内矿井水污水处理厂处理。</p>					
96	X3AH 202411 200056	<p>淮南市永利新型建材厂，生产废水未经处理直排外环境，露天在农田内堆放原料废渣，污染环境；淮南市潘集区安鑫建材、前乡建材厂，脱硫设施运行不正常，粉尘污染严重。</p>	淮南市 潘集区	<p>群众身边的环境问题，涉及利益纠纷问题</p>	<p>1.经核查，淮南市谢家集区永利建材厂位于谢家集区望峰岗镇山余村，主要从事石粉深加工及销售、白炭黑及锚固剂原料销售。该企业成立于2011年，并于2016年注销，目前企业原址已成为空地，不存在废水未经处理直排外环境，露天在农田内堆放原料废渣，污染环境情况。</p> <p>2.淮南市安鑫新型建材有限公司位于安徽省淮南市潘集区平圩镇王圩村。该公司年产1亿块粉煤灰烧结砖项目环境影响报告表于2014年9月5日通过淮南市环保局审批（淮环表批〔2014〕59号），于2018年1月8日通过建设项目环保设施竣工验收阶段性自主验收（验收注明使用原料为煤矸石，不包括粉煤灰），2022年1月27日再次通过建设项目环保设施竣工验收（年产6000万块烧结砖，1座烘干</p>	部分属实	<p>加大日常监管力度，发现环境违法行为依法查处。</p>	<p>1.潘集区生态环境分局督促淮南市安鑫新型建材有限公司与淮南市前乡新型建材有限公司立即对地面积尘进行清扫，并常态化开展洒水保洁作业，避免地面扬尘。</p> <p>2.潘集区生态环境分局加大对南市安鑫新型建材有限公司与淮南市前乡新型建材有限公司日常监管力度，发现环境违法行为依法查处。</p> <p>3.潘集区生态环境分局将联合属地乡镇、潘集区科工局开展砖瓦窑企业污染防治大排查，大整治，强化砖瓦窑等重点排污单位监管。</p>	已办结	无

				<p>窑、1座焙烧窑，使用原料包括煤矸石和粉煤灰），2022年5月12日取得排污许可证。</p> <p>该公司以煤矸石为原料，年产6000万块煤矸石烧结砖，厂区内建有密闭物料大棚，并配备有洒水车、车辆冲洗平台。破碎、筛分生产装置分别配套安装有1台布袋除尘器进行除尘，并通过15米高排气筒排放；隧道窑废气通过湿电除尘、双碱法脱硫后排放，烟气排放口安装有自动监控设施。经现场调查和调阅烟气在线监控数据，该公司脱硫设备运行正常，未发现超标排放现象，厂区内地面有积尘。</p> <p>3.淮南市前乡新型建材有限公司位于安徽省淮南市潘集区架河镇新圩村。该公司年产1亿块（标砖）烧结空心砖项目环境影响报告表于2013年通过原淮南市环境保护局批复（淮环表批〔2013〕23号），于2018年12月完成通过建设项目环保设施竣工自主验收，于2020年6月11日取得排污许可证。</p> <p>该公司以煤矸石为原料，年产量1亿块煤矸石烧结砖，厂区内建有密闭物料大棚，并配备有洒水车、车辆冲洗平台。破碎、筛分生产装置分别配套安装有1台布袋除尘器进行除尘，并通过15米高排气筒排放；隧道窑废气通过湿电除尘、双碱法脱硫后排放，烟气排放口安装有自动监控设施。经现场调查和调阅烟气在线监控数据，该公司脱硫设备运行正常，未发现</p>					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

					超标排放现象，厂区内地面有积尘。					
97	X3AH 202411 200047	淮南市发强玻璃一厂、二厂，淮河玻璃厂，废水直排十涧湖，生产原料露天堆放，粉尘污染严重。	淮南市田家庵区	群众身边的生态环境问题；涉及利益纠纷问题	<p>1.经核查，安徽发强玻璃有限责任公司位于田家庵区安成镇十涧湖中路，现有东厂区和西厂区。该公司深澄清玻璃窑炉综合节能技术改造项目于2009年通过原淮南市环境保护局审批（淮环秘〔2009〕17号），于2011年10月份通过建设项目环保设施竣工验收；高硼硅玻璃制品生产线改造项目于2018年通过原淮南市环境保护局批复（淮环审复〔2018〕63号），于2019年3月通过建设项目环保设施竣工验收；日用玻璃制品深加工生产线建设项目于2021年通过淮南市田家庵区生态环境分局批复（田环复〔2021〕6号），于2023年通过建设项目环保设施竣工验收。该公司生产原料为石英砂、纯碱，所有原料均存放于西厂区两处密闭物料大棚内。该公司生产废水循环使用不外排，西厂区1号车间和2号车间共用一处循环冷却水池，东厂区3号车间设置一处循环冷却水池。该公司在西厂区建设有一座污水处理站，生活废水经污水处理站处理后回用于玻璃生产线（冷却用水），不外排。现场检查发现，该公司密闭物料大棚有部分破损，周边有积尘。</p> <p>2.信访反映的淮河玻璃全称为淮南淮河玻璃制品有限公司，该公司已于2021年底停产，检查时该公司无生产迹象。</p>	部分属实	建立常态化监管机制，督促企业按照环境管理要求，落实好各项污染防治措施。	田家庵区生态环境分局督促安徽发强玻璃有限责任公司对物料大棚损坏部分进行修复，对场地内积尘进行清理。截至11月25日，大棚破损处已修复完成，积尘已清扫完毕。	已办结	无

98	X3AH 202411 200072	淮南市寿县华城混凝土等多家搅拌站，废水直排外环境，露天堆放砂石料，无降尘措施，粉尘污染严重。	淮南市 寿县	群众身边的生态环境问题	<p>1.安徽华诚混凝土有限公司位于寿县寿春镇兴隆村，该公司建筑垃圾、废料再生资源综合利用建设项目环境影响报告表于2012年10月28日通过原寿县环境保护局批复，于2017年3月完成建设项目环保设施竣工验收，于2020年6月办理排污许可登记。</p> <p>该公司主要以黄沙、石子、水泥为原料，年产20万方混凝土，生产工艺为：预选原材料水泥砂石，放入石砂仓，进行配料搅拌，再装入罐车外运。该公司建有废水收集池、车辆冲洗装置、沉淀池，并保持正常使用，厂区冲地废水和车辆冲洗水在沉淀池沉淀后回用；配料搅拌设施配套安装有2套布袋除尘器。</p> <p>现场检查时，该公司正常生产，除尘设施正常运行，未发现有物料露天堆放，废水直排现象，车辆冲洗平台正常使用。</p> <p>2.信访反映的多家搅拌站存在环境污染的问题，寿县生态环境分局正在排查中，如发现环境违法行为，将依法查处。</p>	部分属实	加大对混凝土搅拌站企业环境监管力度，确保污染防治设施正常使用。	<p>1.寿县生态环境分局督促安徽华诚混凝土有限公司搅拌站加强厂区洒水保洁，减少扬尘。</p> <p>2.寿县生态环境分局将组织召开建材行业调度会，督促企业做好日常环境管理，同时正在制定建材行业排查方案，开展专项排查，发现问题及时处理。</p>	未办结	无
99	X3AH 202411 200038	淮南市毛集区颍凤建材厂，破碎工序污染防治设施不正常使用，粉尘污染严重。	淮南市 毛集实验区	群众身边的生态环境问题	<p>毛集区颍凤建材厂位于毛集实验区夏集镇颍凤路路岗村，该公司年产40万吨石子项目环境影响报告表于2020年11月通过淮南市生态环境部门批复（淮环审复〔2020〕42号），于2021年6月通过建设项目环保设施竣工自主验收。</p> <p>经现场核查，该公司于2024年1月份停产</p>	部分属实	加大日常环境监管力度，发现环境违法行为依法查处。	毛集实验区环境保护局督促毛集区颍凤建材厂加大厂区地面及车间清扫洒水频次，减少扬尘污染。	已办结	无

					<p>至今，公司变压器跌落式熔断器已断开，仅保留厂区照明用电。该公司物料棚内有少量加工成品石子，部分区域已改成牛棚，牛棚内饲养有四头黄牛。</p> <p>现场检查发现，该公司厂区地面及车间存在积尘未清理。</p>					
100	X3AH 202411 200048	淮南市济民医院，未履行环保手续，无污水处理设施，废水未经处理直排下水道。	淮南市田家庵区	群众身边的生态环境问题	<p>淮南市济民医院为综合性二级甲等医院，现有病床 150 张。淮南济民医院及国庆街道社区卫生服务中心项目环境影响报告书于 2012 年 9 月 5 日通过原淮南市环境保护局批复，于 2018 年 3 月 24 日完成建设项目环保设施竣工验收，于 2023 年 8 月份申领了排放许可证；污水自动监控设施于 2022 年 8 月份通过验收，最新辐射安全许可证于 2022 年 1 月份获得安徽省生态环境厅及淮南市生态环境局批准。该医院建设有污水处理站，日常产生的生活废水及医疗废水通过污水处理站预处理后排入市政管网进入淮南市首创第一污水处理厂。</p> <p>现场检查，该公司污水自动监控设施正常运行，已完成 2024 年度量 COD 在线自动监测仪值溯源工作；该医院已按照排污许可证要求开展人工监测；已建立污水处理站运行记录。该医院建设有医疗废弃物暂存库，产生的医疗废物由淮南市康德医疗废物处置有限公司统一处置。经调阅近一个月历史数据，未发现有污水超标排放现象。</p>	不属实	无	无	已办结	无

101	X3AH 202411 200042	淮南市谢家集区宏寿钢铁厂，多台生产线批建不符，生产废气和切割烟气逸散严重。	淮南市谢家集区	群众身边的生态环境问题	<p>信访反映的企业应为淮南市宏泰钢铁有限责任公司。该公司年产 50 万吨特钢技改项目环境影响报告书于 2017 年 8 月 10 日由原淮南市环境保护局审批（淮环复〔2017〕58 号），于 2018 年 8 月 5 日通过建设项目环保设施竣工验收。该项目以废钢、生铁、铁合金为原料，通过添加萤石、石灰、碳粉等辅料，利用电弧炉冶炼成钢水，然后经 LF 精炼炉对钢水进行二次精炼，精炼后的钢水再通过连铸机加工为钢坯，最终钢坯加工为圆钢、线材等产品外售。精炼炉产生的废气经布袋除尘器处理后通过 27 米高排气筒排放，电弧炉产生的废气经布袋除尘器处理后通过 39 米高排气筒排放。</p> <p>年产 50 万吨棒线材复合生产线节能减排技改项目环境影响报告表于 2018 年 10 月 31 日由原淮南市环境保护局审批（淮环审复〔2018〕105 号），于 2019 年 1 月 27 日通过建设项目环保设施竣工验收，主要生产设备为粗轧机组，中轧机组，精轧机组，天然气加热炉废气经 SCR 脱硝+布袋除尘处理后通过一根 30m 高排气筒排放。</p> <p>年产 60 万吨铁基新材料项目环境影响报告表于 2022 年 8 月 19 日谢家集区生态环境分局审批（谢环审复〔2022〕17 号），该项目于 2024 年 7 月 31 日通过环保验收，2024 年 7 月 31 日重新申请排污许可证，有效期至 2029 年 7 月 30</p>	部分属实	<p>加大对该企业的监管力度，确保各污染防治设施正常运行。</p>	<p>1.谢家集区生态环境分局督促淮南市宏泰钢铁有限责任公司立行立改。</p> <p>2.谢家集区生态环境分局加大对该公司日常监管力度，发现环境违法行为依法查处。</p>	已办结	无
-----	--------------------------	---------------------------------------	---------	-------------	---	------	-----------------------------------	---	-----	---

					<p>日。</p> <p>年产 60 万吨铁基新材料项目于 2024 年 1 月进行技改，变更内容为一条 30 万吨棒材改为一条 30 万吨线材，因产能不变，在验收结论中确定该工程变动不属于重大变更。</p> <p>经现场检查及调阅近期在线监控数据，未发现超标情况，检查发现该公司原料库上方玻璃有破损，大门未关闭，存在粉尘无组织排放情况。</p>					
102	X3AH 202411 200051	淮南市潘集区龙翔机械有限公司，露天喷漆异味刺鼻，多条生产项目线批建不符；潘集区瑾旭砖厂、恒发建材厂，露天堆放煤矸石等原料，夜间破碎工序粉尘收集设施不正常运行，粉尘污染严重。	淮南市 潘集区	群众身边的环境问题，涉及利益纠纷问题	<p>1.经核查，潘集区境内无龙翔机械有限公司，群众反映企业应为淮南市龙强机械制造有限公司，位于潘集区经济开发区（北区）。该公司机械配件加工项目于2003年编制了建设项目环境影响评价报告表，并于2003年11月17日经原淮南市环境保护局审批，2010年通过建设项目环保设施竣工验收。该公司主要生产设备包括车床、刨床、钻床、气锤等加工设备。主要产品为：法兰、金属锚杆、螺旋焊管等。原环评中的铅酸蓄电池生产项目已于2017年拆除，目前仅有机加工项目继续生产。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）相关规定，该公司机械加工项目属于“三十一通用设备制造业34中仅分割、焊接、组装；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的”，不需要进行环境影响评价，未发现存在批建不符的情况。该公司建有刷漆房，使用水性涂料</p>	部分属实	加大对辖区内企业巡查监管力度，如发现环境违法行为将依法处理。	<p>1.潘集区生态环境分局督促淮南市龙强机械制造有限公司加强对空余厂房的管理，不得擅自租用给无相关资质的单位及个人从事生产作业，并要求淮南市龙强机械制造有限公司租赁空余厂房时需向潘集经济开发区管委会进行报备。</p> <p>2.潘集区生态环境分局督促淮南市恒发新型建材有限公司、淮南市瑾旭新型墙材有限公司加强环境管理，保证污染治理设施正常运行，同时加大清扫和厂区洒水频次，避免扬尘污染环境。</p>	已办结	无

				<p>(非溶剂型低 VOCs 含量涂料)对部分金属加工件进行手工刷漆,未发现有露天刷漆迹象。</p> <p>检查发现,在西南处厂房发现有一台摇床设备,用于分离铁、铜、铝等,场地堆放了大量废铁和废铜原料。经现场核实,2024年10月20日淮南市龙强机械制造公司将一闲置厂房(面积约300平方米)租赁给卢某用来收购废铁、铜、铝等废品,通过摇床设备对收购的废品进行分离,分离过程中会产生扬尘和噪声,目前卢某已对租用的厂房退租,摇床设备已拆除。经进一步核实,淮南市龙强机械制造公司厂区西南角空余厂房曾租赁给他人建设石子破碎生产线,2024年4月份潘集经开区管委会已依法对破碎生产线进行取缔,目前该处厂房处于闲置状态,厂房内无加工设备、生产物料等。</p> <p>2.淮南市恒发新型建材有限公司,位于安徽省淮南市潘集区古沟镇顾圩村,该公司年产1.2亿块煤矸石烧结空心砖扩建项目环境影响报告表于2013年3月29日经原淮南市环境保护局批复(淮环表批〔2013〕26号)。该项目一期项目于2013年8月建成,于2016年完成建设项目环保设施竣工验收,该项目二期工程于2018年建成,于2018年9月完成建设项目环保设施竣工验收。该公司煤矸石等物料在密闭大棚内堆放,破碎、筛分设备安装有布袋除尘器。</p>					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

					<p>现场检查，该公司正常生产，除尘器运行正常，密闭大棚内有少量积尘，大棚外未发现明显扬尘，未发现露天堆放煤矸石等原料现象。</p> <p>3.淮南市瑾旭新型墙材有限公司，位于安徽省淮南市潘集区古沟乡顾圩村，淮南市瑾旭新型墙材有限公司年产 1.2 亿块（折标）煤矸石烧结空心砖、配砖综合利用改造项目环境影响报告表于 2023 年 1 月 18 日通过潘集区生态环境分局审批（潘环审复〔2023〕3 号），于 2024 年 7 月份完成建设项目环保设施竣工验收，该公司 2023 年 6 月 6 日重新取得《排污许可证》。该公司煤矸石物料在密闭大棚内堆放，破碎、筛分设备配套安装有经脉冲除尘器，处理后通过 1 根 15m 高排气筒排放。现场检查时该公司正常生产，除尘器运行正常，密闭大棚内有少量积尘。</p>					
103	X3AH 202411 200046	淮南市东良新材料有限公司批建不符，多套工序未配套污染防治设施，废气超标排放；曹庵镇工业园内多家企业未履行环保手续，废气废水直排外环境，污水	淮南市田家庵区	群众身边的环境问题，涉及利益纠纷问题	<p>1.收到信访件后，田家庵区委、区政府高度重视，立即组织相关部门和属地进行现场核查处理。经查，淮南市东良新材料有限公司于 2018 年倒闭，于 2022 年底已改建为私人冷库，未发现“批建不符，多套工序未配套污染防治设施，废气超标排放”现象。</p> <p>2.曹庵镇工业园内已于 2024 年 5 月开工建设了雨污分流改造工程，预计 2024 年 12 月底前可完工并投入使用。</p> <p>3.田家庵区人民政府已组织相关部门对曹</p>	部分属实	加大对园区内企业日常监管力度，发现违法行为依法查处。	<p>1.田家庵区人民政府加大对园区内企业日常监管力度，发现违法行为依法查处。</p> <p>2.加快雨污分流改造工作进度，争取早日完工投入使用，园区污水应收尽收，达标排放。</p>	未办结	无

		处理厂管网建设不完善无法正常使用。			庵镇工业园区内企业开展全面排查，重点从环评手续、排污许可证、环境应急预案等方面进行全面排查。					
104	X3AH 202411 200049	淮南市东盛友帮制药厂，废水未经处理直排厂外大涧沟；大通区安徽赛璐克有限公司，多条生产线未配套污染防治设施，批建不符，废弃物随意倾倒，散发刺鼻性异味。	淮南市田家庵区；淮南市大通区	群众身边的环境问题，涉及利益纠纷问题	<p>1.安徽东盛友邦制药有限公司位于田家庵区国庆中路，周边并无大涧沟。该公司提取车间产生的工艺废水、设备清洗废水及生活废水经过厂区自建的污水处理站处理后排入市政污水管网，最终进入首创第一污水处理厂处理。调阅在线监测历史数据，未发现近期有废水超标现象。</p> <p>2.安徽斯派克新材料科技有限公司位于大通区上窑工业集聚区内，2023年初租赁安徽赛璐特亚克力有限公司厂房、设备等进行生产。安徽赛璐特亚克力有限公司亚克力板材制造项目于2018年9月30日获得淮南市生态环境局环评批复，于2019年10月22日通过建设项目环保设施竣工阶段性验收。安徽赛璐特亚克力有限公司亚克力板材制造项目建设内容为2条亚克力板材生产线，于2018年建设1号生产线，安徽斯派克新材料科技有限公司租赁后建设2号生产线，目前2号生产线基本建成、尚未投产。该公司生产用水主要为亚克力板材聚合后处理保温使用，不外排；搅拌、注模、烘干、储罐呼吸废气经收集进入UV光氧+二级活性炭吸附装置处理后高空排放。废弃物有产品边角废料、各类废弃包装桶袋、滤渣、纱布以及废</p>	部分属实	加大日常监管力度，发现环境违法行为依法查处。	<p>1.田家庵区生态环境分局加大对安徽东盛友邦制药有限公司日常监管力度，发现环境违法行为依法查处。</p> <p>2.大通生态环境保护综合行政执法大队督促安徽斯派克新材料科技有限公司立行立改，进一步加强污染防治设施运行维护，确保污染物达标排放。</p>	已办结	无

					机油、废活性炭，其中滤渣、废活性炭等纳入危险废物管理，未发现废弃物随意倾倒的情形。检查发现该公司搅拌工序车间卷闸门未关闭，生产管理不规范。					
105	X3AH 202411 200045	淮南市环宇花园酒店与至信小区距离过近，每天风机噪声影响小区居民正常休息。	淮南市 田家庵区	群众身边的生态环境问题	收到信访件后，田家庵区委、区政府高度重视，立即组织相关部门和属地进行现场核查处理。经查，至信小区应为中至信小区；环宇花园酒店风机位于建筑物12楼楼顶，该楼顶距离中至信小区居民楼直线距离约70米，楼顶存在8个风机及2个空调外机，确实存在噪声。	属实	督促酒店尽快完成隔音设施安装，降低对周边居民的影响。	田家庵区人民政府督促环宇花园酒店加装隔音设备，降低噪声污染。截至11月25日，安装人员已上门测量尺寸，并订购材料，待材料到位后，开始安装。	未办结	无
106	X3AH 202411 200033	淮南市淮程树脂厂，相关工序批建不符，未建设治污设施，异味、粉尘污染严重，冲洗废水未经处理直排外环境。	淮南市 谢家集区	群众身边的生态环境问题	淮南市淮程树脂厂地址位于淮南市谢家集区经济开发区，淮程树脂厂迁建项目环境影响评价报告表于2008年11月11日通过原淮南市环境保护局审批，于2010年8月13日完成建设项目环保设施竣工验收（环验〔2010〕16号），于2023年6月27日完成排污许可证延续。该项目设计生产能力为玻璃钢锚杆200万米/年、固化剂500吨/年、高强度植筋胶500吨/年、树脂锚固剂1000万支/年，实际生产能力为玻璃钢锚杆200万米/年、固化剂500吨/年、高强度植筋胶500吨/年、树脂锚固剂1000万支/年，未发现该项目存在新建、改建或扩建行为。2019年该厂委托安徽华森环境科技有限公司对该项目进行了后评价，设计生产能力无变化。经核实，该公司已按环评要求安装有废气污染	部分属实	加强企业的日常监管，确保企业污染治理设施正常运转，发现环境违法行为依法查处。	1.谢家集区生态环境分局督促淮南市淮程树脂厂立行立改，严格按照环评要求开展生态环境管理和污染治理工作。 2.谢家集区生态环境分局加大对该公司日常监管力度，发现环境违法行为依法查处。	已办结	无

					治理设施。检查发现该公司车间部分门窗未关闭，正常生产时会有气味外溢现象；锚杆车间切割工序有一台喷水降尘设备损坏不能正常使用。					
107	X3AH 202411 200034	淮南市凤台县桂集镇桂集街道，多家面筋加工厂长期将未经处理的生产废水外排附近水渠，私建燃煤锅炉，未建设除尘设施；凤台县兰忠建材厂、粹彬建材、宣宁建材、盛久建材公司将大量废弃脱硫石膏露天堆放，夜间破碎时，不用污染防治设施，粉尘污染严重。	淮南市 凤台县	群众身边的环境问题，涉及利益纠纷问题	<p>1.经排查，凤台县桂集镇桂集街道现有7家面筋加工作坊，均属“小散乱污”企业。具体情况如下：</p> <p>桂某民、桂某扩、刘某面筋坊系家庭式作坊，利用生物质锅炉进行加工，锅炉使用燃料为生物质颗粒，面筋加工产生废水经乡镇污水管网，最终排入桂集镇通源污水处理厂进行处理。</p> <p>桂某佳、桂某面筋坊系家庭式作坊，利用燃煤锅炉进行加工，面筋加工产生废水经乡镇污水管网，最终排入桂集镇通源污水处理厂处理。</p> <p>吴某军、桂某利面筋坊系家庭式作坊，利用土灶台进行加工，灶台使用燃料为木材，面筋加工产生废水经乡镇污水管网，最终排入桂集镇通源污水处理厂进行处理。</p> <p>2.凤台县顾桥兰忠窑厂，位于凤台县顾桥镇顾桥村。兰忠窑厂年产6000万片新型墙体砖项目于2016年11月取得原凤台县环保局环评批复（凤环表批〔2016〕46号），于2016年12月通过建设项目环保设施竣工验收。该项目破碎车间产生的破碎粉尘由集气系统收集至袋式</p>	部 分 属 实	加大日常环境监管力度，发现违法行为为依法查处。	<p>1.凤台县人民政府督促尽快将面筋加工作坊清理整治到位。</p> <p>2.凤台县生态环境局加大日常监管力度，督促凤台县粹彬墙体材料有限公司、凤台县宣宁建材厂、凤台县盛久墙体材料有限公司立行立改，发现环境违法行为将依法查处。</p>	未 办 结	无

				<p>除尘器处理后通过破碎粉尘排气筒排放，破碎车间内安装有喷淋降尘设施；窑炉废气采用湿法脱硫（氨液脱硫）+湿电除尘工艺，不产生脱硫石膏，并安装 CEMS 烟气在线监测设备与省生态环境厅联网；厂区进出口安装有车辆冲洗装置。现场检查该公司场地内无大量废旧脱硫石膏露天堆放情况；夜查发现该公司破碎车间污染防治设施运行正常。</p> <p>3.凤台县粹彬墙体材料有限公司，位于凤台县古店乡北芹村。粹彬墙体材料有限公司年产9000万块煤矸石烧结砖生产线建设项目于2016年11月取得原凤台县环保局环评批复（凤环表批〔2016〕48号），于2017年9月通过建设项目环保设施竣工验收。该项目破碎车间产生的破碎粉尘由集气系统收集至袋式除尘器处理后通过破碎粉尘排气筒排放，车间内安装有喷淋降尘设施；2024年10月20日该公司将窑炉废气由湿法脱硫（氨液脱硫）+湿电除尘工艺改为双碱法+湿电除尘工艺，暂未产生脱硫石膏，并安装 CEMS 烟气在线监测设备与省生态环境厅联网；厂区进出口安装有车辆冲洗装置。现场检查，该公司场地内无大量废旧脱硫石膏露天堆放情况；夜查发现，该公司破碎车间治污设施运行正常，但部分输送带未密闭、地面积尘较多。</p> <p>4.凤台县宣宁建材厂，位于凤台县刘集镇朱</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				<p>大圩村。宣宁建材厂年产 6800 万片煤矸石烧结砖项目于 2012 年 12 月取得原凤台县环保局环评批复，于 2016 年 9 月通过建设乡环保设施竣工验收。该项目破碎车间产生的破碎粉尘由集气系统收集至袋式除尘器处理后通过破碎粉尘排气筒排放，车间内安装有喷淋降尘设施；窑炉废气采取双碱法+三塔式水幕除尘工艺，产生脱硫石膏掺入矸石用于制砖，并安装 CEMS 烟气在线监测设备与省生态环境厅联网；厂区进出口安装有车辆冲洗装置。宣宁建材厂于 2023 年 9 月 26 日租赁给凤台县肃宇商贸有限公司从事经营、销售，合同租赁期三年，至 2026 年 9 月 26 日止。现场检查时，宣宁建材厂处于停产状态（2024 年 11 月 14 日企业停炉检修），场地内未发现大量废旧脱硫石膏露天堆放情况。</p> <p>5.凤台县盛久墙体材料有限公司，位于凤台县古店乡西林村。盛久墙体材料有限公司年产 1.4 亿块煤矸石烧结砖项目于 2020 年 11 月取得凤台县生态环境分局批复（凤环表批〔2020〕29 号），于 2021 年 2 月通过建设项目环保设施竣工验收。该项目破碎车间产生的破碎粉尘由集气系统收集至袋式除尘器处理后通过破碎粉尘排气筒排放，车间内安装有喷淋降尘设施；窑炉废气采用湿法脱硫（氨液脱硫）+湿电除尘工艺，不产生脱硫石膏，并安装 CEMS 烟气在</p>					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

					线监测设备与省生态环境厅联网；厂区进出口安装有车辆冲洗装置。现场检查，企业场地内未发现大量废旧脱硫石膏露天堆放情况；夜查发现，该公司破碎车间治污设施运行正常，但上料口集气罩有部分破损。					
108	X3AH 202411 200036	淮南市泉山湖公园H区东侧烧烤店和火锅店，油烟未经处理直排外环境，经营至深夜噪声扰民。	淮南市 高新区	群众身边的生态环境问题	<p>经查，群众反映的为“遇见”烧烤店和“湖边市井”老火锅店。两家店铺所在楼栋均为独立商业楼，其中“湖边市井”火锅店使用成品火锅底料，不产生油烟，“遇见”烧烤店安装有一体化油烟净化设施。</p> <p>现场核查，“湖边市井”火锅店为晚间店内经营，信访反映的深夜噪声扰民现象主要来自“遇见”烧烤店，系客人饮酒后大声喧哗造成。</p>	部分属实	加强巡查管控，严防噪声污染。	山南新区城管行政执法大队已督促“遇见”烧烤店夜间不得出店经营，加强劝解疏导，防止客人饮酒后在店门口大声喧哗，同时加强油烟净化设备清洗，减少餐饮油烟污染。	已办结	无
109	X3AH 202411 200078	淮南市寿县温氏畜牧有限公司双桥种猪场和涧沟扩繁场：1.养殖粪污未经有效处理排放附近水体和农田；2.散发恶臭气味扰民。	淮南市 寿县	群众身边的生态环境问题	<p>寿县温氏畜牧有限公司位于寿县双桥镇二十铺村。</p> <p>1.该公司双桥种猪场位于寿县双桥镇大郢村，占地面积542亩，建有29栋猪舍，种猪场建设项目环境影响报告书于2018年7月30日通过淮南市生态环境局批复，于2021年12月完成建设项目环保设施竣工自主验收，于2021年8月2日进行了排污许可登记。该项目污染防治设施建设情况：建设一座生物喷淋除臭塔，一座日处理650立方的污水处理站，污水处理工艺为：养殖废水和生活废水经“固液分离+调节预处理+UASB厌氧+两级AO+除磷沉淀+多</p>	部分属实	加大对两家养殖场环境监管力度，确保污染防治设施正常使用，废气达标排放。	<p>1.寿县生态环境分局督促两家养殖场加强场区环境管理，确保各污染物收集处理设施正常使用。</p> <p>2.寿县生态环境分局已组织第三方检测公司对两家养殖场进行臭气浓度采样检测，下一步将根据检测结果做进一步处理。</p>	未办结	无

				<p>级防渗暂存塘”，尾水回用生产和农田灌溉；该项目建有7口氧化塘（11万立方米），配套消纳土地264亩。</p> <p>2.该公司涧沟镇扩繁场（猪场二期）位于寿县涧沟镇农民城村，占地面积277亩，建有猪舍16栋，建设项目环境影响报告书于2018年2月13日通过淮南市生态环境局批复，于2021年12月完成建设项目环保设施竣工自主验收，与2020年4月24日进行了固定污染源排污登记。该项目污染防治设施建设情况：建设一座生物喷淋除臭塔，一座日处理300立方的污水处理站，污水处理工艺为养殖废水和生活废水经“固液分离+调节预处理+UASB厌氧+两级AO+除磷沉淀+多级防渗暂存塘”，尾水回用生产和农田灌溉；该项目建有4口氧化塘（5.5万立方米），配套消纳土地510亩。</p> <p>3.经现场勘查和调阅相关资料，双桥种猪场现存栏12000头种生猪，涧沟扩繁场现存栏6000头种生猪。两家养殖场产生的养殖废水、生活废水分别经各自配套建设的污水处理站处理后，进入各自的多级氧化塘氧化，氧化塘尾水用于消纳土地和场区内回用；污水站、堆肥车间产生的臭气经生物喷淋除臭塔处理后，经15m高排气筒排放。现场核查未发现有养殖废水直接外排至周边农田和沟渠现象，寿县生态环境分局已组织第三方检测公司对两家养殖场</p>					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

					进行臭气浓度采样检测，目前检测报告尚未出具。					
110	D3AH 202411 200052	安徽省奥凡林业专业服务有限公司破碎机作业的时候噪音、扬尘扰民。	淮南市寿县	群众身边的生态环境问题	安徽省奥凡林业专业服务有限公司位于淮南市寿县双桥镇二十铺村。现场勘查时，该公司未生产，该公司建有一套用于破碎木材的1600型综合破碎设备，设备南侧堆放有大量废旧木板和树枝，厂房地面、机器上积尘明显，现场环境脏乱差，属于散乱污企业。	部分属实	加大监管力度，对破碎设备拆除取缔到位。	双桥镇人民政府已按照“两断三清”标准对安徽省奥凡林业专业服务有限公司破碎设备进行拆除取缔。	已办结	无
111	X3AH 202411 200003	举报人认为淮南市谢家集区各小区安装的垃圾分类设施未正常投入使用。	淮南市谢家集区	群众身边的生态环境问题	淮南市谢家集区属于老旧矿区，人口老龄化较严重，部分群众垃圾分类意识较为薄弱，参与垃圾分类的主动性不高，对垃圾分类设备的使用缺乏一定了解，从而导致部分垃圾分类设施未正常使用。根据淮南市《关于进一步推进生活垃圾分类工作实施方案》要求，2022年底，至少一个市辖区实现生活垃圾分类全覆盖，其他县区生活垃圾分类覆盖（街道或城区社区）率达50%以上；2023年底基本建成分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾分类处理系统；到2025年，基本建成配套完善的生活垃圾分类法规制度体系，居民普遍养成生活垃圾分类习惯，全市城市生活垃圾回收利用率达到35%以上。 谢家集区生活垃圾分类工作计划分三步实施，一是实现垃圾分类设施全覆盖；二是开展垃圾分类设施运维服务试点；三是2025年全面推进生活垃圾分类工作。目前，此项工作正按计划	部分属实	加大垃圾分类推进力度，争取早日实现垃圾分类处置全链条落实到位。	1.2024年11月22日，谢家集区人民政府召开谢家集区城市生活垃圾分类工作推进会，对《关于谢家集区进一步落实城市生活垃圾分类工作实施方案（试行）》以及评估办法和评估标准进行细致解读，要求各相关单位严格落实责任，扎实推进问题整改。 2.谢家集区人民政府通过举办形式多样的宣传活动，综合利用各种媒介持续深入开展宣传，教育、引导和动员广大市民，切实增强垃圾分类意识，提高市民参与垃圾分类的自觉性和主动性。	已办结	无

				<p>有序推进。</p> <p>自 2021 年在平山街道试点开展垃圾分类以来，全区已建成垃圾分类设施 286 处，其中建成四分类垃圾亭棚 273 处，智能垃圾分类房 13 处，主城区基本实现生活垃圾分类全覆盖。同时，谢家集区城市管理局积极牵头推进餐厨垃圾回收利用工作，要求辖区内的小区物业、餐饮企业、学校、政府食堂等餐厨垃圾产生单位与淮南国新公司签订分类收运处置合同。目前，全区正常收运的餐厨垃圾单位为 123 家，日均收运处理量达 8 吨，餐厨垃圾的收运处置率大幅提高。</p> <p>2023 年 9 月，谢家集区在蔡家岗街道的新社东村小区启动生活垃圾分类设施服务试点，项目已取得初步成效，下一步将在全区推广。</p> <p>2024 年 11 月，谢家集区印发了《关于谢家集区进一步落实城市生活垃圾分类工作的实施方案（试行）》，并出台《谢家集区城市生活垃圾分类工作评估办法》和《谢家集区城市生活垃圾分类评估标准》，拟于 2025 年 1 月开始，对全区 53 个成建制小区以及城区的 3 个镇和 5 个街道开展评估工作。生活垃圾分类设施的日常管理和使用，已作为一项重要内容纳入月度评估，方案实施后将有力促进垃圾分类设施使用效率的提升。</p>			<p>3.谢家集区人民政府定期组织人员开展垃圾分类业务培训，强化源头分类；完善生活垃圾分类收运、处置系统，有效衔接分类投放端和分类处理端，提高设施的运维效率，避免垃圾“先分后混”等情况发生。</p> <p>4.严格落实生活垃圾分类评估工作，将垃圾分类设施的管理和运行情况列为重要的评估内容，评估结果上报谢家集区委、区政府予以通报，进而形成长效管理机制，确保垃圾分类设施的有效运行和维护。</p>			
112	X3AH	淮南市潘集区平	淮南市	群众	信访反映的为淮南市鹏源煤炭经营有限公	部	加强对区	潘集区生态环境分局、平圩	未	无

	202411 200004	圩镇丁郢村淮河边有一码头，经常装卸化工厂的废料，污水流入淮河；靠淮河一边的沿河树林，码头废水清场地垃圾都往里倾倒。	潘集区	身边的生态环境问题	<p>司，位于淮南市潘集区平圩镇丁郢村，建有2个500吨级泊位。该公司《淮南市鹏源煤炭经营有限公司年吞吐量200万吨码头扩建项目环境影响报告表》于2010年5月14日通过原淮南市环境保护局审批（淮环审批〔2010〕23号），于2019年8月4日通过建设项目环保设施竣工验收。该公司码头建设使用港口非深水岸线取得安徽省港航管理局批复（皖港航〔2010〕291号）。</p> <p>现场检查发现，该公司码头附近缺失一小块防护林（约20棵），系旧林栽种自然死亡，未发现该公司破坏淮河滩地防护林行为；现场核查并调阅运输台账，该码头装卸的主要是煤炭和煤矸石，未发现装卸化工废料情况；码头安装有车辆冲洗装置和雾炮喷淋装置，并保持正常使用，冲洗水在沉淀池沉淀后回用，未发现外排污水情况。坝体靠淮河一边的沿河树林未发现倾倒垃圾现象，但码头西侧空地存在少量建筑石块。</p>	分属实	内装卸运输公司码头排查监管，适时开展联合执法，发现环境违法行为将依法查处。	镇人民政府要求该公司立即对沿途遗撒物料进行清理，督促该公司规范车辆装卸运输，确保装卸运输完整，不遗撒。	办结	
113	X3AH 202411 200002	淮南市田家庵区宏安机动车检验检测服务有限公司，每天检测车辆产生的噪声、尾气污染周边环境，影响周边群	淮南市 田家庵区	群众身边的生态环境问题	<p>收到信访件后，田家庵区委、区政府高度重视，立即组织相关部门进行现场核查处理。经查，该检测公司于2024年10月8日开始营业，场内共建设有两条环保检测线，该公司仅对蓝牌车辆进行检测，营业初期检测频率为每月400辆左右。现场发现待检车辆有聚集、鸣笛现象。</p>	部分属实	加强日常宣传巡查，杜绝问题发生。	<p>1.田家庵区人民政府加大宣传力度，减少鸣笛降低噪声。</p> <p>2.田家庵区人民政府加强引导，防止车辆聚集造成尾气污染。</p>	已办结	无

		众正常生活。								
114	D3AH 202411 200050	安徽鑫铂环保科技有限公司，全天生产噪音扰民。	滁州市 天长市	群众身边的生态环境问题	<p>经查：被举报企业为安徽鑫铂环保科技有限公司，位于安徽滁州高新区经十六路；经营范围：常用有色金属冶炼、再生资源加工、金属材料制造、销售等。其年产 60 万吨再生铝项目，2023 年 2 月 27 日取得环境影响评价批复，2024 年 7 月完成一期主体工程建设，目前处于设备安装调试阶段。工艺流程为：废铝料—预处理—装炉—熔化—精炼—静置—板式过滤—深床过滤—铝棒成型—切锯—均质炉均质—包装。目前建设了一期工程 4 台 25t、2 台 38t 熔保炉（熔炼、精炼、保温一体化）、1 台铝棒均质炉、1 条废铝料预处理破碎线；按照环评及批复要求配套建设了 2 套废气处理设施。设备调试过程中确有机噪声产生，调试时间为 8 时—20 时。2024 年 11 月 21 日下午，执法人员会同滁州市天长市生态环境监测站专业人员对安徽鑫铂环保科技有限公司 3 号车间（反映人投诉的噪声源）北侧厂区围墙外及 2 号车间东侧厂区围墙外开展了厂界噪声监督性监测，检测结果显示 3 号车间北侧厂区围墙外为 65 分贝、2 号车间东侧厂区围墙外为 63 分贝，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表 1 中 3 类区标准要求。</p>	部分属实	<p>1. 完成隔声降噪提升改造。 2. 厂界噪声达标排放。</p>	虽噪声检测结果符合规定排放标准要求，但已接近限值，要求企业制定并实施隔声降噪提升方案，进一步降低噪声排放。	阶段性办结	无
115	D3AH 202411	铜陵西路与永阳路交叉口的安徽	滁州市 琅琊区	群众身边	2024 年 11 月 21 日，琅琊经济开发区会同区生态环境分局现场调查核实，投诉人反映的	基本	企业关闭。	现场检查时该企业未生产，要求企业规范化生产经营，	未办	无

	200048	夏子绿色包装有限公司西门长期有塑料烧焦异味。		的生态环境问题	问题，实为安徽夏子绿色包装有限公司厂房西侧的滁州雪华商贸有限公司，该公司主要从事泡沫塑料回收造粒作业，现场检查时该公司未生产，经向周边群众询问，该公司生产过程中有轻微塑料烧焦异味。	属实		企业表示因市场竞争及经营状态不佳等因素，计划关闭。	结	
116	X3AH 202411 200052	滁州市天长市秦栏镇污水处理厂，污水超标排放，周边电子厂直排污水，导致附近水体发黑发臭。	滁州市 天长市	群众身边的生态环境问题	天长市秦栏镇污水处理厂由天长市中冶水务有限公司运营，2024年11月21日，对该厂及周边电子厂开展现场检查。检查时该公司处于运行状态，各工段工况良好，废水进出口已按要求安装废水自动监测设备，并与重点排污单位基础数据库系统、滁州市在线数据监控平台联网，执法人员调阅该公司2024年8月1日以来在线监测数据、运维记录、比对监测报告等资料，未发现日均值超标现象，调阅2024年8月至10月《自行检测报告》也未发现超标排放情况；对周边电子厂进行全面排查，涉水电子企业均达标排放并接入市政管网。但因吴庄支道管网年久失修存在堵塞情况，遇雨天存在企业处理后污水随雨水溢流至河道现象，群众反映情况部分属实。2024年11月22日，天长市生态环境分局委托有资质检测机构对天长市中冶水务有限公司开展废水监督性监测，同时结合信访诉求采集了该公司尾水接纳水体白马河及下游秦栏河相关点位水样，目前已完成采样，处于实验室分析阶段。	部分属实	1.秦栏镇污水处理厂达标排放。 2.周边电子厂废水接入秦栏镇纳管。 3.天长市中冶水务有限公司附近水体水质达标。	天长市生态环境分局将依据本次监督性监测结果依法对天长市中冶水务有限公司（天长市秦栏镇污水处理厂）作出相应的具体行政行为；属地秦栏镇计划对吴庄支道约450米管网进行提升改造，目前正进行方案设计，预计2025年1月底前完成。	未办结	无
117	X3AH	举报人认为明光	滁州市	涉及	1.经查，明西街道梁山村唐郢撇洪沟是明光	部	明西街道	明光市将加强指导，加快推	未	无

	202411 200041	市明西街道梁山村唐郢大沟整治施工不到位，水质返黑返臭，浪费资金；附近高速高铁施工扬尘严重。	明光市	公共利益的生态环境问题	<p>市十三五末期排查上报的黑臭水体，2021年纳入省级黑臭水体清单实施整治。2022年明西街道利用水务部门塘坝清淤资金，进行了初步清淤治理。2023年为进一步做好农村人居环境整治，提高唐郢撇洪沟整治标准，巩固黑臭水体治理成效，明光市将该点位列入明光市农村黑臭水体治理试点项目，申报争取中央资金支持。2024年唐郢撇洪沟治理项目启动，经专业公司施工设计，2024年4月由明西街道完成工程招标，治理面积约5100平方米，总投资93.12万元。主要治理内容为：对河道进行清淤，长度约1.4公里；对河道进行生态护坡，护坡总面积6156平方米；对河道两侧护坡清杂，进行生态修复，种植水生植物净化水质。现场核查，工程内容已基本完工，待种植水生植物。该处渠道中水体主要为近期雨水，无黑臭现象。</p> <p>2.明光市目前在建高铁、高速项目是新建合肥至新沂铁路明光段、宁洛高速四改八扩建项目（蚌明一标段、三标段、四标段），上述高铁项目、高速项目（蚌明一标段）施工地点途径明光市明西街道，但距离梁山村唐郢处距离较远。经查，合肥至新沂铁路明光段项目施工现场基本能落实施工扬尘防治要求，但HXZQ-3标段部分施工便道存在扬尘治理措施不完善问题；宁洛高速明光段扩建项目，施工现场基本能落实施工扬尘防治要求，明西段施工已近尾</p>	分属 事实	唐郢撇洪沟项目工程治理符合设计要求；高速、高铁项目施工常态化落实施工扬尘污染防治措施。	进明西街道唐郢撇洪沟项目工程，确保项目治理符合设计要求，取得整治实效；同时将加强在建高速、高铁项目施工监管，督促常态化落实施工扬尘污染防治措施。	办 结	
--	------------------	---	-----	-------------	---	----------	---	--	--------	--

					声,未发现施工扬尘污染、破坏生态环境问题。					
118	D3AH 202411 200061	泰石节能安徽有限公司,无脱硝设施,生产异味大,固废随意填埋在企业附近;未按照国家规定使用低硫焦炭;固化炉废气未经处理直接排放。	滁州市 全椒县	群众身边的生态环境问题	<p>经查:被举报企业为泰石节能(安徽)有限公司,位于全椒县十字镇海螺大道888号,主要从事岩棉板制造。该公司年产10万吨岩棉生产线项目,2016年8月4日取得环境影响评价批复,2017年12月完成自主验收,排污许可证为简化管理,有效期为2023年7月14日至2028年7月13日。生产原料:玄武岩、白云石、树脂、矿渣、粉煤灰、水泥、焦炭、天然气。生产工艺为:原料熔化-离心成纤(喷粘结剂)-集棉-固化-包装。该公司2018年已建设SNCR脱硝设施,冲天炉废气经重力除尘+旋风除尘+高温袋式除尘后与经滤室处理的固化炉废气混合,进入焚烧炉(SNCR脱硝),再经过湿法脱硫塔处理后排放,调阅该公司年度废气自行检测报告和在线监测数据,废气均达标排放;生产固废中冲天炉炉渣、成纤工序渣球、集棉清洗水沉渣、废岩棉、除尘灰渣回用于生产,脱硫石膏委托巢湖市远舟环保材料有限公司处置,憎水剂空桶、废油桶等委托安徽超越环保科技有限公司处置,上述固废均已签订处置协议,并建有台账;调阅2024年7月焦炭检测报告显示,焦炭干基全硫检测值为0.56%,报告编号:JDM-20247773,符合《重污染天气应急减排措施制定技术指南》(2020修订版)中“岩棉企业绩效分级指标”B级企业能源类型“熔</p>	部分属实	企业污染治理措施落实到位,污染物达标排放。	<ol style="list-style-type: none"> 1.对焚烧炉等废气处理设施管道进行检修维护,确保废气有效收集处理。 2.对砂石物料进行覆盖,并定期清扫洒水抑尘。 3.加大企业监管力度,确保污染防治设施正常运行,污染物达标排放。 	未办结	无

					化工序以电、含硫量不高于 0.7%焦炭为能源”的要求。现场检查发现该公司焚烧炉出口废气管道存在破损，厂区西侧成品仓库正在建设，砂石物料未覆盖，有少量扬尘产生，群众反映情况部分属实。					
119	D3AH 202411 200033	安徽岩棉建材科技有限公司，无脱硝设施，生产异味大，固废随意填埋在企业附近；未按照国家规定使用低硫焦炭；固化炉废气未经处理直接排放。	滁州市 天长市	群众身边的生态环境问题	<p>2024年11月21日，天长市生态环境分局会同属地政府对该公司开展现场检查。经查：该公司环评、验收、排污许可手续齐全，已建成并联网废气自动监测系统，监控因子包括二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等。该公司环评及排污许可，均未明确要求安装脱硝装置，目前冲天炉废气治理设施兼顾氮氧化物处理功能。调阅该公司2024年8月以来自动监测数据，未发现氮氧化物日均值超标排放现象，调阅该公司2024年8月、9月《自行检测报告》结果显示有组织、无组织废气均符合国家规定标准。该公司2023年12月1日与天长市中艺欧式装饰材料厂签订《固废委托处理合同》，并提供《一般固废处理台账》，产生、贮存、处置信息齐全。对该公司及周边开展排查，其厂区内已采取硬化处理，不具备填埋条件，厂界外东北侧、西南侧为未建成园区道路，西北侧为农田，其余为园区道路，未发现倾倒、填埋固体废物现象。该公司环评未对使用焦炭含硫量提出限制性要求，查阅焦炭《工矿产品销售合同》及2024年8月至11月《焦炭化验报告单》，空干基硫份均</p>	部分属实	<ol style="list-style-type: none"> 1.环评及批复要求的废气污染防治措施完善。 2.固体废物处置规范。 3.焦炭使用符合国家规定。 4.固化炉废气处理规范。 5.有组织、无组织废气达标排放。 	天长市生态环境分局将依据本次监督性监测结果依法对安徽岩棉建材科技有限公司作出相应的具体行政行为；要求其进一步提升固化炉废气收集效率，改善厂区及周边感官体验。	阶段性办结	无

					为 0.55%。该公司固化炉废气经板式过滤装置、水喷淋和二级活性炭吸附后通过 15 米高排气筒排放。因该公司工艺涉及有组织、无组织废气排放，厂区及周边确有轻微异味情况，群众反映情况部分属实。2024 年 11 月 22 日，天长市生态环境分局委托有资质检测机构对其有组织、无组织废气开展监督性监测，目前已完成样品采集处于实验室分析阶段。					
120	X3AH 202411 200067	滁州市来安县水口镇甲埂村陈小庄组吉某宣砍伐李某桓林地树木 4232 棵，举报人曾多次向相关部门反映无果。	滁州市 来安县	涉及 利益 纠纷 问题	2024 年 3 月，吉某宣与翟某祥签订合作协议后，于 5 月 10 日砍伐位于水口镇水西村、甲埂村共计三块土地上树木。青岛新园林苗木科技有限公司来安管理人员刘某民发现后向李某桓报告并报警。因砍伐地块上树木为李某桓栽种要求吉某宣赔偿 20 万元，但双方协商赔偿事宜未果致使问题发生。经查，问题起因为李某桓不能及时支付村民土地承包租金引发。涉事三块土地为非林地；其中 1 处土地为李某桓承包，位于甲埂村，李某桓土地租金不能及时支付导致村民不满。另 2 处土地为翟某祥承包，位于水西村，今年 3 月转租给吉某宣，但这 2 处土地上树木为李某桓所栽种，李某桓与翟某祥之间无承包合同，为口头协议。通过调取吉某宣与翟某祥签订的合同显示，土地上附着物均折算为双方合作投入，故吉某宣在砍伐树木时未告知李某桓，认为自己所有，位于甲埂村李某桓承包土地上的树木为误砍。当事人分别	部分 属实	加快案件 侦办力 度，本着 实事求是 原则与举 报人进一 步协商补 偿事宜， 争取达成 一致意见。	2024 年 11 月底林业部门正在将问题移送至县公安局；下一步，县自然资源和规划局会同县公安局和水口镇共同协调处理，加快案件侦办力度，本着实事求是原则与举报人进一步协商补偿事宜，争取达成一致意见。	未 办 结	无

					向县自然资源和规划局和县公安局报案，县自然资源和规划局委托第三方公司进行鉴定，砍伐林木 3756 株(含六公分以下)，林木蓄积 11.9 立方米；该问题正在向县公安局移交中。综上所述，信访件反映问题部分属实。					
121	D3AH 202411 200066	安徽泰石岩棉有限公司使用高硫胶；固废委托无资质第三方处理；废气超标排放，扬尘、异味明显。	滁州市 全椒县	群众身边的生态环境问题	<p>经查：被举报企业现名为泰石节能（安徽）有限公司，曾用名安徽泰石岩棉有限公司，位于全椒县十字镇海螺大道 888 号，主要从事岩棉板制造。该公司年产 10 万吨岩棉生产线项目，于 2016 年 8 月 4 日取得环境影响评价批复，2017 年 12 月完成自主验收，排污许可为简化管理，有效期为 2023 年 7 月 14 日至 2028 年 7 月 13 日。生产原料：玄武岩、白云石、树脂、矿渣、粉煤灰、水泥、焦炭、天然气。生产工艺为：原料熔化-离心成纤（喷粘结剂）-集棉-固化-包装。该公司离心成纤使用粘接剂，成分不含硫；生产固废中冲天炉炉渣、成纤工序渣球、集棉清洗水沉渣、废岩棉、除尘灰渣回用于生产，脱硫石膏委托巢湖市远舟环保材料有限公司处置，憎水剂空桶、废油桶等委托安徽超越环保科技有限公司处置，上述固废均已签订处置协议，并建有台账。调阅 2024 年 7 月焦炭检测报告显示，焦炭干基全硫检测值为 0.56%，报告编号：JDM-20247773，符合《重污染天气应急减排措施制定技术指南》（2020 修订版）中“岩棉企业绩效分级指标”B 级企业能源类型“熔</p>	部分属实	企业污染治理措施落实到位，污染物达标排放。	<ol style="list-style-type: none"> 1.对焚烧炉等废气处理设施管道进行检修维护，确保废气有效收集处理。 2.对砂石物料进行覆盖，并定期清扫洒水抑尘。 3.加大企业监管力度，确保污染防治设施正常运行，污染物达标排放。 	未办结	无

					化工序以电、含硫量不高于 0.7%焦炭为能源”的要求。调阅该公司年度废气自行检测报告和在线监测数据，废气均达标排放。现场检查发现该公司，焚烧炉出口废气管道存在破损，厂区西侧成品仓库正在建设，砂石物料未覆盖，有少量扬尘产生，群众反映情况部分属实。					
122	X3AH 202411 200022	凤阳县武店镇灵泉村北山队东面有人 24 小时非法开采，涉及林场村的朱蒋山、小红山，灵泉村的放牛场山、大徐山。	滁州市 凤阳县	涉及 利益 纠纷 问题	<p>1.朱蒋山核实情况。经影像套合、内业核查及属地村镇工作人员确认，交办清单涉及武店镇朱蒋山周边废弃矿山治理项目。该工程于 2022 年 6 月开工，施工单位按照备案的《工程设计》对项目区高陡边坡实施削坡减荷施工作业，结余土石料经滁州市公共资源交易中心进行公开处置，销售收益上缴地方财政。现场未发现非法开采情形。</p> <p>2.小红山、大徐山核实情况。经影像套合、内业核查及属地村镇工作人员确认，小红山、大徐山位于“安徽省凤阳县大石板建筑石料用石灰岩矿”的东侧和东北侧，“安徽省凤阳县大石板建筑石料用石灰岩矿”系持证合法矿山，采矿权人为凤阳新安钙业有限公司，采矿许可证号：C3411002017047130144248，有效期自 2017 年 4 月 14 日至 2027 年 4 月 14 日。现场未发现非法开采情形。</p> <p>3.放牛场山核实情况。经影像套合、内业核查及属地村镇工作人员确认，放牛场山位于“安徽省凤阳县小胡家水泥用灰岩矿”的西北侧，</p>	不 属 实	无	无	已 办 结	无

					<p>“安徽省凤阳县小胡家水泥用灰岩矿”系持证合法矿山，采矿权人为滁州邦拓绿化工程有限公司，采矿许可证号：C3411002023067250155277，有效期自2023年6月28日至2033年6月28日。现场未发现非法开采情形。</p> <p>综上，交办件反映上述区域非法开采矿山不属实。</p>					
123	X3AH 202411 200020	滁州市琅琊区红叶山庄小区四栋快递点，夜间、清晨作业和车辆装卸货噪声扰民。	滁州市琅琊区	群众身边的生态环境问题	<p>2024年11月21日，经琅琊街道会同城管中队现场核实，交办件反映的“快递点”，实为西涧北路与矿山路交叉点向东约200米红叶山庄小区四栋楼下的“汇译达物流公司”。该公司租赁约80平方米店铺用于中转电脑、鞋服等商超百货类物品，每天清晨6点左右使用电动三轮车、小型叉车对运输货车内货物进行装卸时，产生噪声。</p>	基本属实	加强日常管理，避免噪声扰民。	<p>1.变更作业方式。要求商家做好降噪处理，平时作业时轻拿轻放，减少对居民区噪声影响。</p> <p>2.变更货车装卸货物作业点。要求商家在早晚敏感时间段更换货物装卸地点，避免装卸货物时发生噪声扰民情况。</p>	阶段性办结	无
124	X3AH 202411 200017	府城镇江山村大王府大门牌坊东侧200米，有一家石英砂加工厂，无环保相关手续，生产时扬尘污染严重。	滁州市凤阳县	群众身边的生态环境问题	<p>经调查核实，交办件反映的石英砂加工厂为安徽天正新型建筑材料有限公司，位于凤阳县总铺镇天津铺村蚌路西侧；经营范围：新型建筑材料制造；建筑材料销售等。2023年9月该公司年产10万方新型建材技改项目环境影响报告表批复，2024年6月份完成自主验收，2021年11月13日完成排污许可证登记，有效期：2021年11月13日至2026年11月12日。现有生产设备：提升机1台、细粉磨机1台、风选</p>	部分属实	加强环境管理，严格落实企业环保主体责任。	<p>1.督促企业加强环境管理，严格控制无组织粉尘，定期检修确保污染防治设施正常运行。</p> <p>2.企业已计划在生产车间安装喷雾设施。</p>	阶段性办结	无

					机 1 台、布袋除尘器 2 套、绞龙 1 套、料罐 1 座、成品料罐。污染防治设施：布袋除尘器 1 套、喷吹脉动单机除尘器 1 套，化粪池 1 个。县生态环境生态环境分局现场检查时该公司未生产，发现该公司粉尘收集效果不佳，生产设备和地面有粉尘。					
125	X3AH 202411 200013	举报人认为安徽省华塑股份有限公司，从 2010 年开始在未获取采矿权情况下违法开采生产，毁坏林木。	滁州市 定远县	涉及 利益 纠纷 问题	<p>1.安徽华塑股份有限公司《关于淮北矿业（集团）有限责任公司 100 万吨/年聚氯乙烯配套项目》一期工程于 2010 年 3 月开工建设，2012 年 8 月竣工完成。华塑公司自竣工投产至 2017 年 1 月 20 日期间，由中盐东兴盐化股份有限公司在该采卤区进行开采活动（采矿许可证编号：C3400000630061、C3400002010066120069708）。2017 年 1 月 20 日，安徽华塑股份有限公司取得采矿许可证（采矿许可证编号：C3400002010066120069708，有效期：九年零四个月），自行进行开采活动。</p> <p>2.公司采用水溶法开采方式，通过采卤泵将地下卤水输送至采卤装置，经净化后通过输卤管线送至华塑股份有限公司作为生产聚氯乙烯原料。调阅该公司输卤管线平面图，采卤管线通过地埋式管道，自西卅店沿省道 S319 周边铺设输卤管线，途经西卅店镇、朱湾镇、永康镇、能仁乡、炉桥镇，合计 23km，每日均安排专人负责该条输卤管线日常巡检。调阅公司 2023 年度至今输卤管线巡检记录，2024 年 3 月 25 日，</p>	部分 属 实	加大巡查和监管力度，防止问题反弹。	督促企业严格落实环保主体责任，生产过程中确保合法合规进行，相关职能部门也将密切关注该信访情况进展。	阶 段 性 办 结	无

					该公司长期封停的5号采卤井法兰连接处出现渗漏，公司已按照突发环境事件应急预案以及公司矿山地质环境保护与土地复垦方案的要求，于2024年5月21日完成该区域的深耕复垦；2024年6月委托第三方土壤检测公司对渗漏的地块进行取样分析，渗漏修复后的土壤达到标准值要求，并未对采矿区表层土壤产生明显影响。除此之外，未发现除5号卤水井以外发生渗漏情况。					
126	X3AH 202411 200014	滁州市定远县温氏畜牧有限公司，利用厂边水泥管将养殖粪污排入灌溉水渠，散发臭气，影响水质。	滁州市 定远县	群众身边的生态环境问题	经现场调查，交办件反映的滁州市定远县温氏畜牧有限公司为定远温氏畜牧有限公司下属大桥猪场一场（以下简称大桥猪场），该猪场位于定远县大桥镇肖岗村，主要从事种猪繁育，占地面积约490亩。定远温氏畜牧有限公司于2017年1月4日注册成立，大桥猪场于2019年12月份开始投产，从事种猪繁育，共5条线，每条线4栋猪舍，现存栏种猪约10000头，年出栏量约20万头仔猪。定远县温氏畜牧有限公司大桥猪场一场建设项目，于2017年11月份取得环评批复，2019年12月12日通过项目竣工环保自主验收，2020年2月14日完成排污许可登记。大桥猪场污染治理设施位于厂区西侧，猪粪水经干湿分离后，用铲车将固态粪铲至槽式堆肥车间进行发酵处理，粪水经厌氧+好氧+生物物化处理+多级生物氧化塘处理，用于猪舍冲洗、绿化及周边种植农场综合利用，不外排。	部分属实	整改措施落实到位，减少对周边群众生活的影响。	督促大桥镇人民政府严格落实属地责任，要求养殖户积极落实整改措施，定远县农业农村局加强帮扶指导，杜绝对外环境造成污染。	未办结	无

					场区已实行雨污分流，粪污处理设施运行正常，未发现养殖粪污排入灌溉水渠情况。群众反映“利用厂边水泥管将养殖粪污排入灌溉水渠，影响水质”不属实。检查时发现该公司氧化塘存在污水轻微渗漏，猪场散发臭气的情况。					
127	D3AH 202411 200036	杭埠镇经济开发区中新联科环境科技（安徽）有限公司：1.该厂污水处理区域下雨天时雨水未收集，地面污水混着雨水通过管道直排该厂北侧5米的河流；2.河流南侧有一处该厂的暗排口（位于水下，在该厂区东北角路边、该厂区东侧道路与河流交叉口处），用于排放该厂工业污水；3.该公司新建厂房三楼有8吨废盐，没有台账且超期存放。	六安市 舒城县	群众身边的生态环境问题	<p>反映的中新联科环境科技有限公司位于舒城经济开发区杭埠片区海棠路，2015年12月建成投运，履行了环评报批等相关手续，通过了工程竣工环保验收。主要从事金属表面处理及热处理加工。针对反映的三个问题：</p> <p>1.按照排污许可证要求规范设置了1个污水总排口、1座雨水收集池和1个雨水排放口。生产废水经自建污水处理设施处理后经总排口排放；初期雨水经雨水管网流入雨水收集池后，泵入污水站污水收集池进行处理。但现场检查时发现1座正在升级改造的板框压滤设备设施下方围堰单侧缺失。</p> <p>2.厂区北侧的沟渠为石兰支渠，2024年11月22日、23日，通过对石兰支渠厂界北侧段（长约200m）采取拦截、封堵、抽水等措施，现场排查发现有三根排水管道，调查后确认系2019年向地方政府报备的应急排涝排口，分别位于危化品库北侧、危废库西侧、污水处理车间北侧，安装了管控阀门，用于汛期应急排涝。三处应急排涝口处未发现排水痕迹且管道内无存水。</p> <p>3.该公司存放的废盐是2018年安徽安特治废弃物资源化研究中心有限公司与合肥工业大</p>	部分属实	强化环境管理，规范治污行为和运行台账，保障环境安全。	<p>1.加快板框压滤设施现场的升级改造进度，规范建设围堰，在升级改造工程完成之前，暂停使用该台板框压滤设备。</p> <p>2.加强公司内部环境管理，加大汛期、雨雪、冰冻等特殊天气的巡查力度，规范初期雨水收集处理，杜绝雨污混流现象。</p> <p>3.强化危险废物的现场环境管理和台账记录。</p> <p>4.督促企业强化环境管理，规范治污设施运行、检修、维护，确保稳定运行达标排放。</p>	未办结	无

					学资环学院合作开展“工业废盐资源化”的产学研自选课题所用,利用联科公司场地进行“工业废盐资源化”中试实验。研究过程中,安徽丰乐农化有限责任公司、安徽久易农业股份有限公司为课题提供了工业废盐合计17.701吨,规范暂存于联科公司危废暂存仓库,并建立危废管理台账。2021年7月,中试实验暂告一段落,剩余的8.67吨废盐暂存于二期空置3层厂房,现场地面已做防腐防渗措施,并设立相关标识牌、警戒线。截至11月22日,联科公司已将废盐按要求,规范转运退还至安徽丰乐农化有限责任公司,整个过程台账记录完整。					
128	X3AH 202411 200071	霍邱县经济开发区六安钢铁厂烟卤排放黑烟。	六安市 霍邱县	群众身边的生态环境问题	经过调查,2024年11月20日早晨,该公司原料制备区域(烧结工序)的1#烧结机机头活性焦一体化脱硫脱硝系统中的1#舱室和7#舱室,存在高温异常现象,氮气降温系统未能有效遏制温度的上升,存在重大的安全隐患。该公司于20日上午7时启动了应急抢修预案,采取了独立舱室卸料紧急排口的措施,并实施了打水降温灭火作业。在熄焦期间,由于短时无组织烟气的逸散,烟气与蒸汽光线折射后呈现黑色气体。	基本属实	加强日常监管,污染设施正常运行。	加强污染防治设施运营维护管理,确保污染物稳定达标排放。	已办结	无
129	D3AH 202411 200027	大山寨村姚院村民组姚家武家旁边的公共池塘,近30年从未清理淤泥,形成黑臭水体。	六安市 金安区	群众身边的生态环境问题	反映问题位于金安区毛坦厂镇大山寨村姚院组,属于村民组集体水塘,水域面积约2亩,水深30至180厘米左右。该区域周边有住户2户,生活污水均已接入污水管网,其中1户人口外出无人居住,另外1户有村民居住,常住人口2人,周边无污水排放到塘现象。经对水	不属实	无	无	已办结	无

					体进行采样监测，检测结果不属于农村黑臭水体。					
130	X3AH 202411 200035	椿树镇徐新庄养猪场，场内环保AO组合池未运行，废水未经处理排入场内水塘后流入周边水渠、农田；场内储存塘未铺防渗膜；粪棚未密闭，未加装除臭设备，影响村民正常生活。	六安市 金安区	群众身边的生态环境问题	金安温氏椿树种猪场项目位于椿树镇祝墩村长山龙组徐新庄，占地面积约455亩，项目内容为种猪繁育，总投资约2亿元。该项目于2020年3月取得环评手续，后因新冠肺炎、非洲猪瘟以及资金问题暂停建设，2023年8月复工，截至目前该项目处于施工阶段，完成总体工程量的80%，无生产经营活动，计划2024年12月底竣工，2025年3月引种试产。	不属实	无	无	已办结	无
131	X3AH 202411 200065	六安市舒城县烟汕线（G206国道）从舒茶镇居民街道穿过，夜间交通运输噪声扰民；举报人认为舒城县舒茶镇工业园内企业涉及“两高项目”，与园区规划环评不一致，园区企业散发刺激性气味扰民。	六安市 舒城县	群众身边的生态环境问题	<p>1.反映的是G206国道，为舒城县至桐城方向唯一一条主干线。该路段交通量，重货占比均较大，夜间通行车辆噪音确有扰民。</p> <p>2.反映的舒城县舒茶镇工业园为舒茶工业集中区，编制了《舒茶工业集中区控制性详细规划环境影响报告书》和《舒茶工业集中区基础设施（一期）建设工程环境影响报告书》，集中区产业定位为以合成革及其制品业为特色，多种产业类别并存。集中园区现入驻企业24家，涉及羽绒企业4家（其中涉水3家）、超纤1家、编织袋1家、家禽屠宰1家、紧固件1家、物流1家、建筑建材4家、其他轻工11家。入驻企业均符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》，也不涉及集中区规划环评确定的控制及</p>	部分属实	强化管理，减少噪声扰民；严格项目准入，规范治污行为。	<p>1.沿G206穿舒茶镇街道路段双向增设禁鸣、限速等标志，对该路段路面老化、易出坑槽病害部位及时治理，最大限度减少噪音扰民。</p> <p>2.严格对照产业结构调整指导目录和集中区产业定位及布局实际，强化源头控制，严禁任何不符合国家产业政策和“两高项目”入园落户。</p> <p>3.强化企业内部环境管理，规范废气收集，严禁超标排放。</p>	未办结	无

					禁止类项目，并办理了能耗和环评报批手续，不存在“两高项目”。 3.入驻企业中，涉及刺鼻性废气排放企业为安徽辉隆慧成科技有限公司和安徽博邦超纤材料有限公司，2家企业均安装了废气收集处置设施，现场发现治污设施运行稳定。但在废气收集及处置过程中，有刺鼻性气味气体散发现象。					
132	X3AH 202411 200061	六安市裕安区平桥乡王店村方大庄组 X010 县道汪某电焊整型斜对面有一家大型废品回收站，加工噪音过大，影响居民生活。	六安市裕安区	群众身边的生态环境问题	经查，该废品回收站为六安市飞羽物资回收有限公司，位于裕安区老 312 国道边，主要经营回收金属废品并打包外运业务。废品回收站现场存有两台抓机、一台压缩设备、一座仓库。废品回收站作业期间压缩机及抓机产生一定音量，部分场地未硬化，车辆进出时产生扬尘。	基本属实	完成搬离。	该废品回收站已计划搬离，在搬离前做好扬尘和噪音控制。	未办结	无
133	X3AH 202411 200005	六安市舒城县梅河东路东方名城路段，夜间有巨大噪声扰民。	六安市舒城县	涉及公共利益的生态环境问题	根据 2022 年 7 月舒城县发布的《关于调整舒城县货运车辆禁行限行措施通告》，夜间 11 时后大货车在反映的路段可以通行。由于附近居民住宅楼与道路距离较近，道路正在维修，路况较差，过往大货车通行对附近居民确实存在一定的影响。	基本属实	强化环境管理，减少噪声扰民。	1.开展大货车联合整治，加大对大货车超速、超载、疲劳驾驶、闯红灯等违法行为查处力度。 2.结合大货车通行特点及规律，加强该路段夜间大货车的巡逻管控。 3.加强交通安全宣传力度，发放“致大货车驾驶人的一封信”，对大货车驾驶员进行交通安全教育。	已办结	无
134	D3AH 202411 200002	周集镇刘寺村东北侧 1 公里处农	六安市霍邱县	群众身边	1.反映的周集镇刘寺村点位问题，位于周集镇燎东村老庄组，占地面积约 40 亩，填埋尾砂	部分	按照措施，完成	1.对部分裸露的尾矿砂进行覆土复垦。	未办	无

	<p>田和水沟内填埋约 20 万吨铁矿尾砂，填埋处仍有铁矿砂的残留，沟坎上也能看到黑色的尾砂，倾倒的企业是马钢张庄矿；霍邱县开发区火石山的采石坑内倾倒约 200 万吨铁矿尾砂，用黄土简单覆盖，铁矿尾砂基本处于裸露的状态，倾倒的企业是马钢张庄矿和安徽金日胜矿业；安徽开发矿业用管道将铁矿尾砂排到庆发矿业东边侧；安徽开发矿业用管道将铁矿尾砂输送到霍邱帮灿有限公司院内，霍邱帮灿有限公司没有选矿的环评手续，在铁矿尾砂内提炼</p>	<p>的生态环境问题</p>	<p>8 万吨左右，系周集镇实施的沿岗河外低洼地整治项目。该投诉内容与 2024 年省环保督察组发现的 2 号尾砂填埋点一致，目前已完成了《土壤与地下水环境质量调查报告》和《填埋固体废物属性判断及风险评估报告》，报告结论为采集后土壤、地下水、地表水、尾砂样品中各污染物均满足相关标准要求，现场部分覆土不到位。</p> <p>2.反映的霍邱县开发区火石山采石坑内倾倒的尾砂为霍邱县鲁班再生资源有限公司所为。2024 年 6 月，安徽省第二生态环境保护督察组已交办该问题。目前 3 号矿坑、4 号矿坑已经覆土完毕。</p> <p>3.反映的安徽开发矿业有限公司尾砂通过管道输送到霍邱县庆发矿业有限责任公司的固废填埋场，经压滤、固结后进行分区填埋，回填完成后及时进行分区生态修复。该项目履行了环评手续，2024 年 9 月竣工，目前处于调试阶段。</p> <p>4.反映的霍邱邦灿废旧物资循环利用有限公司，位于霍邱县冯井镇猫台村，该公司利用尾矿生产干混砂浆项目履行了备案、环评、验收手续；2024 年 4 月新建年产 15 万吨磁性特种砂浆技改项目，6 月开始安装设备，7 月开始调试生产。现场检查发现，该公司磁性特种砂浆技改项目未履行相关环保手续。</p> <p>5.反映的霍邱县万通矿山物资有限公司《年产 100 万吨干混砂浆技术改造生产项目环境影响报告表》2022 年 2 月通过审批，2023 年 8 月</p>	<p>属实</p>	<p>整改。</p>	<p>2.按照《霍邱县一般工业固体废物处置整改方案》进行生态恢复，计划于 2025 年 6 月底完成。</p> <p>3.严格按照环评及批复要求，落实各污染防治及生态修复措施；加强进场道路硬化及道路两侧绿化，及时洒水降尘，有效降低扬尘污染。</p> <p>4.责令企业立即停止调试生产，未经批准不得擅自投入生产，对该公司未经批准擅自建设的环境违法行为依法进行立案查处。</p> <p>5.加强污染防治设施运营维护管理，确保污染物稳定达标排放，杜绝尾矿随意倾倒。</p>	<p>结</p>	
--	--	----------------	---	-----------	------------	--	----------	--

		铁粉，然后将提炼的尾砂随处倾倒；安徽霍邱刘塘坊矿业院内的万通建材公司建设一条选矿生产线，没有选矿的环评手续，在铁矿废石内提炼铁粉，尾矿随处倾倒。			申领了排污许可证，2024年2月完成竣工环保验收。现场检查发现在尾矿综合利用前进行了磁选铁砂，没有选矿工艺，也未发现尾矿随处倾倒现象。					
135	D3AH 202411 200074	西塘名苑小区，广场舞噪音扰民，多次向相关部门投诉无果。	马鞍山市雨山区	群众身边的生态环境问题	西塘名苑小区中间有活动广场，是公众聚集场所，现场核查时，存在广场舞噪声扰民现象。	属实	严格控制时间及音量，避免噪声扰民。	雨山区政府已组织开展现场巡查劝导，要求广场舞组织者严格控制时间及音量，避免噪声扰民。	已办结	无
136	D3AH 202411 200070	历阳镇大荣村，和县大荣移民泵站应急项目，建设方为安徽通源环境公司。今年6月份起，经常夜间10点之后偷排污水至大荣村用水河中，目前水体发黑发	马鞍山市和县	群众身边的生态环境问题	举报和县大荣移民泵站应急项目是为了解决雨天溢流问题，新建一座容量为15000方的初期雨水收集池，用于收集雨天溢流水，收集的初期雨水通过一体化设备进行预处理，再分次回抽至污水厂处理。该应急措施项目于6月份开工建设，8月底完工，9月份正式进入试运行，未发现安徽通源环境公司夜间10点之后偷排污水至河道现象。在应急措施未建成前，汛期暴雨期间，确实有初期雨水外溢现象。和县政府委托第三方机构对河道水质进行检测，各	部分属实	加强日常运维管理，对周边环境开展日常保洁。	和县政府相关应急措施项目已建成并投入使用，安排运维单位加强日常运维管理，并对沟渠周边进行常态化日常保洁。	已办结	无

		臭，死鱼漂浮，严重影响村民生活用水。			项指标正常，未发现发黑发臭和死鱼漂浮现象，且该沟渠用于周边居民日常农田灌溉，不作为生活用水水源。					
137	D3AH 202411 200051	马鞍山百铸科技机械有限公司，生产时扬尘严重扰民。	马鞍山市慈湖高新区	群众身边的生态环境问题	马鞍山百铸机械科技有限公司位于马鞍山市慈湖高新区慈湖乡太来村，目前从事废旧家具及木材破碎加工，破碎机、传送皮带及厂房大门等区域虽设置喷雾抑尘设施，但抑尘效果较差，无法有效控制生产过程中产生的粉尘。	属实	增设除尘设施，减轻扬尘污染。	慈湖高新区管委会要求该公司于12月31日前增设上料、破碎工序除尘设施；加强现场管理，确保喷雾抑尘设施正常运行；加强洒水抑尘和清扫保洁，减少无组织排放。	未办结	无
138	D3AH 202411 200030	马鞍山市斯洛克门业西北侧50米一处垃圾收购站，臭味严重扰民。	马鞍山市经开区	群众身边的生态环境问题	举报中马鞍山示范园区斯诺克门业经营部西北侧及周边均无废品收购站，现场无异味，但在该区域内有一处废弃荒地存在焚烧垃圾痕迹，经核实，该区域有违规倾倒、焚烧垃圾并产生异味情况。	部分属实	加强日常巡查，杜绝偷倒、焚烧垃圾行为。	经开区管委会已对废弃荒地内的垃圾立即进行清理，并进行翻耕，消除隐患，同时加强日常巡查，杜绝偷倒、焚烧垃圾行为。	已办结	无
139	X3AH 202411 200037	太白镇大青山动物园北侧一处私人作坊，破坏山体建工厂生产有害物质，无相关环保手续。	马鞍山市当涂县	群众身边的生态环境问题	举报中作坊实为一私人玻璃纤维加工点，位于当涂县太白镇永宁村胡家组，无营业执照，也未办理相关环保手续，为个人利用一闲置粮油厂场地进行玻璃纤维的生产，未发现存在破坏山体的情况。	部分属实	限期拆除，恢复原状。	当涂县政府要求该加工点自行拆除相关生产设备，恢复原状。	已办结	无
140	D3AH 202411 200024	安徽力峦科技有限责任公司使用高硫胶，废气超标排放；固废卖给无资质的第三	马鞍山市当涂县	群众身边的生态环境问题	举报中安徽力峦科技有限责任公司（以下简称力峦公司），主要从事岩棉制品的生产。经查阅力峦公司焦炭供应商提供的焦炭质量报告，冲天炉用焦炭非高硫焦炭。 经调阅力峦公司危废台账记录，发现危废	部分属实	污染防治设施正常运行，污染物稳定达标排	当涂县政府要求力峦公司规范建立固废管理台账；确保生产期间岩棉制品生产车间门窗密闭，避免异味扰民。	已办结	无

		方处理，固废台账不规范；存在扬尘、异味污染。		题	产生、入库台账记录更新不及时，台账记录不规范；一般固废均用于生产岩棉砖返炉综合利用，但未建立使用台账。 现场检查时，力峦公司熔化、集棉、固化等工序所在车间门窗未关闭，存在少量异味逸散情况。		放。			
141	D3AH 202411 200028	经济开发区江苏新构公司的喷涂件露天摆放，异味扰民。	马鞍山市和县	群众身边的生态环境问题	举报中企业实为江苏新构智能制造科技有限公司和县分公司，位于和县经济开发区浦和产业合作示范区内，主要产品为新型桥面板、墩柱、盖梁以及配套钢构件。喷漆工序已配套建设了喷漆房及废气治理设施。厂区西侧厂房旁空地贮存较多喷漆金属钢构件。	部分属实	污染防治设施正常运行，污染物稳定达标排放。	和县政府要求该公司不得在喷漆房外进行喷漆、晾漆，规范使用废气收集处理设施，降低异味对周边环境的影响。	已办结	无
142	D3AH 202411 200077	长江边上某个化工厂（芜湖长江大桥一桥与三桥之间，应该是安徽华谊化工有限公司），该厂区距离长江约 500 米，圆形占地，半径约为 30 米，举报人认为化工厂不该建设在长江边上。	芜湖市鸠江区	群众身边的生态环境问题	安徽华谊化工有限公司位于芜湖市鸠江区二坝镇鸠江经济开发区北湾智能装备制造园，主要生产甲醇、醋酸、醋酸乙酯等产品，该公司现有化工项目已履行产业备案、规划、环评等手续。 经核查，该公司地块于 2006 至 2008 年期间在原巢湖市无为县时，通过出让方式取得国有土地使用权，用途为工业用地，项目内容为化工生产，项目部分用地位于长江岸线 1 公里范围内。该公司于 2012 年一期建成投产，项目建设时长江大保护政策尚未出台，项目建设符合当时的土地利用规划、城市规划、土地利用政策及环保政策要求。	部分属实	企业合法合规生产，减少对周边环境的影响。	鸠江区生态环境分局加强环境监管，确保企业达标排放，若发现违法行为，将严肃查处。	未办结	无
143	D3AH 202411 200059	1.石涧镇工业集中区，香丰塑胶	芜湖市无为市	群众身边	无为市石涧镇政府组织人员对香枫塑胶助剂有限公司周边企业开展全面摸排，其中有废	部分	整改措施落实到	1.无为市生态环境分局督促企业加强污染防治设施的日	未办	无

		助剂有限公司周边多家公司，每天 17 点到第二天 7 点间有刺鼻异味扰民；2.石涧中学附近，鑫陈烧烤店将油烟通过管道排入下水道，同时露天烧烤油烟扰民。		的生态环境问题	气产生的企业为巢湖香枫塑胶助剂有限公司，无为县诚信羽毛球制品有限公司，安徽省羽乐体育用品有限公司，三家企业均已履行了环评、“三同时”验收、排污许可等相关手续。现场检查时，三家企业已按环评要求安装了废气治理设施，并处于正常启用状态。无为市生态环境分局已委托第三方监测机构对该区域进行无组织废气检测，检测报告暂未出具。 经核查，无为石涧中学附近的鑫陈烧烤店确实存在油烟直排现象。	属实	位，减少对周边环境的影响。	常维护，做到达标排放；待监测机构出具监测报告后，无为市生态环境分局根据报告数据具体研判和处理。 2.无为市城市管理局督促鑫陈烧烤店立即安装油烟净化器处理油烟，减少油烟扰民。 3.无为市石涧镇政府加强对三家企业和鑫陈烧烤店巡查监管，发现问题及时处置。	结	
144	X3AH202411200090	投诉人对受理编号 X3AH202411060055 信访件处理整改情况不认可。投诉人认为，1.水塘面积不对，水塘不少于 1000 平方米，而不 200 平方米；2.整改措施不满意，应该是首先控源截污，其次清淤修复，以及后期运维等等。	芜湖市鸠江区	群众身边的生态环境问题	经核实，芜湖市鸠江区三垄村凝五组长沟水塘长约 200 米，宽约 50 米，面积约 10000 平方米，水面较多浮萍和杂草，投诉情况基本属实。鸠江区白茆镇政府已委托第三方检测机构对河水进行采样检测，根据检测结果显示，该河水为轻度黑臭。	属实	完成池塘清淤工作，消除黑臭。	鸠江区白茆镇政府计划对水体进行清淤，并对生活污水进行截污，目前正在编制施工清单，待施工清单确定后实施，后期将加强运维，确保整治效果。	未办结	无
145	X3AH202411200030	1.芜湖市一枝黄花泛滥，长期无人清理。 2.镜湖区明鑫漂	芜湖市镜湖区	群众身边的生态环境问题	1.经核实，历年来芜湖市各级政府常态开展“加拿大一枝黄花”防除工作，重点抓春防和秋防，目前全市范围内未发现“加拿大一枝黄花”泛滥情况。	部分属实	1.发现即除，遏制一枝黄花蔓延。	1.全市各级政府进一步加强“加拿大一枝黄花”防除工作，提升秋防质量，遏制一枝黄花蔓延。	已办结	无

		<p>鱼馆（谊和大厦店）长期油烟扰民。</p> <p>3.花津桥的亮化工程光污染，影响群众生活。</p> <p>4.花津桥下居民在青弋江洗衣物、拖把等，噪音扰民，污染河流水质。</p>		<p>境问题</p> <p>2.该问题与此轮中央生态环境保护督察第12批转办信访件反映的情况相同，近期镜湖区张家山街道城管中队对该店开展了数次突击检查，该店在营业期间油烟净化设施均正常开启，没有明显油烟味，设施保养、清洗记录完整规范。2024年11月11日，张家山街道委托第三方检测机构对该店的油烟排放进行了检测，数据显示排放符合标准。</p> <p>3.经核实，芜湖花津桥两侧亮化设施日常管理和维护由芜湖市市政管理处负责。花津桥亮化工程于2015年初开工建设，桥梁主桥栏杆采用LED数码管亮化，主桥腹板采用LED洗墙灯亮化，引桥采用点光源亮化，梯道桥台阶采用拐角射灯亮化，桥梁墩柱采用高压钠灯投光灯亮化。“花津桥两侧亮化”为青弋江防洪墙及沿线桥梁亮化设施之一。</p> <p>4.自收到此轮中央生态环境保护督察第12批转办件信访件以来，镜湖区大砦坊街道已对该巡堤通道实施全封闭化管理，联合属地淳良里社区落实每日巡查。2024年11月4日以来，工作人员每日巡查，现场均未发现居民通过损坏或翻越栏杆前往江边洗衣物等情况。</p>		<p>2.油烟达标排放。</p> <p>3.减少夜间光污染。</p> <p>4.对青弋江巡堤通道实施封闭管理；做好巡查和劝导工作。</p>	<p>2.镜湖区张家山街道将加强对该店日常巡查监管，督促商家经营期间正常使用油烟净化器，并做好定期清洗，保持油烟净化效果，减少油烟排放影响。</p> <p>3.市市政管理处按照亮化设施管理要求，日常关闭时间由原来日常晚上21:30，重大节假日晚上23:30统一调整为晚上21:30关闭，并做好日常灯光亮化巡查工作，发现问题第一时间解决。</p> <p>4.镜湖区大砦坊街道对巡堤通道实施全封闭管理，禁止居民翻越栏杆在江边洗衣物等行为，并在现场张贴禁止提示牌；街道及社区继续加大对青弋江花津桥段巡查力度，坚持安排专人每日巡查劝导，及时制止河岸洗衣现象。</p>		
146	X3AH 202411 200025	无为市泥汭镇皂河行政村过村自然村村内池塘臭味难闻	芜湖市 无为市	<p>群众身边的生态环境问题</p> <p>投诉反映的池塘位于泥汭镇皂河行政村过村自然村内，为长约360米的河塘。</p> <p>经现场核实，河塘边有农户散养家禽，周边部分居民生活污水存在直排河内。</p>	属实	<p>落实整改措施，沟塘水质明显改善。</p>	<p>1.无为市泥汭镇政府和皂河村委会及时对沟塘内垃圾进行清理，并对河泥进行清淤。</p> <p>2.无为市泥汭镇政府和皂河村委会对沟塘周边住户进行改厕和生活污水收集，解决污水直排问题；并动员沟塘</p>	未办结	无

								边居户对家禽进行圈养。		
147	XAH2 024112 00057	<p>举报人对受理编号为X3AH202411050041的信访件办理情况不认可：1.调查核实情况中“现场物料已经覆盖，洒水车不定时对路面和作业区域洒水作业”与实际不符，举报人认为相关扬尘治理措施无法达到抑尘作用；2.调查核实情况中“上述5家码头均有《中华人民共和国港口经营许可证》(皖芜)港经证，且均在有效期内，手续齐全，不存在无审批手续相关情况”与实际不符，举报人认为朱家桥外贸码头无相关环评资质，水泥粉</p>	芜湖市 鸠江区	群众身边的生态环境问题	<p>1. 根据上述企业排污许可证登记的废气污染防治要求，五家码头需采用喷淋、雾炮、布袋除尘、螺旋式卸船机等多种污染防治措施，降低扬尘影响，企业现场扬尘整治措施符合排污许可要求。</p> <p>2.朱家桥外贸码头(17号码头)开工于1981年，在2004年《中华人民共和国港口法》及1989年《中华人民共和国环境保护法》之前。根据交通运输部《推进长江生态环境问题整改工作方案》、芜湖市港航管理局《关于商请为老旧码头补办环保手续的函》、芜湖市推动长江经济带发展领导小组办公室《关于补办环保老旧码头情况说明》及芜湖市港航管理局《关于再次商请补办老旧码头环保准入手续的函》的要求，2019年12月芜湖港务有限责任公司完成现状环境评价，2020年6月4日，芜湖港务有限责任公司完成了码头项目竣工环境保护验收。</p> <p>3.针对投诉的噪声问题，环宇码头、融汇码头、凯帆码头、朱家桥码头分别提供了厂界外1m处的噪声监测数据(L_{eq}平均值)，分别为46dB(A)、54dB(A)、46dB(A)、47dB(A)，18#码头已安排噪声检测，正在等待检测结果，除18#码头结果未知外，其余四家码头均符合《工业企业厂界噪声标准》(GB 12348-90)中规定的限值，且码头距最近的居民区为2000余米。</p>	部分属实	<p>噪声和扬尘动态达标，减少对周边环境的影响。</p>	<p>1.鸠江区住房城乡建设交通运输局进一步加强巡查工作，督促各码头对内部道路、堆场每日开展清扫、洒水、覆盖等工作。</p> <p>2.鸠江区生态环境分局加强对各码头的环境监管，若发现违法行为，依法依规严肃处理。</p>	未办结	无

		料上岸时扬尘污染严重；3.调查核实情况中“经调阅5家码头自行检测报告数据，夜间最高噪声值也均低于噪声控制标准”与实际不符，举报人认为码头卸货时扬尘和噪声扰民，影响周边群众正常生活。								
148	D3AH 202411 200065	桃花潭镇查济小学门口路道地面、角落有狗粪。	宣城市 泾县	群众身边的生态环境问题	经查，投诉人反映的查济小学位于宣城市泾县桃花潭镇查济村步行街内，在小学对面有一条金毛狗，为查济玉馨古玩店老板所养。在玉馨古玩店至查济小学路中间有少量狗粪，小学向前45米位置发现有1处狗粪，其余周边巷道未见狗粪。反映情况部分属实。	部分属实	定时进行巡逻清理，加强文明遛狗宣传，引导养狗人爱护周边环境。	1.要求养狗主人立即清理地面遗留狗粪，规范养狗行为。 2.查济景区内保洁人员定时对查济小学周边区域范围巡逻清理，重点关注游客集中区域、步行道、草坪等狗易出没地方，一旦发现狗粪，立即清理。 3.举一反三，对查济景区范围内其余养狗主人开展宣传，使其做到文明遛狗，爱护周边环境。	已办结	无
149	X3AH 202411 200058	宣城市泾县千亩园附近，空气中弥漫臭气，影响	宣城市 泾县	群众身边的生	经查，反映的泾县千亩园附近空气中弥漫臭气，源于附近一家生猪屠宰场。该屠宰场为泾县临时生猪屠宰点，位于泾县泾川镇幕桥社	基本属	提升环境管理水平，科学	1.加强现场环境管理，及时对待宰圈、屠宰车间和废水预处理设施进行清理，确保现	未办结	无

		周边群众正常生活。		态环境问题	区，运营单位为安徽泾县清峰食品有限公司，系原泾县食品公司改制组建的国有控股公司。该公司原址位于泾县经济开发区，在2017、2018年中央环保督察期间被群众举报反映气味、噪声等问题，按照时定整改方案于2019年5月底停止屠宰并对部分厂房、设备进行了拆除。因安置地块一时难以解决，经泾县政府研究，决定在泾县污水处理厂邻近建设临时屠宰场用于过渡，以保障全县肉品市场正常供应，解决企业现有职工安置问题。临时屠宰场于2020年6月建成，7月交付安徽泾县清峰食品有限公司运营，基本满足清峰食品有限公司拆迁过渡期间的职工安置和市场供应。臭气主要来源于该屠宰场的待宰圈、屠宰车间和污水预处理设施，产生的臭气逸散对周边造成一定影响。反映情况基本属实。	实	制定临时屠宰场整治方案并实施。	场环境整洁卫生，减少气味对周边环境的影响。 2.科学制定临时屠宰场整治方案，并按方案组织实施。		
150	X3AH 202411 200044	宣城市泾县泾川镇程家冲有一颗颗粒厂，生产时粉尘污染扰民。	宣城市泾县	群众身边的生态环境问题	经核查，反映的颗粒厂为泾县宏盛竹木制品厂，位于泾县泾川镇古坝村。该厂主要从事生物质燃料颗粒加工，主要生产原料为秸秆、木材、木屑等，工艺为原料经破碎、筛分、挤压、制粒程序后生产成型生物质颗粒。现场检查时该厂未生产，目前有一条生物质颗粒生产线，生产工段配套建设有布袋除尘设施，生产废气经管道收集，进入除尘设施后通过排气筒外排。该厂环境管理水平较低，车间封闭不完全导致生产过程中粉尘存在无组织排放的情况，厂房及外部管道有积尘现象。反映情况属实。	属实	落实大气污染防治措施，提升环境管理水平，确保污染物达标排放。	1.颗粒厂正常生产时，组织开展废气监测，根据监测结果进一步处理。 2.完善生产车间封闭措施，加强对生产过程中产生粉尘的有效收集，做好废气处理设施的日常运行维护，确保正常有效运行，废气达标排放。 3.督促该厂提升环境管理水平，加强厂区内外的清扫，同时做好厂区内堆放原材料的防扬尘措施。	未办结	无

151	D3AH 202411 200037	桃州家宴饭店开设在居民小区内部，夜间顾客喧哗声、接送车辆鸣笛声严重扰民，饭店油烟扰民。	宣城市 广德市	群众身边的生态环境问题	<p>经查，信访反映实为广德县桃州镇桃子家宴餐馆，位于广德市升平街道凤井社区广信小区（开放式小区）。该饭店为单门独院的房屋，共计3层，1楼是厨房，2楼、3楼是包厢，主要从事餐饮服务。该饭店于2013年9月注册营业执照，并办有餐饮许可证，经营场所一直没有变化，已经营11年，生意较好，顾客较多，用餐期间有喧哗声。饭店东侧有个小型公共停车场，供周边居民停放车辆，饭店西侧有一个十字路口，因该处是开放式小区，来往车辆因视线问题易鸣笛。该饭店油烟净化设施齐全，安装在一楼厨房南侧，排烟管道位于院内。反映情况部分属实。</p>	部分属实	<p>督促饭店做好油烟净化设备的清洗维护，油烟达标排放；引导店内顾客文明用餐，减少对周边居民的影响。</p> <p>1.督促饭店负责人合理安排经营时间，提醒店内顾客文明就餐。路口适当位置安装广角镜，确保来往车辆安全通行，减少鸣笛。店内工作人员做好引导，让顾客车辆文明有序停放。 2.督促饭店负责人定期对油烟净化设施进行清洗维护，确保设备正常运行，油烟达标排放。</p>	已办结	无
152	D3AH 202411 200022	安徽轩鸣新材料有限公司使用高硫胶，废气超标排放，固废委托无资质的第三方处理，原材料露天堆放，扬尘、异味扰民。	宣城市 广德市	群众身边的生态环境问题	<p>经查，安徽轩鸣新材料有限公司位于广德市经济开发区西区，主要从事岩棉制品生产。主要原料为玄武岩、白云石、矿渣、焦炭、水溶性酚醛树脂等。该企业现有4个项目均办理了环评并通过了环保竣工验收，取得了排污许可证。</p> <p>1.该企业主要工业废气为冲天炉废气（采取旋风除尘+袋式除尘器进行预处理）、固化废气（采取板式过滤器预处理），最终冲天炉废气和固化废气经管道合并进入焚烧炉+脱硫喷淋塔处理后，通过33m高排气筒高空排放。该企业纳入大气重点排污单位，主要废气（冲天炉废气+固化废气）已安装在线监控并与生态环境部门联网。现场检查时，该企业部分工段存在废</p>	部分属实	<p>企业优化车间布局，减少扬尘污染，完善物料加工及传送环节的密闭，提升废气收集效率，污染物达标排放。</p> <p>1.督促企业强化涉气工段废气收集，提升无组织废气收集系统收集效率。开展监督性监测，根据监测结果进一步处理。 2.加强对企业周边巡查，一旦发现扬尘、异味扰民问题，及时处置。</p>	未办结	无

				<p>气收集效率不佳问题，经调阅企业在线监控历史数据及自行监测报告，未发现废气超标排放情况。</p> <p>2.该企业生产过程中会使用焦炭作为主要原材料，投诉人反映的“高硫胶”应为“高硫焦炭”。经调阅企业焦炭抽检记录表，焦炭含硫量在0.6%~1.8%之间（目前对于高硫焦炭尚无明确定义），调阅冲天炉排口在线监控历史数据，未发现二氧化硫超标情况。</p> <p>3.该企业固废涉及一般工业固废和危险废物，其中：一般固废包含炉渣、脱硫石膏、不合格品、废边角料、除尘器收集尘等，除炉渣（含铁量高）外售，脱硫石膏交至第三方综合利用外（均签订了处置协议），其余均回用于制块生产线制块。危险废物包含废机油、废油桶、废活性炭等。经查，该企业已与第三方危险废物经营机构（安徽珍昊环保科技有限公司）签订了处置协议。现场检查时，制块线正在运行，未发现私自委托无资质第三方处置危险废物情况。</p> <p>4.该企业建有原材料库，库内设有喷淋设施。现场检查时发现，除玄武岩部分露天堆放于厂区空地外，其余均堆存于车间及原材料库内。企业露天堆存的玄武岩为块石状，属不易产生扬尘的物料，未发现因物料露天堆存产生扬尘的情况。对厂区及厂界外开展巡查，发现厂区内有少量无组织异味。</p> <p>综上，反映情况部分属实。</p>					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

153	D3AH 202411 200039	举报人认为南方水泥厂开山造成扬尘污染扰民。	宣城市 广德市	群众身边的生态环境问题	<p>经调查，举报人反映的南方水泥厂为安徽广德南方水泥有限公司（以下简称“南方水泥公司”）。该公司在新杭镇青岭村正常开采的非煤矿山共有2处，分别为青岭石灰石矿区赵山石灰石矿和牯子山建筑用砂岩矿，矿山开采相关手续齐全，防尘措施齐备。</p> <p>在南方水泥公司厂区外墙南侧有一施工区域，由中国非金属材料南京矿山工程有限公司进行土地平整，平整后土地供南方水泥公司日产7500吨水泥熟料生产线项目使用，施工现场有少量扬尘。土地平整能使区域内边坡达到稳定，大幅提高植被覆盖率。目前，边坡正在进行挂网喷播及收尾工作，南方水泥公司新建生产线项目已进场建设。</p> <p>反映情况部分属实。</p>	部分属实	<p>在平整施工期间加强扬尘管控，施工结束后做好复垦复绿工作。</p>	<p>1.督促中国非金属材料南京矿山工程有限公司在施工期间加强扬尘管控，定时洒水降尘，施工结束后做好复垦复绿工作。</p> <p>2.督促安徽广德南方水泥有限公司赵山矿和牯子山矿依法依规开采，日常作业时做好扬尘管控，定时洒水降尘。</p>	未办结	无
154	X3AH 202411 200060	宣城市宣州区谢眺湖（原小龙山水库），位于敬亭山国家森林公园生态保护红线内：1.该水库周边林木被滥砍乱伐，生态红线被破坏；2.有人违规侵占林地建设垂钓中心等，周边被倾倒大量建筑垃圾。	宣城市 宣州区	群众身边的生态环境问题	<p>经查，宣城市宣州区谢眺湖即小龙山水库（名称为水库，未达到水库标准）在敬亭山茶场区域，不在敬亭山国家森林公园内也不在生态红线内。2023年3月22日，因付某擅自在小龙山水库经营垂钓活动，敬亭山茶场采取了整改措施：立即停止垂钓活动，拆除所有的垂钓设施；对水库周边区域栽树复绿。2024年11月21日，现场检查发现垂钓经营活动仍然存在，整改后的垂钓设施（垂钓台）已被付某恢复，水库堤埂树木部分被损坏，堤埂处有2处生活垃圾，未发现倾倒大量建筑垃圾情况。反映情况部分属实。</p>	部分属实	<p>确保问题整改到位，不反弹。</p>	<p>责令付某立即停止垂钓经营活动，拆除垂钓设施；恢复种植水库堤埂树木；清理干净产生的生活垃圾。</p>	已办结	无

155	D3AH 202411 200067	长江北路与沿江路交叉口至长江南路与318国道交叉口，每天不定时有汽车、摩托车炸街，交通噪音大，严重扰民；东至路长江南路月亮湖初级中学斜对面在开学期间每周一至周五放学时段有3至4个流动摊贩，油炸油烟大；长江南路东至路到和谐路路段两侧人行道角落地面在早上及傍晚两个时段有狗粪；长江南路390-10号面对面小吃店旁边无名小巷子每晚19店至凌晨2点有数家流动摊贩，油炸油烟扰民；	池州市贵池区	群众身边的生态环境问题	<p>针对汽车、摩托车炸街问题。经市公安局核查，信访件反映的“长江北路与沿江路至长江南路与318国道交叉口”为一条南北走向路段，该路段经过贵池主城区的“大润发”、“西街”、“商之都”等繁华商场、小吃街等区域，导致每日车流、人流较多。池州市公安局交警支队采用定点执勤和流动巡逻的方式进行核查，发现白天时段各车辆均能遵守基本的道路交通规则，出现声音较大的轿车和摩托车也均为正规的机动车（原厂车辆的排量及发动机转速较高）；因夜晚时段环境安静，部分正规机动车的声音显得较为突兀，但偶有一些社会青年驾驶非法改装的车辆在道路上行驶，属于“飙车炸街”行为。</p> <p>针对长江路餐饮油烟等问题。经现场调查核实，1.月亮湖初级中学斜对面放学时段有3-4家流动摊贩，主要经营熟食小吃，偶尔也有经营炸串的摊贩，营业过程中产生一定的油烟。2.长江南路东至路到和谐路路段两侧人行道在早晚时段有遛狗现象，核查当日未发现人行道有狗粪的情况。3.长江南路附近390-10号“面对面小吃店”旁边晚上有3-4家流动摊贩，主要经营炒饭、炒面、炸串等小吃，营业过程中产生一定的油烟。4.长江南路和谐路交叉口东南角人行道在晚上有3-4家流动摊贩，主要经营烧烤、卤菜、炸串、炒饭炒面等小吃，营业过</p>	部分属实	<p>1.流动摊贩规范经营，避免影响周边群众。</p> <p>2.烧烤摊油烟净化器安装到位。</p> <p>3.文明规范养犬，市容保洁到位。</p> <p>4.主城区“飙车炸街”违法犯罪行为大幅下降。</p> <p>1.针对汽车、摩托车炸街问题。（1）进一步强化源头治理。积极协调配合市场监管等部门，走访主城区的摩托车销售商、车辆改装维修店（厂）10余次，严格督促其守法经营，禁止对车辆进行非法改装。目前，已联合市区两级市场监管部门对存在欺诈销售行为的主城区“九号”牌电动车销售商“嘉畅车行”和非法改装的修理工进行严肃处理、教育。（2）进一步强化宣传警示。在“双微一抖”平台向社会发布《关于在全市范围内征集“飙车炸街”等违法犯罪线索的通告》，鼓励市民群众进行举报，实现有效精准打击。邀请池州市汽车摩托车运动协会负责人，召开“飙车炸街”违法犯罪行为交流会，加强社会普法宣传。在路面查处过程中发现不属于“飙车炸街”、不够处罚的车辆，坚决教育到位、改正到位。</p>	阶段性办结	无
-----	--------------------------	---	--------	-------------	---	------	--	-------	---

		长江南路和谐路交叉口东南角人行道每晚 20 点至凌晨 2 点有六家流动摊贩，油炸异味扰民。			程中产生一定的油烟。			2.针对长江路餐饮油烟等问题。(1)加强日常巡查监管，引导流动摊贩规范经营，及时清理产生的垃圾。(2)督促产生油烟较大的烧烤摊安装油烟净化器，并做好定期清洗维护。(3)倡导广大市民文明规范养犬，加大《池州市文明养犬管理条例》宣传，加强市容保洁，及时清理狗粪垃圾。(4)进一步强化打击整治。安排固定查缉点的同时，加大夜间警车、警摩的巡逻管控力度，常态化拦截查处非法改装车辆，对“飙车炸街”交通违法行为坚决处罚到位，切实提高见警率、管事率。11 月份共查处主城区“飙车炸街”交通违法行为 7 起。		
156	D3AH 202411 200005	投诉人对受理编号 D3AH202410300025 的信访件办理情况不认同：1.调查核实	池州市贵池区	群众身边的生态环境问题	经现场调查核实： 1.牌楼镇丰收村李家龙山场共 193 亩，涉及丰收村花园组和花池组两个村组，其中花园组山场集体林地 112 亩（林权证登记小地名为马岭李垅）、花池组山场集体林地 81 亩（林权证登记小地名为李垅水库后）。池州市贵池区磊	部分属实	植被恢复到位。	督促磊铭公司恢复植被，消除影响。	未办结	无

		情况中的“李家龙山地区树木80多亩”实为“牌楼镇丰收村花园村民组山场”，投诉人认为应为牌楼镇丰收村花池村民组山场；反映的“破坏吴红路边上李家龙地区树木80多亩”相关问题，未具体描述说明；2.小二型小丰收水库，李家龙山南界点计划堆放土方、花池村民组80亩山场已堆放土方，上述两地紧挨水库，违背了2010年安徽省出台的小型水库安全管理办法通知中第七条。			<p>铭建材有限公司（以下简称磊铭公司）因年处理150万吨废弃资源综合利用项目建设需要，于2024年7月11日经贵池区林业局批准同意临时使用丰收村花园组马岭李垅山场集体林地0.2048公顷（约3.1亩），8月2日办理了《林木采伐许可证》，并凭证对3.1亩的林地进行了采伐，在此区域除经批准采伐的林木外，山场其余树木及植被未被破坏，目前经批准临时使用的地块尚未施工排土。花池组位于李垅水库后集体林地81亩未被使用或破坏，植被完好，但在该山场附近的济公村集体所有约80亩地块为磊铭公司所实施的“牌楼镇济公村林场林地改造工程项目”，该项目于2022年1月26日经贵池区发改委备案，主要建设内容为客土平整、种植茶叶以及苗木等，地类为园地，目前客土平整接近尾声，正在进行茶园种植准备工作。</p> <p>2.根据《安徽省小型水库安全管理办法》（皖政〔2010〕28号）第七条，磊铭公司在济公村实施的“牌楼镇济公村林场林地改造工程项目”位于小丰收水库的植被保护区范围内。</p>					
157	D3AH	建华村柯村组许	池州市	群众	经现场调查核实，群众反映的“建华村柯	部	池塘内及	已于11月22日将池塘内及	已	无

	202411 200006	某亮将生活污水、畜禽粪便、生活垃圾、塑料等杂物倾倒入房屋附近池塘，污染水质。	贵池区	身边的生态环境问题	村组许某亮房屋附近池塘”实为“梅龙街道建华村柯冲组集体公塘”，面积约1.5亩，周边有6户村民，该池塘主要用于周边农田灌溉。许某亮户生活污水排入旱厕后用于农田浇灌，在屋后与池塘间的空地圈养了10余只鸡，鸡粪定期清理还田，池塘内水体无异常，但池塘内水面漂浮有少量塑料瓶等白色垃圾，池塘周边有少量生活垃圾。11月21日，委托第三方检测机构对该池塘进行取样检测，检测结果显示不属于黑臭水体。	分属实	周边的生活垃圾清理到位。	周边的生活垃圾清理完毕。	办结	
158	D3AH 202411 200053	月山镇黄岭村上峰水泥厂从月山镇黄岭村黄岭村民组与高塘村民组的后山采石，运输过程扬尘大，车辆运输声、采石放炮声等噪音严重扰民。	安庆市 怀宁县	群众身边的生态环境问题	<p>1.经查，反映企业为怀宁上峰水泥有限公司月形山水泥用石灰岩200万吨/年采矿工程项目，相关手续齐全。</p> <p>2.反映“运输过程扬尘大”问题，现场检查时，该公司月形山矿区正在作业，厂区道路已硬化、运输车辆平装覆盖、车辆进出口冲洗装置正常开启、矿区内外道路已洒水保洁。</p> <p>3.反映“车辆运输声、采石放炮声等噪音严重扰民”问题。该公司运输车辆途径月山老街路段，采取车辆运输时间控制在8点半至17点、夜间不运输、禁止车辆在居民众多的地方鸣笛、月形山矿区大门至206国道口时速不能超30公里/小时等措施降低车辆运输噪声。该公司合理安排爆破时间，控制爆破频次，严禁夜间爆破等措施降低噪声影响。经调阅该公司爆破日志，爆破时间为上午8点至10点，采用深孔微差爆</p>	部分属实	减少运输噪声、扬尘对周边居民生活影响。	<p>1.该公司加强污染治理设施运行维护，确保各类污染物达标排放。</p> <p>2.加强月形山矿区及运输车辆管理，减少运输噪声、扬尘对周边居民生活的影响。</p>	已办结	无

					破，使用乳化炸药，炸药量控制 500 公斤以下。 经调阅该公司 2024 年度检测报告，月形山矿区无组织废气和噪声检测结果均符合安徽省地方标准《水泥工业大气污染排放标准》和《工业企业厂界环境噪声排放标准》2 类标准限值要求。					
159	X3AH 202411 200069	安庆市怀宁县新宜纸业有限公司：1.企业废水超标排放，排放口附近经常漂浮白色泡沫，异味刺鼻；2.企业废气排放口经常夜间排放黑烟；3.粉尘和异味污染扰民；4.工业固废去向不明。	安庆市怀宁县	群众身边的生态环境问题	<p>1.经查，反映企业为安庆市新宜纸业有限公司。该公司年产 2 万吨生活用纸项目和年产 1.2 万吨造纸污泥制板项目环保相关手续齐全。</p> <p>2.反映“企业废水超标排放，排放口附近经常漂浮白色泡沫，异味刺鼻”问题。现场检查时，该公司正在生产，配套的污染治理设施在运行，废水在线监测设备运行、联网正常，数据达标。附近水面清澈，未见白色泡沫，未闻到刺激性气味。</p> <p>3.反映“企业废气排放口经常夜间排放黑烟、粉尘和异味污染扰民”问题。该公司生物质锅炉烟气采用旋风除尘+袋式除尘+水膜除尘处理后通过排气筒排放。2024 年 11 月 22 日经昼、夜间现场核查，未发现锅炉冒黑烟现象，未闻到异味。2024 年 7 月 30 日安庆市怀宁县生态环境分局对该公司锅炉废气开展监督性监测，检测结果符合《锅炉大气污染物排放标准》排放限值要求。</p> <p>4.反映“工业固废去向不明”问题。该公司为有效解决年产 2 万吨生活用纸项目污水处理</p>	部分属实	确保各类污染物稳定达标排放。	该公司加强污染治理设施运行管理，确保各类污染物稳定达标排放。	已办结	无

					产生的污泥,已配套建设年产1.2万吨造纸污泥制板项目。造纸生产过程中产生的生活用纸和纸板等边角料作为原材料综合利用。					
160	X3AH 202411 200073	举报人认为桐城市新渡镇香山村沈屋村民组姚某生、张某庆,违规侵占毁坏林地124亩。	安庆市桐城市	群众身边的生态环境问题	因举报人未明确侵占毁坏林地具体地点,桐城市组织市、镇、村三级现场对香山村沈屋组在2008年集体林权制度改革确权登记的7宗190.8亩林地(均确权登记在香山村沈屋村民组名下)进行了踏查,沈屋组林地及林木保存完整,均未发现侵占毁坏林地现象。	不属实	无	无	已办结	无
161	X3AH 202411 200023	安庆市化工园区鼎旺医药公司,非法转移HW06、HW49、HW34没有转移台账、联单,私自偷卖。	安庆市大观区	群众身边的生态环境问题	经核查: 1.该公司目前危废种类主要为HW02(精馏残渣、残液)、HW11(废盐)、HW45(污泥)、HW49(废活性、废包装物)及HW50(废催化剂),无HW06、HW34类危险废物。2024年1-10月,该公司共计产生各类危废1967.486吨,委托有资质单位转移、处置1957.05吨,库存10.436吨,上述危废均合规处置,相关台账记录、转移联单齐全,暂未发现投诉所述问题 2.前期安庆市生态环境局检查发现该公司发现将滤渣(废液)HW02、脱水滤渣(废催化剂)HW50、废盐HW11等危险废物未经安全性处置按照滤渣(废液)HW02混合收集,未进行分类收集,针对此违法行为安庆市生态环境局已于2024年9月责令其限期整改并予以行政处罚,目前相关问题已整改完成。	部分属实	合法合规处置危险废物。	加强日常管理,督促企业常态化落实危废规范化管理要求,合法合规处置相关危险废物。	已办结	无
162	D3AH	火车在皖赣铁路	黄山市	群众	歙县火车站火车通行时,存在鸣笛。根据	属	落实非必	目前,已与歙县火车站、芜	已	无

	202411200073	干线的歙县站进出时夜间鸣笛频繁，交通噪音超过60分贝，严重扰民。	歙县	身边的生态环境问题	中国铁路总公司《铁路技术管理规程》规定，在启动、停车、接近车站、鸣笛标、曲线、道口、桥梁、隧道、行人、施工地点或天气不良时，必须启动注意信号（即鸣笛）。为了铁路行人的安全，铁路部门不能完全禁止火车机车鸣笛。	实	要不鸣笛措施，降低火车鸣笛声对周边居民生活的影响。	湖车务段，芜湖工务段、合肥机务段联系，由机务段加强对机车乘务员教育管理，落实非必要不鸣笛措施。	办结	
163	X3AH202411200050	郑村镇棠樾村原稠墅小学门前一处池塘被排放污水。	黄山市歙县	群众身边的生态环境问题	经现场排查，郑村镇棠樾村原稠墅小学门前及周边未发现有池塘，经对比近2年影像资料，询问周边居民，也未发现该处有水塘。	不属实	无	无	已办结	无
164	X3AH202411200094	投诉人对受理编号为X3AH202411080056的信访件办理情况不认可：1.举报人认为调查核实情况中“企业同时于2021年4月20日新开380v普通工业用电，全年用电量为2479度，2021年全年用电量同比下降88.6%。据调查走访，	黄山市黄山区	群众身边的生态环境问题	经核查，信访人在编号X3AH202411080056信访件中反映的问题主要有两点：“一是该厂从未销户，用电正常；二是认为《太平湖风景名胜区总体规划》等重大公示公告不能只在网上公示，要实地通知相关涉事方”，并未反映生态红线相关问题，且信访人在编号X3AH202410270036信访件中反映的生态红线相关问题，已予正式答复。按照《中华人民共和国城乡规划法》、《安徽省城乡规划条例》、《风景名胜区条例》的相关规定，风景区管委会在批复前按程序于2015年11月20日至12月20日在政府网站进行了公示，征求公众意见和建议，公示期间未收到黄山市黄山区兆华木制品厂意见和建议。2016年9月《太平湖风景名胜区总体规划》获安徽省人民政府批复，批复后	不属实	无	无	已办结	无

	2022年下半年至2023年10月,该厂将厂区空地租赁给池黄高铁037大桥施工队班组用于加工钢筋预制(口头协议),厂区用电量与高铁钢筋预制相关,2023年10月后用电量为0。”避重就轻,相关部门回复回避了生态红线相关问题; 2.举报人认为相关规划调整未及时告知利益相关单位。			按程序于2016年9月30日在政府网站进行了公告。					
--	---	--	--	---------------------------	--	--	--	--	--